

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях. Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отиравляйте автоматические заиросы.

Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
 - В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
 - Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.


О программе Поиск кпиг Google


Muccus Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице http://books.google.com/



\$B 79 426

Digitized by GOOGLE





allernating Coursel Theatreaty

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛІОТЕКА. томъ IV.

Многофазные ЭЛЕКТРИЧЕСКІЕ ТОКИ

\$3

ДВИГАТЕЛИ ПЕРЕМЪННАГО ТОКА.

Проф. Сильвануса Томпсона.

Переводъ съ англійскаго изданія

М. А. Шателена.

Съ 171 фигурами въ текстъ.

С.-ПЕТЕ**РБ**УРГЪ. Изданіе журнала "ЭЛЕКТРИЧЕСТВО". 1898. Печатано по распоряженію Императорскаго Русскаго Техническаго Общества.



Типографія Министерства Путей Сообщенія (Высочайни утвержденнаго Товарищества И. Н. Кумивривь и К⁰), Фонтанка, 117.

ПРЕЦИСЛОВІЕ АВТОРА.

По окончаніи курса Многофазных токовъ, читаннаго авторомъ въ Technical College, Finsbury, осенью 1894 г., многіє слушатели обратились къ нему съ просьбой напечатать свои лекціи.

При приготовленіи курса къ печати, къ нему было многое добавлено, но не было сділано никакихъ попытокъ уничтожить способъ устнаго изложенія и придать слогу литературный характеръ. Въ настоящемъ видів книга предназначается для инженеровъ и студентовъ. Для большаго выясненія связи между многофазными и обыкновенными однофазными токами, въ ней помішена вступительная глава. При составленіи книги автору много помогалъ Miles Walker, которому, между прочимъ, ціликомъ принадлежитъ статья о графическомъ изученіи однофазныхъ двигателей (стр. 184—189).

Многія фирмы и многіе строители сообщали автору важныя свієдінія относительно новійшихъ типовъ машинъ и послієднихъ въ нихъ усовершенстваній, и этимъ лицамъ и фирмамъ авторъ считаетъ своей обязанностью выразить глубокую признательность. Особую благодарность заслуживаютъ: Allgemeine Electricitäts Gesellschaft (Берлинъ), Геліосъ (Кельнъ), Electricitäts Actien Gesellschaft (Шуккертъ) въ Нюренбергъ, Эрликонъ (въ Цюрихъ), Броунъ-Бовери и Ко (въ Баденъ, Швейцарія).

ПРЕПИСЛОВІЕ ИЗПАТЕЛЯ.

На русскомъ языкѣ до сихъ еще не было сколько нибудь систематическаго курса Многофазныхъ токовъ въ примѣненіи къ машинамъ. Этотъ пробѣлъ можетъ пополнить настоящій трудъ проф. Сильвануса Томпсона, служащій дополненіемъ къ извѣстному курсу динамомашинъ того же автора. Сравнительно съ англійскимъ подлинникомъ въ русскомъ переводѣ сдѣлано только одно сокращеніе: выпущены списки статей, касающихся многофазныхъ токовъ и помѣщенныхъ въ разныхъ журналахъ и списокъ англійскихъ привилегій на примѣненія многофазныхъ токовъ, какъ имѣющіе для русской публики мало значенія.

ГЛАВА І.

Многофазные генераторы.

Предварительныя замѣтки.

Излишне, намъ кажется, объяснять почему, въ настоящее время обращается особое вниманіе на многофазные электрическіе токи. Не подлежить почти никакому сомнѣнію, что со временемъ въ дѣлѣ электрической передачи энергіи перемѣнные токи, комбинированные въ 2-хъ или 3-хъ фазныя системы будуть играть очень важную роль. Уже существуеть нѣсколько примѣровъ подобныхъ установокъ и въ настоящее время устраиваются еще нѣсколько новыхъ, притомъ весьма большихъ размѣровъ.

Преимущества, которыми обладають системы многофазныхь токовъ сравнительно съ системами постоянныхъ токовъ или сравнительно съ обыкновенными однофазными перемънными токами въ примъненіи къ передачъ энергіи, не подлежать сомньнію. Остается посмотръть, насколько велики осложненія, являющіяся на практикъ при примъненіи многофазныхъ токовъ и могутъ ли эти осложненія быть вообще серьезнымъ препятствіемъ для примъненія этихъ токовъ одновременно и для передачи энергіи, и для электрическаго освъщенія.


Настоящій курсъ будеть раздѣленъ на слѣдующіе отдѣлы: І. Генераторы многофазныхъ токовъ. ІІ. Свойства вращающагося магнитнаго поля съ нѣкоторыми историческими замѣтками. ІІІ. Теорія и устройство многофазныхъ двигателей. ІV. Теорія и устройство двигателей обыкновеннаго однофазнаго перемѣннаго тока. V. Теорія многофазныхъ трансформаторовъ и способы измѣренія энергіи въ многофазныхъ системахъ.

Digitized by Google

Переманные токи.

Съ самаго начала мы будемъ предполагать, что читатель имъетъ основныя свъдънія о перемънныхъ токахъ, а также знакомъ въ общихъ чертахъ съ альтернаторами или генераторами перемъннаго тока *).

Несмотря на это, будетъ полезно повторить важнъйшія положенія касательно перемънныхъ токовъ.




Простой генераторъ перемъннаго тока (однофазный).

Открытіе Фарадея относительно индукціи токовь въ проволокахъ, движущихся въ магнитномъ поль и пересъкающихъ магнитныя линіи, навело на мысль строить магнитоэлектрическія машины для полученія токовъ на счетъ механической энергіи. Если помъстить, какъ на фиг. 1, между двумя магнитными

полюсами катушку надлежащей формы и вращать ее вокругь горизонтальной оси, то въ ней появятся токи, которые при каждомъ полуоборотъ уничтожаются, потомъ опять появляются. На чертежъ предполагается, что катушка вращается такъ, что ея верхняя часть движется по направленію къ читателю. При этомъ стрълки показываютъ направленіе индуктированныхъ токовъ, идущихъ во внъшнюю цъпь черезъ два контактныхъ кольца, соединенныхъ съ соотвътствующими концами катушки. При данномъ положеніи токъ идетъ въ лъвое кольцо и возвращается изъ цъпи въ правое; но на полъоборота позже онъ пойдетъ въ правое кольцо и возвратится изъ цъпи въ лъвое. Чертежъ і изображаетъ ничто иное, какъ примитивную форму альтернатора, дающаго простой періодическій мъняющій напра-

См. Elementary Lessons in Electricity and Magnetism by S. P. Tompson и «Dynamo-Electric Machinery» того же автора.

вленіе, или перемѣнный, токъ. Это нѣчто вродѣ альтернатора, извѣстнаго подъ именемъ «индуктора» и употребляемаго для звонковъ въ телефонныхъ установкахъ. Въ перемѣнныхъ токахъ сила тока быстро мѣняется, увеличиваясь и уменьшаясь и какъ въ линіи такъ и цѣпи она подъ вліяніемъ быстро измѣняющейся электродвижущей силы, быстро колеблется десятки и сотни разъ въ секунду. Какъ извѣстно, свойства перемѣнныхъ токовъ нѣсколько разнятся отъ свойствъ постоянныхъ токовъ. На нихъ



Альтернаторъ Вестингауза (однофазный).

вліяєть не только сопротивленіе цібпи, но также ея электромагнитная инерція или самоиндукція (другими словами магнитное поле, которое образуєтся вокругь нея), именно самоиндукція цібпи имібеть вредное дібиствіе на перемізнные токи, уменьшая ихъ амплитуду, задерживая ихъ фазу и сглаживая ихъ волны.

На фиг. г вращающаяся арматура была простая катушка, а магнитъ простая двухполюсная подкова. Но, по причинамъ, ко-

торыя будутъ приведены ниже, большинство альтернаторовъ перемъннаго тока бываютъ многополюсные. На фиг. 2 показана очень часто встръчающаяся форма альтернатора, введенная компаніей Вестингауза, съ многополюсными индукторами, состоящими изъ нъсколькихъ радіальныхъ полюсовъ, обращенныхъ внутрь. Вращающіяся катушки сгруппированы на периферіи барабана или цилиндра, составленнаго изъ жельзныхъ дисковъ.

Чтобы познакомится со способами соединенія проволокъ въ арматурахъ альтернаторовъ, мы должны прежде заняться изученіемъ направленія токовъ, индуктируемыхъ въ этихъ провололокахъ.




Схема четырехполюснаго поля.


Обратимся для этого къ фиг. 3, которая изображаетъ часть 4-хъ-полюсной машины, положенной на бокъ.

Сердечникъ, который долженъ получить надлежащую обмотку, пом'вщенъ между четырьмя полюсами различной перем'внной полярности. Если пом'встить м'вдный прутъ ав параллельно оси, такъ, чтобы онъ изображалъ одинъ изъ проводниковъ арматуры и предположить, что онъ вращается въ пространств между по-

люсами, перемъщаясь слъва направо противъ полюса S, то онъ пересъчетъ магнитныя линіи, входящія въ этотъ полюсъ. По правилу, изложенному ниже, индуктированная электродвижущая сила въ немъ будетъ направлена вверхъ. Въ другомъ проводникъ cd, проходящемъ противъ полюса N, индуктированная электродвижущая сила будетъ направлена внизъ. Если бы кто нибудь захотълъ на подобномъ чертежъ показать двадцать или болъе проводниковъ и ихъ соотвътствующія соединенія, то чертежъ вышелъ бы совсъмъ непонятнымъ. Чтобы сдълать чертежъ понятнымъ, вообразимъ себя стоящими въ центръ и панораму четырехъ полюсовъ, которая намъ представится вообразимъ развернутой на плоскости, какъ это показано на фиг. 4.

Надо замътить, что, во избъжание недоразумъний на этомъ чертежъ, какъ и на слъдующихъ, разръзы Съв. и Южн. полю-

совъ заштрихованы косыми линіями различно направленными. Косыя линіи примънены на основаніи слъдующаго соображенія:




Развернутое на плоскости четырехполюсное поле.

Если бы вмѣсто линіи *ab* (представляющей проводникъ) помѣстить на изображеніе разрѣза полюса кусокъ бумаги съ узенькой щелью и передвигать ее вправо, какъ показываютъ пунктирныя стрѣлки, то щель, проходя надъ косыми линіями, вызоветъ кажущееся ихъ перемѣщеніе въ томъ направленіи, въ которомъ токъ стремится идти въ дѣйствительности. Легко помнить, въ которую сторону должны наклоняться косыя линіи: на сѣв. полюсѣ онѣ должны быть параллельны наклонной палочкѣ въ буквѣ *N*.

Въ дъйствительности въ машинъ на арматуръ имъется всегда много проводниковъ, расположенныхъ симметрично кругомъ по ея периферіи, соединенныхъ между собою при помощи соединительныхъ проволокъ или соединительныхъ частей. Въ кольцевыхъ арматурахъ соединительный проводникъ проходитъ черезъ внутренность кольцеваго сердечника и образуетъ такимъ образомъ спиральную обмотку. Если мы будемъ разсматривать только тъ случаи, гдъ обмотка помъщена исключительно на наружной поверхности сердечинковъ, какъ напримъръ въ барабанныхъ и дисковыхъ арматурахъ, то мы можемъ замътить, что существуютъ два различныхъ способа обмотки, которые мы назовемъ: петлеобразной обмоткой и волнообразной обмоткой. Разница между ними слъдующая. Такъ какъ въ проводникахъ, которые проходятъ передъ съв. полюсами, возникаетъ электродвижущая сила въ одномъ направленіи, а въ

проводникахъ, которые проходятъ передъ южн. полюсами, въ противоположномъ, то ясно, что проводникъ одной изъ этихъ группъ долженъ быть соединенъ съ проводникомъ другой группы, находящемся приблизительно въ соотвътствующемъ положеніи, такъ, чтобы токъ могъ идти внизъ въ одномъ и вверхъ въ другомъ, смотря по направленію электродвижущихъ силъ. Такимъ образомъ проводникъ, идущій внизъ противъ съв. полюса, долженъ быть соединенъ съ проводникомъ, идущимъ вверхъ противъ южн. полюса, и обмотка очевидно можетъ быть устроена такъ, что проводники будутъ или загибаться назадъ петлей или идти зигзагами впередъ. Различіе между петлеобразной и волнообраз-






Машина перемъннаго тока: петлеобразная обмотка.

ной обмотками, примъненными къ машинамъ перемъннаго тока, можно видъть на фигурахъ 5 и 6. Фигура 5 изображаетъ 8-миполюсный альтернаторъ съ петлеобразной обмоткой, причемъ каждый «элементъ» или рядъ петель занимаетъ то же простран-

Фиг. 6




Машина перемъннаго тока: волнообразная обмотка.

ство, что и «пропускъ» или разстояніе между центрами двухъ сосъднихъ полюсовъ. На чертежъ изображено только 24 проводника. Надо замътить, что петли идутъ поперемънно то справа налъво, то слъва направо. На фиг. 6 показанъ

тотъ же альтернаторъ съ волнообразной обмоткой. Электродвижущая сила въ объихъ машинахъ совершенно одинакова и выборъ между двумя методами соединенія зависитъ исключительно отъ удобства постройки и стоимости.

Въ томъ случаъ, когда арматура вращается, начало и конецъ обмотки соединяются съ двумя кольцами, которые на этихъ развернутыхъ рисункахъ изображены двумя параллельными линіями.

На простой вращающейся катушкъ, изображенной на фиг. 1, мы видъли уже, какимъ обравомъ въ ней, когда она переръзываетъ линіи магнитнаго поля, появляются періодическія электродвижущія силы, которыя мъняютъ направленіе при каждомъ полуоборотъ, возбуждая перемънные токи. Во время полнаго оборота является электродвижущая сила, которая увеличивается до максимума и потомъ падаетъ до нуля; за ней немедленно слъдуетъ обратная электродвижущая сила, которая также увеличивается до максимума и затъмъ падаетъ до нуля. Все это изображено волнообразной кривой на фиг. 7. Высоты



Кривая индуктированной электродвижущей въ обыкновенномъ (однофазномъ) альтернаторѣ.

кривой надъ горизонтальной линіей представляють мгновенныя величины электродвижущихъ силъ; высоты же во второй половинъ кривой представляють обратныя электродвижущія силы, слъдующія за первыми. Рядъ подобныхъ измѣненій называется періодомъ, и число періодовъ, совершенныхъ въ секунду, называется частотой или періодичностью альтернацій и обозначается буквой п. Въ 2-хъ-полюсныхъ машинахъ п то же самое, что и

число оборотовъ арматуры въ секунду, но въ многополюсныхъ машинахъ п больше во столько разъ, сколько въ машинъ паръ полюсовъ. Такъ, въ 8-ми полюсномъ полъ съ 4-мя съв. полюсами и 4-мя южн. при каждомъ оборотъ происходитъ 4 подныхъ періода. Если подобная машина дізлаеть і соборотовь въ секунду (или 900 въ минуту), то число періодовъ въ секунду будетъ 60 или періодичность выразится цифрой 60. Когда вращеніе происходить въ однородномъ полъ, возбуждающіяся электродвижущія силы будутъ пропорціональны синусу угла, на который катушка повернулась отъ того положенія, въ которомъ она лежитъ поперекъ поля. Если въ этомъ положеніи потокъ магнитныхъ линій. пронизывавшій нее, быль N и если обозначить черезь S число оборотовъ проволоки въ катушкъ, то можно показать, что величина индуктированной электродвижущей силы въ какой нибудь моментъ времени t, когда катушка повернута на уголъ $\theta = 2\pi nt$, будеть *)

$$E_0 = 2\pi n S N \sin \Theta \stackrel{\cdot}{-} 10^8$$

или, обозначая величину $2\pi n S \mathbf{N} \stackrel{\cdot}{\cdot} 10^8$ буквою D, получимъ

$$E_0 = D \sin \Theta$$
.


Въ дъйствительно существующихъ машинахъ магнитное поле не однородно, а также катушка не представляетъ изъ себя простыхъ петель, такъ что періодическое возрастаніе и убываніе электродвижущей силы не будетъ необходимо слъдовать простому закону синусовъ. Форма образующихся волнъ будетъ зависъть отъ формы полюсныхъ наконечниковъ, а также отъ формы и ширины катушекъ. Однако въ большинствъ случаевъ мы можемъ, не отклоняясь особенно отъ истины, принять, что измъненіе электродвижущей силы происходитъ по закону синусовъ, такъ что величина этой силы въ каждый моментъ можетъ быть выражена вышеприведенной формулой, гдъ D есть наибольшая



^{*)} Знакъ — означаетъ дъйствіе дъленія и принятъ въ формулахъ для приданія имъ болье удобнаго вида.

величина, или амплитуда, достигаемая E, а Θ — уголь фазы на воображаемомъ вспомогательномъ кругъ. Представимъ себъ точку P, движущуся въ сторону движенія часовой стрълки, по окружности нѣкотораго круга (фиг. 8). Если радіусъ круга принять за единицу, то длина PM изобразитъ синусъ угла Θ , измѣряе-

 Φ_{u_1} S




маго отъ точки O° . Раздѣлимъ кругъ на нѣкоторое число равныхъ угловъ и начертимъ для каждаго изъ нихъ синусъ. Отложимъ затѣмъ эти синусы на равныхъ другъ отъ друга разстояніяхъ перпендикулярно къ горизонтальной прямой (фиг. 8). Концы ихъ дадутъ синусоидальную кривую. На фиг. 8 каждый оборотъ точки P на окружности соотвѣтствуетъ полной перемѣнѣ (альтернаціи) или полному циклу измѣненій. Величина электродвижущей силы (измѣняющейся между предѣльными значеніями +D и-D) можетъ быть въ каждый моментъ изображена синусомъ PM или проекціей этой длины на вертикальный діаметръ, т. е. длиной OQ. При движеніи точки P по кругу, точка Q будеть колебаться вдоль вертикальнаго діаметра.

Токи, появляющіеся вслѣдствіе существованія этой періодической или перемѣнной электродвижущей силы, будуть тоже періодическіе или перемѣнные; они увеличиваются до нѣкотораго максимума, затѣмъ уменьшаются, мѣняютъ свое направленіе, усиливаются въ этомъ направленіи, ослабѣваютъ и вновь мѣняютъ направленіе. Если электродвижущая сила совершаетъ 100 такихъ цикловъ въ секунду, то столько же ихъ будетъ совершать и токъ.

Существуетъ еще другой способъ изображенія періодическихъ изм'єненій такого рода, именно способъ изображенія при помощи

діаграммъ подобныхъ золотниковымъ діаграммамъ Цейнера. Возьмемъ, какъ и раньше, вспомогательный кругъ, по которому движется точка P (фиг. 9 — внѣшній кругъ). На каждомъ изъвертикальныхъ радіусовъ построимъ по кругу. Тогда отрѣзки радіусовъ, подобныя OQ, будутъ изображать величины синусовъ соотвѣтствующихъ угловъ. Если заставить карту съ прорѣзанной въ ней узкой щелью вращаться поверхъ чертежа, то пересѣченіе щели съ окружностями двухъ внутреннихъ круговъ покажетъ величину электродвижущей силы въ различные моменты.

Фиг. 9.




Читатель, который желаль бы подробные познакомиться съ графическими методами изученія занимающаго насъ вопроса, должень обратиться къ превосходнымъ трудамъ Флеминга 1) Блэкслея 2) и Каппа 3).

Примъненіе подобнаго построенія къ трехфазной системъ показано на фиг. 10, гдъ предполагается, что три линіи, расположенныя подъ угломъ въ 120°

другь относительно друга, вращаются позади двухъ круговыхъ





отверстій. Длины ихъ, видимыя въ каждый моментъ, изображаютъ величины электродвижущихъ силъ въ трехъ цъпяхъ, въ тотъ же моментъ.

Обыкновенные измѣрительные приборы для перемѣнныхъ токовъ, напр. электродинамометры, вольтметры Кардью и электростатическіе вольметры измѣряютъ не среднюю ариометическую амперъ или вольтъ. Эти инструменты, если они калибрированы по-

стояннымъ токомъ, даютъ кореньквадратный изъсредней ариомети-


¹⁾ Fleming. «The Alternate Current Transformer».

²⁾ Blakesley. «Alternating Currents of Electricity». Русск. пер. подъ ред. Лебединскаго.

⁸⁾ Kapp. «On alternate current Machinery». Proc. Inst. Civ. Engineers» 1889 pt. III.

ческой квадратовъ числа вольть или амперъ въ каждый моментъ. Они измѣряютъ то, что называется «дойствующими амперами» или «дойствующими вольтами». Величина, которую они измѣряютъ (если предположить, что измѣненія амперъ или вольтъ слѣдуютъ закону синусовъ), равняется 0,707 ихъ наибольшей величины. такъ какъ средняя ариөметическая изъ квадратовъ синусовъ (взятыхъ въ одномъ квадрантѣ или во всемъ кругѣ) равняется $\frac{1}{2}$, и слѣд. корень квадратный изъ средней ариөметич. квадратовъ числа вольтъ и амперъ будетъ равняться $\frac{1}{\sqrt{2}}$ ихъ наибольшаго числа. Если напримѣръ вольтметръ включенъ въ цѣпъ, въ которой вольты измѣняются между +100 и -100, то онъ укажетъ 70,7 вольта и чтобы на томъ же приборѣ получить

Фил. 11.



Кривая тока запаздывающаго относительно электродвижущей силы.

70,7 вольта отъ постояннаго тока, надо имъть у его зажимовъ именно эту разность потенціаловъ. Если амперметръ перемъннаго тока показываетъ 100 амперъ, то это значитъ, что на самомъ дъль токъ увеличивается до — 141,4 и затъмъ въ обратную сторону до — 141,4 амп., но что дъйствіе его равно дъйствію 100 амперъ постояннаго тока. Поэтому можно сказать, что этотъ перемънный токъ имъетъ силу въ 100 дъйствующихъ амперъ.

Сила перемѣннаго тока не всегда растетъ одновременно съ электродвижущей силой въ цѣпи. Если цѣпь обладаетъ нѣкоторой самоиндукціей, то сила тока запаздываетъ; если же въ цѣпи имѣется емкость, то сила тока будетъ упреждать электродвижущую силу. Фиг. 11 иллюстрируетъ запаздываніе, производимое самоиндукціей. Кривая, обозначенная буквой V, изображаетъ перемѣнные вольты, кривая же C—есть кривая тока.

Разстоянія, изм \pm ряємыя отъ точки O вдоль по горизонтальной прямой, изображаютъ времена. Импульсы тока, изображаемые болье черной линіей, начинаются позже, чымы импульсы электродвижущей силы. Самоиндукція производить еще одно д'яйствіе. болье важное, чъмъ запаздывание силы тока по фазъ: она вызываеть явленіе, противод биствующее электродвижущей силь и уменьшающее силу тока. Когда токъ стремится усилиться, дъйствіе самоиндукціи стремится помѣшать этому усиленію. Чтобы произвести токъ въ 40 амперъ въ цъпи съ сопротивлениемъ въ 1¹/2 ома, при постоянномъ токѣ потребуется электродвижущая сила въ 60 вольтъ. Но 60 перемънныхъ вольтъ будетъ недостаточно, если цъпь обладаеть самоиндукціей. Явленіе усложняется еще тымь, что импульсы противодыйствующей электродвижущей силы тоже отстають, именно они отстають ровно на 1/4 періода отъ тока. Если напримъръ перемънный токъ съ п періодами въ секунду, имъющій силу въ C дъйствующихъ амперъ, проходитъ черезъ цъпь, коэффиціентъ самоиндукціи которой равенъ L, то противодъйствующая электродвижущая сила будеть $2\pi nLC^{-1}$) дъйствующихъ вольтъ. Если напримѣръ L=0.002 генри, n=50 пер. въ сек., и C=40 амперъ, то противолъйствующая электродвижущая сила будеть 25,1 вольта. Теперь, если мы пожелаемъ получить 40 дъйствующихъ амперъ въ цъпи, имъющей не только сопротивленіе въ 11/2 ома, но и указанный коэффиціентъ самоиндукціи, то намъ потребуется болье 60 вольть. Но требуемое




¹⁾ Разсчитать это можно слѣдующимъ образомъ. По опредѣденію коэффиціентъ самоиндукціи L есть число магнитныхъ линій; создаваемыхъ цѣпью, когда сила проходящаго по ней тока равна единицѣ. Слѣдовательно когда сила тока равна C, то число магнитныхъ линій будетъ CL. Такъ какъ электродвижущая сила самоиндукціи пропорціональна скорости измѣненія этой величины, то мы можемъ написать $E = L \frac{dc}{dt}$. Мы предполагаемъ, что C есть синусоидальная функція отъ t т. е. $C = C_0 \sin 2\pi nt$, гдѣ C_0 —есть наибольшее значеніе C. Произведя нужное дифференцированіе по t, получимъ $\frac{dc}{dt} = 2\pi n C_0 \cos 2\pi nt$. Такъ какъ корень квадратный изъ средней ариөметической суммы квадратовъ синусовъ и косинусовъ будетъ одинъ и тотъ же, то мы и получимъ для E величину $2\pi n CL$, но только фаза ея будетъ отличаться отъ фазы тока на $^{1/4}$ періода.

число не будетъ 60-25,1 вольта. Законъ Ома становится въ этомъ случать непримънимымъ. Чтобы найти, сколько намъ потребуется вольтъ, придется прибъгнуть къ помощи геометрии.


Построимъ волнообразную кривую OAbd (фиг. 12), которая изображала бы вольты, нужные, чтобы получить токъ въ сопротивленіи, если бы въ немъ не было самоиндукціи. Масштабъ чертежа можетъ быть выбранъ такъ, чтобы ордината aA изображала число 60. Эту кривую можно назвать кривой тока. Затъмъ построимъ кривую -pLC, которая изображала бы вольты необходимые для уравновъшенія дъйствія самоиндукціи. Тутъ черезъ

Фил. 12.



p для сокращенія обозначено произведеніе $2\pi n$. Ордината въточкb о равняется b обозначено кривой тока на b періода, такъ какъ когда токъ возрастаеть съ наибольшей быстротой, какъ въ точкb од равняется самоиндукціи будеть наибольшее. Соединимъ теперь въ одно объ кривыя, складывая ихъ соотвътственныя ординаты, и построимъ такимъ образомъ пунктирную кривую съ максимумомъ въ точкb . Это будеть кривая вольть, которые нужно имъть въ цb пи съ самонидукціей, чтобы получить требуемый токъ. Легко видb то кривая тока достигаеть максимума нb сколько поздb е кривой вольть. Сила тока отстаеть по фазb оть электродвижущей силы. Если b изображаеть время полнаго періода, отрb зокъ b и амперъ.


На фиг. 13 тоже самое представлено на круговой діаграмм $\frac{1}{5}$, подобной діаграмм $\frac{1}{5}$ фиг. 9. Прямая AO изображаєтъ работающіє вольты $R \times C$, прямая же AD, лежащая подъ прямымъ угломъ къ OA, изображаєтъ вольты, производимые самоиндукціей, т. е. pLC. Складывая ихъ, какъ складываютъ силы, получимъ прямую OD, изображающую приложенные къ ц $\frac{1}{5}$ пи вольты. Проэкціи этихъ



откуда

трехъ длинъ на вертикальную линію, когда діаграмма вращается вокругъ центра O, даютъ значеніе этихъ трехъ величинъ въ каждый моментъ. Уголъ AOD или φ , на который сила тока отстаетъ отъ приложенной электродвижущей силы, называется угломъ отставанія или запаздыванія. Какъ бы ве лики не были самоиндукціи и частота, уголъ φ никогда не можетъ быть больше 90_0 . Если OA равняется 60 и AD—25,1, то

ОП будетъ равняться 65 вольтамъ. Выражая сказанное форму-



лой, мы должны написать, что число приложенныхъ вольта должно быть таково, чтобы


$$E^{2} = (RC)^{2} + (pLC)^{2}$$

$$C = \frac{E}{\sqrt{P^{2} + \kappa^{2}L^{2}}}.$$

Знаменатель, входящій въ послѣднюю формулу, называется кажущимся сопротивленіем в цѣпи.

Изъ чертежей 14 и 15 видно, что tang $\varphi = \frac{pLC}{RC}$ или tang $\varphi = \frac{pL}{R}$. Очевидно, что вліяніе самоиндукцій сводится кътому, что сопротивленіе цієпи какъ бы возрастаеть отъ R до $\sqrt{R^2 + p^2L^2}$.

На самомъ дѣлѣ сила перемѣннаго тока зависитъ не отъ истиннаго сопротивленія цѣпи, но отъ кажущагося. Въ то же время сила тока отстаетъ такъ, какъ будто бы уголъ, который мы обозначили черезъ Θ , будетъ не Θ , а $(\Theta - \varphi)$, такъ что уравненіе для величины C въ какой-либо моментъ, когда $E = D \sin \Theta$, будетъ



Эта формула есть выраженіе закона Максвелля для періодическихъ токовъ, въ которыхъ самоиндукція вызываетъ запаздываніе. Такъ какъ на показанія измѣрительныхъ приборовъ не вліяетъ уголъ отставанія, и они указываютъ дѣйствующіе вольты и амперы, то обыкновенно достаточна болѣе простая формула для С, приведенная выше.

Емкость, введенная въ цѣпь (фиг. 16 и 17) перемѣннаго тока напр. посредствомъ включенія конденсатора, заставляеть токъ упреждать по фазѣ электродвижущую силу. Дѣйствительно, когда вольты мѣняются наиболѣе быстро (какъ въ точкѣ О на фиг. 11), переходя отъ отрицательныхъ значеній къ положительнымъ, токъ, идущій въ конденсаторъ, будетъ наибольшимъ. Такимъ образомъ наивысшая точка кривой тока будетъ приблизительно на 90° впереди наибольшей точки кривой вольтъ. Конденсаторъ стремится не продолжить токъ, но направить его обратно и заставляетъ его измѣнить направленіе раньше, чѣмъ измѣнится направленіе вольтъ. Поэтому реакція емкости *) выражается форму-

Прим. пер.

^{*)} Реакціей емкости и реакціей самоиндукціи мы будемъ называть величины $\frac{1}{pK}$ и pL. Величину же $\left(pL - \frac{1}{pK}\right)$ — реакціей цъпи.

лой — $\frac{1}{pK}$ и уголъ ϕ будетъ такимъ, что tang $\phi = \frac{1}{pKR}$. Кажущееся сопротивленіе будетъ $\sqrt[4]{R^2 + \frac{1}{p^2K^2}}$.

Если въ цъпи есть одновременно и самоиндукція и емкость, то

tang
$$\varphi = \left(pL - \frac{1}{pK}\right) \times \frac{1}{R}$$
.

Реакція ціпи будеть

$$pL - \frac{1}{pK}$$

Кажущееся сопротивленіе

$$\sqrt{R^2 + \left(pL - \frac{1}{pK}\right)^2}$$

Такъ какъ емкость и самоиндукція производять обратныя дѣйствія, то ихъ можно заставлять нейтрализовать другъ друга. Ихъ дѣйствія будутъ какъ разъ взаимно уравновѣшиваться, когда

$$L = \frac{1}{p^2 K}.$$

Въ этомъ случа токи подчиняются прямо закону Ома.

Легко видъть, что если какая-нибудь цъпь обладаетъ малымъ сопротивленіемъ, но значительной реакціей, то сила тока будетъ зависъть почти исключительно отъ этой послъдней. Напримъръ, если $p \ (=2\pi n)$ будетъ 1000, а L=10 генри и R=1 ому, то сопротивленіемъ можно совершенно пренебрегать и считать

$$C = \frac{E}{pL}$$
.

Катушки съ большимъ кажущимся сопротивленіемъ (съ большой самоиндуціей) и съ малымъ истиннымъ сопротивленіемъ иногда употребляются для измѣненія силы перемѣннаго тока и называются тогда реагирующими (реакціонными) катушками Если токъ пускать черезъ конденсаторъ малой емкости (напр.

съ $K=\frac{1}{10}$ микрофарады, т. е. $\frac{1}{pK}=10000$), то токъ, входящій въ конденсаторъ и выходящій изъ него, будетъ зависѣть только отъ емкости и отъ частоты тока, а не отъ сопротивленія, такъ что его величина будетъ

$$C = E_p K$$
.

Что касается измъренія энергіи перемъннаго тока, то тутъ слъ-

дуеть принимать во вниманіе особыя соображенія. Если съ цълью измърить количество энергіи, доставляемое двигателю или въ какую-нибудь другую часть пъпи. питаемой перемънными токами, мы измъримъ отдъльно при помощи амперметра и вольтметра, амперы и вольты и затъмъ перемножимъ ихъ, мы получимъ число кажущихся ваттовъ — величину часто значительно превосходящую число истинныхъ ваттовъ, что происходитъ вся вствие существованія разности фазъ, существованіе которой, такъ сказать, не принимаетея во вниманіе измърительными инструментами. Истинное количество энергіи (истинное число ваттовъ) въ дъйствительности равняется W = CV Соз φ , гдС и V числа дъйствующихъ вольтъ и амперъ, а ф-уголъ отставанія. Однако величина этого послъдняго очень часто неизвъстна. Потому приходится при подобныхъ измъреніяхъ прибъгать къ ваттметрамъ. Наиболье употребительная форма послъднихъ-это электродинамометръ, устроенный такъ, чтобы катушка съ большимъ сопротивленіемъ была бы безъ самоиндукціи. Всегда, когда разность фазъ очень велика (происходитъ ли она отъ запаздыванія или упрежденія), энергія тока, отстающаго или упреждающаго вольты, будеть мала. Токъ будеть почти безваттныма. Таковъ напримъръ случай, когда токъ проходитъ черезъ реагирующую катушку или конденсаторъ, если сопротивление цъпи не велико.

Многофазные генераторы.


Послѣ всего сказаннаго мы можемъ перейти къ разсмотрѣнію вопроса о многофазныхъ генераторахъ. Въ короткихъ словахъ принципъ устройства многофазныхъ генераторовъ состоитъ въ томъ, что арматура альтернатора снабжается катушками, сгруппированными серіями по двѣ, по три или больше, которыя начинаютъ дѣйствовать въ теченіе каждаго періода послѣдоватально одна послѣ другой.

До сихъ поръ мы предполагали, что индукторы альтернатора неподвижны, вращается же арматура. Но это не необходимо. Наобороть, въ большинствъ альтернаторовъ, какъ однофазныхъ, такъ и многофазныхъ, принято обратное расположение: индукторы вращаются, а арматура неподвижна. Предпочтение, оказываемое такому расположению органовъ машины, зависить отъ

Digitized by Google

сравнительной легкости изоляціи обмотки арматуры, когда она неподвижна, а это очень важно, особенно когда для цълей передачи энергіи на большія разстоянія примъняются высокія напряженія.

Фил. 18.




Передача энергіи отъ простого однофазнаго альтернатора къ простому синхронному двигателю.

Представимъ себъ теперь—мы разсмотримъ простъйшій альтернаторъ съ неподвижной арматурой—кольцо съ двумя катушками, намотанными на двухъ противулежащихъ его частяхъ, внутри котораго вращается индукторъ, имъющій видъ прямого бруска съ двумя полюсами.

На фиг. 18 представлены двѣ такія элементарныя машины, соединенныя двумя проводами, какъ бы для передачи энергіи. Одна служитъ генераторомъ и для ея вращенія требуется или паровая машина, или тюрбина, другая вращается какъ синхронный двигатель. Какъ всѣмъ хорошо извѣстно такой двигатель самъ по себѣ не приходитъ во вращеніе. Чтобы онъ началъ вращаться, его надо сначала довести до опредѣленной скорости руками или какъ-нибудь иначе. Когда же онъ будетъ пущенъ такимъ образомъ въ ходъ, то уже онъ будетъ вращаться абсолютно синхронично съ генераторомъ и его электродвижущая сила будетъ почти противуположна по фазѣ электродви-

жущей силь генератора. Нъкоторые изъ самыхъ первыхъ альтернаторовъ—Лонтена и Грамма—имъли вращающіеся многополюсные индукторы и внышнюю неподвижную арматуру. Альтернаторы Грамма начали строиться около 1877 г. для питанія перемьнымъ токомъ свычей Яблочкова. Чертежъ этой машины (фиг. 19) показываетъ, что она имъетъ восемь вращающихся полюсовъ, поочередно сыверныхъ и южныхъ. Арматура состоитъ изъ кольцевого сердечника, составленнаго изъ жельзныхъ дисковъ, снабженнаго катушками изъ мъдной проволоки, въ которыхъ индуктируется перемыный токъ.

Оказывается (какъ мы сейчасъ увидимъ), невыгодно дѣчто лать отд Бльныя катушки слишкомъ широкими. Наоборотъ, чѣмъ болъе сблизить катушки каждой группы, тъмъ лучше онъ дъйствуютъ. Поэтому на описываемой машинт лолжно было бы быть только восемь узкихъ катушекъ — по одной противъ каждаго полюса. Но тогда на сердечникъ арматуры осталось бы слишкомъ



Альтериаторъ Грамма.

много свободнаго мѣста. Граммъ и заполнилъ все свободное мѣсто другими катушками. Число секцій въобмоткѣ арматуры стало такимъ образомъ въ четыре раза больше, чѣмъ число полюсовъ и получилась возможность сгруппировать ихъ такъ, чтобы они питали четыре отдѣльныя цѣпи. Ясно, что вращающіеся полюсы будутъ проходить передъ четырьмя сосѣдними секціями послѣдовательно, такъ что четыре образующихся тока будутъ отличаться по фазъ одинъ отъ другого. Граммъ зналъ или нашелъ, что не слѣдуетъ соединять всѣ катушки между собой. Онъ

соединилъ между собой только тѣ, которыя всегда одновременно находились передъ полюсами. Такъ что въ арматурѣ получилось четыре отдѣльныхъ цѣпи, каждая состоящая изъ восьми секцій, соединенныхъ послѣдовательно. Эти четыре отдѣльныя обмотки соединялись съ четырьмя тоже отдѣльными внѣшними цѣпями, изъ которыхъ каждая питала опредѣленное число свѣчей Яблочкова. Альтернаторъ Грамма является такимъ образомъ несомнѣнно многофазнымъ генераторомъ, но также несомнѣнно что Граммъ никогда не пытался комбинировать токи разнящіеся по фазѣ для какой-нибудь полезной цѣли и даже нѣтъ никакихъ свѣдѣній о томъ, считалъ ли онъ такую комбинацію возможной. Наобороть онъ всегда отдѣлялъ цѣпи именно потому, что въ нихъ индуктировались токи, фазы которыхъ не совпадали.

Фил. 20.





Схема двухфазной передачи энергіи.

Большіе двухфазные альтернаторы въ Паддингтонъ, спроэктированные Гордономъ, начали работать въ 1883 г. Въ 1886 г. Виннъ (Wynne) предложилъ систему распредълительныхъ цъпей, «по которымъ пропускались перемънные токи такъ, что, котя быстрота перемънъ и была одинакова во всъхъ, но моменты, когда происходили перемъны направленія, были различны".

Замѣтимъ, кстати, что въ каждомъ типѣ альтернатора, если его арматура намотана для однофазныхъ токовъ, на ней должны быть свободные промежутки. Если мы вернемся къ фиг. 18, то увидимъ, что на кольцѣ естъ много свободнаго мѣста, которое съ пользою можно заполнить обмотками. Предположимъ, напримѣръ, что между катушками A и A' на каждой машинѣ намотаны еще двѣ катущки B и B' и что эти новыя катушки на двухъ машинахъ соединены новой парой проводовъ b и b

Фил. 21



Два перемънные тока, разнящіеся на ¹/4 періода.

(фиг. 20). Ясно, что въ этихъ катушкахъ явится новый рядъ перемънныхъ токовъ, которые будутъ отставать отъ токовъ въ катушкахъ A и A' ровно на $^{1}/_{4}$ періода. Оба тока можно представить двумя волнообразными кривыми (фиг. 21). Электродвижущая сила въ A будетъ наибольшая какъ разъ въ тотъ моментъ, когда полюсъ магнита будетъ проходить передъ ея серединой, такъ какъ въ этотъ моментъ скорость измѣненія намагниченія ея сердечника будеть наибольшая. Понятно, что положенія магнита, соотв'єтствующія максимумамъ индукціи въ $m{A}$ будуть соотвътствовать нулевой индукціи въ $m{B}$ и наоборотъ. Два перемънныхъ тока, отличающихся такимъ образомъ по фазъ на 1/4 періода, называются токами, находящимися «въ квадратур $extbf{t}$ ». Токи въ катушкахъ A двигателя, стремящіеся продвинуть впередъ полюсы индуктора, не будуть еще равны нулю, когда появятся токи въ катушкахъ B, такъ что въ двигателне будетъ мертвыхъ точекъ. Легко видеть, что въ двигателъ будетъ происходить равномърное перемъщение (вращение) результирующихъ полюсовъ по кольцу. Въ моменты, когда сила тока въ катушкахъ AA' будетъ наибольшая, сила тока въ катушкахъ BB' будеть нуль и намагничивающее лъйствіе $A\ A'$ произведеть въ кольцъ два двойныхъ полюса на противуположныхъ концахъ діаметра, проходящаго черезъ середины катушекъ В В'. Когда токъ въ катушкахъ AA' начнетъ ослабъвать, появится и начнеть усиливаться токъ въ катушкахъ $B\,B'$ и поэтому полюсы начинаютъ перемъщаться впередъ. Когда силы токовъ въ катушкахъ AA' и BB' станутъ равны, то A и B начнутъ дъйствовать вмѣстѣ какъ одна катушка, а A' и B'—какъ другая и полюсы будуть находиться посрединв между B и A' справа и посрединъ между B' и A слъва. Когда токъ въ катушкахъ BB'достигнетъ максимума, полюсы будутъ находится на серединъ катушекъ А и А'. Такимъ образомъ въ кольцъ двигателя получится пара вращающихся полюсовъ, производимыхъ токами, доставляемыми генераторомъ и магнитъ двигателя будетъ все время стремиться притянуться къ этимъ перемъщающимся полюсамъ. Въ двигателъ не будетъ никакихъ мертвыхъ точекъ. Двигатель самъ придетъ во вращение, если только его магнитъ не будетъ слишкомъ силенъ, и скорость его будетъ увеличиваться до техъ поръ, пока не будеть достигнутъ синхронизмъ. Въ этомъ и состоитъ громадное преимущество многофазныхъ токовъ: они позволяютъ устраивать двигатели, которые сами приходять въ движение. Однако это не единственное качество многофазныхъ генераторовъ. Мы видъли, что они позволяють удвоить количество меди на арматуре и, следовательно, служать какъ генераторы двойной работоспособности 1). Они правда будутъ требовать для своего вращенія вдвое больше паровыхъ силъ, но зато и сами дадутъ вдвое больше количество энергіи, причемъ вдобавокъ, не будутъ стоить вдвое дороже и будутъ занимать не больше мъста чъмъ однофазные. Слъдуетъ




¹⁾ См. Н. Georges "Сравнительная работоспособность арматуръ постояннаго, перемъннаго и многофазнаго тока", Elektrotechnische Zeitschrift, vol. XIII р. 236. Добровольскій при разборъ этой статьи упоминаетъ объ одной многополюсной машинъ постояннаго тока, дававшей 11000 ваттовъ. Тъ же индукторы съ трехфазной арматурой дали 30000 ваттовъ.

замътить еще, что реакции арматуры въ двухфазномъ ненераторъ не больше, чъмъ тъ, которыя получились-бы, еслибы ту же манину употребить, какъ однофазный альтернаторъ.

Предположимъ теперь, что вмъсто того, чтобы устраивать двъ отдъльныя группы катушекъ, мы устроили ихъ три, какъ это и дълалъ на самомъ дълъ Граммъ въ нъкоторыхъ изъ своихъ машинъ небольшаго размъра. При этомъ устройствъ мы бы получили три тока, разнящихся другъ отъ друга по фазъ. Если бы катушки были расположены въ арматуръ такъ, какъ указано на фиг. 22, то мы бы могли соединить въ одну цъпь катушки А


(причемъ эти катушки должны быть или намотаны поочередно съ лѣва на право и съ права на лѣво или соединены соотвѣтствующимъ образомъ), въ другую катушки В и въ третью катушки С. Ясно, что въ каждой изъ этихъ цѣпей электродвижущая



Трехфазный генераторъ.

сила будетъ регулярно увеличиваться и уменьшаться и что элек-

Фп1. 23.




Трехфазные токи, разнящіеся по фазѣ на 60°.


тродвижущая сила въ B не достигнетъ своего максимума до тъхъ поръ, пока электродвижущая сила въ A не перейдетъ че-

резъ максимумъ и не начнетъ уменьшаться. Три получающіеся тока съ ихъ разностью фазъ могутъ быть изображены тремя кривыми, какъ на фиг. 23. Такъ какъ въ машинъ угловое разстояніе отъ одного съвернаго полюса до слъдующаго съвернаго же, соотвътствуетъ «полному періоду» (стр. 7) или цолному обороту (360°) точки на вспомогательномъ кругъ (фиг. 8), то ясно, что наши три тока будутъ разниться другъ отъ друга по фазъ на 60°. Если бы мы устроили для каждой цъпи отдъльный прямой и обратный проводъ, то намъ бы пришлось для соединенія машины съ двигателемъ (3-хъ-фазнымъ), который она питаетъ, проложить 6 проводовъ. Но, какъ мы увидимъ дальше, можно, устроивъ соотвътствующія соединенія, уменьшить это число до

Фиг. 24.


Фил. 25.






четырехъ и даже трехъ, а если примънить возвратъ черезъ землю, то число проводовъ можно уменьшить до двухъ.

Раньше, чъмъ перейти къ разсмотрънію современныхъ многофазныхъ генераторовъ, мы должны посвятить нъсколько времени изученію вліянія ширины катушекъ въ обмоткъ арматуры. Возьмемъ вращающіеся многополюсные индукторы (фиг. 24), и предположимъ, что полюсные наконечники у нихъ имъютъ такую форму, что образующееся въ промежуткъ между ними и сердечникомъ арматуры магнитное поле вызываетъ въ каждомъ проводникъ, въ немъ перемъщающемся, электродвижущую силу, которую можно изобразить правильной волнообразной кривой Мы будемъ обозначать электродвижущія силы, направленныя къ читателю точками въ центръ съченія проводника, а электродвижущія силы, направленныя ото читателя—крестиками. При расположеніи проводниковъ, указанномъ на фиг. 25, появится электродвижущая сила, направленная впередъ къ читателю въ тъхъ изъ нихъ, передъ которыми проходилъ слѣва направо южный полюсъ. Эти электродвижущія силы не будутъ, однако, равны во всѣхъ сосѣднихъ проводникахъ: они будутъ больше въ тѣхъ, которые болѣе активны т. е. въ тѣхъ, которые проходятъ черезъ наиболѣе сильное магнитное поле. Каждый проводникъ пройдетъ черезъ тотъ же циклъ индукціонныхъ явленій, но очевидно, что максимумъ этихъ явленій наступаетъ послѣдовательно сначала въ одномъ, потомъ въ другомъ и т. д. Для удобства мы предположимъ, что этотъ максимумъ наступаетъ въ каждомъ проводникъ тогда, когда передъ нимъ проходитъ середина полюснаго наконечника. Если теперь (какъ это и дѣлается на самомъ дѣлѣ) нѣсколько такихъ проводниковъ соединены послѣдовательно (фиг. 26), такъ-что они образуютъ катушку, то въ той катушкъ электродвижущія силы, индуктированныя въ отдѣльныхъ про-



водникахъ, будутъ складываться. Мы представимъ себъ все это яснъе, если взглянемъ на черт. 26, гдъ два полюса, движущіеся слъва на право, изображены позади катушки. Черезъ нъкоторый промежутокъ времени, позади катушки очутится о динъ съверный полюсъ (фиг. 27). Этотъ рисунокъ показываетъ, что нътъ выгоды имъть катушки другъ отъ друга на разстояни меньшемъ, чъмъ ширина полюснаго наконечника, такъ какъ въ этотъ моментъ электродвижущія силы въ отдъльныхъ проводникахъ ихъ составляющихъ направлены въ противуположныя стороны. Принимая во вниманіе распредъленіе магнитнаго поля, выгоднъе

даже дълать катушки болье узкими, чъмъ полюсние наконечники. Электродвижущая сила въ катушкъ изъ опредъленнаго числа оборотовъ проволоки будетъ тъмъ больше, чъмъ они ближе подходять одинъ къ другому, такъ, чтобы наибольшая индукція въ нихъ была бы въ одинъ и тотъ же моментъ.



Сказанное можно сдѣлать болѣе яснымъ, если прибѣгнуть къ часовой діаграммѣ. Предположимъ, что наибольшая электродвижушая сила, развивающаяся въ одномъ изъ проводниковъ изображается радіусомъ OA (фиг. 28). Проэкція этого радіуса,на вертикальный діаметръ, т. е. длина OP, даетъ величину электродвижущей силы въ моментъ, когда уголъ AOP соотвѣт-

ствуетъ фазѣ индукцін. Пусть другіе проводники будутъ расположены нъсколько впереди, такъ что ихъ электродвижущія силы будутъ изображены радіусами OBи OC. Постараемся найти, какова будетъ общая электродвижущая сила этихъ проводниковъ, если ихъ вс хъ соединить последовательно. По общему правилу для сложенія величинъ, имъющихъ направленіе (векторовъ), мы найдемъ ихъ равнодъйствующую, проведя изъточки A прямую AB^\prime равную и параллельную OB, изъ точки B'—прямую B'C' равную и параллельную OC и соединя точки O и C'. Прямая OC' и изобразить получающуюся наибольшую электродвижущую силу, а ея проэкція на вертикальную прямую, —величину электродвижущей силы получающейся отъ соединенія трехъ проводниковъ, въ разсматриваемый моменть. Если бы вст они были очень близки другъ къ другу, такъ что не было бы никакой разности фазъ, то суммарная наибольщая электродвижущая сила была бы $OA^{\prime\prime\prime}$, а электродвижущая сила въ разсматриваемый моментъ равная проэкціи OA''' на вертикальную линію, была бы OP'''.

Полезно пояснить сказанное численнымъ примъромъ. Положимъ что въ каждомъ проводникъ появляется электродвижущая силадъйствующая величина которой равняется и вольту. Если три такихъ проводника соединить послъдовательно, то получающаяся электродвижущая сила будетъ равна 3 вольтамъ только тогда,

когда эти проводники расположены другъ къ другу такъ близко, что электродвижущая сила достигаетъ въ нихъ максимума одновременно. Малъйшее разстояние между ними должно понижать получающуюся отъ ихъ соединенія электродвижущую силу.

Понятно, что крайне полезно вычислить коэффиціентъ пониженія, зависящій отъ ширины катушки, для всякой угловой величины этой катушки. Будемъ буквой ψ обозначать разность фазъ между середнимъ проводникомъ катушки и крайними ея проводниками съ объихъ сторонъ. Если машина снабжена двухполюснымъ магнитомъ, то величина ψ равняется просто половинъ угловой ширины (выраженной въ радіанахъ) катушки. Если машина многополюсная, имъющая напримъръ p паръ полюсовъ, то уголъ разности фазъ ψ будетъ равняться половинъ угловой ширины умноженной на p. Если линейная ширина катушки, измъренная по окружности, равняется b, а діаметръ машины—d, то уголъ ψ (разность фазъ соотвътствующая половинъ ширины) будетъ

$$\psi = \frac{p}{d}$$

Средняя величина дъйствующей электродвижущей силы для всъхъ проводниковъ, занимающихъ ширину катушки, выразится формулой

$$\frac{1}{\psi_{0}} \int_{0}^{\psi} e \cos \gamma d\gamma$$

гдѣ e —величина дѣйствующей электродвижущей силы въ какомъ нибудь проводникѣ, а γ разность фазъ электродвижущихъ силъ въ среднемъ проводникѣ катушки и въ этомъ проводникѣ. Если мы назовемъ ту часть этого выраженія, которая зависитъ отъ ψ , «коэффиціентомъ ширины» и обозначимъ его буквой q, то, по интегрированіи, получимъ:

$$q = \frac{\sin \psi}{\psi}$$

Чтобы, для ясности, привести нъсколько численныхъ величинъ этого коэффиціента, вычислимъ его для нъсколькихъ машинъ, устройство которыхъ будетъ описано дальше.

Напримъръ, для арматуры съ кольцевой обмоткой, состоящей, изъ четырехъ катушекъ, занимающей каждая цълый квадрантъ (какъ это бываетъ въ нъкоторыхъ двухфазныхъ двигателяхъ см. фиг. 49), величины ψ и q будутъ:

$$\psi = 45^{\circ} = 0.785$$
 радіановъ $q = 0.90$.

Для арматуры съ кольцевой же обмоткой, но состоящей изътрехъ катушекъ, занимающихъ каждая пространство въ 120° (см. фиг. 54):

$$\psi = 60^{\circ} = 1,05$$
 радіана $q = 0.82$.

Для арматуры съ кольцевой обмоткой, состоящей изъ шести катупекъ, занимающихъ каждая 60° (см. фиг. 57):

$$\psi = 30^{\circ} = 0,523$$
 радіана $q = 0,95$.

Для примъра разсмотримъ еще двухфазный многополюсный генераторъ, въ которомъ проводники, составляющіе обмотку арматуры, вставлены въ отверстія въ дискахъ сердечника. Эти отверстія равномърно распредълены по окружности, притомъ такъ, что между двумя сосъдними одноименными полюсами (напр. съверными) ихъ помъщается 12. Въ этомъ случать шесть проводниковъ принадлежатъ току одной фазы, шесть—другой и притомъ въ каждой группъ въ трехъ проводникахъ токъ идетъ въ одномъ направленіи, въ трехъ—въ другомъ. Три проводника одной груп-

пы занимають четверть всей ширины, т. е. занимаемое ими пространство соотвътствуеть углу въ 90° на вспомогательномъ кругъ. Такъ какъ проводники заключены въ каналахъ, то угловое дъйствующее разстояніе между двумя крайними проводниками, изътрехъ, равняется 60°, а половина его 30°. Слъдовательно q = 0.95.

Раньше, чъмъ покончить съ вопросомъ о сложении электродвижущихъ силъ, фазы которыхъ не одинаковы, замътимъ, ч



Фиг. 29.

принципъ сложенія векторовъ, 1), который мы примѣнили, ведетъ къ очень простому результату, если складываются двѣ электродвижущія силы. Пусть (фиг. 29) OP изображаєтъ одну изъ нихъ, OQ— другую. Тогда разность фазъ между ними изобразится угломъ POQ, который мы обозначимъ черезъ φ . Складывая эти силы обыкновеннымъ образомъ, т. е. проводя прямую PR равную и параллельную OQ, получимъ равнодѣйствующую OR, которая представитъ величину и фазу результирующей электродвижущей силы. Изъ геометріи извѣстно, что

$$OR = \sqrt{OP^2 + OQ^2 + 2OP \times OQ\cos\varphi}$$
.

Это выраженіе очевидно будеть наибольшимь, когда $\cos \varphi = 1$ или уголь $\varphi = 0$, т. е. когда разности фазь нѣть.

Современные многофазные альтернаторы.

Мы теперь достаточно подготовлены для того, чтобы начать ознакомленіе съ нъсколькими современными многофазными машинами.


Начнемъ съ трехфазныхъ генераторовъ, работающихъ въ Лауффенъ. Они приводятся въ движеніе тюрбинами, постановленными на Неккеръ и установлены въ 1891 г. для снабженія токомъ города Гейльборна, находящагося отъ Лауффена на разстояніи 6 миль. Однако они были раньше всего примънены для знаменитой, ставшей исторической, передачи энергіи изъ Лауффена во Франкфуртъ, находящійся отъ него на разстояніи 110 миль, устроенной на время электрической выставки. Эти генераторы построены Цюрихскимъ заводомъ Эрликонъ по проэкту инж. Броуна. Ихъ неподвижная внъшняя арматура снабжена зигзагообразной обмоткой, составленной изъ проводниковъ, помъщенныхъ въ отверстія, продъланныя въ сердечникъ. Вращающіеся индукторы помъщены внутри арматуры. На фиг. 30 представленъ внъшній видъ машины, а на фиг. 31 видъ индукторовъ, когда арматура удалена. Машина даетъ три тока, каждый въ 1400 амперъ и приблизительно 50



^{*)} Cm. Thomson and Tait «Treatise on Natural Philosophy» Vol. 1 § 58.

вольтъ. Она требуетъ на свое вращение со скоростью 150 оборотовъ въ минуту 300 силъ. Внъшній діаметръ арматуры равняется 189,4 сант. (около 6 фут.), внутренній 176,4. Общая толщина сердечника, параллельно валу, равняется 38,0 сант. Вблизи внутренней периферіи въ сердечникъ продълано 96 круглыхъ цилиндрическихъ каналовъ въ 33 мил. въ діаметръ, на разстояніи 60 мил.






Трехфазный альтернаторъ Броуна, установленный въ Лауффенъ.

одинъ отъ другого. Въ каждый изъ этихъ каналовъ помѣщена азбестовая трубка, внутри которой вставленъ сплошной мѣдный стержень въ 29 мил. въ діаметрѣ. Части сердечника, имѣющія форму сегментовъ, штампованныя изъ листового желѣза, помѣщены въ прочную чугунную раму. Обмотка, если ее можно такъ назвать, состоитъ изъ трекъ отдѣльныхъ частей, причемъ каждая изъ никъ образована 32 стержнями, соединенными между собою зигзагообразно, по слѣдующей схемѣ:


Группа	A	Ι,	4,	7,	10	•	•	91,	94
Группа	\boldsymbol{B}	95,	92,	89,	86		•	5,	2
Группа	\boldsymbol{C}	93,	90,	87,				3,	96

Фи1. 31.



Индукторы Лауффенскаго трехфазиаго альтернатора.


Фи1. 32.



Развернутая схема обмотки трежфазнаго альтернатора.

Концы нумеровъ 94, 2 и 96 соединены вмѣстѣ въ точкѣ *J*, концы же нумеровъ 1,95 и 93 присоединены каждый къ отдѣльному внѣшнему зажиму. Такимъ образомъ получается звѣздообразная обмотка (см. стр. 43). На фиг. 32 видны указанныя соединенія, общая же схема обмотки показана на фиг. 33.

Фиг. 33.



Обмотка трехфазнаго альтернатора.

Междужельзное пространство т. е. пространство между сердечникомъ арматуры и полюсными наконечниками индукторовъ, имъетъ толщину въ 6 мил. Индукторы — 32 полюсные, съодной магнитной цъпью. Эти индукторы отличаются прочностью и простотой устройства. Намагничивающая катушка намотана въ горлъ, устроенномъ на окружности особаго чугуннаго шкива, къ бокамъ котораго привинчены стальныя щеки, каждая снабженная 16


полюсными наконечниками. Поверхность каждаго изъ этихъ наконечниковъ 36×16 кв. сант. Горло, въ которомъ помѣщена намагничивающая катушка, имѣетъ 18 сант. въ ширину и 9 сант. въ глубину. Въ немъ помѣщается 496 оборотовъ мѣдной проволоки въ 5 мил. въ діаметрѣ. На фиг. 34 представленъ разрѣзъ части индукторовъ около периферіи, на фиг. 35 показано, какъ лежатъ въ перемѣнномъ порядкѣ полюсные наконечники N и S, прикрывая собою намагничивающую катушку. Такое устройство доводитъ расходъ на постройку и на возбужденіе машины до минимума. Дѣйствительно, въ этой машинѣ при разомкнутой внѣшней цѣпи на возбужденіе тратится только 100 ваттовъ,


т. е. $\frac{1}{20}$ процента работоспособности машины, а при полной нагрузкъ, когда реакція арматуры достигаетъ наибольшей величины, затрата на возбужденіе все таки далеко меньше 1°/0. Возбуждающій токъ доставляется маленькой вспомогательной динамомашиной. Этотъ токъ передается во вращающуюся часть посредствомъ двухъ гибкихъ метадлическихъ шнуровъ, соединяющихъ два изолирован-

ныхъ шкивика, и замѣняющихъ обыкновенныя щетки. При полной скорости и нормальномъ числѣ вольтъ, потери на треніе и гисте резисъ достигаютъ 3600 ваттовъ, т. е. меньше 1,7% всей энергіи, доставляемой машиной. Потери, вызываемыя сопротивленіемъ арматуры при полной нагрузкѣ, достигаютъ 3500 ваттовъ. Всѣ потери вмѣстѣ не превышаютъ 4% и промышленная отдача машины больше 95%. Нагрѣваніе, вслѣдствіе полнаго отсутствія паразитныхъ токовъ, очень ничтожно. Вѣсъ машины равенъ 4,5-

Фиг. 31.

Фиг. 35.





Разрѣзъ индукторовъ.

Видъ части индуктора.


тонны. Такъ какъ у нея 16 паръ полюсовъ, вращающихся со скоростью 150 оборотовъ въ минуту, то частота тока равняется 40 періодамъ въ секунду. Электродвижущая сила, образующаяся въ каждой изъ трехъ обмотокъ и измѣряемая между общимъ соединительнымъ зажимомъ и соотвѣтствующимъ внѣшнимъ зажимомъ, можетъ быть доведена до 55 вольтъ.

Въ помъщаемой нижъ таблицъ приведены нъкоторыя данныя, касающіяся этой машины, полученныя комиссіей экспертовъ подъ предсъдательствомъ проф. Вебера въ 1891 г.

Число силъ тюр- бины.	Число электр. силъ про- изводим. альтерна- торомъ.	Число потерян- ныхъ силъ.	Отдача въ проц.	Сила тока въкаждой цѣпи.	Вольты между общ. за- жимомъ и виъш- ними.	Число обор. въ минуту.
87,4	75,1	12,3	88	336	54,7	150
120,1	107,5	12,6	90	470	56,1	150
154,7	142,2	12,5	92	644	54,2	149,7
167,2	154,4	12,8	92,6	677	55,9	149,5

Испытанія не производились при полной нагрузкѣ, но эксперты замѣтили, что, если предположить, что потери будутъ возрастать въ томъ же отношеніи, какъ онѣ возгастали при опытахъ (см. таблицу), то отдача при полной нагрузкѣ (при 300 силахъ) достигнетъ $95.4^0/o$.


Фиг. 36.



Устройство арматуры въ этой машинъ заслуживаетъ особеннаго вниманія. Брауну принадлежитъ честь введенія въ практику укладки проводниковъ въ каналы, высверленные въ сердечникъ.

Въ настоящее время почти во всъхъ многофазныхъ машинахъ, генераторахъ или двигателяхъ, безразлично, проводники помъща-

Фил. 37.




ются или въ такихъ каналахъ или въглубокихъ желобахъ. Зубчатые сердечники, подобные изображенному на фиг. 36, въ настоящее время примѣняются почти во

всткъ американскихъ динамомащинахъ и двигателяхъ. Цилиндри-

ческие же каналы—въ швейцарскихъ. Заводъ Эрликонъ примъняетъ каналы съ круговымъ съченіемъ; заводъ Brown, Boveri & Со въ Баденъ (Швейцарія) иногда тоже примъняетъ такіе каналы, но чаще въ машинахъ этого завода примъняются каналы съ эллиптическими съченіями въ 50 мил. длиной и 20 мил. шириной, (фиг. 37) причемъ для изоляціи употребляются толстыя трубки того же съченія, приготовляемыя изъ особеннымъ образомъ обработанной бумажной массы.

Пом'вщение проводниковъ въжел во им ветъ много достоинствъ. Во-первыхъ въ механическомъ отношении конструкции улучшается

такъ какъ проводники при этомъ держатся прочно и дляихъукрѣпленія не нужно никакихъ обручей. Далъе пентробъжная сила не смашаетъ ихъ и сладовательно пространство между подвижной и неполвижной частью машины можетъ быть слълано гораздо уже, отчего уменьшается затрата на возбужденіе. Но еше большее значение имъютъ слъдующія два достоинства: Въ проводникахъ, заключенныхъ




Многофазный генераторъ фирмы Эрликонъ.

внутрь жельза, нътъ паразитныхъ токовъ и поэтому они не должны быть составными, а могутъ быть сплошными стержнями. Точно также проводники не испытываютъ тангенціальнаго притяженія, производимаго магнитнымъ полемъ: это притяженіе испытываетъ жельзо, а не мъдь.

Болъе современный трехфазный генераторъ, устраиваемый компаніей Эрликонъ, въ общемъ имъетъ такую же арматуру и такіе же индукторы, какъ только что описанный, но въ нихъ

сдъланы нъкоторыя детальныя улучшенія. Онъ описанъ въ третьемъ англійскомъ (1894) изданіи труда Каппа: «Электрическая передача энергіи». Внъшній его видъ изображенъ на фиг. 38.

Въ качествъ второго образца многофазныхъ генераторовъ, мы опишемъ большую 1000 сильную машину компаніи Вестингауза (въ Питсбургъ), бывшую на выставкъ въ Чикаго. Эта машина, представленная на фиг. 39, должна быть сравнена съ изображен-



Двухфазный генераторъ фирмы Вестингауза.

ной на фиг. 2. Это на самомъ дѣлѣ двойная машина, имѣющая пару совершенно одинаковыхъ индукторовъ, помѣщенныхъ рядомъ на общемъ валу, внутри двухъ одинаковыхъ арматуръ. Но арматуры «сдвинуты» одна относительно другой, т. е. онѣ помѣщены такъ, что одна изъ нихъ сдвинута относительно другой на уголъ равный половинѣ углового разстоянія между сосѣдними полюсами N и S. Простымъ поворотомъ одной изъ арматуръ

изъ этой машины можно сдѣлать простой однофазный альтернаторъ. При такомъ устройствѣ машины, принятіе двухфазной системы не сопровождается никакой экономіей ни въ мѣстѣ, занимаемомъ машиной, ни въ матеріалѣ, идущемъ на ея постройку. Работоспособность описываемаго альтернатора равняется 750 киловаттамъ; частота тока — при 200 оборотахъ въ минуту—равняется 60 періодамъ въ секунду. Индукторы состоятъ, каждый, изъ 36 полюсныхъ выступовъ, сдѣланныхъ изъ листовой мягкой стали, укрѣпленныхъ на внѣшней соединительной части. На каждой арматурѣ тоже 36 зубцовъ, между которыми помѣщены и укрѣплены катушки арматуры, намотанныя, какъ было описано раньше.

Нъсколько лътъ тому назадъ Вильямъ Стэнли устроилъ двухфазный альтернаторъ особаго типа, въ которомъ обмотки, какъ арматуры, такъ и индукторовъ, неподвижны, вращаются же только особыя желъзныя части.

Лондонская Компанія «Bruch Electrical Engineering Company» устроила двухфазный альтернаторъ извъстнаго типа машинъ Морди, измънивъ только арматуру. Именно, чтобы передвинуть половину катушекъ на половиную ширину одной катушки, сняли двъ катушки на противуположныхъ концахъ одного и того же діаметра. Подобное же измъненіе позволяетъ сдълать изъ машины Морди трехфазный альтернаторъ.

Совершенно также можно приспособливать и новъйшіе альтернаторы Каппа.


Въ послѣдніе года много различныхъ формъ многофазныхъ альтернаторовъ было введено въ практику фирмой Brown, $Boveri & C^0$ въ Швейдаріи. Всѣ они спроэктированы Броуномъ, бывшимъ прежде инженеромъ на заводѣ Эрликонъ.

Многія изъ этихъ машинъ отличаются отъ обыкновенныхъ альтернаторовь только тъмъ, что катушки, составляющія обмотку ихъ арматуръ, раздълены на двъ или на три группы, такъ, чтобы онъ давали двухфазный или трехфазный токъ.

Въ самое послъднее время Броунъ придумалъ новую форму индукторовъ, имъющихъ рядъ выступающихъ наружу полюсныхъ наконечниковъ. Особенность ихъ состоитъ въ томъ, что полюсные наконечники только черезъ одинъ снабжены обмоткой


промежуточные же, имъющіе съченіе большее, чъмъ наконечники съ обмоткой, остаются голыми. Еще одна особенность, введенная Броуномъ въ устройство обмотокъ альтернаторовъ 2-хъ, 3-хъ и однофазныхъ, которая также примъняется и въ обмоткахъ двигателей, состоитъ въ томъ, что соединительныя проволоки, т. е. про-

Фиг. 40.



волоки, соединяющія концы проводниковъ, выходящихъ изъ сердечника, располагаются въразличныхъ плоскостяхъ. Это устройство соединеній видно на фиг. 106^{ter} и на фиг. 171. Хотя это и деталь—однако деталь очень важная, т. к. это устройство уменьшаетъ возможность образованія короткаго замыканія. На черт. 40 это


Фиг. 41.



устройство соединеній изображено схематически. На немъ видно, какъ можно соединить объ группы катушекъ A и B въ двухфазномъ генераторъ такъ, чтобы для каждой петли воспользоваться двумя рядомъ лежащими отверстіями. Такое устройство имъетъ нъкоторое преимущество сравнительно съ тъмъ, когда пользуются

однимъ отверстіемъ большихъ размѣровъ, т. к. при послѣднемъ устройствѣ будетъ большее дѣйствіе на магнитную цѣпь, и полюсныя части индукторовъ будутъ грѣться сильнѣе. Кромѣ того, т. к. эти отверстія будутъ глубже въ радіальномъ направленіи, то магнитная утечка будетъ больше.

Фиг. 42.



На фиг. 41 показано примъненіе описываемаго способа соединенія къ обмоткъ трехфазнаго альтернатора, причемъ соединительныя части будуть лежать въ двухъ плоскостяхъ. Катушки \boldsymbol{A}

Фил. 43.



Зэнтикообразный альтернаторь Броуна.

Фил. 43b's.




Индукторъ зонтикообразнаго альтернатора.

будутъ конечно соединены послъдовательно и соединительныя части будутъ лежать то въ нижней, то въ верхней плоскости. То же будетъ и для катушекъ B и C (см. фиг. 106 ter.).

Фиг. 42 показываеть, какъ можно примънить къ устройству трехфазнаго генератора (или двигателя) сердечникъ, въ которомъ обмотка не заполнитъ всъхъ отверстій. Эта обмотка примънена была съ цълью избъжать необходимости устраивать новую серію штамповальныхъ машинъ для приготовленія дисковъ, изъ которыхъ составляются сердечники. Магнитныя реакціи слабъе, когда въ мъстахъ, указанныхъ на чертежъ, оставлены незанятые каналы, чъмъ когда сердечникъ въ этихъ мъстахъ не имъетъ отверстій.

Броуну принадлежить также изобрѣтеніе типа генераторовъ съ вертикальнымъ валомъ, столь удобно примъняемаго въ случаяхъ, когда для вращенія машины употребляются тюрбины. Въ настоящее время въ разныхъ мъстахъ работаетъ уже много такихъ машинъ Одна изъ такихъ машинъ, трехфазный генераторъ, работаетъ уже нъсколько льтъ въ Шененвертъ въ Швейцаріи (близь Ааро), снабжая токомъ двигатели большаго завода, и до сихъ поръ работаетъ отлично. Недавно въ городъ Ааро устроена центральная станція, машины которой приводятся въ движеніе тюрбинами, питаемыми водой отъ ръки Ааръ. Внъшній видъ такого «зонтикообразнаго» генератора представленъ на фиг. 43. Его подвижная часть — въ изображенной на чертежъ машинъ индукторы съ большимъ числомъ выдающихся наружу полюсныхъ наконечниковъ (фиг. 43 bis) — вращается на валу, къ которому она прикръплена на крестовинъ съ шестью спицами. Снаружи находится неподвижная арматура съ сердечникомъ, составленнымъ изъ дисковъ съ отверстіями, въ которыхъ помъщены стержни, составляющіе обмотку, соединенныя на концахъ угловыми соединительными частями. Компанія Эрликонъ построила также большіе альтернаторы «зонтикообразнаго» типа для станцій въ Беллегардь, Бремгартень и Гошфельденъ. На фиг. 44 представленъ видъ этой послъдней станціи. На рисункъ видны три генератора, спроэктированные Броуномъ въ 1890 г. Это трехфазныя машины, каждая въ 200 силъ, вращающіяся со скоростью 180 оборотовъ въ минуту. Исключая вертикальнаго вала, который непосредственно соеди-



Фил. 44. Трехфазные генераторы на центральной станціи въ Гошфельденѣ.


няется съ валомъ тюрбины, вращающей машину, эти генераторы во всемъ совершенно сходны съ Лауффенскими. Они даютъ разность потенціаловъ у зажимовъ въ 86 вольтъ. Для повышенія напряженія, каждый генераторъ соединенъ съ трехфазными трансформаторами, погруженными въ масло. Одинъ изъ этихъ трансформаторовъ виденъ въ правой части рисунка. Эти трансформаторы подымаютъ напряженіе до 13000 вольтъ и получаемый отъ нихъ токъ по тремъ проводамъ передается на заводъ Эрликонъ (находящійся на разстояніи 24 километровъ), гдѣ напряженіе при помощи такихъ же трансформаторовъ понижается до 190 вольтъ, и токъ этого напряженія примѣняется уже для освъщенія и движенія.

Ніагарскіе альпернаторы. Когда возникла идея примінить водяную силу Ніагарскаго водопада, компанія Cataract Construction предложила многимъ европейскимъ и американскимъ фирмамъ представить свои проекты. Машины должны были быть въ 5.000 силъ и дълать 250 оборотовъ въ минуту. Многіе изъ представленныхъ проектовъ были очень хороши, однако все-таки было решено, что все машины будуть построены въ Америке, такъ какъ пошлины и расходы по перевозкѣ были бы очень велики. если бы машины построили въ Европъ. Многія изъ проектированныхъ машинъ (въ томъ числѣ и проектированныя Броуномъ) были зонтикообразнаго типа. Однако, по многимъ причинамъ (главнымъ образомъ по причинъ трудностей постройки возникающихъ вслъдствіе большихъ размъровъ машинъ и скорости, которую онв должны имвть), проф. Форбсъ и Колеманъ Селлерсъ получили въ мат 1893 г. предложение составить новый проекть машинъ указаннаго типа. Проф. Форбсъ остановился на зонтикообразномъ типъ съ вращающимися внъшними индукторами, сообщенными выступающими внутрь полюсными выступами, связанными стальными кольцами, такъ какъ эти индукторы одновременно и прочны, и исполняютъ отлично роль маховиковъ. Онъ раньше спроектировалъ двухфазныя машины съ восемью полюсами, дающія токъ малой частоты, всего съ 16²/з періодами въ секунду. Однако, когда постройка машинъ была поручена компаніи Вестингауза, то ръшили окончательно допустить частоту въ 25 періодовъ и сдълать обмотку въ 2.000 вольтъ. Рисунокъ

машины, напечатанный въ свое время проф. Форбсомъ ¹), относится къ первоначальному типу, имъющему нъкоторыя усложненія, становящіяся лишними, когда число вольтъ было понижено съ 30.000 вольтъ до 2.000.

На фиг. 45 изображена въ разръзъ одна изъ Ніагарскихъ машинъ, построенныхъ въ дъйствительности. Внъшніе вращаю-






Разрѣзъ Ніагарскаго альтернатора въ 5000 силъ.

щеся индукторы состоять изъ стального кольца, къ которому съ внутренней стороны привинчены двънадцать, направленныхъ внутрь, чугунныхъ полюсныхъ выступовъ. Кольцо съ выступами подвъшено на крестовинъ съ шестью спицами на вертикальномъ валу. Валъ проходитъ сквозь бронзовую подпорку, укръпленную

^{1) &}quot;Journal of the Institution of Electrical Engineers" Novem. 1893.

стоящей на фундаментномъ кольцѣ, на которой укрѣплена неподвижная арматура. Сердечникъ этой арматуры составленъ изъ сегментовъ, штампованныхъ изъ тонкаго листоваго желѣза, скрѣпленныхъ вмѣстѣ восемью болтами изъ никкелистой стали. На внѣшней сторонѣ сердечника находятся 187 желобковъ, въ которыхъ помѣщаются мѣдные провода. Число этихъ послѣднихъ равняется 374. Они прямоугольнаго сѣченія (32×8 милим.) и





Ніагарскій генераторъ.

два такихъ проводника помъщаются рядомъ въ каждомъ желобкъ между зубцами сердечника. Для изоляціи примънена слюда. Всъ эти проводники соединены при помощи согнутыхъ на четырехъ стойкахъ, которыми снабжено чугунное кольцо. Это кольцо само укръплено внутри внъшней чугунной оболочки, соединительныхъ частей въ двъ отдъльныя цъпи. Напряженіе тока доставляемаго альтернаторами равняется 2.250 вольтамъ,

сила же въ двухъ цѣпяхъ 775 амперамъ. Скорость вращенія равняется 250 оборотамъ въ минуту. Такъ какъ число полюсовъ равно 12, то частота тока равняется 25 періодамъ въ секунду. Обмотки индукторовъ питаются постояннымъ токомъ (доставляемымъ вращательнымъ трансформаторомъ), черезъ два кольца, укрѣпленныхъ на верхней части вала. На фиг. 46 представленъ внѣшній видъ такого генератора. Его высота равняется 13 футамъ (приблизительно 4 метрамъ).

Страсбуріскіе генераторы. Трехфазные генераторы, построенные недавно для гор. Страсбурга Берлинской Allgemeine Geselschaft, принадлежать къ типу съ неподвижной арматурой и неподвижными индукторами.

Асинхронные пенераторы. Многими лицами, между прочимъ Броуномъ, было найдено, что асинхронные двигатели, какъ многофазные, такъ и однофазные, могуть дъйствовать какъ генеторы, если ихъ начать вращать со скоростью нъсколько превосходящею скорость, соотвътствующую синхронизму (см. гл. VI § 5). Но, однако, нельзя питать цепь, если располагають одной такой машиной, такъ какъ она не самовозбуждающаяся. Необходимо, чтобы въ цепи уже существоваль токъ переменный или многофазный. В фроятно для станцій, у которых в нагрузка склонна быстро маняться, было бы удобно вмаста съ другими генераторами им тъ одинъ или нъсколько асинхронныхъ, такъ какъ асинхронный генераторъ можно вращать, какъ ненагруженный двигатель, со скоростью немного меньшей, соотвътствующей синхронизму, все время пока токъ отъ него не требуется. Въ нужный моментъ, если увеличить просто скорость вращающейся его машины (не ожидая «синхронизаціи»), онъ начнетъ работать какъ генетаторъ и давать электродвижущую силу, импульсы которой будутъ синхроничны съ импульсами въ цъпи, хотя вращение генератора и не будетъ синхронично съ вращеніемъ другихъ питающихъ цёпь машинъ.

При нъсколькихъ опытахъ, произведенныхъ въ Швеціи Даніельсономъ 1) въ 1892 году, трехфазный асинхронный двигатель

¹⁾ Electrical World (N. J.) Jan. 1893, p. 44. Etectrical Review, XXXII, p. 169. Febr. 1893.

быль соединень съ трехфазнымъ синхроничнымъ генераторомъ. Затъмъ первый приводился во вращеніе и служилъ генераторомъ, а послъдній двигателемъ, который исцытывался нажимомъ. При этихъ опытахъ было найдено, что асинхронная машина не будетъ даватъ тока, єсли цъпь состоитъ только изъ сопротивленій (лампъ) или изъ сопротивленій съ самоиндукціей 1).


Прим. пер.

¹⁾ Т. е. необходимо имѣть въ цѣпи трехфазный двигатель

ГЛАВА И.

Комбинаціи многофазныхъ токовъ.

Раньше, чѣмъ возникла идея комбинировать токи различныхъ фазъ для приведенія во вращеніе двигателей, никто и не занимался изученіемъ способовъ соединенія въ системы отдъльныхъ группъ катушекъ, въ которыхъ индуктируются электродвижущія силы различныхъ фазъ. Комбинаціи токовъ двухфазныхъ или трехфазныхъ обыкновенно разсматривались въ примѣненіи къ двигателямъ, но этотъ вопросъ можетъ быть также съ пользою разсмотрѣнъ и въ примѣненіи къ генераторамъ. Существуетъ




два главныхъ способа соединять между собою многофазныя цѣпи, которые можно назвать соединеніемъ звпэдой и соединеніемъ многоугольникомъ. При соединенін звѣздой, катушки, въ которыхъ производится или поглощается энергія, соединяются однимъ концомъ въ общей точкѣ, отъ которой они расходятся звѣздообразно каждая къ своей линіи. Сравненіе этихъ двухъ системъ лучше всего сдѣлать дли частнаго случая трехфазнаго тока. На фиг. 47 изображено соединеніе звѣздой трехъ

катушекъ a, b и c, предназначенныхъ для полученія тока поочередно. Токъ входитъ и идетъ къ центру сначала черезъ a (и выходитъ черезъ одну или объ катушки b и c), затъмъ черезъ b, затъмъ черезъ c и т. д. На фиг. 48 показано соединеніе трехъ катушекъ p, q и r—треугольникомъ. При такомъ соединеніи катушки образуютъ замкнутый треугольникъ, присоединенный къ цъпямъ въ вершинахъ.

Существуетъ также нъсколько болъе сложныхъ способовъ соединенія, въ которыхъ одновременно примъняются системы треугольника и звъзды. На фиг. 60 показана одна изъ комбинацій этихъ системъ.

Ниже помъщенные рисунки относятся къ простому двухфазному току. Тутъ слъдуетъ разсмотръть нъсколько отдъльныхъ системъ соединенія.




1) Отопъльныя обмотки. Катушки на генераторъ, токи въ которыхъ всегда находятся въ одинаковыхъ фазахъ, можно соединять вмъстъ по любому изъ способовъ, примъняемыхъ въ однофазныхъ машинахъ. Точно также могутъ быть соединены между собою катушки, въ которыхъ индуктируются токи другой фазы. Такимъ образомъ получаются двъ совершенно отдъльныя цъпи, какъ это показано на фиг. 49, гдъ катушки а и с принадлежатъ къ одной цъпи, соединенной съ проводами т и о, а катушки в и d—составляютъ другую, совершенно отдъльную цъпь, соединенную съ проводами п и р.

2) Соединеніе звиздой. Катушки или группы қатушекъ им ьютъ

каждая одинъ конецъ, присоединенный къ общей точкъ соединення *J*, образуя такимъ образомъ звъзду. Свободные концы катушекъ присоединяются къ линейнымъ проводамъ, какъ это показано на фиг. 50 и 51. На фиг. 50 катушки намотаны на кольцъ, на фиг. 51—на полюсныхъ выступахъ. Эти системы различаются только въ магнитномъ отношении, если же ихъ разсматривать просто какъ электрическія цъпи, то окажутся совершенно одинаковыми.

3) Соединение четыреуюльникомъ. Катушки можно соединить между собою такъ, что онъ образують замкнутую цъпь, и можно присоединить линейные провода въ точкахъ соединения катушекъ между собою, какъ это указано на фиг. 52, на которой изображено простое Граммовское кольцо, снабженное четырьмя катушками, мъста соединения которыхъ присоединены къ линейнымъ проводамъ, вмъсто того, чтобы быть присоединенными къ коллектору изъ четырехъ пластинъ.



4) При расположеніи катушекъ, указанномъ въ п. 1, два изъ зажимовъ, принадлежащихъ къ цѣпямъ съ токами различныхъ фазъ, можно соединить вмѣстѣ и употребить только одинъ обратный проводъ, такъ что въ линіи будутъ три провода вмѣсто четырехъ. Соединеніе такое показано на фиг. 53.

Сложеніе электродвижущихъ силъ.


Необходимо разсмотръть, какъ складываются электродвижущия силы, индуктируемыя въ различныхъ катушкахъ; при каждой

Digitized by Google

изъ указанныхъ комбинацій катушекъ, и какъ это комбинированіе вліяєть на электродвижущую силу, дъйствующую въ линейныхъ проводахъ. Пусть измъненія электродвижущей силы въ катушк а сл дуєть закону $v \sin \Theta$, гд v — наибольшая величина, достигаемая электродвижущей въ каждый періодъ (см. стр. 8 и 25).

Двухфазныя системы. Если катушки соединены въ двѣ отдъльныя группы, какъ на фиг. 49, или соединены звѣздой, какъ на фиг. 50, разность потенціаловъ у зажимовъ m и о будетъ $2 v sin \Theta$. Въ случаѣ соединенія звѣздой между зажимами m и n будетъ разность потенціаловъ $\sqrt{2} \cdot v sin (\Theta + 45)$, то-есть напряженіе между двумя линейными проводами разныхъ фазъ, въ 1,4 раза больше напряженія между зажимами одной обмотки, и по фазѣ упреждаетъ его на 45°.

Фиг. 51.



Когда катушки соединены, четыреугольникомъ, какъ на фиг. 52 напряженіе между m и p будетъ, конечно, равно электродвижущей силѣ, развивающейся въ a, именно равно V sin Θ , тогда какъ напряженіе между n и p будетъ $\sqrt{2}$. V sin $(\Theta — 45°)$, τ . e. она будетъ въ 1,4 раза больше напряженія на концахъ одной катушки и фаза его будетъ средняя между фазами электродвижущей

силы въ катушкахъ a и b.

Въ случать, когда примъняется общій обратный проводъ, напряженіе между каждой изъ внъшнихъ проволокъ и обратнымъ проводомъ будетъ просто вдвое больше напряженія на концахъ каждой катушки, напряженіе же между двумя внъшними проводами будетъ въ 1,4 раза больше, т. е. будетъ

$$2\sqrt{2} \cdot v \sin(\Theta + 45^{\circ})$$
.


Tрехфазныя системы. Чтобы найти, какъ мѣняется напряженіе между линейными проводами трехфазной системы, когда катушки генератора соединены звѣздой, обратимся къ фиг. 54. Катушку a, какъ и раньше примемъ за эталонъ для сравненія. Напряженіе на ея концахъ будетъ v sin Θ . Будемъ считать электродвижущую


силу, направленную *от* общей точки соединенія за положительную. Тогда электродвижущая сила въ b будетъ $v \sin (\Theta - 120)$.

Напряжение между m и n равняется разности между электродвижущими силами, развивающимися въ a и b, т. е. разности

$$v \sin \Theta - v \sin (\Theta - 120^{\circ}) = \sqrt{3} v \sin (\Theta + 30^{\circ}).$$


 $\Phi ui. 55.$
 $\Phi ui. 56.$






Примпрз. Если v=141, то число действующихъ вольтъ, доставляемыхъ катушкой a, равняется 100 в. Напряженіе между проводами m и n равняется $\sqrt{3} \times 100 = 173$ действующихъ вольтъ. Фаза напряженія на 300 упреждаетъ фазу электродвижущей силы въ катушкb a. Часовая діаграмма, представленная

Фиг. 57. Фиг. 58.





на фиг. 55, позволяеть легче разобраться въ этомъ вопросъ. Прямыя a, b и c представляють электродвижущія силы въ соотвътствующихъ катушкахъ. Чтобы вычесть b, проведемъ равную

длину въ обратную сторону, обозначенную значкомъ—b и построимъ параллелограммъ. Получимъ равнодъйствующую электродвижущую силу, упреждающую на 30° электродвижущую силу въ a и b и $\sqrt{3}$ разъ больщую, чъмъ эта послъдняя.

Если катушки трехфазнаго генератора соединены треугольникомъ, какъ показано на фиг. 56, то напряжение между проводами m и o равняется просто электродвижущей силъ, образующейся въ катушкъ a.

Фиг. 59.


Вообще трехфазные генераторы и двигатели не устраиваются съ такой простой обмоткой изъ трехъ катушекъ, какая изображена на фиг. 54. Обмотка ихъ можетъ состоять изъ шести катушекъ или шести группъ катушекъ, какъ это показано на фиг. 57. Въ этомъ случать катушки соединяются попарно послъдовательно такимъ образомъ, чтобы каждая пара дъйствовала, какъ одна катушка съ двойной электродвижущей силой.

Фиг. 57 на самомъ дѣлѣ представляетъ изъ себя только схематическій чертежъ расположенія катушекъ, указаннаго на фиг. 22, только тутъ катушки расположены по всей окружности, вмѣсто того, чтобы занимать, какъ на фиг. 22, только пространство между двумя сосѣдними сѣверными полюсами. Такъ какъ катушки соединены попарно, то мы какъ бы имѣемъ всего три катушки. Взявъ ихъ въ такомъ порядкѣ

$$a+d$$
 $c+f$
 $e+b$

мы увидимъ, что они отстоятъ другъ отъ друга на 120° и, слѣдовательно, ихъ можно считать совершенно такими же, какъ три катушки на фиг. 54 т. е. мы можемъ соединять ихъ или звѣздой, какъ на фиг. 58, причемъ напряжение между ти о будетъ

 $2\sqrt{3}v \sin (\Theta + 300)$, или треугольникомъ, какъ на фиг. 59, причемъ напряжение между k и s будеть $2v \sin \Theta$.



Комбинація системъ зв'єзды и треугольника схематически изображена на фиг. 60. На фиг. 61 показано, какъ могутъ быть соединены шесть катушекъ, намотанныхъ въ одну сторону (слъва направо) на кольцевомъ сердечникѣ. Въ этомъ случаѣ напряженіе между любыми двумя зажимами, напр., A и B, будетъ измѣняться по закону 2 $v \sin$ (Θ — 600); причемъ $v \sin$ Θ есть электродвижущая сила въ a.

Подобнаго рода комбинаціи были впервые придуманы Добровольскимъ, съ цълью получить въ двигателяхъ болье равномърную пару силъ, чъмъ та, которая достигается простымъ соединеніемъ катушекъ, съ трехфазными токами.

Сложеніе токовъ.

Посмотримъ теперь, каковы будутъ относительныя силы токовъ въ различныхъ проводахъ многофазной системы, въ случаяхъ, когда они соединены звъздой или многоугольникомъ. Существуютъ нъсколько общихъ законовъ, которые позволяютъ опредълять силы токовъ въ любой системъ проводниковъ.

1. Когда нъсколько проволокъ сходятся въ одной точкъ, то алгебраическая сумма мгновенныхъ 1) силъ токовъ въ нихъ (если

Прим. Пер.



¹⁾ т. е. силъ токовъ въ нъкоторый моментъ.

токамъ разныхъ направленій придавать различные знаки, напр., считать за положительные токи, идущіе отъ точки встръчи) равна нулю.

- 2. Въ случат перемтиных токовъ этотъ законъ можетъ быть примтиняемъ только къ мгновеннымъ силамъ токовъ, а не къ дъйствующимъ, исключая случая, когда вст токи всегда находятся въ одинаковыхъ фазахъ.
- 3. Когда два тока различныхъ фазъ проходятъ по одному проводнику, получающаяся сила тока можетъ быть опредълена графическимъ способомъ, указаннымъ на фиг. 29, гдъ OP и OQ должны изображать два складываемыхъ тока, а OR—получающійся токъ. Слъдовательно, можно примънять и формулу, выведенную уже разъ изъ этого построенія. Если $a\sin(\Theta+\varphi_I)$ будетъ сила одного тока, а $b\sin(\Theta+\varphi_{II})$ сила другаго тока, то сила получающагося отъ ихъ сложенія тока будетъ:

$$\sqrt{a^2+b^2+2}$$
 ab $\cos(\varphi_{ii}-\varphi_{ij})$. Sin $(\Theta+\varphi_{iii})$,

гд \pm уголъ ϕ_{III} опред \pm ляется формулой:

tang
$$\varphi_{III} = \frac{a \sin \varphi_i + b \sin \varphi_{II}}{a \cos \varphi_i + b \cos \varphi_{II}}$$

4. Слѣдуетъ разъ на всегда точно условиться относительно знаковъ, обозначающихъ направленіе тока. Напримѣръ при разсмотрѣніи проводниковъ въ генераторѣ, соединенныхъ звѣздой, удобно принимать направленіе от точки соединенія за положительное. Тогда въ линейныхъ проводахъ положительнымъ направленіемъ будетъ направленіе от генератора къ лампамъ или двигателямъ. При соединеніи многоугольникомъ за положительное направленіе берется направленіе, совпадающее съ направленіемъ движенія часовой стрѣлки.

Примъняя эти законы для опредъленія относительныхъ величинъ силъ токовъ и ихъ фазъ въ различныхъ проводникахъ какой-нибудь системы, мы сейчасъ же замътимъ, что силы и фазы токовъ будутъ зависъть отъ кажущихся сопротивленій различныхъ цъпей. Общіе законы распредъленія токовъ мы можемъ

вывести только для случая, когда имъемъ симметричную систему, симметрично нагруженную.

Въ случав двухфазнаго генератора съ катушками, соединенными четырехугольникомъ, двв цвпи котораго нагружены одинаково, сила тока въ линіи m (фиг. 52) будеть въ каждый моментъ равняться суммв силь токовъ въ катушкахъ a и b. Если сила тока въ катушкв a равняется $C \sin \Theta$, а сила тока въ катушкв b—равняется $C \sin \Theta$, причемъ положительное направленіе тока въ катушкв b будеть от точки ея соединенія съ a то мы, должны написать

$$C \sin \Theta - C \sin (\Theta - 900)$$
,

откуда для силы тока въ проводъ т получаемъ выражение

$$\sqrt{2} C \sin (\Theta + 45^{\circ}).$$

Въ случаяхъ, когда катушки соединены звъздой или составляютъ отдъльныя обмотки, силы токовъ въ линейныхъ проводахъ будутъ конечно равны силамъ токовъ въ соотвътствующихъ катушкахъ.

Если въ двухфазной системъ примъненъ одинъ обратный проводъ, какъ на фиг. 53, то, даже если нагрузки для токовъ каждой фазы будутъ одинаковы, всетаки разность фазъ между двумя токами воврастетъ до величины немного большей 90°, т. е. сила тока, фаза котораго впереди, достигнетъ максимума нъсколько раньше, чъмъ если бы токи были независимы, а сила тока, фаза котораго отстаетъ, достигнетъ максимума нъсколько позже. Однако это отклоненіе разности фазъ отъ 90° можетъ быть сдълано сколь угодно малымъ простымъ уменьшеніемъ сопротивленія линіи. Даже въ линіи, въ которой теряется 15°/0 всей энергіи, разность фазъ увеличивается всего на 6° 1), такъ что практически мы можемъ складывать токи такъ же, какъ въ предыдущемъ случать, когда катушки соединены четырехугольникомъ, и считать, что токъ въ обратномъ проводъ въ 1/2 или

^{&#}x27;) Rodet et Busquet. «Les Courants polyphases,» р. 19. Русскій переводъ Денисьевскаго.

въ 1,4 раза больше, чъмъ въ другихъ двухъ проводахъ и что фаза его средняя между фазами токовъ въ этихъ послъднихъ.


Токи въ катушкахъ трехфазнато генератора, если они соединени треугольникомъ, можно складывать совершенно такъ же, какъ въ случаъ двухфазныхъ токовъ.

Фиг. 55 (стр. 51) даетъ намъ
$$\sin \Theta - \sin (\Theta - 120^{\circ}) = \sqrt{3} \sin (\Theta + 30^{\circ}),$$

т. е. что сила тока въ линейномъ проводъ въ $\sqrt{3}$ или въ 1,73 раза больше силы тока въ катушкахъ. Сравнивая эти результаты, съ результатами, полученными для электродвижущихъ силъ, мы видимъ, что въ случаъ соединенія звъздой, напряженіе между



Фиг. 63.



линейными проводами больше, чёмъ между зажимами катушекъ, сила же тока одна и та же; въ случа же соединенія треугольникомъ, сила тока въ линейныхъ проводахъ больше, чёмъ въ катушкахъ, напряженіе же между проводами и между зажимами катушекъ одно и то же.

Включеніе лампъ въ многофазныя ціпи.


Все раньше изложенное можно иллюстрировать, разсмотръвъ разные способы включенія лампъ въ цъпи, питаемыя многофазными токами.


Пампы въ двухфазной цъпи. Положимъ, что генераторъ G (фиг. 62) доставляетъ два тока въ квадратурахъ (т. е. фазы которыхъ разнятся на 1/4 періода). Эти токи могутъ быть примѣнены, какъ показано на фиг. 62, для питанія двухъ независи-

мыхъ цѣпей, въ которыя включаются лампы или двигатели. Въ этомъ случаѣ надо имѣть четыре провода. Но, какъ было уже раньше показано, можно уменьшить число проводовъ до трехъ, сдѣлавъ обратную проволоку m (фиг. 63) общей. Чтобы можно было включить въ каждую изъ двукъ цѣпей одинаковое число лампъ, средняя проволока должна быть толще крайнихъ, но не вдвое, какъ это было бы, если бы токи не имѣли разности фазъ а меньше т. к. наибольшая сила тока въ среднемъ проводѣ будетъ лишь въ $\sqrt{2}$ раза больше, чѣмъ во внѣшнихъ. Число вольтъ между проводами a и b не будетъ вдвое больше, чѣмъ между a и m или между b и m, но только будетъ въ $\sqrt{2}$ раза больше послѣдняго. Дѣйствительно, если въ двѣ цѣпи между a и m и между b и b включены 70-вольтовыя лампы, то можно еще помѣстить третій рядъ лампъ между a и b, но уже рядъ лампъ 100-вольтовыхъ.

Фиг. 64.







Примъняя четыре линейныхъ провода, можно еще соединять лампы и четырехугольникомъ, какъ показано на фиг. 64. Въ этомъ случаъ, если лампы 100-вольтныя, то напряженіе между a и a' также какъ и между b и b' будетъ 141,4 вольтъ. При одинаковомъ числъ лампъ во всъхъ цъпяхъ, сила тока въ каждомъ линейномъ проводъ будетъ въ 1,41 раза больше, чъмъ та, которая требуется для питанія одного ряда лампъ.


Если лампы включены въ систему проводовъ, соединенныхъ звъздой, какъ это показано на фиг. 65, то есть нъкоторая выгода соединить общую точку соединенія J съ землей (т. е. съ общей обратной проволокой, которую не надо изолировать), если


только катушки генератора тоже соединены звъздой, такъ что ихъ общую точку можно тоже соединить съ землей. Если лампы 100-вольтовыя, то между a и a^t и b и b^t должно бы было быть 200 вольть, а будеть 141,4 вольть.

Лампы во трехфазной иппи. Трехфазныя цени, подобныя двумъ только что описаннымъ, представлены на фиг. 66 и фиг. 67. На фиг. 66 представлено соединение треугольникомъ. При ровномъ числе лампъ во всекъ трехъ рядахъ, сила тока въ каждомъ изъ трехъ линейныхъ проводовъ будетъ въ 1,73 раза больше той силы, которая нужна для питанія одного ряда лампъ.

Фил. 66.

Фил. 67.





Если лампы соединены звъздой (фиг. 67), средняя точка можетъ быть соединена съ землей, если только соотвътствующая точка генератора (или трансформатора) тоже соединена съ землей. Это было сдълано при передачъ трехфазными токами энергіи изъ Лауффена во Франкфуртъ 1891г. и такое соединеніе примънено теперь при трехфазномъ распредъленіи энергіи въ Гейльборнъ (гл. XV). Если употребляются лампы 100-вольтовыя, то напряженіе между любыми изъ трехъ проводовъ будетъ 173 вольта.

Ни при соединеніи лампъ звѣздой, ни при соединеніи ихъ треугольникомъ не будетъ существовать абсолютной независимости параллельно соединенныхъ лампъ, котя при соединеніи звѣздой мы приближаемся къ ней ближе. Если включить или выключить лампы въ любомъ изъ рядовъ, то напряженіе въ другихъ рядахъ всегда болѣе или менѣе измѣнится. Однако примѣненіе общаго обратнаго провода отъ центра звѣзды значительно уменьшаетъ это измѣненіе.

Въ качествъ курьеза можно упомянуть объ лампахъ накали-

ванія съ тремя углями, соединенными въ одной точкъ и съ тремя внъшними зажимами, предназначаемыми для трехфазныхъ токовъ. Такія лампы были впервые устроены въ 1891 г. Добровольскимъ. Затъмъ лампы съ тремя спиралями были устроены компаніей Эдисонъ-Сванъ для автора этой книги, для его лекцій въ Королевскомъ институтъ въ февралъ 1894 г. На той же лекціи была показана трехфазная дуговая лампа, съ тремя углями, сходящися подъ угломъ въ 1200. Дуга въ этой лампъ имъла вращательное лвиженіе.

Экономія мѣди.

Существуетъ мнъніе, что при примъненіи многофазныхъ токовъ для того, чтобы передать опредъленное количество энергіи на опредъленное разстояніе, можно затратить на проводники меньшее количество мъди, чъмъ то, которое требуется для той же цъли при примъненіи однофазныхъ токовъ. Вообще въ правильности этого мнѣнія не можетъ быть никакого сомнѣнія, споры же, которые были имъ вызваны, произошли оттого, что спорившія стороны брали для сравненія различные критеріи. Экономія въ мъди - отъ которой зависитъ главнымъ образомъ стоимость передачъ на дальнія разстоянія — зависить, какъ это хорошо извъстно каждому электротехнику, отъ напряженія тока, который служитъ для передачи энергіи. Такъ что, если желаемъ сравнить между собой различныя системы, то необходимо всегда принимать одно и то же напряжение токовъ во всъхъ системахъ. Но тутъ является вопросъ, между какими точками цепи надо измерять напряжение, которое приходится принимать во внимание.

Надо помнить при этомъ, что хотя отъ повышенія напряженія зависить экономія въ мѣди, однако нельзя это напряженіе въ распредѣлительной или передаточной цѣпи увеличивать до безконечности. Предѣльное напряженіе опредѣляется въ различныхъ случаяхъ различными соображеніями. Въ системахъ распредѣленія токами низкаго напряженія, предѣльное напряженіе опредѣляется дампами накаливанія, и т. к. онѣ рѣдко устраиваются для напряженій высшихъ 100—110 вольтъ, то и предѣльное напряженіе тока не должно превосходить этихъ чиселъ. Съ другой стороны, когда

энергія распредъляется только между двигателями, и въ цъпи нътъ лампъ, или когда можно примънять трансформаторы, предъльное напряженіе опредъляется соображеніями совершенно иного рода, именно соображеніями касающимися изоляціи, которая должна быть примънена для безопасности установки. Поэтому, чтобы отвътить на поставленный вопросъ, мы должны изучить отдъльно систему распредъленія токами низкаго напряженія и отдъльно систему распредъленія токами высокаго напряженія и разсмотръть ихъ достоинства.

1. Системы токовъ высокаю напряженія. При примъненіи токовъ высокаго напряженія труднье всего найти изоляцію, которая выдерживала бы большія разности потенціаловъ. Это на практикъ и ограничиваетъ предъльное напряжение. Поэтому, если мы желаемъ сравнить систему многофазную съ однофазной, мы должны разсматривать только случаи совершенно одинаковые съ точки зрвнія изоляціи. Въ случа в однофазнаго тока (а также постояннаго) часто потенціалъ одного проводника дълаютъ равнымъ потенціалу земли, и второй проводникъ изолируютъ, сообразно напряженію между двумя проводами. Въ этомъ случаъ ясно, что максимумъ напряженія между двумя проводами и будеть то, что мы называемъ напряжениемъ системы. Но если оба провода изолированы отъ земли, такъ что ихъ изоляція можетъ безопасно вынести наибольшее напряженіе между соотвътствующимъ проводомъ и землей, тогда разность потенціаловъ между проводами можетъ безопасно сдълаться вдвое большимъ, чъмъ наибольшее напряжение между проводами и землей, и изоляціи не будеть нарушена, если только провода настолько хорошо изолированы другъ отъ друга, что опасности отъ нарушенія изоляцій между ними нѣтъ. Тутъ и является вопросъ, какое напряжение мы должны брать за основание при сравненіи различныхъ системъ: напряженіе ли между проводами или напряжение между каждымъ проводомъ и землей. Если мы за основаніе возьмемъ наибольшее напряженіе между любой точкой линіи и землей, то не найдемъ никакого преимущества въ смысль экономіи мьди у многофазныхь токовь, т. к. каждый проводъ всякой системы, по которому проходитъ токъ опредъленной силы и наибольшаго допустимаго напряженія (относительно земли), можно разсматривать, какъ передающій опредъленное количество энергіи. При этомъ количество передаваемой энергіи будетъ просто пропорціонально числу линейныхъ проводовъ, а этому числу пропорціонально количество затраченной на передачу мъди.

Напримъръ, трехфазная система, въ которой соединение сдълано звъздой, общая точка соединена съ землей и напряжение между каждымъ проводомъ и землей равняется 1000 вольтамъ (слъд. между проводами 1732 в.), что касается изоляціи, не имъетъ никакихъ преимуществъ передъ однофазной системой, у которой тоже напряжение между проводами и землей равно 1000 в. (слъд. между проводами 2000 в.). Чтобы передать одно и тоже количество энергіи съ одинаковой потерей въ линіи, надо, чтобы каждый изъ двухъ проводовъ однофазной системы былъ въ 1 ½ раза тяжелъе каждаго изъ трехъ проводовъ трехфазной системы. Слъдовательно, при объихъ системахъ потребуется одно и то же количество-мъди.

Если же мы примемъ за основаніе для сравненія наибольшее напряженіе между двумя проводами, то мы должны уже будемъ принимать во вниманіе опасность порчи изоляціи не въ линіи, но въ машинахъ, трансформаторахъ и т. п., въ которыхъ изоляція должна считаться всегда одинаково хорошей. При такомъ основаніи для сравненія, при примѣненіи трехфазныхъ токовъ, получается значительная экономія въ мѣди, въ чемъ можно убѣдиться при помощи слѣдующихъ соображеній.

Возьмемъ сначала установку, въ которой соединенія сдъланы треугольникомъ (фиг. 56, стр. 51). Если распредъленіе тока симметрично, то сила тока въ a, одной изъ сторонъ треугольника (фиг. 160), будетъ равняться $\frac{1}{\sqrt{3}}$ части силы тока p въ линіи (см. стр. 56).

Поэтому количество энергіи, получаемое въ одной сторонъ треугольника, будетъ $\frac{1}{\sqrt{3}}$ p V, гдъ V— напряженіе между линіями (p и V измъряются въ дъйствующихъ амперахъ и въ дъйствующихъ вольтахъ). Поэтому все количество энергіи будетъ $\sqrt{3}$ p V. Если взять соединеніе звъздой, то разность потенціаловъ

между концами вътвей звъзды будеть равняться $\frac{1}{\sqrt{3}}$ V, сила же тока въ каждой вътви будеть та же, что и въ линіи. Поэтому все количество энергіи, какъ и въ первомъ случать, будеть $\sqrt{3}$ p V. Пусть сопротивленіе каждаго линейнаго проводника будеть r, тогда потеря энергіи во встхъ трехъ проводникахъ з p^2 r.

Примънимъ теперь для передачи того же количества энергіи $\sqrt{3}$ p V однофазную систему. Пусть x будетъ сопротивленіе одного линейнаго провода, подобранное такъ, чтобы вся потеря энергіи по прежнему равнялась бы 3 p^2r . Общее сопротивленіс обоихъ проводниковъ будетъ 2 x. Сила тока будетъ $\sqrt{3}$ p и и потеря $6p^2x$. Если потери равны, то $6p^2x = 3p^2r$, откуда $x = \frac{1}{2}r$, т. е. сопротивленіе каждаго изъ линейныхъ проводовъ при однофазной системѣ должно быть въ два раза меньше, чѣмъ сопротивленіе каждаго изъ проводниковъ при трехфазной. Говоря иными словами, при однофазной системѣ требуется два проводника двойного (сравнительно съ проводниками трехфазной системы) сѣченія, вмѣсто трехъ проводниковъ, требуемыхъ при трехфазной системѣ. Слѣдовательно, при трехфазной системѣ количество затраченной мѣди будетъ равняться только 2 /4 того количества, которое требуется при однофазной системѣ.

Двухфазная система съ четырьмя проводниками, въ отношеніи количества затрачиваемой м'три, ничть не отличается отъ однофазной.

Если въ двухфазной системъ пользуются только тремя проводами, изъ которыхъ одинъ служитъ обратнымъ проводомъ, то напряжение между двумя остальными проводами проводамъ будетъ почти въ $\sqrt{2}$ раза больше, чъмъ напряжение между каждымъ изъ нихъ и обратнымъ. Поэтому напряжение системы мы должны считатъ равными $\sqrt{2}$. V. Въ этомъ случаъ потребуется больше мъди, чъмъ если бы то же количество знергии передано было однофазнымъ токомъ напряжения $\sqrt{2}$. V.

2. Системы токовъ низкаю напряженія. Въ этихъ случаяхъ напряженіе ограничивается предъломъ, допускаемымъ лампами накаливанія. Мы желаемъ достичь наибольшаго возможнаго напряженія между проводами, служащими для передачи, но въ

то же время имъть у зажимовъ лампъ требуемую разность потенпіаловъ. Оставивъ въ сторонъ такъ называемыя трехпроводную и пятипроводную системы распредъленія, и сравнивая только трехфазную, въ которой имъется три провода, съ однофазной, въ которой два провода, мы можемъ убъдиться на основани соображеній, приведенных на стр. 50, что, если лампы соединены треугольникомъ, трехфазная система имъетъ преимущество передъ однофазной, т. к. при ея примънени приходится затрачивать 750/о мъди, требуемой при примъненіи однофазной системы. Если лампы соединены звъздой, то напряжение между линейными проводами въ 1/3 разъ больше напряженія у зажимовъ лампъ, откуда следуеть, что количество меди, которое придется затратить, равняется только 1/4 того, которое пришлось бы затратить при примънени однофазной системы съ двумя проводами. Однако такую систему нельзя регулировать, если нътъ общаго обратнаго провода и слъдовательно ее надо скоръе сравнивать съ трехпроводной однофазной системой, чемъ съ двухпроводной.

Гоергесъ въ сообщении сдъланномъ въ засъдании Electrotechnisches Verein, напечатанномъ въ *Elektrotechnische Zeitschrift* (17 Jan. 1885) даетъ слъдующія цифры для въса проводниковъ при передачь одного и того же количества энергіи при помощи различныхъ системъ, причемъ напряженіе и паденіе напряженія булетъ одно и то же:

100
•
31,35
100
72,8
75,0
29,2

Другой путь разсмотрънія занимающаго насъ вопроса состоить въ томъ, что надо опредълить, каково должно быть напряженіе тока въ проводахъ разныхъ системъ, чтобы передать по проводамъ одного и того же въса, съ одинаковой потерей, одно и то же количество энергіи. Если при примъненіи трехфазной системы съ соединеніемъ звъздой и съ четвертымъ проводникомъ, напряженіе между тремя проводами и четвертымъ, нейтральнымъ, должно равняться 1000 вольтамъ, то напряженіе между проводами однофазной системы (при высказанномъ выше условіи) должно равнятся 1850.

При этомъ предполагается, что система уравновъшена такъ, что въ четвертомъ проводникъ иъть тока.

Наибольшее напряжение между проводами при трехфазной системъ будетъ лишь 1732 вольта. Если въ трехфазной системъ не примъненъ четвертый проводникъ (что можно сдълать, когда токъ питаетъ только двигатели или трансформаторы), то чтобы однофазная система была столь же экономична, напряжение тока въ ней должно быть въ 2000 вольтъ.

Сложеніе магнитныхъ полей.

Такъ какъ главная цѣль примѣненій многофазныхъ токовъ есть полученіе вращающихся магнитныхъ полей при помощи комбинаціи перемѣнныхъ полей разныхъ фазъ, то намъ слѣдуетъ теперь заняться вопросомъ, какъ могутъ быть комбинируемы токи различныхъ фазъ съ цѣлью полученія магнитныхъ полей.

Мы можемъ принять, что, если простой перемвный токъ проходитъ по обмоткъ катушки, то намагничение ея сердечника будетъ тоже перемвнное. Если сердечника нътъ, а его замъняетъ просто воздухъ, то получается перемвное магнитное поле, если же сердечникъ желъзный, то потокъ магнитныхъ линій сквозь него—будетъ потокомъ перемвннымъ, т. е. онъ, образуясь, будетъ сначала увеличиваться до максимума, затъмъ уменьшаться до нуля, затъмъ, измънивъ направленіе, вновь увеличиваться до обратнаго максимума и уменьшаться до нуля съ тъмъ, чтобы опять начать тотъ же циклъ измъненій. Частота такого перемъннаго потока будетъ та же, что и частота создающей его магнитодвижущей силы, т. е. та же, что и частота тока. Если сердечникъ составленъ изъ хорошо раздъленнаго желъза и если нътъ вторичныхъ цъпей, вліяющихъ на взаимодъйствіе, то магнитный потокъ

практически будетъ совпадать по фазѣ съ токомъ, проходящимъ по обмоткѣ катушки. Всякіе паразитные токи и всякіе токи, возбуждаемые сердечникомъ въ сосѣднихъ проводникахъ, необходимо замедлятъ образованіе перемѣннаго магнитнаго потока и заставятъ его отстять по фазѣ отъ тока. Подобное вліяніе токовъ, индуктируемыхъ въ замкнутыхъ вторичныхъ цѣпяхъ, какъ мы увидимъ, играетъ весьма большую роль въ современныхъ многофазныхъ двигателяхъ.

Само собой ясно, что (въ случа отсутствія вторичных вліяній) перем вная намагничивающая сила, дъйствующая по нъкоторому опред вленному направленію произведеть перем вный магнитный потокъ, тогда какъ намагничивающая сила, постоянная по величин в, но непрерывно изм вняющая свое направленіе—вращающаяся въ пространств в будетъ стремиться произвести вращающійся магнитный потокъ. Будетъ ли получающійся магнитный потокъ им вто постоянную величину или равном врную скорость вращенія, или н втъ — это будетъ завис вть не только отъ равном врности, вращенія вращающейся намагничивающей силы, и отъ отсутствія вторичныхъ токовъ, но и отъ формы магнитныхъ массъ, а также и отъ того, будутъ ли он в расположены симметрично (въ магнитномъ отношеніи), относительно оси врашенія намагничивающихъ силъ.


Чтобы легче схватить сущность вопроса, мы начнемъ съ того что разсмотримъ задачу о сложении намагничивающихъ силъ съ цълью опредъления получающейся при этомъ равнодъйствующей намагничивающей силы.

Если изображать величины и направленія магнитныхъ полей длиной и направленіемъ нѣкоторыхъ прямыхъ, то для ихъ сложенія мы можемъ примѣнить обыкновенное правило параллелограмма, служащее для сложенія векторовъ, и опредѣлить получающееся магнитное поле, отличающееся по величинѣ и направленію отъ полей его образующихъ, складывая векторы, изображающіе эти послѣднія, т. е. строя діагональ параллелограмма силъ. Въ случаѣ, если величины слагающихъ мѣняются, правильно періодически, надо принимать еще во вниманіе, имѣютъ ли они одинаковый періодъ измѣненія и есть ли между ихъ измѣненіями разность фазъ. Возьмемъ, напримѣръ, случай, когда два

слагающихъ вектора A и B имѣютъ постоянное направленіс, но величина ихъ мѣняется. Сначала разсмотримъ случай, когда они мѣняются одновременно безъ всякой разности фазъ (фиг. 68). Когда слагающая A имѣетъ малую величину OA_1 и слагающая B—малую величину OB_1 , равнодѣйствующая будетъ OR_1 . Когда A увеличивается до OA_2 и B до OB_2 , равнодѣйствующая будетъ OR_2 и T. T. Очевидно, что, если слагающія T0 и T1 будутъ увеличиваться и уменьшаться одновременно, равнодѣйствующая тоже

Фил 68.

Фиг. 69.




будетъ измѣняться такимъ же образомъ, не отличаясь по фазѣ, и будетъ сохранятъ постоянное направленіе. Короче два перемѣнныхъ вектора одинаковаго періода, находящієся вдобавокъ всегда въ одинаковыхъ фазахъ, дадутъ въ качествѣ равнодѣйствующей третій перемѣнный векторъ того же періода, той же фазы, и имѣющій вдобавокъ постоянное направленіе.

Если теперь фазы измѣненій двухъ слагающихъ не будутъ совпадать, т. е. не будутъ одновременно уменьшаться и увеличиваться (фиг. 69), то ихъ равнодѣйствующая уже не будетъ сохранять постоянное направленіе. Пусть измѣненія A и B будутъ таковы, что когда OA велико — OB будетъ мало, и когда OA уменьшается — OB увеличивается. Тогда, очевидно, равнодѣйствующая будетъ въ разные моменты равняться OR_1 , OR_2 , OR_3 и т. д. и, если измъненія двухъ слагающихъ происходить по надлежащему закону, то равнодѣйствующая можетъ непрерывно измѣ-

нять свое положеніе, не мѣняя величины, т. е., другими словами, можно подобрать два такіе слагающіе вектора, что ихъ равнодѣйствующая будетъ вращающійся векторъ постоянной величины. Каковъ долженъ быть законъ измѣненій векторовъ, дающихъ такую равнодѣйствующую, мы и должны теперь посмотрѣть.

Въ 1883 г. ¹) Марсель Депре сообщилъ Парижской Академіи Наукъ весьма важную теорему относительно полученія настоящаго вращающагося магнитнаго поля при помощи комбинаціи двухъ перемънныхъ магнитныхъ полей, отличающихся по фазъ на четверть періода.

Извъстно, что равномърное круговое движеніе можно разложить на два прямолинейныхъ гармоническихъ движенія, происходящихъ подъ прямымъ угломъ одно относительно другаго, имъющихъ одинаковыя амплитуды и одинаковые періоды, но отличающієся по фазъ на 1/4 періода. Пусть Р будетъ точка, равномърно вращающаяся вокругъ центра О (фиг. 70).



Проэкція радіуса OP на оси координать OX и OY будуть OM и ON. Если назвать радіусь OP черезь r, то мы будемь имъть

$$OM = r \operatorname{Cos} \theta = r \operatorname{Sin} (\theta + 90^{\circ})$$

И


$ON = r \sin \theta$.

При вращеніи точки P, точка N будетъ колебаться вверхъ и внизъ по прямой YY', причемъ амплитуда этого колебанія будетъ равна радіусу круга. Точно также точка M будетъ колебаться по линіи XX' съ той амплитудой и съ тъмъ же періодомъ колебанія, но величина OM будетъ наибольшей когда величина ON наименьшая и наоборотъ. Отсюда кинематически

¹⁾ Comptes Rendus, 1893, II, p. 1193.

слѣдуетъ, что равномѣрное круговое движеніе можетъ быть получено изъ двухъ прямолинейныхъ движеній, происходящихъ подъ прямымъ угломъ другъ относительно друга, если эти движенія гармоническія, равнаго періода, равной амплитуды и разнятся по фазѣ ровно на четверть періода.

Механически подобное сложеніе можеть быть выполнено при помощи двухъ поршней, пом'єщенныхъ подъ прямымъ угломъ, им'єющихъ одинаковый ходъ и д'єйствующихъ при посредств'є двухъ соединительныхъ штангъ на одинъ и тоть же стержень



мотыля (фиг. 71). Если валу этого мотыля сообщить вращательное движение, то оно будетъ разложено на два прямолинейныхъ. Приборъ въ этомъ случать булъйствовать лвойной насосъ. Если, наоборотъ, заставить поршни производить два прямолинейныхъ движенія, отличающихся по времени другъ отъ друга на 1/4 періода, то приборъ будетъ преобразовывать эти движенія въ одно круговое и станетъ

эквивалентнымъ машинъ съ двумя кривошипами и двумя параллельными цилиндрами.

Депре показалъ, что можетъ быть устроена и магнитная комбинація подобнаго же рода. Если пропустить перемѣнный токъ черезъ катушку, помѣщенную такимъ образомъ, чтобы она произвела перемѣнное или колебательное магнитное поле, направленное по OX и другой перемѣнный токъ черезъ вторую катушку, помѣщенную такъ, чтобы она создала перемѣнное поле, направленное по OY, то отъ комбинаціи такихъ полей получается вращающееся магнитное поле, если только оба образующія магнитныя поля будутъ одной амплитуды, одного періода и будутъ толичаться другъ отъ друга по фазѣ ровно на четверть періода.

Если они будуть одного періода, но не совершенно равныхъ амплитудь, то отъ ихъ комбинаціи получится, такъ сказать, элиптически-вращающееся магнитное поле, т. е. поле, направленіе и напряженіе котораго будуть изображаться радіусомъ векторомъ элипса, проведеннымъ изъ его центра и проходящаго въ равные промежутки времени равныя площади. Точно также эллиптически-вращающееся мигнитное поле получится, если оба слагающія поля будуть имъть равные періоды и амплитуды, но будуть разниться по фазъ не ровно на четверть періода. Для полученія совершеннаго вращающагося поля необходимо, чтобы слагающія измънялись одна пропорціонально синусу и другая косинусу нъкотора угла 1).

Описанная комбинація далеко не единственная, которая можетъ произвести вращающееся магнитное поле. Механизмы въ родъ трехцилиндровой мащины или тройнаго насоса наводятъ на мысль объ иныхъ способахъ его полученія. Въ первомъ случа в (т. е. въ машинѣ) устроиваютъ три цилиндра съ тремя поршнями, работающими съ разностью фазъ въ одну треть періода одинъ относительно другаго. Если цилиндры расположены (какъ въ машинѣ Бротергуда) подъ угломъ въ 120° другъ къ другу, то ихъ поршневые штоки могутъ дъйствовать на одинъ общій кривошипъ. Если же всѣ три цилиндра помѣщены рядомъ, параллельно другъ другу, то тогда должно быть три кривошипа, расположенными подъ углами въ 120°. Если бы угловое разстояніе между кривошипами не было бы ровно 120°, то разность фазъ движеній не была бы равна въ одну треть періода. Разность фазъ движеній должна соотвъствовать угловымъ размърамъ механизма, комбинирующаго ихъ. Въ кинематикъ существуетъ основное положение, что при комбинации гармоническихъ движеній съ цілью полученія вращенія, пространственная фаза угла комбинирующаго механизма, должна быть дополнениемъ угла, представляющаго временную фазу движенія. Иначе получающееся движеніе не будетъ равномърныма вращеніемъ.


Знаменитая трехфазная система токовъ (или drehstrom), слу-



¹⁾ Cm. Ferraris «Rotazioni electrodynamiche» Turin. Acad. March. 1888.

жащая для полученія вращающагося магнитнаго поля есть электрическая аналогія трехмотыльнаго механизма.

Занимаясь подобными комбинаціями магнитныхъ полей, мы можемъ идти и аналитическимъ путемъ. Мы имѣемъ три катушки или три пары катушекъ, производящихъ каждая слагающее магнитное поле, измѣняющееся въ опредѣленномъ направленіи, и мы хотимъ опредѣлить, каково будетъ поле, образующееся вслѣдствіе комбинаціи этихъ полей. Если катушки помѣщены подъ угломъ одна относительно другой, то намъ приходится принимать



во вниманіе не только напряженіе каждаго поля, зависящаго отъ фазы соотвътствующаго тока, но и его направленіе. Это проще всего сдълать, разлагая поле, производимое каждой цъпью, на два слагающихъ по направленію осей X и Y. Разсмотримъ, напримъръ, дъйствіе катушекъ, намотанныхъ на кольце-

вомъ сердечникъ (фиг. 58). Катушки b и e произведутъ вмъстъ горизонтальный потокъ, направленный по Ob, вдоль по оси X)фиг. 72). Величина этого потока будетъ измъняться по закону H Sin Θ . Катушки d и a создадутъ поле, направленное по Od, напряженіе котораго будетъ мъняться по закону H Sin (Θ —120°). Совершенно также катушки f и e произведутъ потокъ, направленный по Of и слъдующій закону H Sin (Θ —240°).

Проэктируя эти величины на ось X и складывая проэкціи, получимъ:

 $H \operatorname{Sin} \Theta - H \operatorname{Sin} (\Theta - 120^{\circ}) \operatorname{Cos} 60^{\circ} - H \operatorname{Sin} (\Theta - 240^{\circ}) \operatorname{Cos} 60^{\circ} = 3/2 H \operatorname{Sin} \Theta.$

Дълая то же самое для оси У, найдемъ:

 $H \sin (\theta - 240^{\circ}) \cos 30^{\circ} - H \sin (\theta - 120^{\circ}) \cos 30^{\circ} = 3/2 H \cos \theta$

Если мы теперь начертимъ линію OR, изображающую въ принятомъ масштабъ $^3/_2$ H и составляющую уголъ Θ съ осью Y, то мы увидимъ, что когда Θ увеличивается и OR вращается вокругъ

точки O, проэкція OR на оси X и Y будуть соотвѣтственно $^3/_2$ H Sin Θ и $^3/_2$ H Cos Θ . Слѣдовательно прямая OR въ каждый моменть даеть направленіе поля, образующагося оть сложенія трехъ полей. Напряженіе такого поля будеть величина постоянная, равная полуторному напряженію каждаго изъ составляющихъ, и оно будеть вращаться съ постоянной угловой скоростью.

Вообще мы можемъ сказать, что отношеніе напряженія поля, получающагося отъ комбинаціи m симметрично расположенныхъ разнофазныхъ полей, къ напряженію каждаго изъ составляющихъ полей будетъ $\frac{m}{2}$.

Мы знаемъ теперь, какъ должны быть расположены въ пространствъ поля, когда мы имъемъ дъло съ простыми двухфазными и трехфазными токами: чтобы получить равном трно вращающееся магнитное поле, мы должны имъть въ качествъ составляющихъ или два одинаковыхъ поля, отличающихся по фазъ на четверть періода и расположенных в подъ угломъ въ 90° (т. е. въ 1/4 окружности) другъ къ другу, или три одинаковыхъ поля, отличающихся другь отъ друга по фазѣ на одну треть періода и расположенныхъ другъ относительно друга подъ угломъ въ 120° (т. е. въ одну треть окружности). Очевидно могутъ встрътиться и другіе случаи. Наприм'тръ, разсматривая механизмъ, изображенный на фиг. 71, можно вид ть, что простымъ помъщеніемъ цилиндровъ подъ угломъ отличнымъ отъ 90° равномърное вращательное движение можеть быть разложено на два гармонические равные періода, отличающиеся по фазъ уже не на четверть періода. На стр. 64 было уже сказано, что равном врное вращательное движение можеть быть получено сложениемъ двухъ равныхъ простыхъ гармоническихъ движеній, отличающихся по фазѣ не на 1/4 періода, если только ихъ направлені таковы. что уголъ пространственной фазы служить дополнениемъ угла временной фазы ихъ движенія.

Теперь мы скажемъ только нѣсколько словъ относительно случаевъ, когда временная фаза слагающихъ не соотвѣтствуетъ пространственной фазѣ ихъ относительнаго положенія. Въ этихъ случаяхъ результатомъ сложенія уже не будетъ равномѣрное

вращательное движеніе, но оно будеть эллиптическое. Равнодъйствующая будеть тоже вращаться, но угловая скорость вращенія и величина этой равнодъйствующей не будуть постоянны. Всъ случаи эллиптическаго вращенія равнодъйствующей можно разбить на нъсколько классовъ.

Если оба слагающія простыя гармоническія движенія равны по амплитудь и періоду, но относительныя ихъ положенія не таковы, чтобы уголь, составляемый ихъ направленіями въ пространствь, служиль дополненіемъ разности фазъ по времени, то получающееся движеніе будеть не круговое, но эллиптическое.

Если оба слагающія движенія имъютъ равные періоды и ихъ угловыя положенія соотвътствуютъ дополнительному углу для разности фазъ, но ихъ амплитуды не равны, то въ результатъ получится эллиптическое движеніе, причемъ большая ось эллипса будетъ совпадать съ направленіемъ слагающаго движенія, имъющаго большую амплитуду.


Если углы положенія и фазъ не удовлетворяють вышевысказаннымъ условіямъ и амплитуды двухъ слагающихъ движеній не равны, то всетаки получающеся движеніе будетъ эллиптическимъ, если только періоды слагающихъ гармоническихъ движеній равны.


Такимъ же образомъ движеніе, получающееся отъ сложенія трехъ или больше простыхъ гармоническихъ движеній равныхъ періодовъ, будетъ эллиптическое вращеніе, каковы бы не были ихъ амплитуды и каковы бы не были соотношенія между углами ихъ положенія съ угломъ ихъ временныхъ фазъ. (Въ этотъ общій случай входятъ и два частныхъ, именно случай простого гармоническаго движенія, когда фазы всѣхъ слагающихъ одинаковы, и случай равномърнаго кругового движенія, когда амплитуды слагающихъ равны и разность временныхъ фазъ соотвътствуетъ ихъ угловому положенію). Вотъ почему несимметричныя многофазныя системы, какъ, напримъръ, такъ называемая, «моноциклическая» (представляющая изъ себя испорченную трехфазную), будутъ почти такъ же пригодны для приведенія въ движеніе двигателей, какъ и симметричныя.

Возвращаясь опять къ настоящимъ двухфазнымъ и трехфазнымъ комбинаціямъ, мы должны замѣтить, что даже въ случаѣ,

когда амплитуды слагающихъ равны и фазы подобраны соотвътствующимъ образомъ, въ результатъ получится равномърное круговое движеніе только тогда, когда каждая составляющая измъ-

няется гармонически, т. е. слъдуетъ вполнъ строго закону синусовъ. Но мы знаемъ, что кривыя электродвижущей силы, тока и магнитодвижущихъ силъ многихъ примъняемыхъ въ настоящее время системахъ перемъннаго тока, значительно отличаются отъ простой синусоиды 1). Можно легко видъть, какія вообще будуть следствія всякаго отклоненія кривыхъ отъ синусоидальной формы. Если взять двухфазную комбинацію, то, въ случать, когда слагающія кривыя будутъ типа съ острыми вершинами, получится въ результатъ кривая вида фиг. 73, въ случат же, когда слагающія кривыя будуть типа съ широкой закругленной вершиной, въ результатъ получится кривая, подобная фиг. 74. Если одна изъ слагающихъ кривыхъ или объ имъютъ волнистый контуръ, вследствіе





присутствія подслагающихъ періодичности высшаго порядка

¹⁾ См., напр., кривыя данныя Флемингомъ для нѣсколькихъ альтернаторовъ, примѣняемыхъ въ лондонскомъ City (The Electrician 22 February 1895).

то и контуръ получающейся отъ ихъ сложенія кривой будеть тоже волнистый. Этотъ случай соотвътствуетъ неимъющему особаго значенія случаю двигателя, предназначеннаго для работы съ вращающимся магнитнымъ полемъ, въ которомъ амплитуда результирующей магнитной силы, испытываетъ болъе быстрыя періодическія измъненія.

Въ предыдущихъ параграфахъ сложение векторовъ было преднамъренно разсмотръно съ отвлеченной или кинематической точки зрѣнія. Явленія вращенія въ многофазныхъ двигателяхъ одновременно и болъе конкретны и болъе сложны. Въ нихъ создаваемое магнитное поле рълко имъетъ простое равномърное круговое вращеніе. Они по большей части многополюсные; им жютъ выдающиеся полюсные наконечники, зубья и другія неоднородности строенія, которыя всь болье или менье стремятся заставить магнитное поле вращаться скачками и менять напряжение въ различныхъ точкахъ. Однако, это обстоятельство не имфетъ особенно большого значенія, такъ какъ, какъ мы увидимъ далъе, всъ явленія индукціи въ проводящихь вращающихся массахъ имъютъ стремление противодъйствовать всякому отклонению отъ простого равном вращения. Дал ве въ идеальном в случа в добиваются, не равном вращающагося магнитнаго поля, но такой комбинаціи вращающагося магнитнаго поля съ цълымъ рядомъ индуктированныхъ токовъ, при которой проводники, съ токами (или жельзный сердечникъ, въ которомъ проводники помъщены) приводился бы въ достаточно равномърное вращение вокругъ своей оси и притомъ съ достаточной силой. Вращающее усиліс не одинак ово при всъхъ положеніяхъ и въ паровыхъ машинахъ, даже когда онъ снабжены двумя или тремя кривошипами. Наоборотъ, даже въ самыхъ худшихъ многофазныхъ двигателяхъ оно гораздо равном трн те, чты въ лучшихъ паровыхъ машинахъ. Ни для одного многофазнаго и даже однофазнаго двигателя не требуется маховика для сглаживанія неравном врности вращающаго усилія.

Наконецъ, надо помнить, что принципы сложенія векторовъ (наприм., извъстный параллелограммъ векторовъ), примънимъ къ магнитодвижущимъ силамъ, магнитнымъ потокамъ и электрическимъ токамъ, только тогда, когда эти величины разсматриваются какъ векторы, т. е., когда принимается во вниманіе ихъ

направленіе въ пространствъ. Очевидно, слъдовательно, что они не могутъ быть примъняемы, когда имъють дъло съ величинами кругового характера, наприм., съ общей магнитодвижущей силой, или съ общимъ магнитнымъ потокомъ въ цепи, или точно также. при сложении токовъ идущихъ изъ нъсколькихъ проволокъ, въ одну общую. Туть всь эти величины имжоть характерь скаларовъ: ихъ направление мъняется повсюду въ цъпи *). Если мы будемъ разсматривать магнитную силу въ какой-нибудь точкъ, то мы будемъ имъть нъчто, имъющее вполнъ опредъленное направленіе, и можемъ, слъдовательно, складывать ее съ другой магнитной силой, дъйствующей въ той же точкъ. Точно также, если мы будемъ разсматривать магнитныя поля, направленія которыхъ въ опредъленный моментъ однородны въ разсматриваемомъ пространствъ, какъ, наприм., въ случаъ магнитныхъ полей разсматриваемыхъ въ теоремъ Депре (стр. 67) и въ слъдующихъ теоремахъ, то принципы сложенія векторовъ прилагать будетъ можно. Но въ многополюсномъ двигатель, въ которомъ потокъ имъетъ кривую форму, какъ это видно на фиг. 24 и фиг. 125, потокъ, какъ цълое, не можетъ быть разсматриваемъ, какъ векторъ, и по этой то причинъ въ главъ V, при разсмотръніи движенія магнитнаго поля, вычерчены діаграммы, показывающія, какъ дъйствуеть въ двигателъ магнитодвижущая сила.

Нужно ясно отличать случаи, когда многоугольникъ векторовъ примъняется для сложенія векторовъ и когда это же самое геометрическое построеніе примъняется къ сложенію скаларовъ, слъдующихъ синусоидальной зависимости отъ времени. Въ послъднемъ случать фазовое положеніе складываемыхъ величинъ изображается относительнымъ наклономъ линій. Законность этого процесса сложенія зависитъ исключительно отъ особыхъ свойствъ синусоидальной функціи.

^{*)} Скаларамы наз. величины, пе имъющія направленія. Величины же, имъющія опредъленное направленіе, наз. вскторами. Прим. пер.

ГЛАВА Ш.

Свойства вращающагося магнитнаго поля.

Смотря, сколько вниманія было посвящено магнитнымъ полямъ и комбинаціямъ полей, производимыхъ двумя или нъсколькими магнитами, приходится удивляться, почему такъ мало вниманія было уд влено свойствамъ вращающагося магнитнаго поля. Сущность современнаго многофазнаго двигателя состоитъ въ воспроизведеніи вращающагося магнитнаго поля, въ которомъ вслъдствіе взаимодъйствія между токами, индуктируемыми въ нихъ и полемъ принуждены вращаться металлическія массы. Эти вращающіяся магнитныя поля получаются при помощи комбинаціи двухъ или нъсколькихъ колебательныхъ магнитныхъ полей, получающихся, какъ это было уже показано, при помощи перемънныхъ токовъ различныхъ фазъ. Главнъйшія свойства вращающихся полей, могутъ быть получены и показаны, однако и иначе, помощью очень простыхъ средствъ. Для этого требуется только приспособленіе для вращенія магнита, магнитное поле котораго изучается во время вращенія его съ опредъленной скоростью.

На вращающееся поле обратили вниманіе впервые въ 1825 г., при изученіи особаго явленія вращенія, открытаго Араго, относительно котораго поэтому мы и скажемъ нъсколько словъ.


Вращенія Араю. Какъ это часто случается въ наукѣ, открытіе магнитныхъ вращеній, было сдѣлано почти одновременно нѣсколькими лицами, для каждаго изъ которыхъ требовали пріоритета. Около 1824 года Гамбей (Gambey) 1), извѣстный инстру-



¹⁾ Cm. Jamin «Cours de Physique», III 296, 1869 u Verdet «Conferance de Physique» I, 415, 1872.

ментальный мастеръ въ Парижъ, замътилъ случайно, что магнитная стрълка въ компасъ, если ее вывести изъ положенія равновъсія, прекращаетъ качаться быстръе, если дно компасной коробки сдълано изъ мъди, чъмъ, если оно сдълано изъ дерева или другого металла. Барловъ и Марчъ 1), въ Вульвичъ замътили въ то же время вліяніе на магнитную стрълку желъзнаго шара,

вращающагося вблизи нея. Астрономъ Аракоторый, какъ говорятъ ro 2). vзналъ объ этомъ явленіи отъ Гамбея, или какъ говорятъ другіе, открылъ его самостоятельно въ 1822 году во время работы съ Гумбольдтомъ надъ магнитными опредъленіями, былъ несомнънно первымъ, опубликовавшимъ свои наблюденія, которыя онъ ранће еще устно изложилъ въ собраніи Парижской Академіи Наукъ, 22-го ноября 1824 года. Онъ подвъшивалъ магнитную стрълку внутри колецъ изъ различныхъ веществъ, отклонялъ ее на 45° и затъмъ считалъ число качаній, которое сдълаетъ стрълка, пока уголъ отклоненія не уменьшится до 100. Въ деревянномъ кольцъ это число было 145, въ тонкомъ мѣдномъ кольцѣ-66, а въ массивномъ мѣдномъ же кольцѣ всего зз.



Вращаюшійся дискъ Араго.


Присутствіе мѣдной массы успокаиваетъ колебанія стрѣлки. Каждое колебаніе продолжается столько же времени, сколько и раньше, но амплитуды уменьшаются: движеніе ослабляется такъ, какъ будто ему препятствовало бы какое-нибудь невидимое треніе. Араго замѣтилъ, что это обстоятельство обнаруживаетъ существованіе силы, появляющейся только тогда, когда происходить относительное перемѣщеніе магнитной стрѣлки и мѣдной массы. Онъ далъ описанному явленію названіе магнетизма вращенія. Въ 1825 году онъ опубликовалъ другой опытъ, въ кото-

¹⁾ Edinburgh Philos. Journal XIII, 122, 1825.

²⁾ Annales de Chimie et de Physique XXVII, 365; XXVIII, 325; XXXII, 213.

ромъ, исходя изъ принципа равенства дъйствія и противодъйствія, онъ произвель вращеніе магнитной стрълки, вращая мъдный дискъ (фиг. 75). Подвъсивъ магнитную стрълку въ стеклянномъ сосудъ, дно котораго онъ закрывалъ бумагой или стеклянной пластинкой, Араго помъщалъ сосудъ надъ вращающимся мъднымъ дискомъ. Если этотъ дискъ вращается медленно, то стрълка только отклонится отъ магнитнаго меридіана, стремясь повернуться въ сторону вращенія диска, какъ будто бы дискъ невидимо увлекалъ стрълку за собой. При болъе быстромъ вращеніи отклоненіе становится большимъ. Если, наконецъ, вращеніе станетъ настолько быстрымъ, что стрълка отклонится на уголъ большій чъмъ 90°, то она придетъ тоже въ непрерывное вра-

Фиг. 76.




Опыть Бабаджа и Гершеля.

щеніе. Однако, Араго нашелъ, что сила взаимодъйствія не будетъ просто тангенціальной (т. е. направленной по касательной). Подвъшивая стрълку вертикально на коромыслъ въсовъ и помъщая ее надъвращающимся дискомъ, онъ замътилъ, что стрълка отталкивается, когда дискъ начинаетъ вращаться. Изъ этого онъ заключилъ, что на полюсъ находившійся вблизи диска. дъйствовали также радіальныя силы (т. е. направленныя по радіусу), стремившіяся оттолкнуть его наружу, если полюсъ ходился около края диска и внутрь, если полюсъ находился около центра диска.

Пуассонъ, основываясь на взглядахъ Кулона на магнитныя дъйствія на разстояніе, пробовалъ построить теорію магнетизма вращенія, утверждая, что всъ вещества въ присутствіи магнитовъ пріобрътаютъ нъкоторое временное намагниченіе, которое въ мъди исчезаетъ медленнъе, чъмъ въ другихъ веществахъ. Напрасно Араго указывалъ на то, что теорія эта не согласуется

съ фактами, такъ называемый «магнетизмъ вращенія» грозилъ стать установленной идеей. Вътакомъ видъ явленіе было изучаемо нъсколькими англійскими экспериментаторами, Бобаджемъ и Гершелемъ, Кристи и позднъе Стюрженомъ и Форадеемъ. Бобаджъ и Гершель измъряли величину задерживающей силы, съ которой дъйствуютъ на стрълку различныя вещества и нашли, что наиболье сильно дъйствуетъ серебро и мъдь (оба наилучшіе проводники электричества), затъмъ золото и цинкъ, тогда какъ сви-






Разръзанные диски употреблявшіеся Бабаджемъ и Гершелемъ.

нецъ, ртуть и висмутъ дъйствуютъ гораздо слабъе. Въ 1825 г. они опубликовали опытъ, обратный опыту Араго, въ которомъ


Фил. 78.



Дискъ Фарадея.

врашая магнить, помъщенный подъ мъднымъ дискомъ, могущимъ вращаться на остріъ (фиг. 76), они заставили этотъ дискъ тоже прійти въ быстрое вращеніе. Они сдълали также весьма

важное наблюденіе, что радіальные прорѣзы въ дискѣ значительно уменьшають въ немъ стремление вращаться при вращении магнита (фиг. 77). Если принять вращательную силу въ дискъ безъ проръзовъ за 100, то одинъ радіальный проръзъ уменьшаетъ ее до 88, два проръза — до 77, четыре проръза — до 48 и восемь проръзовъ — до 24. Амперъ въ 1826 г. показалъ, что вращающійся міздный дискъ тоже стремится привести во вращеніе близъ лежащую мъдную проволоку, по которой проходить токъ. Зебекъ въ Германіи, Прево и Колладонъ въ Швейцаріи, Нобили и Бачелли въ Италіи, подтвердили наблюденія англійскихъ экспериментаторовъ и добавили рядъ новыхъ. Стюрженъ показалъ, что успокаивающее дъйствие магнитнаго полюса на подвижной мъдный дискъ уменыцается въ присутствии другаго противоположнаго полюса, помъщеннаго рядомъ съ первымъ. Пятью годами поэже онъ вернулся къ этому предмету и пришелъ къ заключеню. что это явление электрическаго характера: «родъ реакции, подобной происходящей въ электромагнетизмъ», когда опубликованіе блестящихъ изслідованій Фарадея надъ магнитоэлектрической индукціей (въ 1831 г.), предупредило полное объясненіе, къ которому онъ приближался. Дъйствительно, Фарадей показалъ, что относительное перемъщение магнита и мъднаго диска неизбъжно вызыветъ появление токовъ въ массъ металла диска, которые, въ свою очередь, дъйствуютъ на магнитный полюсъ, причемъ взаимодъйствіе стремится уменьшить относительное перемъщеніе, т. е. стремится увлечь неподвижную часть (магнить или дискъ безразлично) въ сторону подвижной части и воспрепятствовать движенію подвижной части. Токи принимають видъ вихрей въ подвижномъ дискъ, если только ихъ не отвести помощью скользящихъ контактовъ. Это и сдълалъ на самомъ дъль Фарадей, помъстивъ мъдный дискъ сгоймя (фиг. 78), между полюсами сильнаго магнита, и вращая его вокругъ оси. Для отвода тока на окружность и на ось опирались пружинные контакты. Электродвижущая сила, дъйствующая подъ прямымъ угломъ къ направленію движенія и къ линіямъ магнитнаго поля, производить токи, идущіе по радіусамъ диска. Если для нихъ нътъ никакого внъшняго пути, то они должны сами находить внутренній путь для возврата въ металль диска. На фиг. 79 показаны пути двухъ такихъ вихрей въ мѣдномъ дискѣ, вращающемся между полюсами магнита. Эти вихри расположены симметрично 1) относительно радіуса максимальной электродвижущей силы (фиг. 80). Направленіе вихревыхъ токовъ будетъ всегда таково, что они будутъ стремиться препятствовать относительному перемѣщенію. Вихревой токъ въ той части диска, которая удаляется отъ полюсовъ, стремится потянуть полюсы впередъ или передвинуть эту часть диска назадъ. Вихревой токъ въ части диска, приближающійся къ полюсамъ стремится оттолкнуть эти полюсы и быть оттолкнутымъ ими. Очевидно, что всякій прорѣзъ, сдѣланный въ дискѣ будетъ стремиться ограничить прохожденіе



Паразитные токи во вращающемся дискъ. Пути паразитныхъ токовъ.


этихъ вихревыхъ (или паразитныхъ) токовъ, и увеличить тѣмъ сопротивленіе ихъ путей въ металлѣ, причемъ электродвижущая сила, конечно, не уменьшается. Въ изслѣдованіяхъ Стюржена ²) описано много опытовъ, имѣющихъ цѣлью опредѣлить, по какому направленію идутъ въ дискѣ токи. Подобныя же, но болѣе полныя изслѣдованія были сдѣланы Матеуччи. Индукція въ вращаю-

¹⁾ Если только скорость вращенія не будеть очень велика. Въ послѣднемъ случаѣ самоиндукція вызоветь отставаніе по времени, вслѣдствіе чего положеніе радіуса наибольшей силы тока будетъ перемѣщено впередъ относительно радіуса наибольшей электродвижущей силы.

²⁾ Edinbourgh Phil. Journ. July 1825; Phil. Mag. April und May 1832. См. также «Scientific Researches» Стюржена, стр. 211.

щихся шарахъ была математически изслъдована Іохманомъ и поэже знаменитымъ Герцомъ.

Фарадей продълаль съ паразитными токами много весьма интересныхъ опытовъ. Между прочимъ онъ подвъшивалъ на закрученной нити между полюсами сильнаго электромагнита, мъдный кубъ (фиг. 81). Пока въ электромагнитъ токъ не замкнутъ, кубъ, раскручивая своимъ въсомъ нить, вертится быстро. При замыкани тока въ электромагнитъ, т. е. при его намагничени, кубъ быстро останавливается, но вновъ начинаетъ вращаться, какъ только токъ въ электромагнитъ будетъ разомкнутъ. Матеуччи нъсколько измънилъ этотъ опытъ, устроивъ кубъ изъ квадратныхъ мъдныхъ пластинокъ, отдъленныхъ другъ отъ друга



листами бумаги. Такой пластинчатый кубъ (фиг. 82), будучи подвъшенъ въ магнитномъ полъ за крючокъ а такъ, чтобы его пластинки были параллельны линіямъ магнитныхъ силъ, не будетъ прекращать вращаться при замыканіи тока въ электромагнитъ. Но если его подвъсить за крючокъ b, такъ, чтобы его пластинки были въ вертикальной плоскости, то его вращеніе при замыканіи тока въ электромагнитъ быстро останавливается. Паразитные токи могутъ существовать только въ послъднемъ случаъ, т. к. для нихъ необходимы пути въ плоскостяхъ перпендикулярныхъ къ магнитнымъ линіямъ. Послъ того, какъ Фарадей объяснилъ, что вращенія Араго происходятъ вслъдствіе появленія индуктированныхъ паразитныхъ токовъ, особый интересъ, который они возбуждали, пока ихъ причина была неизвъстна, повидимому совсъмъ исчезъ. Правда, нъсколькими годами позже, когда Фуко показалъ, что паразитные токи въ состояніи нагръть мъдный

дискъ, вращаемый въ магнитномъ полѣ, онъ возбудился вновь. Почему это наблюденіе Фуко послужило причиной, что паразитные токи, открытые Фарадеемъ для объясненія явленія Араго были названы токами Фуко,—неясно. Если уже кто нибудь имѣлъ право на то, чтобы паразитные токи были названы его именемъ, то это конечно были Араго или Фарадей, а никакъ не Фуко.

Нѣсколько поэже Ле-Ру показалъ парадоксальный опытъ, что мѣдный дискъ, вращаемый между концентрическими магнитными полюсами, не нагрѣвается и не испытываетъ никакого дѣйствія, сопротивляющагося вращенію. Объясненіе этого явленія слѣдующее: Если кольцеобразный сѣверный полюсъ находится съ одной стороны противъ диска, а кольцеобразный же южный полюсъ съ другой, то образуется магнитное поле, перпендикулярное къ диску, и въ немъ паразитныхъ токовъ не будетъ, такъ какъ кругомъ по всему диску будутъ существовать равныя электродвижущія силы, направленныя по радіусамъ или внутрь, или внаружу. Для токовъ не будетъ обратнаго пути ни по одному изъ радіусовъ диска. Въ результатѣ только потенціалъ периферіи станетъ нѣсколько отличнымъ отъ потенціала центра, но тока никакого не будетъ, т. к. электродвижущія силы въ каждомъ замкнутомъ пути внутри диска будутъ уравновѣшены.

Въ 1884 г. Смитъ (Willoughby Smith) опубликовалъ 1) свои наблюденія надъ вращающимися металлическими дисками, изъкоторыхъ слъдуетъ, что въ желъзномъ дискъ образуются электродвижущія силы большія, чъмъ въ мъдномъ того же размъра.

Гютри и Бойсъ ²) въ 1879 г., подвъшивая на нити мъдную, пластинку надъ вращающимся магнитомъ, нашли, что крученіе нити прямо пропорціонально скорости вращенія. Они нашли, что такой приборъ можетъ служить для весьма точнаго опредъленія скорости вращенія машинъ. Они сдълали также рядъ опытовъ надъ вліяніемъ разстоянія между мъдной пластинкой и магнитомъ и вліяніемъ толщины и діаметра пластинки.



¹⁾ Лекція въ Royal Institution «Volta and Magneto Electric Induction». Іюнь, 1884 г.

²⁾ Proc. Physical Soc. III, pr III, 127 and IV, 55.

Опыты дълались съ различными металлами и было найдено, что вращающая пара мъняется пропорціонально проводимости металловъ, которую они имъютъ послъ прокатки въ пластины. Гютри и Бойсъ примънили этотъ методъ для измъренія проводимости жидкостей.

Въ 1880 г. Де-Фонвіелль и Лонтенъ замѣтили, что легко вращающійся мѣдный дискъ, если его разъ на всегда привезти во вращеніе, можно затѣмъ поддерживать во вращеніи, помѣщая его вблизи магнита внутрь прямоугольной катушки изъ мѣдной проволоки (подобной употреблявшимся въ старыхъ гальванометрахъ), по которой пропускаются перемѣнные токи отъ обыкновенной Румкорфовой катушки. Они назвали свой приборъ электромагнитнымъ гироскопомъ.

Несмотря на эти опыты, повидимому ранъе 1879 г. (см. главу IV) никому въ голову не приходило, что вращениемъ Араго можно воспользоваться для устройства двигателя.

Опыты съ вращающимся магнитнымъ полемъ. Съ простымъ приборомъ, изображеннымъ на фиг. 76, можно уже показать много весьма интересныхъ и легко выполнимыхъ опытовъ. Магнитная стрълка, помъщаемая на остріе надъ магнитомъ, вращается синхронично съ нимъ. Если помъстить надъ вращающимся магнитомъ нъсколько магнитныхъ стрълокъ, то всъ онъ будутъ вращаться въ унисонъ. Всякій дискъ изъ тонкаго листового жельза (ферротипная пластинка или жесть) тоже вращается синхронично съ магнитомъ. Жельзное или стальное перо, помъщенное на стеклянную пластинку надъ магнитомъ, начинаетъ вращаться немедленно послъ того, какъ начнеть вращать магнитъ, и достигнетъ значительной скорости, вращаясь всегда синхронично съ магнитомъ. То же случится съ маленькимъ желѣзнымъ ключемъ. Однако, если сначала привести магнитъ въ очень быстрое вращение и только тогда положить перо или ключъ, то онъ не будетъ въ состояніи впасть въ синхронизмъ и не придетъ поэтому во вращение. Весьма интересное и красивое явленіе получается, если начать на стеклянную пластинку (лучше всего зеркальную), помъщенную надъ тихо вращающимся магнитомъ, сыпать изъ перечницы жельзныя опилки. Такъ какъ магнитное поле, создаваемое полюсами, имфетъ вертикальную


составляющую, то каждая кучка опилокъ подымается вверхъ, когда полюсъ проходитъ подъ ней и дѣлаетъ такой прыжокъ при каждомъ полномъ оборотѣ магнита. При каждомъ прыжкѣ кучки опилокъ перемѣщаются нѣсколько въ сторону обратную движенія магнита, производя впечатлѣніе, при увеличивающейся скорости вращенія, частицъ вальсирующихъ и стремящихся или собраться вмѣстѣ въ центрѣ, или выйти изъ поля на края стеклянной пластинки.

Жельзные шарики и пуговицы вращаются синхронично съ магнитомъ. Шарики же или угловатые кусочки изъ мъди или латуни вращаются гораздо медленнъе и не находятся постоянно надъ магнитомъ, какъ это дълаютъ предметы изъ магнитныхъ матерьяловъ. Дискъ изъ мъди, латуни, цинка или, лучше всего, изъ аллюминія, помъщенный надъ магнитомъ, приходитъ тоже въ медленное, не синхроничное вращеніе, производимое появляющимися въ немъ паразитными токами.

Если вращающиеся диски, магнитныя стрыжи и т. п. помъщены не центрально относительно вращающагося магнита, (т. е. не внутри окружности описываемой полюсами магнита) но на нъкоторомъ разстояни въ бокъ, совершенно внъ пути вращающихся полюсовъ, то диски будуть вращаться въ направленіи обратномъ направленію вращенія магнита. Если помъстить дискъ. центрально надъ магнитомъ на 15-20 сант. выше его полюсовъ, и затъмъ постепенно отодвигать его въ сторону, то можно найти положение, при которомъ дискъ не будетъ стремиться вращаться ни въ ту, ни въ другую сторону. По одну сторону зоны. заключающей такія центральныя точки, дискъ будетъ стремиться вращаться въ одномъ направлении съ магнитомъ, по другую ея сторону — въ обратномъ. Нейтральная зона становится шире, при увеличении разстоянія отъ полюсовъ. Когда дискъ помъщенъ въ центральной зонъ, его все-таки можно заставить вращаться, пом'вщая въ пространств' между дискомъ и полюсами куски жельза или даже мьди, такъ, чтобы они или деформировали магнитное поле или создавали при помощи паразитныхъ токовъ новое вращающееся поле. Если помъстить надъ вращаю щимся магнитомъ кльтку изъ мъдныхъ полосъ, подобную изображенной на фиг. 83, и надъ верхушкой ея а помъстить алюминіевый дискъ, то дискъ можетъ быть приведенъ во вращеніе, хотя бы разстояніе отъ него до магнита было бы слишкомъ

велико для того, чтобы дискъ пришелъ во вра- $\Phi ui. 83$. щеніе безъ этого вспомогательнаго приспособленія. Дъйствіе его еще усилится, если въ b помъстить жельзную массу, которая увеличить индуктивное


лѣйствіе магнита.



Другой весьма поучительный опыть, показанный авторомь этой книги въ февраль 1894 года въ Royal Institution, можеть быть произведень при помощи куска листовой мъди, имъющаго форму, указанную на фиг. 84, въ которомъ проръзаны почти по всей длинъ двъ щели. Доска можеть имъть длину въ метръ слишнимъ при ширинъ въ 8—10 сантиметровъ. Если положить доску гори-

зонтально, такъ, чтобы точка A приходилась надъ центромъ вращающагося магнита и надъ магнитомъ, для увеличенія его индуктивнаго дъйствія, положить на доску кусокъ желъза,

Фиг. 84.




то въ доск появятся паразитные токи (на самомъ дъл трехфазные паразитные токи), которые будутъ въ состояни привести во вращение металлический дискъ, помъщаемый на острів на другомъ конц доски В. Дискъ, которымъ пользовался при своемъ опыт вавторъ, состоялъ изъ мъднаго диска съ выступающимъ ободомъ, внутри котораго помъщался жел взный дискъ меньшихъ размъровъ. Для уменьшения трения система была снабжена агатовымъ центромъ. Вс эти явления можно сдълать гораздо бол ве интенсивными, замъняя вращаемый механически стальной магнитъ какимъ нибудь приборомъ, образующимъ вращающееся магнитное поле, помощью комбинации многофазныхъ токовъ, подобнымъ описываемымъ дальше.

Въ случать, когда не имъется въ распоряжении прибора, который давалъ бы настоящие многофазные токи, но имъется баттарея, могущая доставлять токъ въ 5—10 амперовъ при 10—20 вольтахъ и больше, можно получить подобие многофазныхъ токовъ при помощи особаго коммутатора, приводимаго во вращение рукой.

На фиг. 85 изображена весьма простая форма такого коммутатора, при помощи котораго можно получить вращающееся магнитное поле, если его зажимы $A,\ B$ и C соединить съ зажи-

мами т, о и п кольца, снабженнаго обмоткой, полобной изображенной на фиг. 58, а зажимы баттареи -- одинъ съ зажимомъ R коммутатора, другой съ общимъ зажимомъ J обмо-При быстромъ токъ кольца. вращеніи рукоятки коммутатора черезъ три контактныя пружины черезъ интервалы проходятъ токи, которые можно считать разняшимися по фазъ на 120%. хотя, конечно, перемѣнъ направленія тока туть нъть. Надо замътить, что интервалы равняются углу въ 60°, вслѣдствіе чего токъ въ B замкнется на $^{1}/_{c}$ періода раньше, чітьм разоминется токъ въ A и въ продолжении $\frac{1}{8}$ періода токъ будеть существо-

Фиг. 85.




Ручной коммутаторъ для полученія токовъ, подобныхъ трехфазнымъ.

вать только въ B, послѣ чего въ теченіе $^{1}/_{6}$ періода будеть существовать токъ въ B и C и т. д. Контактная поверхность зубцовъ равняется половинѣ разстоянія между ихъ центрами и прикасающіяся части контактныхъ пружинъ дѣлятъ это разстояніе на три части. Такой коммутаторъ легко вырѣзать изъ листа латуни и, хотя подъ дѣйствіемъ искръ онъ скоро портится, однако его также скоро можно и починить.

Болъе совершенный коммутаторъ, который мпняеть направ-

леніе токовъ въ трехъ линіяхъ въ соотвѣтствующемъ порядкѣ и не требуетъ четвертой линіи (возвратнаго провода), изображенъ на фиг. 86. Онъ состоитъ изъ деревяннаго вала приблизительно

Фил. 86



Ручной коммутаторъ для воспроизведенія трехфазныхъ токовъ.

въ 5 сант. въ діаметръ и 12,5 сант. длиной, къ которому привинчены двъ, расположенныя соотвътственнымъ образомъ, кон-

тактныя пластинки. На этоть валь нажимають 5 пружинь, изъ которыхь три соединены съ тремя линіями, двъ же присоединены къ зажимамъ батареи. На прилагаемомъ чертежъ дана развертка вала въ половину натуральной величины, на которой видно, какую форму имъютъ контактныя пластинки и какъ онъ расположены.

Слъдя за направленіемъ тока въ теченіе оборота коммутатора, можно убъдиться, что это направленіе будетъ послъдовательно мъняться во всъхъ трехъ линіяхъ и что, когда токъ изъ зажима + попадаетъ въ линію A, то онъ возвращается въ зажимъ - черезъ линію B и C и т. д. въ правильномъ порядкъ.

Для показанія съ помощью трехфазнаго коммутатора простыхъ опытовъ съ вращающимся магнитнымъ полемъ, требуется только обмотанный соотвътствующимъ образомъ кольцевой электромагнитъ. Надо взять кольцевой сердечникъ, приготовленный или изъ жельзной проволоки или изъколецъ, выштампованныхъ изъ листового жельза, имъющій внышній діаметрь въ 8—10 сантим и внутренній въ 5-8 сант. Высота его должна быть около 11/2-2 сантиметровъ. Изолировавъ его или лентой или лакированной бумагой, надо плотно намотать на него шесть одинаковыхъ обмотокъ изъ изолированной проволоки въ 1,6 мил. въ діаметръ (№ 16 S. W. g.) или для большей гибкости пучкомъ изъ 7 проволокъ въ 0,6 мм. въ діаметръ. Каждая обмотка должна покрывать пространство въ 60°. Концы обмотокъ можно снабдить зажимами, при помощи которыхъ ихъ можно соединять или звъздой или треугольникомъ. Каждая обмотка должна состоять, по крайней мъръ, изъ 100 оборотовъ проволоки. Если для обмотки употребить бол ве тонкую проволоку (что им ветъ свою хорошую сторону), то обмотку надо дълать изъ большаго числа

оборотовъ. Съ маленькимъ кольцевымъ электромагнитомъ, подобнымъ описанному, можно продълать почти всв перечисленные выше опыты.

Для опытовъ въ большемъ масштабъ лица, имъющія въ своемъ распоряжении постоянный токъ для освъщения, могутъ тоже легко получить многофазные токи. Для этого легко приспособить маленькій двигатель, который бы вращаль трансформаторъ. Положимъ, что для освъщения доставляется токъ въ 100 вольтъ. Маленькій двигатель въ 1 силу и даже въ 1/2 и 1/4 силы можетъ быть легко приспособленъ для указанной цѣли, если только на его оси, на концъ противуположномъ коллектору, есть мъсто для помъщенія трехъ изолированных другь отъ друга колецъ, которыя



Фил. 87.


должны быть соединены съ тремя симметрично расположенными точками обмотки арматуры. Если заставить нажимать на эти кольца три контактныя пружины, то отъ нихъ можно получить трехфазные токи (см. глава X).

Одинъ изъ самыхъ поразительныхъ опытовъ, которые можно показать съ такими приборами, это вращение мъднаго яйца. Для этой цъли требуется кольцевой электромагнить нъсколько большихъ размъровъ, чъмъ описанный. Кольцо въ 20 сант. въ діаметръ, снабженное обмоткой изъ 6 или 12 секцій, соединенныхъ какъ показано на фиг. 58 или 59, будетъ служить отлично. Кольцо съ обмоткой изъ 12 секцій (см. фиг. 157) очень удобно, такъ какъ оно можетъ также служить и для двухфазныхъ токовъ.

Такое кольцо кладется на столъ и на него кладется обыкновенная фарфоровая тарелка. Мѣдное яйцо, сплошное и пустотѣлое, или еще лучше наполненное желѣзными опилками, помѣщенное на подносѣ (фиг. 87), начинаетъ быстро вращаться при пропусканіи тока черезъ электромагнитъ. Скорость вращенія постепенно увеличивается, яйцо начинаетъ вставать и, наконецъ, станетъ на острый конецъ. Алюминіевое яйцо вращается еще лучше. Массивный мѣдный или алюминіевый дискъ, если его сдѣлать слегка выпуклымъ съ одной стороны и закруглить его концы, приходитъ во вращеніе и постепенно подымается, пока не станетъ прямо на своемъ ребрѣ.

Механическія иллюстраціи многофазной передачи.

Уже нъсколько разъ была указана аналогія между приборами, предназначенными для многофазныхъ токовъ, и машинами, въ которыхъ для избъжанія мертвыхъ точекъ устроены два или три кривошипа. Можно даже устроить весьма интересныя и по-



Фиг. 88.

учительныя механическія модели соотв'єтствующія различнымъ случаямъ передачи многофазными токами. Для иллюстраціи передачи энергіи трехфазными токами, авторомъ этой книги, устроена сл'єдующая простая модель.

Къ концу неболяшой рукоятки h, вращающейся вокругь центра o, укръпленнаго на подвижной доскъ (фиг. 88), прикръплены три шнурка. Эти шнурки пропущены затъмъ черезъ три равноотстоящія отверстія A, B и C, снабженныя для уменьшенія тренія фарфоровыми втулками. Далье шнурки проходять черезъ блоки a, и c и идутъ къ другой совершенно подобной, доскъ, находящейся отъ первой на нъкоторомъ разстояніи. Тамъ ихъ концы соединяются вмъсть и прикръпляются къ карандашу p. При вращеніи рукоятки h, точка p тоже совершаеть круговое движеніе, хотя на второй доскъ нътъ никакой направляющей рукоятки, и карандашъ вычерчиваетъ на доскъ кривую весьма близкую къ кругу.

Другой методъ механическаго иллюстрированія, въ которомъ тоже примъняются блоки и шнуры, придуманъ Винандомъ (см. Р. A. N. Winand, Journ. of the Franklin Institute, October 1892).

ГЛАВА ІУ.


Исторія многофазныхъ двигателей.

Идея полученія вращенія помощью нѣсколькихъ магнитныхъ полюсовъ, которые дѣйствовали бы одинъ послѣ другаго и такимъ образомъ передвигали якорь впередъ, не принадлежитъ къ числу самыхъ новыхъ. Описаніе многополюсныхъ двигателей можно найти въ нѣкоторыхъ изъ самыхъ раннихъ патентовъ Витстона. Многіе двигатели Пачинотти, изобрѣтенные въ періодъ 1861—65 года, основаны на этой же идеѣ. Однако нигдѣ не проглядываетъ идея, что полюсы могутъ дѣйствовать, индуктируя токи во вращающейся части.

Первый индукціонный двигатель. Между множествомъ современныхъ изобрѣтеній слишкомъ мало вниманія было обращено на скромный прототипъ многофазныхъ двигателей, изобрѣтенный еще въ 1879 г. На фиг. 89 представлена модель двигателя, которую Вальтеръ Байли демонстрировалъ 28 іюня 1879 года въ Лондонскомъ Физическомъ Обществѣ во время своего доклада «Объ одномъ способѣ полученія вращеній Араго».

До этого времени единственный способъ полученія вращенія мѣднаго диска Араго состоялъ во вращеніи подъ нимъ стальнаго магнита. Байли вмѣсто того, чтобы вращать подъ дискомъ какой-нибудь матеріальный магнить, поставилъ подъ нимъ неподвижный электромагнитъ, но заставилъ магнитный потокъ проходить послѣдовательно между четырьмя полюсами, развивая такимъ образомъ въ мѣдномъ дискѣ паразитные токи, взаимодѣйствіе которыхъ съ магнитнымъ полемъ сообщаетъ диску вращательное движеніе по направленію перемѣщенія полюсовъ.

Въ первоначальной модели дискъ имълъ діаметръ въ 6 сантиметровъ. Четыре сердечника электромагнита, высотою въ 10 сант. каждый, прикръплены къ общей соединительной полосъ и снабжены каждый обмоткой изъ 150 оборотовъ изолированной проволоки въ 2,5 мил. въ діаметръ. Обмотки эти соединены по парно послъдовательно, совершенно такъ же, какъ если бы вмъсто одного электромагнита, было два отдъльныхъ подко-



Многофазный двигатель Вальтера Байли.

вообразныхъ, помѣщенныхъ накрестъ. Свободные концы каждой пары обмотокъ выведены отдѣльно и присоединены къ весьма остроумному коммутатору, устроенному изъ ряда пружинъ и контактныхъ пластинъ, укрѣпленныхъ на деревянномъ валикѣ, снабженномъпроволочной ручкой для вращенія. При вращеніи коммутатора токи, доставляемые двумя батареями, мѣняются въ обмоткахъ такъ, что полярность четырехъ полюсовъ будетъ измѣняться въ слѣдующемъ порядкѣ:



Байли ясно понималъ, насколько въ дъйствительности такое измънение представляетъ вращающееся магнитное поле. Вотъ его поллинныя слова:

«Вращеніе диска происходитъ вслѣдствіе вращенія магнитнаго поля, въ которомъ онъ помѣщенъ и мы должны ждать, что если подобное вращеніе поля получится какимъ-нибудь инымъ способомъ, то вращеніе диска останется прежнимъ.

Возможно, что механическое вращение магнита единственное средство получить равномърно вращающееся магнитное поле, нокакъ будетъ показано въ этой статъъ, можно привести дискъ во вращательное движение и при помощи прерывисто-вращающагося поля, получаемаго отъ электромагнитовъ».

Затъмъ авторъ разсматриваеть результаты, которые даетъ увеличеніе напряженія одного полюса при одновременномъ уменьшеніи напряженія сосъдняго полюса того же знака и приходитъ къ заключенію, что, если бы подъ дискомъ вся окружность была уставлена полюсами, которые бы поочередно, попарно (противульжащіе), возбуждались, то всъ импульсы, которые бы получаль дискъ стремились бы вращать его вокругъ оси въ одномъ и томъ направленіи. «Только въ одномъ частномъ случать, говоритъ дельше авторъ, именно, когда число электромагнитовъ безконечно велико, мы бы имъли равномюрно вращающееся поле, подобное получаемому при вращеніи стального магнита».

Затѣмъ авторъ возвращается къ своей модели съ двумя парами полюсовъ aa' и bb' и говорить, что, если устроить такъ, что направленіе тока будетъ измѣнено въ парѣ bb' раньше, чѣмъ въ парѣ aa', то вращеніе будетъ происходить въ одну сторону; если же направленіе тока въ парѣ bb' будетъ мѣняться nosже, чѣмъ въ парѣ aa', то направленіе вращенія будетъ обратное. Перемѣна направленія вращенія можетъ быть совершена или перемѣняя дѣйствіе коммутатора или же мѣняя соединенія съ одной или обѣими баттареями. Изъ рисунка, приложеннаго къ цитируемой статьи, видно, что сердечники электромагнитовъ должны

быть пластинчатые, однако на существующей модели они сплошные. Въ послъднемъ параграфъ авторъ замъчаетъ, что явленіе можно значительно усилить, помъщая надъ дискомъ, противъ нижняго электромагнита, другой подобный же (четырехполюсный) электромагнитъ такъ, чтобы полюсы лежали одинъ противъ другого и имъли противуположную полярность. Описанная модель дъйствуетъ прекрасно, при возбужденіи электромагнитовъ четырьмя сухими элементами.

Кстати напомнимъ: когда, пятнадцать лѣтъ тому назадъ, былъ читанъ цитируемый докладъ, покойный проф. Гютри, смѣясь спросилъ, какую мощность можно ожидать получить отъ такого двигателя. Байли скромно отвѣтилъ, что пока онъ можетъ смотрѣть на двигатель, только какъ на научную игрушку.


Изслидованія Марселя Депре. Въ 1880 г. Марсель Депре сдѣлалъ во Французскомъ Физическомъ Обществѣ докладъ объ электрической синхронизаціи вращеній. Искусственно получаемые двухфазные токи посылались отъ вращающагося коммутатора въ синхроничный двигатель, состоявшій изъ двухъ челнокобразныхъ арматуръ, укрѣпленныхъ на общемъ валу. Каждая арматура помѣщалась между полюсами отдѣльнаго подковообразнаго магнита, причемъ онѣ были сдвинуты одна относительно другой на уголъ въ 90°, такъ что въ двигателѣ не было мертвыхъ точекъ. На фиг. 90 показано, какъ токъ отъ баттареи попадалъ въ арматуры.

Этотъ приборъ сходенъ съ приборомъ Байли только въ томъ, отношении, что оба они требуютъ для вращения двухфазныхъ том ковъ. Оба они могутъ работать и съ двухфазными токами, получае мыми искусственно при помощи коммутаторовъ отъ баттарей, и съ двухфазными періодическими токами, получаемыми помощью индукціи. Приборъ Депре представляетъ изъ себя просто комбинацію двухъ отдъльныхъ двигателей, помъщенныхъ подъ прямымъ угломъ съ цълью избъжать мертвыхъ точекъ. Въ этомъ приборъ нигдъ не вложена идея о вращающемся магнитномъ полъ. Идея же двигателя Байли заключается въ полученіи магнитнаго поля, регулярно вращающагося вокругъ центра и развивающаго при помощи индукціи токи во вращающейся металлической массъ, причемъ эта масса не соединена съ внъшними токами ни скользящими контактами, ни коммутаторами.

Тремя годами позже Депре высказаль свою весьма важную теорему, съ которой мы уже познакомились на стр. 67, касающуюся полученія истиннаго вращающагося магнитнаго поля, посредствомъ комбинаціи двухъ перемѣнныхъ токовъ, разнящихся по фазѣ на ¹/₄ періода.

Теорема Депре не принесла плодовъ: она осталась отвлеченной геометрической теоремой.

Изслидованія проф. Феррариса. Въ 1887 г. нъсколько изслъ-



Приборъ Марселя Депре.

дователей работали независимо другъ отъ друга надъ занимающимъ насъ вопросомъ.


Туринскій профессоръ Галилео Феррарисъ *) уже въ 1885— 86 гг. пришелъ къ тъмъ же основнымъ идеямъ, что и Байли съ Депре. Но результатъ его работъ былъ болъе плодотворный, такъ какъ онъ, хотя и не зналъ трудовъ ни того, ни другого, руководствовался идеями обоихъ изобрътателей. Подобно Байли,

¹⁾ Ferraris. «Rotazioni electrodynamiche». Turin. Acad. Mapri, 1888.

онъ предложилъ производить вращение мѣдной массы при помощи паразитныхъ токовъ, индуктируемыхъ въ ней непрерывно вращающимся магнитнымъ полемъ. Вращающееся же поле онъ предложилъ получать, комбинируя два перемѣнные тока, отличающеся по фазѣ на 1/4 періода.

Уже въ 1885 г. проф. Феррарисъ построилъ двигатель, изображенный въ разрѣзѣ на фиг. 91, который, однако, былъ публично показанъ только въ 1888 г. Онъ былъ выставленъ въ 1893 г. на всемірной выставкѣ въ Чикаго. Двигатель состоитъ изъ пары электромагнитовъ AA и BB, имѣющихъ общую соеди-

Фиг. 91.



Двигатель Феррариса.


нительную часть, образованною слоемъ желъзной проволоки обмотанной вокругъ сердечниковъ. Въ двъ цъпи электромагнитовъ посылаются два перемънныхъ тока, разнящихся по фазъ, и тогда замъчается вращеніе центральной части двигателя.

Первый опубликованный трудъ Феррариса, подъ названіемъ: «Эле-ктродинамическое вращеніе, получаемое посредствомъ перемпиныхъ токовъ», появился въ мартъ 1888 г. Въ этомъ трудъ авторъ, изложивъ геометрическую теорію вращающагося магнитнаго поля, говоритъ, что простъйшій способъ полученія

требуемыхъ токовъ, разнящихся по фазѣ, состоитъ въ развѣтвленіи цѣпи перемѣннаго тока на двѣ, въ одну изъ которыхъ нужно включать сопротивленіе безъ самоиндукцій, въ другую, наобороть, катушку съ большой самоиндукцій, но съ малымъ сопротивленіемъ. Обѣ обмотки двигателя должны быть включены соотвѣтственнымъ образомъ въ эти цѣпи. Получаемая, такимъ образомъ разность фазъ достаточно близка къ 90°, для того, чтобы получаемые токи годились для двигателя. Авторъ высказываетъ мысль, что подобнымъ способомъ можно получить всѣ явленія, которыя только получаются при вращеніи магнита. Затѣмъ онъ описываетъ слѣдующіе опыты, сдѣланные имъ осенью 1885 г.


Двѣ плоскихъ катушки, одна изъ толстой, другая изъ тонкой проволоки, схематически изображенныя на черт. 92 линіями AA и BB, помѣщались подъ прямымъ угломъ другъ относительно друга. Въ первую катушку посылался токъ отъ первичной обмотки трансформатора Голарда, во вторую—отъ его вторичной обмотки, причемъ въ послѣднюю цѣпь включалось большее или меньшее сопротивленіе безъ самоиндукціи. Въ центральномъ внутреннемъ пространствѣ подвѣшивался небольшой пустотѣлый замкнутый мѣдный цилиндръ. При пропусканіи тока че-

резъ одну какую-нибуль катушку. цилиндръ оставался неподвижнымъ. при пропускании же тока черезъ объ, онъ немедленно приходилъ во вращеніе. Направленіе вращенія можно было мънять простой перемѣной (посредствомъ коммутатора) соединененій второй катушки. Тъ же самые результаты получались при замънъ мълнаго цилиндра жельзнымъ. Пластинчатый жельзный цилиндръ, помъщенный на основъ изъ изолирующаго вещества, тоже приходилъ во вращеніе. Этотъ опытъ прямо наводитъ на мысль **VCTDOИТЬ** перемѣннаго двигатель тока, основываясь на томъ же



принципъ, но измѣняя нѣсколько конструкцію двигателя, потому что, какъ замѣтилъ проф. Феррарисъ, устроенный подобно предыдущему двигатель былъ бы мало пригоденъ, какъ промышленный преобразователь энергіи. Поэтому онъ спроектировалъ двигатель большихъ размѣровъ, имѣвшій въ качествѣ вращающейся части мѣдный цилиндръ, вѣсомъ въ 10 фунтовъ, длиною въ 18 сант. и діаметромъ въ 8,9 сант. Цилиндръбылъ укрѣпленъ на горизонтальной оси въ 1 сант. діаметр. Онъ былъ окруженъ двумя парами катушекъ АА и ВВ', расположенными подъ прямымъ угломъ (фиг. 93). Двигатель этотъ, однако, вышелъ малой работоспособности. Разбирая элементарную теорію этого прибора


Феррарисъ пришелъ къ заключенію, что индуктивное дъйствіе пропорціонально сдвигу, т. е. разности между угловыми скоростями магнитнаго поля и вращающагося цилиндра, что этому же сдвигу пропорціоналенъ и индуктированный токъ во вращающемся металлѣ, и что наконецъ работоспособность двигателя пропорціональна одновременно сдвигу и скорости вращающейся части. Феррарисъ даже придумалъ измърительные приборы для перемънныхъ токовъ, основанные на этомъ принципѣ. Затѣмъ онъ перешелъ къ полученію вращенія въ ртути, помѣщенной въ сосудѣ во вращающееся магнитное поле. Въ 1894 г. Феррарисъ опубликовалъ дальнѣйшіе свои труды, касающіеся теоріи такихъ двигателей, съ которой мы познакомимся въ главѣ VIII.



Поизатель Бореля. Въ 1887 г. Борель изобръть двигатель перемъннаго тока для электрическаго счетчика, получившаго имя счетчика Бореля-Пако. Это быль двухфазный двигатель, въ которомъ два разнофазныхъ тока получались изъ простого перемъннаго помощью двухъ цъпей съ различными постоянными времени. На двухъ сторонахъ желъзной рамы наматываются двъ катушки AA (фиг. 94) образующія перемънное магнитное поле, направленное справа налъво. Поверхъ рамы помъщаются двъ другія катушки B (одна изъ нихъ на фиг. 94 снята съ цълью

показать внутреннее устройство двигателя), производящія другое перемізное магнитное поле, перпендикулярное къ первому. Въ центрі этой системы помізшлется желізный дискъ, который и приводится во вращеніе образующимся вращающимся полемъ.

Первые двигатели компаніи Helios вз Кельню. Въ 1887 г. кельнская компанія Helios построила по патенту Керпера ¹) нісколько маленькихъ двигателей, изъ которыхъ ніскоторые предназначались для однофазныхъ токовъ и были синхронные и ассинхронные, другіе же были трехфазными двигателями. Одинъ изъ посліднихъ представленъ на фиг. 95. Онъ имість три кольца на вращающейся части, посредствомъ которыхъ эта часть получаетъ трехфазные токи. Такъ какъ двигатель требуетъ трехъ



Фиг. 95.


Двигатель Керпера.

проводниковъ и такъ какъ въ то время всѣ усилія достичь хорошихъ результатовъ съ двумя проводниками были безуспѣшны то компанія Helios оставила этотъ патентъ въ 1890 г. Въ позднѣйшемъ патентѣ 1891 г. описанъ однофазный двигатель съ дополнительной обмоткой, дѣйствующей только на желѣзо вращающейся части и вводящейся только для пусканія двигателя въ ходъ.



¹⁾ Specific. of Pat. № 9013, 1887 г. Также D. R. P. 43538, 1887 г. и 70084, 1891 г. См. Elektr. Zeitschr. 1893 г., стр. 82.

Двигатель Брадлея. Между первыми американскими піонерами разрабатывавшими многофазные токи находился Чарльзъ Брадлей, работы котораго относятся еще къ 1887 г. Въ его американскомъ патентъ отъ 8 мая 1887 г. (U. S. раtent № 390439, 1887) описанъ генераторъ съ Граммовскимъ кольцомъ, (фиг. 96), въ которомъ четыре симметрично расположенныхъ точки соединены съ четырьмя контактными кольцами. Такимъ образомъ отъ этого генератора можно получить два тока, разнящихся по фазъ на 90°. Цълью такого устройства было полученіе большей мощности, что и справедливо, такъ какъ мощность многофазной машины гораздо больше, чъмъ какой-либо другой того же въса. Въ патентъ сказано, что такая машина можетъ служить и двига-



телемъ, хотя ни слова не говорится о свойствахъ вращающагося магнитнаго поля. Параграфъ 9 гласитъ только: «Вращающійся электрическій двигатель, состоящій изъ электромагнита, создающаго поля, арматуры и двухъ приспособленій для приведенія тока, — подобныхъ, напр., контактнымъ кольпамъ и

щеткамъ, которыя независимо другъ отъ друга соединены съ обмоткой арматуры въ чередующихся точкахъ и приспособлены для присоединенія къ двумъ независимымъ внѣшнимъ цѣпямъ». Такимъ образомъ въ 1887 г. былъ уже несомнѣнно описанъ многофазный двигатель. Въ октябрѣ 1888 г. (патентъ № 404465) описанъ ассинхронный двигатель, приводимый въ движеніе при помощи соотвѣтственно направленныхъ паразитныхъ токовъ въ неподвижной внѣшней желѣзной массѣ. Вращающійся индукторъ получаетъ, черезъ посредство четырехъ контактныхъ колецъ, двухфазные токи. Весь принципъ магнитнаго сдвига здѣсь выясненъ.


Въ третьемъ патентѣ (№ 409450), опубликованномъ 20 августа 1889 г., Брадлей описываетъ подобную же арматуру, соединенную въ

трехъ равноотстоящихъ точкахъ съ тремя контактными кольцами, образуя такимъ образомъ трехфазную систему. Эта машина предназначалась также для работы и въ качествъ двигателя и въ качествъ генератора. Въ другомъ патентъ отъ того же числа, Брадлей указываетъ способъ превращенія однофазнаго перемъннаго тока въ два, разнящихся по фазъ, при помощи его матиинъ

Изслидованія Николая Тесла. Труды одного Тесла въ теченіе 1887—91 гг. были бы достаточны, если бы даже не было даже другихъ изслъдователей, для того, чтобы поставить вопросъ о двигателяхъ съ вращающимся полемъ на прочную почву. Въ 1886 г. онъ пришелъ къ твердому убъжденію, что долженъ существовать какой-нибудь способъ для приведенія во вращеніе арматуры, пользуясь для этого токами, индуктируемыми въ ней, вмфсто токовъ, посылаемыхъ въ нее (какъ въ обыкновенныхъ двигателяхъ) черезъ посредство металлическихъ контактовъ, коммутаторовъ и щетокъ. Къ октябрю 1887 года труды Тесла подвинулись настолько впередъ, что онъ получилъ возможность уже обратиться въ Patent Office Соединенныхъ Штатовъ за патентами на цълый рядъ болъе или менъе важныхъ изобрътеній. Дальнъйшія требованія патентовъ поступили въ ноябръ и декабръ того же года, но ни одинъ изъ нихъ не былъ выданъ патентнымъ бюро до мая 1888 г., когда всв они были выданы заразъ.

Въ первомъ изъ описаній помѣщено общее изложеніе идей Тесла. Въ немъ Тесла говорить: «Хотя я и описаль различные способы для достиженія требуемой цѣли, но всѣ они основаны на однихъ и тѣхъ же принципахъ устройства и способа дѣйствія, которыя можно резюмировать слѣдующими словами: употребляется двигатель, въ которомъ имѣется двѣ или больше независимыхъ цѣпей, по которымъ, черезъ соотвѣтствующіе интервалы, проходятъ, какъ указано дальше, перемѣнные токи, такъ, чтобы вызвать согласно извѣстной теоріи постепенное вращеніе магнетизма или «силовыхъ линій», заставляющее двигатель работать. Очевидно, что постепеннымъ вращеніемъ силовыхъ линій можно воспользоваться для приведенія во вращеніе любой изъ частей двигателя: арматуры или индуктора, и что, если токи будутъ направлены въ различныхъ цѣпяхъ соотвѣтственнымъ образомъ, то

никакого коммутатора не потребуется. Чтобы избѣжать всѣхъ коммутаціонныхъ приспособленій, я предпочитаю просто соединять цѣпи двигателя съ цѣпями соотвѣтственно устроеннаго генератора перемѣнныхъ токовъъ. Затѣмъ Тесла объясняетъ помощью діаграммы (фиг. 97, взятая изъ патента, гдѣ она помѣщена подъ № 9), какими двумя обмотками снабжается генераторъ, и какъ свободные ихъ концы соединяются съ изолированными контактными кольцами, укрѣпленными на валу. Отъ четырехъ щетокъ, лежащихъ на кольцахъ, идутъ къ двигателю четыре провода. Такая машина есть простой двухфазный гене-




раторъ, дающій два перемѣнныхъ тока, находящихся въ квадратурѣ. Двигатель изображенъ какъ кольцо, составленное изъ пластинокъ, на которомъ намотаны четыре катушки. Двѣ изъ нихъ включены въ цѣпь съ одной парой проводовъ, другія двѣ—съ другой. Всѣ четыре катушки стремятся образовать магнитные полюсы на концахъ одного изъ діаметровъ кольца. Внутри кольца вращается, въ качествѣ ротора *), желѣзный дискъ D. Лучше срѣзать у диска два края, такъ чтобы онъ имѣлъ удлиненную форму. Этотъ кусокъ желѣза вращается, стремясь

Прим. пер.

^{*)} См. гл. V.

принять такое положеніе, чтобы черезъ него прошло съ одной стороны кольца въ другую возможно большее число силовыхъ линій. Найдено, что куску жельза можно и не придавать такой формы, такъ какъ и круглый жельзный дискъ тоже вращается. Это явленіе Тесла объясняеть некоторой магнитной инерціей или сопротивленіемъ перемыщенію магнитныхъ линій и считаетъ подтвержденіемъ этого взгляда то обстоятельство, что стальной круглый дискъ вращается лучше, чымъ дискъ изъ мягкаго жельза. При помощи восьми схематическихъ рисунковъ Тесла показываетъ послыдовательныя фазы, черезъ которыя проходять обмотки генератора въ теченіе одного оборота и соотвытствующія измыненія въ магнетизмы, происходящія въ кольць двига-

Фиг. 98.



теля. Результирующее направление магнитнаго поля вращается непрерывно (фиг. 98), увлекая за собою жельзный дискъ.

Эта комбинація эквивалентна двухфазному синхронному двигателю, который работаетъ не индуктированными въ роторъ токами, но помощью магнитныхъ дъйствій, и соотвътствующему двухфазному генератору, доставляющему токъ.

Одновременно съ этимъ были описаны и другіе двигатели. Одинъ изъ нихъ имѣлъ барабанную арматуру, снабженную двумя обмотками подъ прямымъ угломъ, въ которыя токъ доставлялся помощью четырехъ контактныхъ колецъ. Эта арматура вращалась между двумя частями внѣшней желѣзной или стальной оболочки, которая для избъжанія паразитныхъ токовъ (!) была пластинчатой. Оболочка эта не была снабжена обмоткой и намаг-

ничивалась исключительно вслъдствіе полярности арматуры. Затыть быль описань трехфазный двигатель и генераторы, устроенный совершенно такъ же, какъ двухфазный, ранъе описанный. Генераторъ имълъ три вращающіяся катушки и шесть кантактныхъ колецъ. При помощи шести проволокъ онъ соединялся съ кольномъ двигателя, имъвшаго шесть катушекъ, налътыхъ на шести выдающихся внутрь полюсныхъ наконечникахъ, образующихъ двухполюсное трехфазное поле. Въ качествъ ротора, какъ и раньше, служилъ желъзный дискъ или цилиндръ, съ двумя обръзанными краями, вслъдствие чего онъ имълъ удлиненную форму. Послъ этого описана двухфазная комбинація, въ генераторъ которой вращается магнитъ, двъ же пары катушекъ арматуры неподвижны. Въ двигателъ же по прежнему роторъ, состоящій изъ обръзаннаго жельзнаго диска или цилиндра, окруженъ двумя неподвижными катушками, расположенными подъ прямымъ угломъ. Далъе указана форма двигателя, въ которомъ имъется приспособление для доставления двухфазнаго тока какъ во вращающіяся катушки, такъ и во внышнія неподвижныя. Было найдено, что въ случа , когда употребляють внъшнюю жельзную броню или внъшній неподвижный магнить, выгоднъе имъть въ нихъ неизмънную полярность, возбуждая ихъ постояннымъ токомъ. Такіе двигатели несомнѣнно синхронны.

Трансформаторы для токовъ подобныхъ тѣмъ, которыми пользуются въ описанныхъ системахъ, устраиваются слѣдующимъ образомъ: на пластинчатомъ желѣзномъ кольцевомъ сердечникѣ дѣлаютъ рядъ первичныхъ и рядъ вторичныхъ обмотокъ. Получается намагниченіе постепенное вращающейся полярности.

Въ ноябрѣ появился первый истинно индукціонный двигатель. До тѣхъ поръ Тесла производилъ и поддерживалъ вращеніе «прямымъ притяженіемъ» магнитныхъ элементовъ двигателя. «Я нашелъ, говоритъ онъ, что выгодно въ подобныхъ системахъ примѣнять вращеніе полюсовъ прежде всего для возбужденія токовъ въ замкнутомъ проводникѣ, помѣщенномъ въ полѣ двигателя, причемъ вращеніе получается вслѣдствіе взаимодѣйствія такихъ токовъ и поля». Тесла помѣщалъ внутрь кольца, образующаго вращающееся магнитное поле, цилиндръ или дискъ изъ мягкаго жельза, снабженный двумя

помъщенными подъ прямымъ угломъ обмотками изъ изолированной проволоки, концы которыхъ соединены такъ, что каждая обмотка образуеть отдъльную замкнутую цъпь. Такая система укръплядась на оси, установленной на подшипникахъ. Въ другомъ двигателъ роторъ состоялъ изъ желъзнаго сердечника, составленнаго изъ дисковъ для избъжанія паразитныхъ токовъ, и снабженнаго снаружи замкнутыми катушками или проводниками. «идущими вдоль цилиндра», образующими одну или нъсколько замкнутыхъ цъпей. Если взять роторъ составленный изъ мъдныхъ пластинокъ, то ихъ надо снабдить продольными проръзами. На устройство подобнаго рода двигателя, въ которомъ на вращающейся части примъняются замкнутыя цъпи, съ цълью получить непрерывное вращение магнитной полярности, быль взять спеціальный патентъ. Относительно еще одного требованія на изобрътеніе новой системы электрической передачи энергіи нужно привести слова самого Тесла.

«Я знаю, что нѣтъ ничего новаго въ томъ, чтобы получать вращеніе двигателя посредствомъ прерывистаго вращенія полюсовъ одной изъ его частей. Это вращеніе достигается пропусканіемъ черезъ отдѣльныя намагничивающія обмотки одной изъ этихъ частей тока, доставляемаго баттареей или другимъ какимънибудь источникомъ постояннаго тока, причемъ направленіе тока помощью соотвѣтствующихъ механическихъ приспособленій мѣняется такъ, что онъ проходитъ черезъ обмотки поочередно, то въ одномъ, то въ другомъ направленіи. Въ подобныхъ случаяхъ, однако, потенціалъ возбуждающихъ токовъ остается одинъ и тотъ же, мѣняется лишь ихъ направленіе. Теперь же я предлагаю употреблять настоящіе перемѣные токи и мое изобрѣтеніе состоитъ въ открытіи способа пользованія такими токами.

«Разница между двумя способами полученія вращенія и преимущество моего способа — очевидны. Пользуясь перемѣннымъ токомъ, каждый импульсъ котораго вызываетъ повышеніс и пониженіе потенціала, я воспроизвожу въ двигателѣ всѣ условія работы генератора, и при такихъ токахъ и образуемыхъ ими полюсахъ вращеніе этихъ послѣднихъ будетъ равномѣрное, а не прерывистое. Кромѣ того, практическія трудности прерыванія и коммутированія токовъ сколько-нибудь значительной силы таковы, что ни одно изъ сдѣланныхъ до сихъ поръ изобрѣтеній, требующихъ прерыванія и коммутированія постояннаго тока, не могло быть примѣнено на практикѣ для сколько-нибудь экономической передачи энергіи. Далѣе, что касается дѣйствія на одинъ элементъ двигателя, мое изобрѣтеніе отличается примѣненіемъ перемѣннаго, а не измѣняемаго постояннаго тока, т. е. постояннаго тока, посылаемаго то въ одну, то въ другую обмотку при помощи особыхъ коммутаторовъ, прерывателей и т. п. Что касается части моего изобрѣтенія, относящейся къ одновременному дѣйствію на оба элемента, я смотрю на пользованіе какъ перемѣнымъ, такъ и обращаемымъ токомъ, какъ на свое изобрѣтеніе, хотя я не думаю, чтобы примѣненіе обращаемыхъ токовъ, имѣло какое-нибудь практическое значеніе.


«Я прошу патентъ на слъдующее изобрътеніе:

«На описанный способъ электрической передачи энергіи, состоящій въ полученіи непрерывнаго вращенія полярности въ одной или въ объихъ частяхъ двигателя (арматуръ или индукторъ) при помощи развитія перемънныхъ токовъ въ отдъльныхъ цъпяхъ, заключающихъ намагничивающія обмотки одной или объихъ частей двигателя, какъ это здъсь сказано».

Въ апрълъ 1888 г. Тесла нашелъ, что можно въ двухфазной систем в устроить общій возврать и таким в образом в уменьшить число проводовъ до трехъ (вмъсто четырехъ). Онъ показалъ такъ же, какъ можно получать двухфазные токи отъ обыкновенной динамомашины постояннаго тока, снабжая ее четырымя контактными кольцами, соединенными съ четырымя симметрично расположенными пластинками ея коллектора. Переходя далве къ генераторамъ, которые (подобно извъстной динамомашинъ для дуговыхъ лампъ Томсонъ-Гоустона) имфютъ въ арматурф только три секціи, три конца которыхъ соединены вмъстъ, а три другіе конца присоединены къ тремъ пластинамъ коллектора, Тесла показываеть, что, присоединивъ каждый изъ этихъ послъднихъ концовъ къ отдъльному контактному кольцу и снабдивъ каждое особой щеткой, можно получить три перемънныхъ тока, въ трехъ симметричныхъ фазахъ. Онъ говоритъ, что въ этомъ случав двигатель или транеформаторъ тоже долженъ быть снабженъ тремя возбуждающими катушками, помъщенными симметрично.

Съ самаго начала своихъ изслъдованій, у Тесла образовалось повидимому, убъждение въ важности многополюснаго устройства

для уменьшенія скорости. Въ маъ 1888 г. онъ уже придумалъ многополюсный синхронный двигатель и затымь развиваль это устройство. На фиг. 99 показанъ двигатель съ четырехполюснымъ полемъ, образуемымъ четырьмя полюсами въ цѣпи A (поперемѣнно полюсы N и S) и помъщенными между ними четырьмя другими полюсами цѣпи В. Въ этомъ случаѣ движеніе поля не будеть равномфрнымъ вращеніемъ. Направленіе поля не будетъ постепенно переходить отъ одного полюса A къ сосъднему B. Происходить же следующее: когда магнетизмъ полюса A ослабъваетъ, магнетизмъ сосъдняго полюса В усиливается.




Въ апрълъ 1889 г. Тесла описываетъ способъ питанія двухфазныхъ двигателей обыкновеннымъ (однофазнымъ) токомъ, пользуясь для пусканія въ ходъ синхроннаго двигателя особымъ приспособленіемъ, сдвигающимъ фазы. Оно состоитъ въ томъ, что объ серіи обмотокъ соединяются параллельно, причемъ въ одну вътвь

BMOPHRHUIL

Фил. 100.

включають сопротивление безъ самоиндукции (фиг. 100), въ другую же, наоборотъ, сопротивление съ большой самоиндукціей. Разъ двигатель пришелъ въ движеніе, это приспособленіе выключають, но двигатель продолжаєть дальше работать, дакъ обыкновенный синхронный. Тесла не просиль патента на это приспособленіе вообще, такъ какъ имъ уже раньше пользовался Феррарисъ (стр. 89), но онъ требоваль патенть на него, какъ на способъ пусканія въ ходъ синхронныхъ двигателей. Вотъ его слова: «Я думаю, что я первый началъ питать электромагнитные двигатели перемѣнными токами... производя при помощи перемѣнныхъ токовъ непрерывное вращеніе ихъ полюсовъ или точекъ наиболѣе сильнаго магнитнаго притяженія до тѣхъ поръ, пока двигатели не достигнутъ требуемой скорости и за-

Фил. 101.



Двигатель со сдвигомъ фазъ.

тъмъ, при помощи тъхъ же токовъ, производя простое перемагничиваніе его полюсовъ, другими словами, мѣняя соединенія цѣпей въ двигателѣ такъ, что двигатель, работающій на основаніи одного принципа, начинаетъ работать, для требуемой цѣли, на основаніи другагоъ. Тутъ, повидимому, говорится только о синхронномъ двигателѣ.

За этимъ патентомъ послъдовали другіе на разнаго рода двигатели съ сдвинутыми фазами, въ томъ числъ на двигатель, представленный на фиг. 101,

въ которомъ двъ серіи катушекъ включены параллельно въ проводъ съ обыкновеннымъ перемъннымъ токомъ. Катушки одной серіи сдъланы изъ толстой проволоки и снабжены длинными желъзными сердечниками. Онъ имъютъ малое сопротивленіе и большой коэффиціентъ самоиндукціи. Другая серія катушекъ намотана на очень короткихъ сердечникахъ и состоитъ изъ проволоки съ очень большимъ сопротивленіемъ. Въ результатъ токъ въ первой серіи катушекъ запаздываетъ относительно тока во второй и такимъ образомъ образуется вращеніе полярности. Много другихъ видовъ двигателей было изобрътено въ періодъ 1889—91

головъ когла серія ихъ закончилась шестиполюснымъ двигателемъ, въ которомъ требуемая разность фазъ получалась при помощи включенія въ одну серію катушекъ конденсаторовъ, заряжавшихся токами, проходившими по второй обмоткъ. Весь рядъ этихъ важныхъ патентовъ поступилъ въ пользование компаніи Вестингауза. Для дальнъйшаго ознакомленія съ работами Тесла. надо обратиться къ его лекціи 8 мая въ Американскомъ Institute



Фил. 102.

Двигатель Газельвандера (1887).

of Electrical Engeneers, а также къ книгъ Мартена объ изобрътеніяхъ Тесла.

Двигатель Газельвандера. Летомъ 1887 года Газельвандеръ, инженеръ въ Оффенбургъ (Баденъ) построилъ трехфазную машину, приблизительно въ 10 силъ, имфвшую неподвижную кольцевую арматуру въ 40 сант. въ діаметръ, снабженную 12 катушками, и внутренній вращающійся четырехполюсный индукторъ. Она была также снабжена коммутаторомъ для возбужде-

нія индуктора. Этотъ двигатель (фиг. 102) былъ выставленъ на Франкфуртской выставкъ 1891 г. Основная идея Газельвандера была слъдующая: Въ каждой обыкновенной динамомащинъ и въ каж домъ двигател в постояннаго тока, въ дъйствительности образуются въ различныхъ группахъ катушекъ перемънныя электродвижущія силы различныхъ фазъ. Коллекторъ и служитъ для того, чтобы преобразовывать эти многофазные токи въ рядъ налагающихся другь на друга токовъ одного направленія. При передачъ энергін помощью постояннаго тока двъ такія машины постояннаго тока соединяются между собою двумя проводами. Пульсирующій токъ постояннаго направленія, доставляемый одной машиной (генераторомъ) вновь разлагается на составныя части коллекторомъ второй машины (двигателя) и вновь преобразуется въ рядъ многофазныхъ перемънныхъ токовъ. Изобрътателю и пришла идея уничтожить эти двъ одинаковыя, но обратныя операціи сложенія и коммутированія и затьмъ коммутированія и разложенія многофазныхъ токовъ, образующихся въ отдъльныхъ қатушқахъ арматуры. Тақимъ образомъ онъ пришелъ къ способу передачи энергіи многофазными токами, уничтоживъ коллекторы и щетки, т. е., примъняя ихъ только постольку, поскольку они нужны для выпрямленія небольшой части тока, требуемаго для возбужденія индукторовъ. Группировка катушекъ въ двигателъ была звъздообразная, и катушки были снабжены зажимами, которые позволяли соединять катушки каждой изъ трехъ группъ между собою последовательно или параллельно. Каждая изъ 12 катушекъ состояла изъ 52 оборотовъ проволоки въ 1,52 милл. При 960 оборотахъ въ минуту можно было получать отъ этой машины токъ каждой фазы въ 24 ампера при 100 вольтахъ. Эта машина описана Эпштейномъ въ «Elektrotechnische Anzeiger» 3a 1891 r. *).

Двигатель Вильсона. Въ своемъ патентѣ (№ 18525, 1888 г.) Вильсонъ описываетъ двухфазный двигатель съ арматутой кольцеваго или барабаннаго типа, снабженный коммутаторомъ. Двух-

^{*)} См. также оффиціальный отчеть о франкфуртской выставкѣ, (изданный въ 1893 г.) стр. 251 «Elektr. Zeit.», 1891 г., стр. 540 и 609.

фазные токи доставляются и въ арматуру и въ индукторы, причемъ направленіе вращенія опредъляется положеніемъ шетокъ.

Двигатель Венштрёма. Венштремъ взялъ въ 1890 году Англійскій патентъ (№ 5423, 1890) на особую трехфазную систему. Онъ описываетъ и даетъ замѣчательно ясную діаграмму обмотки трехфазнаго гонератора. Венщтремъ предлагалъ соединять три обмотки звѣздой. Въ патентѣ содержится также описаніе трехфазнаго трансфарматора и трехфазнаго двигателя.

Изслыдованія Доливо-Добровольскаго. Г. Доливо-Добровольскій состоить однимь изъ главныхъ инженеровъ Берлинской Allgemeine Electricitäts - Gesellschaft. Ему мы обязаны терминомъ «Drehstrom» (примъненнымъ сначала къ трехфазной системъ) для обозначенія системъ токовъ многофазныхъ.

Первый англійскій патентъ Добровольскаго (№ 10933, 1889) относится къ устройству роторовъ многофазныхъ машинъ, касается главнымъ образомъ полученія вращающихся полей, дъйствующихъ на проводники, помъщенные въ немъ черезъ посредство образующихся въ проводникахъ паразитныхъ токовъ. Онъ предлагалъ употреблять въ качествъ ротора жельзную массу, на которой укръпленъ рядъ мъдныхъ проводниковъ, полосъ или жилъ, помъщенныхъ такъ, чтобы они были одновременно перпендикулярны и къ силовымъ линіямъ поля и къ направленію вращенія. Всъ эти проводники и жилы, на концахъ замыкаются на себя. Приложенные къ патенту рисунки иллюстрируютъ простъйшія формы такихъ роторовъ (включая сюда и «бъличье колесо») съ массивными желъзными частями.

Слѣдующіе два патента (№№ 19554 и 19555, 1889) относятся къ особой формѣ трехфазнаго генератора и трехфазнаго трансформатора. Послѣдній имѣетъ сердечникъ съ тремя вѣтвями, причемъ магнитныя цѣпи соединены звѣздой.

Въ августѣ 1890 г. является патентъ № 13260, трактующій о соединеніи общихъ точекъ трехфазной (или n-фазной) системы, общимъ возвратнымъ проводомъ съ цѣлью сдѣлать три (или болѣе) цѣпи независимыми другъ отъ друга, и о приборахъ для регулированія напряженія въ каждой изъ цѣпей. Тутъ

описаны два трехфазныхъ авто-трансформатора, одинъ изъ которыхъ для работы на дальнія разстоянія, и комбинація изъ трехъ отдъльныхъ трансформаторовъ.

Въ патентѣ № 20425, за 1890 г. описанъ пластинчатый роторъ, снабженный изолированными катушками. Здѣсь, показавъ, какъ при пусканіи въ ходъ реакція ротора интерферируетъ съ полемъ, произведеннымъ первичными токами и уменьшаетъ моментъ вращенія, авторъ предлагаетъ способъ введенія въ пѣпь ротора регулировочныхъ сопротивленій. На чертежахъ изображены жидкіе реостаты.

Въ патентъ № 3191 за 1891 г. Добровольскій описываеть многофазные трансформаторы для преобразованія системы токовъ, сколькихъ угодно фазъ, въ систему трехфазныхъ токовъ, а также и для обратной пъли. Въ патентъ за № 13503 за тотъ же годъ онъ описываетъ свой способъ полученія токовъ промежуточныхъ фазъ при помощи комбинаціи системъ соединенія звіздой и многоугольникомъ. Такъ, онъ показываеть, какъ можнополучить шестифазный токъ въ трехфазной систем впри трехъ линіяхъ помощью шести катушекъ, соединивъ три изъ нихъ послъдовательно съ тремя линіями и включивъ три остальныя въ отвътвленія между этими линіями. Всь шесть катушекъ должны быть расположены соотвътственнымъ образомъ на сердечникъ индуктора. Введеніемъ такихъ токовъ съ промежуточными фазами Добровольскій предполагаетъ достичь большого постоянства момента вращенія (который при отсутствіи реакцій ротора будеть колебаться при всякомъ полномъ періодъ между нъкоторыми максимальной и минимальной величинами). Различные способы этого комбинированія ціпей и фазъ показаны на большомъ числъ чертежей.

Многофазныя установки во Франкфуртть на Майнть вз 1891 г. Никакой очеркъ развитія примѣненій многофазныхъ токовъ не быль бы сколько-нибудь полонъ, если бы въ немъ не было упомянуто объ электротехнической выставкѣ, бывшей во Франкфуртѣ на Майнѣ лѣтомъ 1891 года. Хотя эта выставка и называлась международной, но на самомъ дѣлѣ главными экспонентами были германскія фирмы и наибольшій интересъ представляли приборы для многофазныхъ токовъ, выставленные мно-

гими изъ этихъ фирмъ. Оффиціальный отчетъ *) содержитъ описаніе многихъ изъ нихъ вмѣстѣ съ результатами испытаній, производившихся въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ экспертами. Помѣщенныя ниже данныя заимствованы изъ этого отчета.

Фирма Ламейеръ и Ко (Франкфуртъ) давала со своей образцовой центральной станціи, помъщавшейся въ машинномъ зданіи, трехфазный токъ въ 75 вольтъ, который приводилъ въ движеніе нъсколько трехфазныхъ двигателей, въ томъ числъ историческій двигатель Газельвандера (изображенный на фиг. 102), десятисильный синхронный четырехполюсный двигатель обыкновеннаго Ламейеровскаго типа, въ которомъ только коллекторъ былъ замъненъ тремя контактными кольцами, и нъсколько другихъ мелкихъ лвигателей.

Фирма Шуккерть и Ко выставила два большихъ двухфазныхъ генератора съ арматурами обычнаго Шуккертовскаго типа (плоскія кольца), снабженными контактными кольцами. Одна изъ этихъ машинъ помъщалась въ машинномъ зданіи и доставляла энергію для водоподъемной станціи на Майнъ, другая, установленная приблизительно на два километра дальше въ Palm-Garten'ь, доставляла энергію на выставку. Такъ какъ кольцевыя обмотки арматуръ этихъ машинъ были соединены многоугольникомъ (фиг. 52,), то необходимо было примънить двъ отдъльныя цъпи съ четырьмя проводами. Однако, установивъ трансформаторы (см. фиг. 155), получилась возможность примънить для передачи на разстояніе систему только изъ трехъ проводовъ. Въ качествъ двигателей употреблялись подобныя же машины съ индукторами, возбуждаемыми постояннымъ токомъ. Онъ вращались синхронично съ генераторами и доставляли большую работу, чъмъ та, которую онъ доставили бы, если бы ихъ заставить работать, какъ асинхронные двигатели, безъ посторонняго возбужденія. Двигатель въ 25 силъ, работавшій на выставкь, имьль вспомогательный коммутаторъ, который позволялъ двигателю быть самовозбуждающимся. Пятидесяти-сильный двигатель на водоподъемной станціи быль съ постороннимъ возбужденіемъ. Употреблявшіяся

^{*)} Allgemeiner Bericht über die Internationale Electrotechnische Ausstellung in Frankfurt am Main 1891, 2 Vol. изданы во Франкфурть въ 1893 г.



трансформаторы им вли тоже форму плоскаго кольца. Обмотки пом вщались въ выемкахъ, сд вланныхъ въ сердечник в, приготовленномъ изъ жел взной ленты, свернутой въ замкнутую спираль.

Фирма Сименсъ и Гальске выставила нѣсколько типовъ небольшихъ трехфазныхъ двигателей, изъ которыхъ одинъ типъ имѣлъ замкнутый на себя роторъ, другой типъ былъ съ роторомъ, снабженнымъ коммутаторомъ, въ который черезъ посредство трехъ равноотстоящихъ щетокъ шелъ трехфазный токъ, пройдя предварительно черезъ обмотки статора. Эта фирма выставила также два трехфазныхъ генератора. Одинъ изъ нихъ походилъ на извѣстный альтернаторъ той же фирмы и имѣлъ арматуру, состоящую изъ 24 катушекъ, раздѣленныхъ на три группы, по 8 въ каждой, и вращающуюся между двумя вѣнцами съ 16 полюсами. Другой генераторъ былъ типа обыкновенныхъ машинъ постояннаго тока фирмы Сименсъ. Барабанная арматура была только соединена въ трехъ равноотстоящихъ точкахъ съ тремя контактными кольцами.

Берлинская Allgemeine Electricitäts Gesellschaft вмѣстѣ съ Цюрихской фирмой Oërlikon, устроила замѣчательную передачу энергіи на дальнее разстояніе (между Лауффеномъ и Франкфуртомъ) помощью токовъ высокаго напряженія, которая подробно описана ниже. Это была трехфазная система (такъ называемая система Drehstrom). Стосильный двигатель, установленный на выставкѣ и получавшій токъ изъ Лауффена, отстоящаго отъ выставки на 170 километровъ, качалъ воду для питанья искусственнаго водопада. Этотъ двигатель представленъ на фиг. 104.

Трехфазный двигатель меньшихъ размѣровъ (въ три силы приблизительно), вращавшій небольшую динамо-машину постояннаго тока, питавшую рядъ лампъ, имѣлъ устройство обратное тому, которое имѣютъ современные индукціонные двигатели. Токи доставлялись при помощи трехъ контактныхъ колецъ во вращающуюся арматуру, индукторомъ же служило неподвижное желѣзное кольцо, снабженное замкнутой на себя обмоткой, въ которой индуктировался намагничивающій токъ. Двигатель еще меньшихъ размѣровъ съ индукціоннымъ роторомъ безъ всякихъ контактовъ вращалъ маленькій вентиляторъ. Другіе двигатели,


выставленные компаніей Эрликонъ и построенные по проэктамъ Броуна, имѣли устройство, примѣняемое понынѣ, т. е. имѣли неподвижную внѣшнюю арматуру, сердечникъ которой былъ составленъ изъ желѣзныхъ колецъ, снабженныхъ отверстіями, въ которыхъ помѣщалась обмотка. Роторъ тоже состоялъ изъ кольцеваго сердечника съ отверстіями для обмотки, состоявшей просто изъ мѣдныхъ прутьевъ, соединенныхъ между собою на основаніяхъ цилиндра двумя кольцами, такъ что весь роторъ имѣлъ видъ бѣличьяго колеса. Одинъ изъ этихъ двигателей, доставлявшій 20 силъ при 1200 оборотахъ въ минуту, вѣсилъ всего 420 килограммовъ.

Лауффенъ-Франкфуртская передача.

Въ Лауффенъ близъ Гейльборна ръка Неккаръ образуетъ водопадъ съ паденіемъ приблизительно въ 3,5 метра. Энергіей этого водопала раньше частью пользовались для цементнаго завода, именно изъ 1500 силъ, которыми можно было располагать, утилитировались посредствомъ тюрбинъ 1200, остававшимися 200 или 300 силъ предполагалось воспользоваться для освъщенія города Гейльборна, нахоляшагося отъ водопада на разстояни около 10 километровъ. Когда этотъ проэктъ разсматривался (осенью 1890 г.), явилась мысль воспользоваться удобнымъ случаемъ, чтобы показать на Франкфуртской выставкъ, чего можно достичь передачей энергіи на большія разстоянія, прим'тняя высокія напряженія и въ то же самое время показать и преимущества многофазной (drehstrom) системы. Лауффенъ, какъ было сказано, находится на разстояніи 175 километровъ отъ Франкфурта. Для того, чтобы передать, какъ этого желали, 100 силъ по тремъ мъднымъ проволокамъ, каждая толщиной только въ 4 мил., и при томъ съ отдачей не менъе 750/0, требовалось напряжение не ниже 8000 вольть. Этогь tour de force быль тымь не меные выполнень. Инженеромъ, завъдующимъ линіей и Лауффенской генераторной станціей быль Мюнхенскій инженерь Оскарь фонь-Миллерь. Съ нимъ работали двъ большія фирмы: Берлинская Allgemeine Electricitäts Gesellschaft и Цюрихская Oërlikon Machinenbau С°. Имъ много помогало Германское Императорское Почтовое Управленіе въ трудной задачь прокладки проводовъ и вообще устройства линіи ¹).

Мѣдная проволока была доставлена одной фирмой изъ Гедергейма. Два генератора, построенные по проэкту Броуна фирмой Эрликонъ, были описаны въ гл. І. Қаждый изъ нихъ могъ доставлять 1400 амперъ при 55 вольтахъ, причемъ частота тока равняется 40 періодамъ въ секунду. На каждомъ концѣ линіи были установлены трехфазные трансформаторы: въ Лауффенѣ для повышенія напряженія до 8500 вольтъ, во Франкфуртѣ для обратнаго пониженія его до 65 вольтъ. Эти трансформаторы (часть которыхъ была построена въ Берлинѣ, часть въ Эрликонѣ), были погружены для лучшей изоляціи въ масло. Внѣшняя ихъ форма напоминала форму трансформаторовъ въ Гошфельденѣ, изображенныхъ на фиг. 44. Обѣ обмотки, какъ низкаго, такъ и высокаго напряженія, были соединены звѣздой, причемъ общая точка всегда присоединялась къ землѣ. На фиг. 103

Физ. 103.




представлена схема соединеній понятная безъ объясненій. Линейные провода были подв'єшены на 3000 столбовъ, высотою въ 7,5 метра, причемъ на каждомъ столб'є укр'єплено было по три изолятора съ внутреннимъ каналомъ для масла. Линія пересъкала территорію четырехъ государствъ: Виртемберга, Бадена, Гессена и Пруссіи, сл'єдуя преимущественно вдоль по линіи



¹⁾ Карта пути, а также подробное описаніе машинъ линіи и опытовъ, сдъланныхъ экспертной комиссіей подъ предсъдательствомъ проф. Вебера (изъ Цюриха), помъщена въ оффиц. отчетъ о Франкф. выставкъ.

Неккарской жел. дороги, но минуя длинный тунель сквозь Оденваль въ Крельбергъ, гдъ линія проходила по горъ. Въсъ всъхъпроводовъвъ линіи равнялся приблизительно шестидесяти тоннамъ. Линія была построена подъ наблюденіемъ Эберта, телеграфнаго инспектора Императорскихъ Телеграфовъ, при содъйствіи Виртембергскаго Королевскаго Почтово-Телеграфнаго управленія. Главный Начальникъ Телеграфовъ Германской Имперіи Др. фонъСтефанъ принялъ горячее участіе въ этомъ дълъ и его благополучному окончанію много способствовало могущественное вліяніе д-ра Стефана. Августа 24, 1891 года линія была сдана офиціальными лицами компаніямъ Эрликонъ и Allgemeine и на слъдующій же день на Франкфуртской Выставкъ лампы свътились насчетъ энергіи, доставлявшейся изъ Лауффена. На выставкъ былъ установленъ 100 сильный трехфазный двигатель (фиг. 104), спроэктированный Доливо-Добровольскимъ и по-



Фиг. 104.

строенный Allgemeine Gesellschaft и нъсколько другихъ меньшихъ двигателей, о которыхъ говорилось выше. Большой двигатель приводилъ во вращеніе центробъжный насосъ приблизительно въ 60 силъ, качавшій воду для искусственнаго водопада на вы-

соту приблизительно 10 метровъ надъ уровнемъ выставки. Кромъ двигатель передаваемый токъ питалъ еще около 1000 лампъ накаливанія.

Къ идећ передачи энергіи при столь высокомъ напраженіи на такое большое разстояние и притомъ многофазными токами отнеслись сначала съ большимъ скептицизмомъ. Говорили, что отдача передачи будетъ значительно уменьшена вслъдствіе явленій, которыя вызоветь емкость линіи, утечка съ 10000 изоляторовъ, на которыхъ подвъшены провода и т. д. Даже лица близко стоявшія къ дълу выражали опасенія, чтобы отдача не была меньше 50°/0 и одно время думали, что эксперты не будутъ допущены къ производству полнаго испытанія, Однако испытанія показали, что всь эти страхи были преждевременны. Подробныя испытанія, произведенныя экспертной комиссіей въ осенніе мъсяцы, при напряженіи свыше 8000 вольть, показали, что количество электрической энергіи, получавшееся во Франкфуртъ, въ среднемъ равнялось 740/0 энергіи, доставлявшейся Лауффенскими тюрбинами генераторамъ. Различные источники потерь были точно опредълены и потери тщательно измърены. Результаты этихъ измъненій помъщены въ отчетъ пр. Вебера. Этотъ отчетъ заключаетъ слѣдующіе выводы:

- 1. Въ Лауффенъ-Франкфуртской установкѣ для электрической передачи энергіи на разстояніи 170 километровъ при помощи системы перемѣнныхъ токовъ въ 8500—7500 вольтъ, проведенной по сплошнымъ мѣднымъ проводамъ, изолированнымъ масломъ и фарфоромъ, наименьшее количество энергіи въ четвертой ¹) цѣпи во Франкфуртѣ равнялось 68,5% и наибольшее 75,2% количества энергіи, доставлявшейся тюрбинами въ Лауффенѣ.
- 2. Въ этой установкѣ для передачи на большое разстояніе единственная причина потерь, которую можно было измѣрить, зависѣла отъ сопротивленія проводовъ (явленія Джоуля).
- 3. Теоретическія соображенія показали, что вліяніе емкости длинной воздушной линіи изъ сплошныхъ проводниковъ въ установкѣ для передачи энергіи перемѣнными токами при существовавшихъ условіяхъ и при частотѣ въ 30—40 періодовъ въ се-

¹⁾ Т.-е. въ распредъл. въ цъпи Франкфуртскихъ трансформаторовъ. Пр. Пер.



кунду, столь ничтожно, что его вовсе не слъдуетъ принимать во вниманіе при проэктированіи подобныхъ электрическихъ перелачъ.

4. Какъ результатъ нашихъ наблюденій при испытаніяхъ, имѣвшихъ цѣлью опредѣлить отдачу Лауффенъ-Франкфуртской передачи энергіи, мы добавляемъ слѣдующій четвертый выводъ: Работа съ перемѣнными электрическими токами въ 7500—8500 вольтъ, проходящими разстояніе больше 170 километровъ по проводамъ, изолированнымъ воздухомъ, фарфоромъ и масломъ, происходитъ съ такой же регулярностью, безопасностью и отсутствіемъ всякихъ случайностей, какъ и работа съ перемѣнными токами въ нѣсколько сотенъ вольтъ на разстояніе нѣсколькихъ метровъ.

При дальнъйшихъ изслъдованіяхъ, произведенныхъ поэже Др. Киттлеромъ и Линдлеемъ ¹), пользовались весьма высокими напряженіями, превосходившими въ нъкоторыхъ случаяхъ 28000 вольтъ. Эти напряженія получались посредствомъ послъдовательнаго соединенія на концахъ линіи двухъ трансформаторовъ. Въ общемъ результатъ получился слъдующій:

Передача энергіи изъ Лауффена во Франкфурть, при напряженіи въ 25000 вольтъ (между проводами и 14000—15000 вольтъ между проводами и землей) и при частотъ въ 24 періода въ секунду, имъла отдачу въ 75% при нагрузкъ въ 180 силъ.

Лауффенъ-Франкфуртская передача была больше, чъмъ простой опытъ. Она была блестящая и смълая демонстрація не только полезности высокихъ напряженій при передачъ энергіи, но и достоинствъ многофазныхъ токовъ. Какъ таковая, она составляетъ эпоху въ развитіи практическихъ примъненій электричества. Эта передача вызвала интересъ къ дълу во всей Европъ и особенно въ Германіи. Доказательствомъ этому можетъ служить то обстоятельство, что самъ Германскій Императоръ пожертвоваль для этого предпріятія 10000 марокъ.



¹⁾ Оф. отчетъ, т. II, стр. 451.

ГЛАВА V.

Устройство многофазных двигателей.

На многофазные двигатели смотръли до сихъ поръ, какъ на приборы, въ которыхъ вращающееся магнитное поле производило вращение подвижной металлической массы (вращение Араго).

Но съ такимъ же правомъ на нихъ можно смотръть, какъ на родъ вращающагося трансформатора, первичныя и вторичныя обмотки котораго помъщены на желъзномъ сердечникъ. Этотъ послъдній устроенъ такъ, что одна изъ двухъ обмотокъ можетъ вращаться.

Если разсматривать ту часть двигателя, черезъ которую пропускается многофазный токъ съ цълью получить вращающееся поле, какъ первичную или индуктирующую, то другая часть, все равно будетъ ли она вращающаяся или неподвижная, должна быть разсматриваема какъ вторичная или индуктируемая цъпь.

Дъйствительно, первичные токи индуктируютъ токи во вторичныхъ обмоткахъ, которые затъмъ взаимодъйствуютъ съ магнитнымъ полемъ, въ которомъ вторичныя обмотки находятся, вслъдствіе чего эти послъднія приходятъ въ движеніе. Если смотръть на двигатель такимъ образомъ, то становится очевиднымъ, что для полученія наилучшаго дъйствія для индуктированныхъ токовъ, которые можно, если угодно, назвать паразитными, нужно имъть пути т. е. нужно устроить проводники, помъстивъ ихъ такъ, чтобы механическое дъйствіе, ими испытываемое, было наибольшее. Если, напримъръ, можно пропустить токъ по желанію черезъ одинъ изъ двухъ проводниковъ, одинъ

изъ которыхъ лежитъ въ слабомъ магнитномъ полѣ, гдѣ, слѣдовательно, механическое дѣйствіе, способствующее вращенію, будетъ мало, а другой находится въ положеніи, при которомъ въ моментъ когда сила тока будетъ наибольшая и поле будетъ сильное и слѣдовательно механическое дѣйствіе будетъ значительно способствовать вращенію, то очевидно выгоднѣе пропустить токъ именно по второму проводнику.


Далъе, первичная или индуктирующая обмотка можетъ быть сд Блана неподвижной, тогда какъ вторичная или индуктируемая цыть будеть вращаться, или же, наобороть, можно устроить двигатель такимъ образомъ, чтобы вращаться могла первичная цъпь, вторичная же оставалась неподвижной и только взаимодъйствіемъ съ первичной заставляла эту послъднюю вращаться. Первое изъ этихъ устройствъ имъетъ значительное преимущество, потому что при немъ машины, вторичныя цепи которыхъ состоять, какъ въ большинствъ многофазныхъ двигателей, (исключая самыхъ большихъ), изъ простой замкнутой на себя обмотки, не будуть требовать ни коммутаторовъ, ни контактныхъ колецъ, ни скользящихъ контактовъ или гибкихъ соединеній, отчего ихъ механическое устройство значительно упростится. При второго рода устройствъ требуются для проведенія тока во вращающуюся часть контактныя кольца и щетки, но зато сопротивленіе вторичной обмотки при этомъ можно по желанію мінять, что однако не представляетъ большого преимущества. Къ этому второму классу двигателей принадлежить маленькая трехфазная машина (фиг. 95), построенная въ 1887 г. компаніей Helios и одинъ изъ двухъ двигателей, построенныхъ Allgemeine Gesellschaft по проекту Добровольскаго и выставленныхъ на франкфуртской выставкъ 1891 г. Въ настоящее время устраивается весьма мало двигателей такого типа.

Въ машинахъ, въ которыхъ индукторъ неподвиженъ, магнитное поле вращается весьма быстро и подвижная часть вращается синхронично, или почти синхронично съ нимъ, такъ какъ магнетизмъ, возбужденный въ подвижной части, стремится сохранить относительно металлической массы неизмънное направленіе. Въ двигателяхъ втораго типа съ вращающимся индукторомъ, этотъ послъдній самъ стремится двигаться въ направленіи противуположномъ направленію вращенія магнитнаго поля, создаваемаго имъ самимъ, и такимъ образомъ стремится сохранить во вторичной массѣ, его окружающей, магнетизмъ постояннаго направленія. Однако, магнетизмъ въ индуктируемой части сохраняєть въ дъйствительности постоянство направленія относительно индуктируемой металлической массы только тогда, когда ею въ дъйствительности достигнутъ синхронизмъ. Во всъхъ другихъ случаяхъ направленіе магнетизма медленно вращается относительно индуктируемыхъ массъ, причемъ частота его равняется разности частотъ тока и лвиженія.


Роторъ и статоръ. Изложенныя выше соображенія заставляють поднять вопрось, которую изъ двухъ частей, индуктирующую или индуктируемую, слѣдуетъ по справедливости называть арматурой и которую индукторомъ. Въ обыкновенныхъ динамомащинахъ постояннаго и перемѣннаго тока, какъ мы знаемъ, этотъ вопросъ рѣшается не въ зависимости отъ того, которая изъ частей машины вращается и которая неподвижна, но въ зависимости отъ того, въ которой части магнетизмъ сохраняетъ свое направленіе относительно металлической массы. Въ индукторѣ каждой динамомашины и двигателя магнетизмъ имѣетъ постоянное направленіе. Въ арматурѣ же направленіе магнетизма относительно металлической массы мѣняется весьма быстро, въ то же время арматура двигателя и есть именно та часть, въ которую впускается токъ отъ линіи.

На основаніи этого мы бы должны разсматривать ту часть многофазнаго двигателя, въ которую входить токъ, какъ арматуру, тогда какъ другую часть, въ которой направленіе магнетизма почти неизмѣнно, какъ индукторъ. Это будетъ въ дѣйствительности индукторъ, не намагничиваемый ни какимъ-либо отдѣльнымъ токомъ, ни даже выпрямленный частью главнаго тока, а только развивающимися въ немъ паразитными токами.

Однако, такъ какъ рабочіе уже привыкли называть арматурой вращающуюся часть, то часто это названіе и получаетъ вращающаяся часть многофазныхъ двигателей. На самомъ же дълъ въ большинствъ многофазныхъ двигателей, напр., въ представленныхъ на черт. 167, 169 и 170, арматурой будетъ именно та часть, которая стоитъ неподвижно и окружаетъ вращающуюся часть.




Чтобы избъжать всякаго смъшенія этихъ понятій, мы будемъ въ дальнъйшемъ избъгать, при описаніи многофазныхъ двигателей, употребленія терминовъ «арматура» и «индукторъ» и будемъ называть вращающуюся часть «роторомъ», а неподвижную часть




«статоромъ». Обмотка статора обыкновенно бываетъ первичной, обмотка ротора—вторичной.

Какъ роторъ, такъ и статоръ обыкновенно состоятъ изъ желѣзныхъ сердечниковъ, составленныхъ изъ дисковъ, штампованныхъ изъ листового желѣза, снабженныхъ отверстіями для по-

мъщенія обмотки. На фиг. 105 изображены такіе диски для четырехполюснаго шестисильнаго двухфазнаго двигателя, полный чертежъ котораго данъ на фиг. 106 bis. Слъдуетъ замътить, что отверстія для обмотки сдъланы весьма близко къ внъшней пери-




феріи ротора и къ внутренней периферіи статора, такъ чтобы послѣ обмотки, поверхъ обмотки оставался бы весьма тонкій слой желѣза, черезъ который могла бы происходить только весьма незначительная магнитная утечка. Другія формы показаны на



фиг. 36 и 106 ter. На фиг. 106 представленъ разръзъ двигателя, сдъланный параллельно оси, на которомъ видно расположение штампованныхъ дисковъ. Съ каждой стороны сердечникъ





ротора заканчивается толстой металлической пластиной и, кром'ь того въ большихъ двигателяхъ черезъ весь сердечникъ на н'ь-которомъ разстояніи отъ оси проходятъ для скрѣпленія болты. М'ъдные стержни, составляющіе обмотку, пом'ьщены въ бумаж-

ныхъ трубкахъ и соединены между собою на основаніяхъ ротора широкой мѣдной лентой, имѣющей значительную поверхность охлажденія.


Изъ того что было сказано раньше о синхронизмѣ, не слѣдуетъ заключать, что число оборотовъ ротора стремится стать равнымъ частотъ (числу періодовъ) тока. Это будетъ такъ только въ случа двухполюснаго поля. Но большинство многофазныхъ двигателей многополюсные, и скорость вращенія уменьшается обратно пропорціонально числу паръ полюсовъ въ вращающемся полъ. Если, напримъръ, черезъ двигатель, снабженный такой обмоткой, что его статоръ производитъ поле съ щестью перемънными полюсами, т. е. съ тремя парами полюсовъ, пропускать токъ въ 60 періодовъ въ секунду, то полярность будетъ мѣняться въ теченіе 1/60 секунды на протяженіи 1/2 окружности, слѣдовательно шестиполюсное поле будетъ совершать только 20 оборотовъ въ секунду. Эту-то скорость и будетъ сремиться пріобръсти роторъ. Такимъ образомъ преимущество многополюсныхъ двигателей состоитъ въ томъ, что въ нихъ достигается и малая скорость безъ помощи какихъ-либо передачь.

Устройство ротора. Въ началѣ этой главы было замѣчено, что для лучшаго механическаго дѣйствія, токи, индуктируемые въ роторѣ, должны проходить по путямъ, расположеннымъ такъ, чтобы они способствовали образованію наибольшаго движущаго усилія.

Разсмотримъ самый элементарный случай,—именно случай, когда мѣдный цилиндръ помѣщенъ во вращающемся полѣ, какъ это дѣлалось въ первыхъ двигателяхъ Феррариса (фиг. 92). Дѣйствіе такого поля будетъ совершенно подобно дѣйствію двухъ магнитныхъ полюсовъ, помѣщенныхъ съ противуположныхъ сторонъ цилиндра и вращающихся вокругъ него. Предположимъ, что сѣверный полюсъ находится передъ цилиндромъ (фиг. 107) и перемѣщается справа налѣво (т. е. обратно часовой стрѣлкѣ, если смотрѣтъ сверху). Индуктивное дѣйствіе будетъ то же, какъ въ случаѣ, если бы полюсъ оставался неподвиженъ, а цилиндръ вращался слѣва направо. Такое вращеніе (на основаніи принципа, высказаннаго на стр. 5) вызоветъ образованіе въ части, проходящей подъ полюсомъ въ направле-

ніи, указанномъ стрълками, электродвижущихъ силъ, направленныхъ вверхъ, результатомъ чего будетъ образованіе двухъ

серій паразитныхъ токовъ, изображенныхъ на чертежъ. Далье, механическая сила, которую испытываетъ проводникъ съ токомъ, помъщенный въ магнитное поле, всегда направлена подъ прямымъ угломъ, какъ къ магнитнымъ линіямъ поля, такъ и къ току. Вслъдствіе этого тъ части мъди, по которымъ токъ идетъ вверхъ, перпендикулярно къ линіямъ поля, будутъ испытывать боковое давленіе, направленное влъво; тъ части мъди, по которымъ токи будутъ проходить горизонтально, будетъ только стремиться



подняться или опуститься и не будутъ вліять на величину вращающаго усилія. Наконецъ, тѣ части, въ которыхъ токи идутъ сверху внизъ, будутъ, если онѣ лежатъ въ томъ же магнитномъ полѣ, стремиться повернуться въ обратномъ направленіи. Отсюда ясно, что можно получить лучшіе результаты, если идущіе внизъ токи заставить проходить черезъ поля, направленныя обратномъ тому, въ которомъ они шли вверхъ. Въ этомъ случаѣ всѣ усилія будутъ стремиться произвести враще-

ніе въ одну и ту же сторону и моментъ вращенія удвоится.

Какъ первый шагъ къ такому усовершенствованю, можно разсматривать приспособленіе, состоящее въ томъ, что въ цилиндрѣ вырѣзывается вдоль по образующимъ рядъ параллельныхъ желобковъ, идущихъ почти до основаній (фиг. 108), или въ томъ, что цилиндръ составляется изъ ряда параллельныхъ полосъ, соединенныхъ на основаніяхъ цилиндра кольцами. Добровольскій, первый предложившій послѣднее






устройство подъ именемъ Schluss-anker, повидимому думалъ, что изоляція этихъ полосъ отъ жельзнаго сердечника не имъетъ

особаго значенія. Онъ смотрѣль на эти полосы, какъ на мѣдныя жилы, помѣщенныя въ массивномъ желѣзномъ тѣлѣ.

Придача пилиндру жельзнаго сердечника несомныно есть большое усовершенствование сравнительно съ употреблениемъ пустот влаго или сплошнаго м вднаго цилиндра, такъ какъ этотъ сердечникъ улучшаетъ магнитную цъпь и увеличиваетъ напряженіе магнитнаго поля, производя такимъ образомъ усиленіе не только индуктивнаго дъйствія статора, но и механическихъ дъйствій токовъ, создающихъ вращающее усиліе. Сплошной жельзный цилиндръ можетъ, очевидно, служить роторомъ и съ магнитной точки эрънія онъ будеть превосходенъ, но высокое удъльное сопротивление желъза мъщаетъ образованию достаточно сильныхъ токовъ. Поэтому значительно лучше снабжать массивный жельзный цилиндръ или мъдной оболочкой, или окружать его рядомъ мѣдныхъ прутьевъ, образующихъ родъ бѣличьяго колеса, или же, наконецъ, помъщать рядъ мъдныхъ прутьевъ въ отверстія, просверленныя вблизи периферіи цилиндра, соединяя ихъ между собою на основаніяхъ цилиндра кольцами (какъ на фиг. 109). Далъе, такъ какъ всъ паразитные





Современный замкнутый на себя роторъ.

токи, циркулирующіе въ цилиндрѣ (подобные показаннымъ на фиг. 107), будучи гораздо менѣе полезными въ смыслѣ механи-


ческаго дъйствія, чьмъ токи, проходящіе по соотвътственно выбраннымъ путямъ, все-таки поглощаютъ нъкоторое количество энергіи, превращая ее въ тепло, то значительно лучше принять какъ это нашелъ Броунъ, нъсколько иную конструкцію сердечника ротора, именно устраивать его изъ отдъльныхъ дисковъ или колецъ, приготовленныхъ изъ мягкаго желъза, изолируя ихъ (слегка) другъ отъ друга и отъ мъдныхъ стержней (тщательно), образующихъ проводящую обмотку. Такимъ образомъ мы придемъ къ формъ ротора, представленной на фиг. 109, который такъ часто употреблялся для маленькихъ и даже для большихъ двигателей. Это роторъ, въ которомъ бъличье колесо изъ мъдныхъ прутьевъ вдълано въ пластинчатый желъзный сердечникъ и замкнуто на основаніяхъ мъдными или иногда (нейзильберовыми) кольцами.

Однако до такой простой формы ротора дошли только послѣ многихъ опытовъ. Многія, до сихъ поръ не опубликованныя изследованія Броуна, произведенныя въ начале 1890 г., представляють въ этомъ отношении громадный интересъ. Броунъ взялъ рядъ колецъ совершенно одинаковаго внутренняго діаметра, обмотанныхъ различнымъ образомъ, но такъ, что всъ они почти одинаковымъ образомъ возбуждались помощью трехфазныхъ токовъ. Кромъ того, онъ взяль опять-таки нъсколько роторовъ, всѣ въ 199 сант. внѣшняго діаметра, которые могли вращаться въ любомъ изъ колецъ. Такимъ образомъ, онъ получилъ возможность испробовать значительное число комбинацій, изм'єрить моменты вращенія ихъ при различныхъ скоростяхъ и изм'єрить ихъ работоспособности. На фиг. 110, представляющей изъ себя копію съ рисунка, которымъ пользовались для постройки этихъ приборовъ на заводѣ Эрликонъ, показано устройство четырехъ колецъ и четырехъ роторовъ. Эти четыре кольца были слъдующія:

А. Кольцо съ отверстіями, снабженное 24 каналами, въ 18 мил. въ діаметръ каждый, черезъ которые проходило по 21 проволокъ. В. Гладкое кольцо или обыкновенный кольцевой сердечникъ, сплошь покрытый обмоткой, намотанной въ два слоя и раздъленной на 24 группы катушекъ по 19 оборотовъ въ каждой катушкъ. С. Кольцо съ узкими зубцами, имъющее 48 зуб-

цовъ съ углубленіями между ними, причемъ въ каждое углубленіе пом'єщено 9 проволокъ. *D. Кольцо съ широкими зубцами*, им'єющее 12 широкихъ углубленій, содержащихъ каждое 36 оборотовъ проволоки. Длина вс'єхъ этихъ кольцевыхъ сердечниковъ, параллельно оси, равнялась 150 сант.

Четыре ротора, изображенные на фиг. 110, были слъдующіе:



Опытные роторы и статоры Броуна.

а) массивный цилиндръ изъ кованнаго жельза, снабженный 44 парами каналовъ; b) массивный цилиндръ двутавровой формы, подобной Сименсовской челнокообразной арматурь, только безъ обмотки; c) пластинчатый жельзный цилиндръ, составленный изъ отдъльныхъ дисковъ и снабженный 30 отверстіями около самой периферіи, въ которыя вставлены сплошные мъдные стержни въ 10 мил. въ діаметръ, соединенные между собой на концахъ мъдными кольцами, такъ что все образуетъ родъ бъличьяго колеса;


d) массивный цилиндръ изъ кованаго желъза, окруженный внъщней мъдной оболочкой въ 4 мил. толщиной. Кромъ этихъ четырехъ роторовъ было еще шесть другихъ, такихъ же размъровъ, именно: e) простой массивный цилиндръ изъ кованаго желъза; f) массивный цилиндръ изъ чугуна; g) массивный цилиндръ изъ кованаго желъза съ четырьмя высверленными широкими каналами (показанными на черт. 110 пунктиромъ и обозначенными буквой h); i) стальная болванка, имъвшая форму цилиндра съ двумя сръзанными боками; k) двутавровая болванка, подобная b, но только построенная изъ листового желъза, и наконецъ l) массивный цилиндръ изъ кованаго желъза съ отверстіями, т. е. цилиндръ, подобный a, съ замкнутыми на себя мъдными неизолированными проволоками, продътыми сквозь отверстія.

Изъ всѣхъ этихъ роторовъ пластинчатый двутавровый дѣйствовалъ хуже всѣхъ—онъ отказывался вращаться при всякой нагрузкѣ. Массивный цилиндръ изъ кованаго желѣза казался лучшимъ роторомъ, чѣмъ цилиндръ изъ чугуна, тогда какъ цилиндръ съ мѣдной оболочкой оказался при всѣхъ внѣшнихъ кольцахъ лучше ихъ обоихъ. Испытанія производились какъ при помощи нажима, такъ и при помощи небольшой динамомашины, энергія которой измѣрялась электрическимъ путемъ. Оказалось, что какое бы внѣшнее кольцо ни брать, лучшимъ роторомъ быль пластинчатый цилиндръ съ мѣдной бѣличьей клѣткой.


Изъ четырехъ колецъ худшимъ оказалось кольцо В съ гладкой поверхностью. Оба кольца съ зубцами дали большій моментъ вращенія, чѣмъ кольцо съ обмоткой, помѣщенной въ каналахъ, но зато оба они, особенно D (съ широкими зубцами),
сильно грѣли всѣ массивные роторы и производили очень непріятный звукъ. При употребленіи кольца съ обмоткой въ каналахъ, массивные роторы грѣлись слабѣе, что же касается ротора въ видѣ бѣличьяго колеса съ изолированными проводниками, то его желѣзная часть не грѣлась вовсе, а мѣдная грѣлась, но очень мало. Эти результаты заставили склониться въ
пользу обмотокъ въ каналахъ, какъ для ротора, такъ и для
статора, т. е. въ пользу конструкціи, которая уже вполнѣ оправдала себя.

Едва ли другіе піонеры этого дѣла продѣлали подобные опыты. Однако, весьма интересно сравнить между собою различныя формы обмотокъ, предложенныя различными изобрѣтателями въ различное время. Большинство рисунковъ роторовъ, помѣщенныхъ на фиг. 111, взяты изъ патентовъ. Подъ каждымъ подписанъ годъ.


Фил. 111.




Двухполюсное поле Тесла май 1888.




Четырехполюсное поле Тесла декабрь 1889.




Четырехполюсное поле Тесла лекабрь 1889.



Двухполюсное поле Тесла декабрь 1889.




Двухполюсное поле Тесла январь 1891.




Четырехполюсное поле Тесла декабрь 1889.

Различныя формы ротора.

Фил. 111.






Четырехполюсное поле комп. Helios Четырехполюсное поле Добровольскаго 1897.

Различныя формы ротора.

Чертежъ A представляетъ изъ себя роторъ, предложенный Тесла въ 1888 г., имъющій двъ замкнутыя цъпи, намотанныя на пластинчатомъ сердечникъ, подъ прямымъ угломъ другъ къ другу, онъ предназначенъ для двухполюснаго поля. Роторъ Bпредложенъ полутора-годами позже и предназначенъ для четырехполюснаго поля. Роторъ С предназначался для четырехполюснаго поля, но на самомъ дълъ онъ пригоденъ только для двухполюснаго или шестиполюснаго, такъ какъ его обмотки помъщены по діаметрамъ. Понятно, что онъ годенъ только для поля, въ которомъ есть перемъщающійся полюсь N, діаметрально противуположный тоже перемъщающемуся полюсу В. Наоборотъ, роторъ D, который Тесла предназначалъ для двухполюснаго поля, на самомъ дълъ пригоденъ для четырехполюснаго. Обмотка Е раціональна для двухъ-, шести- или десятиполюснаго поля, но не для четырехполюснаго и не для восьмиполюснаго. Роторъ F им † етъ простую Граммовскую кольцевую обмотку, состоящую изъ ряда отдъльныхъ катушекъ, составляющихъ одну или нъсколько замкнутыхъ цъпей. Такой роторъ быль бы весьма плохимъ, особенно, если соединить всъ катушки въ одну замкнутую цібпь, такъ какъ индуктируемыя въ немъ электродвижущія силы будутъ противуположны другъ другу. Такимъ же недостаткомъ обладаетъ и обмотка G, предложенная Керперомъ, инженеромъ компаніи Helios въ 1887 г. Обмотку Н предложиль въ 1889 году Доливо-Добровольскій.

Обмотка ротора. Здёсь умёстно поговорить о наидучшемъ способъ соединенія проводниковъ на роторъ, т. е. о лучшемъ способъ обматыванія его, въ случаь, если его снабжають настоящей проволочной обмоткой. Какъ было уже замъчено раньше, наилучшее дъйствие получается тогда, когда токи, илушие внизъ въ полъ одного направленія (одной полярности), возвращаются вверхъ въ поль обратнаго направленія (обратной полярности). Поэтому въ двухполюсной машинъ части одной и той же обмотки должны отстоять на 180°, въ четырехполюсной на 90°, въ шестиполюсной на 60° и т. д. Эти условія можно выполнить при помощи различной группировки соединеній, и въ случать маленькихъ машинъ, они не мъщаютъ примъненію обмотокъ замкнутыхъ на себя и имъющихъ форму бъличьяго колеса. но здъсь, особенно въ случат большихъ машинъ, необходимо принять во внимание еще одно условие, именно необходимость принять такой способъ группировки обмотокъ, который позволялъ бы при пусканіи въ ходъ введеніе дополнительнаго сопротивленія, имъющаго двойную цъль (см. конецъ гл. VI и иачало VII): vвеличенія начальнаго момента вращенія и предупрежденія слишкомъ сильнаго усиленія тока при включеній двигателя въ цъпь.




Чтобы понять способы обмотки, разсмотримъ частный случай. Именно, возьмемъ роторъ съ 24 проводниками, помѣшенными въ 24 каналахъ, высверденныхъ въ сердечникъ, предназначенный для помфщенія въ шестиполюсномъ вращающемся полъ. Если поле вращается относительно ротора слѣва направо и полюсь N проходить въ разсматриваемый моментъ передъ проводникомъ № 1


(фиг. 112), индуктируя въ немъ электродвижущую силу, направленную вверхъ (т. е. силу, стремящуюся создать токъ, напра-


вленный къ читателю), то электродвижущія силы, одинаковыя по величинѣ и направленію, создадутся и въ проводникахъ № 9 и № 17, тогда какъ въ проводникахъ №№ 5, 13 и 21 электродвижущія силы будутѣ по величинѣ равны предыдущимъ, но направлены обратно. Для полученія наилучшаго дѣйствія эти шесть проводниковъ надо соединить между собою. Это соединеніе можно произвести различными способами, о которыхъ мы и поговоримъ. Замѣтимъ только, что мы будемъ дальше называть такіе проводники «подобными».

Способъ № 1. Вст подобные проводники посладовательно. Если соединить вст шесть проводниковъ послъдовательно, въ видъ зигзагообразной или волнообразной обмотки, то они образуютъ замкнутую цъпь (фиг. 113). Въ разсматриваемомъ нами случать такихъ замкнутыхъ цъпей будетъ четыре, такъ какъ проводники 2, 6, 10, 14, 18 и 22 составятъ вторую цъпь, а остальные — другія двть.



Способъ № 2. Подобные проводники соединены діаметральными соединительными проводами въ отдъльныя группы. Соединить каждый проводникъ съ другимъ, лежащимъ на противуположномъ концѣ діаметра. Тогда получимъ для каждыхъ шести подобныхъ проводниковъ три замкнутыя цѣпи (фиг. 114), для






Фиг. IIS.

всего же ротора 12 отдъльныхъ цъпей. Такъ какъ электродвижущія силы, направленныя вверхъ съ одной стороны и внизъ съ другой, равны, то нътъ никакой причины не соединить всъ обмотки въ точкахъ скрещенія (фиг. 115), что эквивалентно

простому соединеню на концахъ всъхъ 24 проводниковъ, т. с. замыканю ихъ всъхъ на себя.

Способъ 3. Попарное соединеніе сосъднихъ подобныхъ проводниковъ. Соединимъ каждый проводникъ въ одну замкнутую цѣпь съ сосѣднимъ подобнымъ проводникомъ. Въ результатѣ, какъ видно изъ фиг. 116, получится три независимыхъ замкнутыхъ





цѣпи, на всемъ же роторѣ — двѣнадцать. Очевидно, не будетъ никакой разницы, соединимъ ли мы проводникъ № 1 съ № 5 или съ № 21, поэтому устройство, указанное на фиг. 117, гдѣ всѣ проводники соединены между собою шестиугольными коннекторами, будетъ столь же дѣйствительно. Итакъ, мы опять приходимъ къ конструкціи, подобной бѣличьему колесу, при которой всѣ проводники замкнуты на себя. Ясно, что способы соединенія № 2 и № 3 въ электрическомъ смыслѣ одинаковы, способъ же № 3 только болѣе удобенъ въ смыслѣ механическато выполненія.

Фиг. 118.



Способъ № 4. Соединеніе состьднихъ проводниковъ, какъ если бы они были подобными. Принимая менть выгодное ртшеніе, т. е. пренебрегая легкой разностью фазъ и считая, что всть состьдніе проводники одновременно испытываютъ одинаковое дтюствіе, мы можемъ комбинировать группы состьднихъ проводниковъ, какъ если бы они были подобны. Напримтръ, какъ на фиг. 118, мы можемъ взять проводники №№ 24, 1, 2 и 3 и про-

водники №№ 12, 13, 14 и 15 и комбинировать ихъ различнымъ образомъ. Такъ, мы можемъ соединить ихъ въ четыре независимыхъ

замкнутыхъ цѣпи: № 24 съ № 15, № 1 съ № 14, № 2 съ № 13 и № 3 съ № 12. Или же мы можемъ соединить всѣ эти проводники параллельно, соединяя между собою №№ 1, 2, 3 и 24 и соединяя ихъ на обоихъ концахъ съ №№ 12, 13, 14 и 15, тоже соединенными между собою. Наконецъ, мы можемъ соединить всѣ проводники послѣдовательно въ одну общую замкнутую цѣпь Въ этомъ случаѣ всѣ 24 проводника образуютъ три отдѣльныхъ группы, изъ 8 проводниковъ каждая.

Другой способъ соединенія, электрически эквивалентный предыдущему, состоитъ въ соединеніи проводниковъ №№ 1, 2, 3 и 4 съ №№ 5, 6, 7 и 8, пользуясь этими послѣдними какъ возвратными. Въ этомъ случаѣ, если проводники въ каждой группѣ соединять послѣдовательно, то всѣ 24 проводника образуютъ три независимыхъ цѣпи.

Очевидно, что при соединеніи «подобныхъ» проводниковъ въ замкнутыя цепи, независимо отъ того, будутъ ли некоторые изъ нихъ соединены послъдовательно или параллельно, сила тока въ каждомъ проводъ будетъ при всякомъ соединении одна и та же, такъ какъ при послъдовательномъ соединении, наприм., по 2, 4, 6 и больше проводниковъ, хотя сопротивление и возрастетъ, но во столько же разъ возрастетъ и электродвижущая сила въ цепи. Съ этой точки зренія, пока мы имеемъ дело только съ «подобными» проводниками, на работу двигателя не имъсть ни малъйшаго вліянія то, какъ соединены проводники въ независимыя цъпи — послъдовательно или параллельно. Но, если желаютъ устроить приспособленія для введенія въ цѣпь ротора сопротивленій для пусканія въ ходъ, то становится обязательнымъ последовательное соединеніе, какъ для уменьшенія числа контактныхъ колецъ и щетокъ, такъ и для уменьшенія силы тока, съ которымъ приходится имъть дъло, а также и для уменьшенія вліянія сопротивленій контактовъ, щетокъ и т. п., послѣ того какъ добавочное сопротивление будетъ выключено.

Способъ № 5. Соединеніе для включенія сопротивленія, служащаю для пусканія въ ходъ. Въ случаяхъ, когда, съ цѣлью увеличить начальный моментъ вращенія, въ цѣпь ротора, вводятъ дополнительныя сопротивленія, обыкновенно снабжаютъ роторъ контактными кольцами и щетками. Для избѣжанія усложненій

при этомъ преимущественно соединяютъ обмотки, раздъленныя на три группы, звъздой, такъ что три изъ ихъ концовъ соединяются вмъстъ, три же другіе конца присоединяются къ тремъ кольцамъ, укръпленнымъ на оси ротора. Отъ трехъ щетокъ. касающихся колецъ, идутъ проволоки къ тремъ соотвътственнымъ сопротивленіямъ (часто жидкимъ реостатамъ, наприм., устроеннымъ изъ двухъ угольныхъ пластинъ, въ качествъ электродовъ, погруженныхъ въ водный растворъ углекислой соды), и оттуда. къ общей точкъ. Подобнаго рода устройство, которое изображено на фиг. 106 ter, примъняется какъ въ случаяхъ когда статоръ питается двухфазнымъ, такъ и въ случаяхъ когда онъ питается трехфазнымъ токомъ. Для такого соединенія тремя группами, однако, предпочтительно, чтобы число проводниковъ, приходящихся на полюсъ вращающагося поля, было дълимо на три. Это условіе именно не выполнено въ томъ случать, который мы разсматриваемъ, такъ какъ мы имъемъ 24 проводника въ шестиполюсномъ полъ. При роторъ въ 18 или 36 проводниковъ оно было





Обмотанный роторъ компаніи Эрликонъ.

бы выполнено. Правда, всю обмотку можно и въ нашемъ случав раздълить на три симметричныя группы (какъ, наприм., при сое-


диненіи по способу № 4), но эти три группы нельзя будетъ соединить звѣздой, если только для общаго возврата не сдѣлать четвертаго контактнаго кольца.

На фит. 119 представленъ уже обмотанный роторъ, построенный заводомъ Эрликонъ.

Не лишена значенія одна деталь устройства ротора въ видѣ бѣличьей клѣтки. Во всѣхъ случаяхъ, когда число проводовъ на роторѣ таково, что оно имѣетъ общихъ множителей съ числомъ полюсовъ во вращающемся полѣ, роторъ стремится (особенно при началѣ движенія) работать какъ простой трансфор-

маторъ. Такъ приборъ, представленный на фиг. 120, былъ бы прекраснымъ неподвижнымъ трехфазнымъ трансформаторомъ, въ обмоткахъ внутренней части котораго вращающееся поле просто индуктировало бы синхроничные трехфазные токи. Стремленіе вращаться у этой части было бы весьма мало. Нѣчто въ этомъ родѣ будетъ стремиться произойти и въ каждомъ индукціонномъ двигателѣ,






если число проводниковъ или группъ проводниковъ ротора соотвътствуетъ числу проводниковъ на статоръ. Чтобы избъжать этого, обыкновенно проэктируютъ роторъ и статоръ съ различнымъ числомъ проводниковъ, или группъ проводниковъ; и въ случаъ, когда всъ обмотки замкнуты вмъстъ на себя, эту предосторожность доводятъ до того, что выбираютъ число проводниковъ такъ, чтобы они не имъли даже общаго множителя. Въ качествъ примъра можно привести двигатель Броуна (фиг. 105), у котораго первичная обмотка статора состоитъ изъ 40 проводниковъ, а обмотка ротора (въ видъ бъличьяго колеса) имъетъ всего 37 стержней.


Устройство статора. Обмотки статоровъ въ двигателяхъ обыкновенно принадлежатъ къ типу барабанныхъ, причемъ проводники проходятъ черезъ каналы, высверленные въ желъзныхъ сердечникахъ, какъ это уже показано на фиг. 37, 41 и 42.

Однако у статоровъ, предназначенныхъ для маленькихъ двигателей, иногда устраивается и граммовская (кольцевая) обмотка, какъ это показано на фиг. 49 и 57. При изученіи теоріи двигателей для простоты обыкновенно разсматриваютъ простую обмотку, подобную изображенной на фиг. 49, при которой полепронизываетъ роторъ по діаметру, поэтому полезно разсмотрѣть связь между такимъ устройствомъ и многополюснымъ статоромъ съ барабанной обмоткой, обыкновенно примѣняемымъ на практикѣ. Фиг. 121 изображаетъ обмотку, подобную представленной на

Фил. 121.



Фиг. 122.



фиг. 49, съ тою только разницею, что на ней каждая катушка представлена состоящей изъ одного оборота проводника, продътаго сквозь каналы въ сердечникъ. На фиг. 122 представленъ тотъ же сердечникъ, снабженный барабанной обмоткой, причемъ направленія тока въ дъйствующихъ проводникахъ остались прежнія. Точки въ отверстіяхъ обозначаютъ токи, направленые вверхъ, крестики—токи, идущіе внизъ сквозь плоскость чертежа *). Представимъ себъ теперь, что статоръ разръзань по


Прим. пер.

^{*)} Т. е. точками обозначены токи идущіе къ читателю, а крестиками — токи идущіе отъ читателя. Для удобства запоминанія этого обозначенія слѣдуетъ представить себѣ, что вдоль по проводу летитъ стрѣла, направленная по направленію тока. Тогда, если токъ направленъ къ читателю, то онъ увидить остріе стрѣлы (точку). Если же токъ направленъ отъ читателя, то и стрѣла летитъ отъ него и онъ увидитъ заднее ея опереніе (крестикъ).

линіи CD и н \pm сколько выпрямлен \pm в \pm дугу гораздо большаго радіуса.

Положимъ, кромъ того, что нъсколько такихъ выпрямленныхъ частей сложены рядомъ. Мы получимъ такимъ образомъ обмотку, изображенную на фиг. 123, которая принципіально ничъмъ не отли-


Фиг. 123.



чается отъ обмотки двухфазнаго двигателя Броуна, изображеннаго на фиг. 171.


Проволока каждой катушки, напримъръ катушки помъщающейся въ каналахъ 3 и 6, можетъ дълать нъсколько оборотовъ раньше, чъмъ перейти другіе каналы для образованія другихъ катушекъ. Напримъръ, въ упомянутомъ двигателъ Броуна проволока, выходящая изъ канала 3, входитъ въ каналъ 6, затъмъ опять въ 3, опять въ 6 и такъ нъсколько разъ. Затъмъ только она переходитъ въ каналъ 21, изъ котораго поступаетъ въ каналъ 7

Фиг. 124.



и дълаетъ въ этихъ каналахъ нъсколько оборотовъ раньше, чъмъ перейти въ каналъ 31, и т. д.

Эта обмотка изображена въ разверткъ на фиг. 124, причемъ



каждая катушка показана состоящей только изъ двухъ оборотовъ.

Движеніе поля. Характеръ движенія поля въ многополюсномъ статорь, снабженномъ обмоткой вышеописаннаго устройства, можетъ быть изученъ на рисункахъ 125—128, на которыхъ поверхность статора представлена не изогнутой, а прямой.

Отверстія, черезъ которыя проходять проводники статора. представлены верхнимъ рядомъ кружковъ, нижній же рядъ кружковъ представляеть отверстія для проводниковъ ротора (тутъ, однако, не приняты совершенно во внимание токи въ роторъ). Между статоромъ и роторомъ оставлено небольшое воздушное пространство. Для того, чтобы можно было легче различать проводники, принадлежащие къ каждой цъпи статора, отверстия для одного изъ нихъ (которыя мы назовемъ № 1), изображены болье толстой линіей. Въ часовой діаграммь, нальво отъ каждаго чертежа, толстая черта А показываетъ фазу тока въцъпи № 1, тонкая же черта В фазу тока въ цъпи № 2. На чертежъ 125, сила тока въ цъпи № 1 достигла максимума, въ цъпи же № 2 она равна нулю. Магнитныя линіи будуть проходить жельзь по путямъ, подобнымъ указаннымъ стрълками. Магнитодвижищая сила, создаваемая катушками статора въ каждой точкъ его поверхности, представлена прямугольными ломанными линіями, пом'вщенными подъ каждымъ рисункомъ. Эти ломанныя линіи получены слѣдующимъ образомъ: въ пространствъ между каналами 2 и 70, существуетъ нъкоторая магнитодвижущая сила, создаваемая токами проходящими по проводникамъ 60, 70, 2 и 3. Ея величина въ любой моментъ можетъ быть представлена проэкціей радіуса A на вертикальную линію (такъ какъ токи въ катушкахъ пропорціональны этой проэкціи). Поэтому мы можемъ начертить линію LM, равную проэкціи радіуса А. Тогда ординаты части МN представять приблизительно магнитодвижущую силу въ каждой точк в поверхности между каналами 70 и 2. Магнитодвижущая сила въ пространствъ между каналами 2 и 3 равна нулю, такъ какъ тутъ проводники, лежащие съ одной стороны, нейтрализуютъ проводники, расположенные съ другой. Въ пространствъ между каналами з и 6 магнитодвижущая сила будетъ имъть обратное направление и изобразится линией PQBS. расположенной ниже нулевой линіи.

На чертежѣ 126 фаза тока передвинута на $\frac{1}{16}$ періода впередъ. Если мы начертимъ для катушекъ цѣпи № 1 кривую магнитодвижущихъ силъ, подобную предъидущей, принимая ее равной длинѣ Aa_1 и такую же кривую начертимъ для цѣпи № 2, принимая для нея магнитодвижущую силу равной длины Bb_1 , то окончательная (суммарная) магнитодвижущая сила изобразится линіей, начерченной подъ фиг. 126.

На фиг. 127 токъ по фазѣ передвинутъ еще на $\frac{1}{16}$ періода, такъ что сила токовъ въ объихъ цъпяхъ одина кова. Ломанная линія подъ этой фигурой изображаетъ суммарную магнитодвижущую силу въ этомъ случаъ. Еще черезъ $\frac{1}{16}$ періода, эта ломанная опятъ приняла бы неправильную форму, подобную начерченной подъ фиг. 126 (она эдѣсь не представлена). Спустя еще $\frac{1}{16}$ періода, сила тока въ цъпи № 1 станетъ равной нулю, въ цъпи же № 2 достигнетъ максимума, такъ что линія магнитодвижущей силы (фиг. 128) будетъ подобна линіи, представленной на фиг. 125, только сдвинутой на двойной промежутокъ между каналами. Черезъ $\frac{1}{4}$ періода линія передвигается еще на такую же длину и еще черезъ $\frac{1}{2}$ періода перемъстится на длину, занимаемую восемью проводниками и приметъ положеніе, показанное на фиг. 125, только относительно слъдующей группы катушекъ. Полюсы при этомъ пройдутъ полный пиклъ.

Вычерченныя ломанныя линіи, представляя приблизительно распред вленіе магнитодвижущих силь, не представляють однако распред вленія магнитных в потоковь, такъ какъ тутъ не можеть уже быть такихъ внезапныхъ перем внь, какъ изображаемыя углами начерченныхъ линій. Природное стремленіе силовыхъ линій распространяться, а также и то обстоятельство, что онъ движутся впередъ, перес вкая проводники, загругляютъ углы линіи магнитодвижущихъ силь и кривая, представляющая величины плотности магнитнаго потока въ каждой точкъ, будетъ плавной кривой, весьма близкой къ синусоидъ. Дъйствительно, всякое уклоненіе отъ синусоиды будетъ нерегулярность, которой будутъ сильно


мъшать токи въ проводникахъ. Поэтому мы, не дълая большой ошибки, можемъ считать, что распредъление плотности магнитнаго потока происходитъ по синусоидальной кривой.


Надо замѣтить, что наибольшая ордината ломанной линіи на чер. 127 больше наибольшей ординаты линіи на чер. 125 въ отношеніи $\sqrt{2}$: 1. Слѣдовательно, наибольшая плотность потока стремится мѣнять свою величину. Однако всякому ея измѣненію препятствують токи въ проводникахъ ротора, такъ что въ результатахъ эти измѣненія будуть очень незначительны.

Въ 1891 г. Доливо-Добровольскій далъ кривую, представленную на фиг. 129, въ которой дъйствія двухъ намагничиваю-

Фиг. 129.

Фиг. 130.





щихъ токовъ I и II въ простомъ двухфазномъ двигателъ сложены вмъстъ, образуя поле измъняющагося напряженія, представляемое верхней кривой FF. Эти измъненія напряженія достигають 40%. На фиг. 130 представлена кривая для трехфазнаго двигателя, варіаціи которой достигаютъ лишь 140/о. Чёмъ больше число фазъ, тъмъ меньше становятся измъненія въ напряженін поля. Добровольскій думаль, что такія колебанія въ напряжении невыгодны для двигателя и уменьшають моменть вращенія. Но теперь, при знакомствъ съ однофразными двигателями, выясняется что едва ли это такъ. Эти колебанія, насколько они могутъ происходить вопреки противодъйствующему вліянію сосъднихъ проводниковъ, дъйствуютъ такъ, какъ еслибы на вращающееся постоянное поле быль наложень рядь неподвижныхъ перемънныхъ полей, имъющихъ полюсы во всъхъ точкахъ, гдъ группа проводниковъ, принадлежащихъ къ одной цѣпи, лежитъ рядомъ съ группой проводниковъ, принадлежащихъ къ другой цепи, и частоту равною частоте питающаго тока.

Плотность манитнаю потока. Наибольшая плотность потока (магнитная индукція) В, которую можно допускать въ жельзныхъ частяхъ двигателей, зависитъ отъ частоты питающихъ токовъ.

Въ желѣзѣ потеря энергіи на циклъ, вслѣдствіе гистерезиса, ростетъ не пропорціонально плотности потока. Если послѣднюю увеличить съ 4.000 до 8.000, то потеря энергіи отъ гистерезиса почти учетверится. Штейнмецъ нашелъ, что потери пропорціональны 1,6 степени В. При большихъ плотностяхъ желѣзные сердечники будутъ слѣдовательно перегрѣваться, если только частота токовъ не сдѣлана достаточно малой. Отсюда слѣдуетъ, что при малыхъ частотахъ допустимы такія плотности потока, которыя не могутъ быть терпимы при большихъ. Кольбенъ даетъ для плотностей В потока слѣдующія величины:

Для	40	цикловъ	•	•		•	B =6.500-5.500
>	50	»		•	•	•	6.000—5.000
3)	60	»	•	•	•	•	5.000—4.500
»	80	»	•	•	•	•	4.500-4.000
D	100	D	•	•	•	•	4.000-3.500
>	120	»	•	•	•	•	3.500-3.000

Въ желѣзѣ между каналами плотности потока часто бываютъ гораздо больше, чѣмъ данныя въ этой таблицѣ. Такъ, при частотѣ въ 40 періодовъ плотность можетъ достигать 11.500.

Толщина жельза въ статоръ (CD на фиг. 123) можеть быть не многимъ меньше, чъмъ половина разстоянія между центрами сосъднихъ полюсовъ, такъ чтобы представлять достаточно легкій путь для магнитныхъ линій, распространяющихся какъ показано на чертежахъ 2 λ и 25.

Глава VI.

Элементарная теорія многофазныхъ двигателей.

При разсмотръніи теоріи многофазныхъ двигателей прежде всего надо найти общія соотношенія между скоростью вращенія магнитнаго поля, скоростью вращенія подвижной части машины, сопротивленіями отдільных цібпей, моментом вращенія и отдачей машины. Затымь уже можно приступить къаналитическому изученію этой теоріи. Для простоты мы возьмемъ двухполюсную машину, въ которой жельзный сердечникъ статора имъетъ форму, указанную на фиг. 105 и въ которой воздушный промежутокъ между статоромъ и роторомъ такъ малъ, что магнитной утечкой можно пренебречь. Предположимъ, кром в того, что вращающееся магнитное поле производится двухфазными или трехфазными токами, циркулирующими въ статоръ. Токи, индуктируемые въ роторъ (какъ мы увидимъ въ слъдующей главъ), тоже производять магнитное поле, которое складываясь съ магнитнымъ полемъ статора, образуетъ результирующее вращающееся поле. Это послъднее и есть то поле, отъ котораго зависятъ электродвижущія силы въ проводникахъ и моментъ вращенія. Мы будемъ считать, что оно состоитъ изъ однороднаго потока, проходящаго по направленію діаметра сквозь роторъ и пересъкающаго при вращеніи обмотки статора и ротора.

Пусть Ω будеть угловая скорость вращающагося магнитнаго поля, равная въ двухполюсной машин $\pm 2\pi n$, гд $\pm n$ есть частота

тока. Если машина многополюсная, напримъръ имъющая m паръ полюсовъ, то угловая скорость будетъ $\Omega = \frac{2\pi n}{m}$.

Пусть далѣе ω будеть угловая скорость вращающейся части машины (ротора). Она равняется $\omega = 2\pi n_2$, гдѣ n_2 есть истинное число оборотовъ ротора въ секунду.

Пусть еще T будеть моменть вращения ротора,

 W — количество энергіи (общее число ваттовъ), сообщаемое статоромъ ротору.

и w — количество энергіи (полезные ватты) въ дъйствительности идущее на вращеніе ротора.

Величина $(Q - \omega)$ — будеть сдвигом з 1) ротора относительно поля, такъ какъ это есть разность ихъ угловыхъ скоростей.

Если угловая скорость поля на величину ($\Omega - \omega$) больше угловой скорости ротора, то ясно, что индуктивное дъйствіе на цъпи ротора будетъ какъ разъ такое, какъ если-бы роторъ вращался въ обратномъ направленіи со скоростью ($\Omega - \omega$), а поле оставалось бы неподвижнымъ.

Величина (W-w)— есть количество энергіи, идущее на нагрѣваніе проводниковъ и желѣза ротора, такъ какъ это есть разность между энергіей, сообщенной ротору и энергіей, имъ утилизируемой.

Величина W пропорціональна Ω и T и слѣдовательно, если выразить эти величины въ соотвѣтствующихъ единицахъ, то можно написать $W=T\Omega$. Что касается w, то эта величина пропорціональна T и ω , слѣдовательно, по предыдущему $w=T\omega$. Отсюда, раздѣляя послѣднее равенство на первое, получимъ

$$\frac{w}{W} = \frac{\omega}{\Omega}$$

Это соотношеніе показываетъ, что отдача ротора равняется отношенію угловыхъ скоростей. Объ отдачѣ статора мы поговоримъ ниже.

Какъ мы уже говорили, двигатель съ вращающимся магнитнымъ полемъ представляетъ изъ себя нѣчто въ родѣ вращаю-



¹⁾ Н'вкоторые авторы называють сдвигом (slip) отношеніе $\frac{\omega}{Q}$. Однако удобн'ве это отношеніе назвать скольженієм (slippage).

щагося трансформатора, въ которомъ обмотка статора и ротора играютъ роли первичной и вторичной обмотокъ. Далъе, если бы $\omega = \Omega$, то въ проводникахъ ротора вовсе не было бы индуктированныхъ токовъ и статоръ дъйствоваль бы просто, какъ реакціонная катушка. Отсюда следуеть, что если первичный токъ сохраняетъ постоянное напряжение, то магнитный потокъ въ машинъ, вращающейся со скоростью Q, будеть сохранять при всякихъ нагрузкахъ приблизительно постоянную величину, совершенно такъ же, какъ это бываетъ въ сердечникахъ обыкновенныхъ трансформаторовъ. Это, конечно, справедливо только тогда, когда токъ въ обмоткахъ статора ничемъ не уменьшенъ, наоборотъ это не върно въ случаяхъ когда это условіе не выполнено, какъ, напримъръ, когда последовательно съ катушками статора включены сопротивленія, или же когда двигатель начинаетъ вращаться безъ всякихъ сопротивленій въ цъпи ротора, какъ это мы увидимъ дальше. Если въ пространствъ между статоромъ и роторомъ магнитная утечка весьма мала (что и есть на самомъ дълъ въ хорошо спроектированныхъ двигателяхъ), то единственныя электродвижущія силы въ проводахъ на роторъ будутъ тъ, которыя образуетъ результирующее магнитное поле и поэтому—наиболъе сильные токи образуются въ этихъ проводникахъ тогда, когда они будутъ находиться въ частяхъ поля, гдъ плотность потока наибольшая. Такъ какъ потокъ постояненъ при всъхъ нагрузкахъ (при выполненіи высказанных выше условіяхь), то моменть вращенія будеть пропорціоналенъ силь токовъ въ роторъ Эти посльднія въсвою очередь пропорціональны двигу ($\Omega - \omega$) следовательно и T будетъ пропорціонально величин $(Q-\omega)$ и можно написать


$$T = b (\Omega - \omega)$$

гдъ b есть постоянная величина, зависящая отъ напряженія поля, радіуса ротора, а также длины и сопротивленія проводниковъ на немъ. Теперь мы можемъ написать:

полезные ватты w = b. $\omega(\Omega - \omega)$ общее число ваттовъ W = b. $\Omega(\Omega - \omega)$ потерянные ватты $W - w = b(\Omega - \omega)^2$.

Мы можемъ здѣсь примѣнить извѣстную діаграмму для отдачи двигателя, начертивъ квадратъ ABCD (фиг. 131), стороны кото-

раго численно равны Ω и откладывая на одной изъ сторонъ длину BF, равную ω . Площадь ΛFH изобразитъ общее число доставленныхъ ваттовъ, площадь ΛFG K или CLGH—число полезныхъ ваттовъ, а квадратъ KGH D — число ваттовъ, истраченныхъ на нагрѣваніе проводниковъ ротора. Отдача будетъ приближаться къ единицѣ, когда точка F будетъ приближаться къ точкѣ Λ и совершенно такъ же, какъ въ двигателяхъ постояннаго тока, если бы реакція арматуры не ослабляла поле, наибольшая работоспособность была бы при $\omega = \frac{1}{2} \Omega$, причемъ отдача была бы всего въ $50^{0}/_{0}$. Мы сейчасъ увидимъ, что когда



двигатель вращается со скоростью значительно меньшей нормальной, то магнитная утечка
и другія постороннія причины
играють такую значительную роль,
что моменть вращенія становится меньше, чѣмъ при большихъ скоростяхъ. Рисунокъ 131,
поэтому, примѣнимъ только для
случаевъ нормальнаго вращенія.
Онъ показываеть, насколько двигатели съ вращающимся полемъ
близки по свойствамъ къ дви-

гателямъ постояннаго тока.

Въ современныхъ хорошихъ двигателяхъ съ вращающимся полемъ, сдвигъ не превосходитъ вообще $4^0/_0$, исключая очень маленькихъ двигателей, гдѣ при полной нагрузкѣ онъ можетъ достигать $10^0/_0$.


При всѣхъ предыдущихъ разсужденіяхъ не принимались въ соображеніе потери, происходящія отъ нагрѣванія первичной цѣпи (обмотки статора). Эта потеря, совершенно такъ же какъ потеря C^2R въ возбуждающей цѣпи динамо-машины, составляеть небольшой процентъ всей доставляемой энергіи и можеть быть легко вычислена, если извѣстно сопротивленіе катушекъ статора. Точно также не были приняты во вниманіе потери отъ гистерезиса въ желѣзѣ статора, на которыя тоже тратится энергія

но которыя тоже малы въ хорошихъ машинахъ. Кромъ потерь отъ гистерезиса и паразитныхъ токовъ въ жельзъ, часть доставляемой двигателемъ энергіи идетъ еще на преодольніе тренія въ подшиникахъ.

2. Магнитный потокъ въ двигателѣ.

Выше, сравнивая двигательсъ трансформаторомъ, мы сказали, что магнитный потокъ въ двигатель остается почти постояннымъ при всъхъ нагрузкахъ и кромъ того видъли, что въ воздушномъ пространствъ, между статоромъ и роторомъ, въ раздичныхъ его точкахъ величина магнитнаго потока мъняется по закону синусовъ. Пустъ плотностъ потока въ направленіи, въ которомъ онъ наибольшій, будетъ В. Потокъ этой плотности, подобно потоку въ сердечникъ трансформатора, является результатомъ намагничивающаго дъйствія объихъ обмотокъ, первичной и вторичной. Вотъ какимъ образомъ Каппъ *) из-

слѣдовалъ этотъ вопросъ подробнѣе. Возьмемъ прямую В (фиг. 132), которая пусть изображаетъ наибольшую плотность потока въ двигателѣ. Въ двухполюсной машинѣ ее можно считать вращающейся по направленю часовой стрѣлки вокругъ точки О какъ центра съ угловой скоростью равной Q. Это поле образовано совмѣстнымъ дѣй-



ствіемъ первичнаго тока въ статорѣ и вторичнаго (индуктированнаго), тока, въ роторѣ. Эти послѣдніе токи (т. е токи въ роторѣ) находятся въ одной фазѣ съ результирующимъ полемъ (если нѣтъ магнитной утечки) и сила ихъ пропорціональна напряженію этого поля и величинѣ сдвига. Они стремятся произвести поперечное намагниченіе. Ихъ можно изображать прямой с, отложенной отъ точки О по направленію В. Токъ с стремится произвести поперечное поле, пропорціональное

^{*)} Gisbert Kapp "Electric Transmission of Energy" 1894 р. 310. Есть русскій переводъ Д. Голова.

его силѣ. Пусть прямая b, перпендикулярная къ B, изображаеть это поперечное поле. Длина $b=\kappa c$, гдѣ κ есть коеффиціенть, зависящій оть магнитнаго сопротивленія магнитной пѣпи и оть числа оборотовъ въ обмоткѣ ротора. Построимъ треугольникъ B b a, проведя прямую a. Эта прямая и будетъ по величинѣ и по фазѣ представлять магнитное поле, которое должна создавать первичная обмотка статора для того, чтобы результирующее поле было B. Уголъ β есть уголъ на который фаза тока ротора отстаеть отъ фазы поля, создаваемаго статоромъ.

Далъе, такъ какъ моментъ вращенія пропорціоналенъ ${\bf B}$ и c, т. е. B и b, то площадь треугольника a B b и представитъ этотъ моментъ.

Кромѣ того, еще, такъ какъ c зависитъ отъ электродвижущей силы въ проводникахъ, составляющихъ обмотку ротора, то эта величина пропорціональна сдвигу, величинѣ \mathbf{B} и постоянной, обратно пропорціональной сопрятивленію \mathbf{R} , цѣпи ротора. Слѣдовательно мы можемъ исписать:

$$c = \frac{B \times c g B u r_b}{R}$$

Откуда

сдвигъ
$$=\frac{cR}{R}$$

Подставляя вмѣсто c, его величину $\frac{b}{k}$ получимъ:

сдвигъ =
$$\frac{b}{B} \times \frac{R}{k}$$

Но $\frac{b}{B}$ равняется тангенсу угла β , слъдовательно, сдвигъ про- порціоналенъ величинъ R tang β , т. е., если сдвигъ великъ, то и уголъ отставанія β будетъ великъ.

3. Условія работы.

При изучении условій работы двигателя, мы разсмотримъ три главныхъ случая, причемъ будемъ предполагать, что напряженіе питающаго тока остается все время постояннымъ и что въ машинъ нътъ магнитной утечки.

I) Начало движенія. При началѣ движенія фото и сдвигъ

равняется Q. Токи въ роторѣ и статорѣ (первичные) достигаютъ громадной силы. Уголъ β , соотвѣтствующій разности фазъ между первичными токами и результирующимъ полемъ будетъ очень великъ. Если нѣтъ магнитной утечки, то моментъ вращенія громаденъ.


- 2) Вращеніе при малой нагрузки. Въ этомъ случа в ω очень облизка къ Ω и такъ какъ сдвигъ малъ, то и токи въ ротор в будуть слабы и реакція ихъ тоже. Уголъ β будеть малъ и, слъдовательно, величина а немногимъ больше величины В.
- 3) Вращеніе при большой нагрузки. Въ этомъ случа в Q ω, т. е. сдвигъ, долженъ быть достаточно великъ для того, чтобы позволить образоваться въ роторъ токамъ, достаточнымъ для произведенія момента вращенія, необходимаго для движенія съ данной скоростью.

Къ предъидущему можно добавить что, если искусственнымъ путемъ довести скорость до синхронизма напримъръ, доставляя отъ посторонняго источника энергію для преодольнія тренія и т. п., то въ роторъ токовъ не образуется и моментъ вращенія будетъ равенъ нулю. Если искусственно еще увеличить скорость, такъ чтобы роторъ сталъ вращаться быстръе поля, то придется затрачивать энергію на его вращеніе и онъ будетъ уже работать какъ генераторъ, доставляя какъ это мы сейчасъ увидимъ, токъ обратно въ питающую съть.

4. Начальный моменть вращенія.

Мы до сихъ поръ разсматривали двигатель, работающій, такъ сказать, при идеальныхъ условіяхъ, т. е. когда токи въ роторъ не слишкомъ сильны и когда вліяніемъ магнитной утечки можно пренебрегать. Однако въ моментъ пусканія въ ходъ двигателя сдвигъ настолько великъ, что, если сопротивленіе цѣпи ротора мало, то въ немъ образуются токи громадной силы. Эти токи, совершенно также какъ это бываетъ въ трансформаторахъ, вызовуть образованіе очень сильныхъ токовъ, нужныхъ для образованія магнитнаго потока, въ первичной цѣпи. Результать этого будетъ троякій: Вопервыхъ, значительное количество потребляемой энергіи C^2R будетъ потеряно въ обмоткахъ статора. Во-вторыхъ, амперъ-витки

обмотокъ статора и ротора, противупоставляя другу весьма значительныя магнитодвижущія силы, заставять часть силовыхъ диній идти по путямъ, не пронизывающимъ объ серіи катушекъ (напримъръ утечка можетъ происходить черезъ воздушный промежутокъ между статоромъ и роторомъ), и эти линіи вызовутъ , образование электродвижущихъ силъ въ обмоткахъ статора и ротора, которыя будуть налагаться на электродвижущія силы, созданныя общимъ полемъ и будутъ имъть ослабляющее дъйствіе на токи въ этихъ обмоткахъ. Наконецъ, въ-третьихъ, результирующее поле В не только будетъ ослаблено поименованными причинами, но и то слабое поле, которое останется, не будеть совпадать на фазъ съ токомъ въ цъпи ротора, такъ что моментъ вращенія при маломъ сопротивленіи цъпи ротора не только не будетъ увеличенъ громаднымъ сдвигомъ, но, напротивъ, будетъ значительно уменьшенъ. Это очень легко видъть пользуясь построеніемъ Каппа. Когда сдвигъ великъ, треуголь-



никъ а В в приметъ форму, показанную на фиг. 133. такъ какъ, если сдвигъ пропорціоналенъ R tang β и R мало, то tang β долженъ быть великъ и уголъ β близокъ къ 90°. Поле а ограничено, на основаніи раньше высказанныхъ соображеній, такъ что моментъ вращенія (изображаемый площадью треугольника) будетъ очень малъ. При увеличеніи R мы необходимо уменьшаемъ tang β , и дълаемъ этимъ B и площадь большими, т. е., получая большій начальный моментъ вращенія. Такимъ образомъ введеніе

въ цѣпь ротора при пусканіи въ ходъ двигателя дополнительнаго сопротивленія безъ самоиндукціи позволяетъ двигателю развить при началѣ движенія большій моментъ.

5. Связь между моментомъ вращенія и сдвигомъ.

Съ цълью найти связь между моментомъ вращенія, сдвигомъ и сопротивленіемъ ротора, замътимъ, что изъ чертежа 132 можно заключить:

$$b = a \sin \beta$$

$$B = a \cos \beta$$

Далье изъ уравненія


сдвигь
$$=\frac{b}{B} \times \frac{R}{k}$$

Поэтому, мѣняя масштабъ фиг. 132, мы можемъ переименовать стороны треугольника, какъ это показано на фиг. 134, гдѣ Φ иг. 134. черезъ s обозначенъ слвигъ.

Изъ этого треугольника можемъ вывести, что

$$Sin \beta = \frac{Ks}{V R^2 + k^2 s^2}$$

$$Cos \beta = \frac{R}{V R^2 + k^2 s^2}$$



Моментъ вращенія, пропорціональный $b \times B$, будетъ пропорціоналенъ $a^2 \sin \beta \cos \beta$, слъдовательно онъ равенъ

$$T = \frac{a^2ksR}{R^2 + k^2s^2}.$$

Обозначая произведеніе a^2k черезъ q, гд сл довательно q будеть постоянная зависящая отъ конструкціи двигателя, получимъ:


$$T = q \, \tfrac{s \, R}{R^2 + k^2 s^2}.$$

Туть мы предполагали, что а, т. е. напряжение поля, созданнаго первичной обмоткой, постоянно (см. стр. 135).

Если мы желаемъ изслъдовать графически, что значитъ предъидущее уравненіе, то мы можемъ, принявъ для R какое нибудь опредъленное значеніе, построить кривую для зависимости между T и s.

Пусть прямая OX (фиг. 135) изображаеть скорость вращенія магнитнаго поля. Отложимъ на ней длину OQ, которая





пусть изображаетъ скорость двигателя. Тогда остаточный отрызокъ ОХ изобразитъ сдвигъ. Такое построеніе эквивалетно откладыванію величины сдвига отъ точки Х по направленію къ точкъ О. Будемъ, далъе, по ординатамъ откладывать величины момента вращенія Т, вычисленныя на основаніи предыдущаго уравненія. Тақъ, қогда s = QX, T будеть равно QP. Откладывая величины T для встахъ точекъ прямой OX, начиная отъ X, когда s=0, получимъ кривую XPt_1 , быстро подымающуюся вверхъ, доходящую до максимума и затъмъ спускающуюся вновь къ точк t_1 . Величина Ot_1 есть начальный моментъ вращенія. Моментъ будетъ наибольшій, когда $\beta = 45^{\circ}$. Замізтимъ, что кругополымающаяся часть кривой почти прямая, такъ какъ она ассимптоматически приближается къ прямой, которая представляла бы зависимость между моментами вращенія и скоростью, если бы магнитное поле было постоянно и не было бы магнитной утечки. Дъйствительно, эта линія соотвътствуетъ уравненію $T = b \ (\Omega - \omega)$, выведенному на стр. 153. Если мы въ полученномъ теперь уравнении будемъ считать з весьма малымъ сравнительно съ R, то это уравнение можно переписать такъ:

$$T=q^{s}/R$$
.

Другой конецъ, кривой гдѣ сдвигъ великъ, имѣетъ вогнутую форму. Приблизительно уравненіе этой части кривой получимъ,

если положимъ s весьма большимъ сравнительно R, т. е. будемъ считать, что R^2 очень мало сравнительно съ s. Въ этомъ случаъ наше уравненіе можно будетъ переписать такъ:

$$T = q^{-s}/R$$

Это будеть уравненіе гиперболы (изображенной на фиг. 135 пунктиромъ). Когда двигатель стоить $s=\Omega$, слѣд. при OQ=0, величина $T=q^{-\frac{R}{\Omega}}$, другими словами при началь движенія моменть вращенія пропорціоналень сопротивленію ротора.

Если мы теперь дадимъ R другое значеніе, большее предыдущаго, и построимъ новую кривую, то получимъ линію, тоже подымающуюся отъ Х, достигающую того же максимума (той же высоты), что и первыя и затъмъ опускающуюся, но уже до точки t_2 . Эта кривая представлена на черт, 135 пунктиромъ. Такимъ образомъ введеніе сопротивленія увеличиваетъ начальный моменть вращенія, но вмість съ тімь оно заставляеть наибольшій моменть развиваться при большей величин сдвига. Двигатель доставляеть то же количество энергіи, что и прежде, но работаетъ при большой разности скоростей при слабой и полной нагрузкв. Кромв того, отдача при полной нагрузкв уменьшается. Если при сдвигѣ въ 5°/о и отдачѣ въ 95°/о мы не получаемъ достаточнаго начальнаго момента, то мы можемъ увеличить его помощью введенія сопротивленія и довольствуясь (при полной нагрузкѣ) отдачей въ 90^{0} /о при сдвигѣ въ 10^{0} /о. Теперь становится понятной причина, почему въ современныхъ двигателяхъ устраивается приспособленіе, позволяющее включать въ цепь ротора сопротивление при пускании въ ходъ и выключать его немедленно, какъ только роторъ приметъ нужную скорость.

Въ различныхъ теоріяхъ двигателей съ вращающимся полемъ *), этотъ вопросъ разсматривается съ различныхъ сто-

^{*)} L. Duncan «Alternate Current Motors» Electr. World (N. J.) XVII, 341, 357. Hutin et Leblanc «La Lumière Electrique» XI, 373.

Dr. Sahulka «Ueber Wechselstrom-Motoren mit Magnetischen Drehfelde» Leipzig 1892.

K. V. Picou «Les Moteurs électriques à champ magnetique tournant» Paris 1892.

ронъ, но при помощи какихъ математическихъ выкладокъ его бы не получали, выражение для момента вращения всегда имъетъ вилъ

$$T=q\,\tfrac{s\,R}{R^2+k^2s^2}.$$

Примъненный нами способъ вывода этой формулы, котя и не полный, такъ какъ въ немъ не введены знаки для всъхъ имъющихъ значение величинъ, можетъ быть имъетъ то преимущество, что въ немъ ясно принятъ во внимание главный принципъ, и что онъ позволяетъ легко слъдить за физическимъ значениемъ математическихъ выражений.

Штейнмецъ даетъ слъдующую формулу для вычисленія момента вращенія въ фунтахъ при радіусъ въ і футъ:

$$T=\frac{fe^2\,g^2\,sR}{R^2+k^2s^2}.$$

Въ этой формуль всь буквы имъють то же значеніе, что и въ нашей формуль; g—есть отношеніе между числомъ оборотовъ во вторичной и въ первичной цъпяхъ величина же f:

$$f = \frac{550}{746 \pi pn}$$

гдѣ p—число полюсовъ, а n—частота. Теорія Штейнмеца очень полна въ томъ отношеніи, что въ ней принимаются во вниманіе


S. Arnold "Theorie und Berechnung der asynchronen Wechselstrom Motoren" и статьи того же автора въ Electr. World (N. J.) 1893—1894.

G. Ferraris «A Metod for the Treatement of Rotating or Alternatin Vectors» Electrician 1897 XXXIII, 110, 129, 152, 184.

Reber «Theory of two ond three-phase Motors» Amer. Inst. Electr. Engineers. Oct. 1894.

Steinmetz. Anrerican Inst. Electr. Engineers, Dec. 1894 p. 803.


и угечка и гистерезисъ и дается величина обратной электродвижущей силы е въ проводникахъ статора въ функціи отъ числа вольть у зажимовъ и другого выраженія, заключающаго эти величины. Откладывая величины момента Т при разныхъ сдвигахъ, Штейнмецъ получаетъ кривую, представленную на фиг. 136, которая имъетъ тотъ же характеръ, что и кривая фиг. 135, но только продолженная въ объ стороны. Если увеличить механически скорость двигателя за синхронизмъ, то моментъ вращенія станетъ отрицательнымъ и машина будетъ работать какъ генераторъ, давая нижнюю часть кривой (см. стр. 45). Если же начать вращать двигатель въ направленіи, противуположномъ направленію вращенія поля, моментъ вращенія начнетъ убывать, какъ это видно на лъвой сторонъ чертежа.



ГЛАВА VII.

Аналитическая теорія многофазныхъ двигателей.

Предлагаемый здѣсь способъ изложенія теоріи многофазныхъ двигателей представляетъ собою нѣсколько измѣненный способъ Потье *). Вмѣсто того, чтобы разсматривать вращающееся поле, какъ постоянный потокъ, пронизывающій вращающійся роторъ, мы можемъ разложить его на два перемѣнныхъ потока, направленныхъ по осямъ OX и OY (фиг. 137), расположеннымъ подъ прямымъ угломъ; тогда всѣ движенія ротора, потоки и токи



можно относить къ этимъ общимъ осямъ.

Пусть прямая *OB* изображаеть направленіе и величину вращающагося магнитнаго потока (т. е. потока, получающагося отъ сложенія потоковъ, созданныхъ токомъ въ статорѣ и токомъ въ роторѣ) въ какой нибудь моменть. Тогда *х* и *у* изобразятъ величины и направленія горизонтальной и вертикальной состав-

ляющихъ въ тотъ же моментъ.

Если поле вращается съ равном рной скоростью въ 2 ра-

A. Potier "Sur les moteurs, à induit ferme sur lui même". Bull. de la Soc. Internationale des Electriciens, Mai 1897, p. 248.

діановъ въ секунду и остается все время постояннымъ по напряженію, то:

$$x = x_{-} \sin \Omega t$$

и

иди

$$y = y_m \cos \Omega t$$
,

гдb x_m и y_m суть наибольшія значенія горизонтальной и вертикальной составляющих в дающіе величину вращающагося потока.

Если, однако, мы котимъ разсуждать возможно общѣе и включить въ наше разсуждение также случай эллиптически вращающихся полей, подобныхъ встръчающимся въ однофазныхъ двигателяхъ, то мы должны написать:

$$\begin{array}{c}
x = x_m \sin \Omega t \\
y = y_m \sin (\Omega t + \varphi),
\end{array}$$

гд $b x_m$ и y_m уже могутъ быть и не равны.

Сначала мы и разсмотримъ этотъ общій случай.

Положимъ, что обмотка ротора состоитъ изъ Z стержней Eе можно всегда разсматривать, какъ состоящую изъ $\frac{Z}{2}$ витковъ, намотанныхъ какъ въ барабанныхъ арматурахъ, причемъ каждый оборотъ имъетъ нъкоторое сопротивленіе r.

Если роторъ вращается съ скоростью ω радіановъ въ секунду, то уголъ составляемый плоскостью какого нибудь одного витка съ вертикальной плоскостью будетъ ωt (см. фиг. 137).

Потокъ сквозь этотъ витокъ будетъ $x \cos \omega t - y \sin \omega t$. Электродвижущая сила въ виткѣ будетъ образовываться одновременно какъ вслѣдствіе того, что мѣняется его наклонъ относисительно полей x и y такъ и вслѣдствіе того, что x и y мѣняютъ свои величины.

Напишемъ производную отъ выраженія потока по t и получимъ такимъ образомъ величину мгновенной электродвижущей силы:

$$e = -x \omega Sin \omega t - y \omega Cos \omega t + x' Cos \omega t - y' Sin \omega t$$

 $e = Cos \omega t (x' - y \omega) - Sin \omega t (y' + x \omega) = c r$. . (2) гдѣ c есть сила тока въ виткѣ.

Чтобы получить выражение для момента вращенія производимаго всеми витками, нужно просуммировать выраженіе для мо-

мента, производимаго однимъ виткомъ, въ предълахъ половины оборота. Для этого удобнъе обозначить черезъ а уголъ, который какой нибудь опредъленный витокъ составляеть съ осью Y. Тогда моментъ вращенія, производимый однимъ виткомъ будетъ:

$$c$$
 (y Cos $a + x$ Sin a).

Подставляя сюда величину c, взятую изъ предыдущаго выраженія, и интегрируя въ предълахъ a=0 и $a=\pi$, припоминая при этомъ, что въ углѣ a заключается $\frac{Z}{2}$ витковъ, такъ что:

$$\sum Sin^2 a = \sum Cos^2 a = \frac{Z}{4}$$

И

$$\Sigma$$
 Sin a Cos $a = 0$,

получимъ слъдующее выражение для момента вращенія:

$$T$$
 (въ нъкотор. моментъ) $=rac{Z}{4r}\left[y\left(x^{\prime}-y\,\omega
ight)-x\left(y^{\prime}+x\,\omega
ight)
ight].$

Для общаго случая, когда $x=x_m$ Sin Qt и $y=y_m$ Sin $(Qt+\varphi)$, мы получимъ выражение для средней величины момента вращения, если подставимъ вмъсто x, y, x' и y' соотвътственныя величины, проинтегрируемъ въ предълахъ Qt=0 и $Qt=2\pi$ и затъмъ раздълимъ на 2π . Тогда окажется:

Средній моменть вращенія =
$$\frac{1}{2} \frac{Z}{4r} [2x_m y_m \Omega Sin \varphi - \omega (x_m^2 + y_m^2)]. (3)$$

Это общее выраженіе для момента вращенія годится для всякаго многофазнаго двигателя съ эллиптическимъ вращающимся полемъ. Если поле вращается съ постоянной скоростью и сохраняетъ постоянное напряженіе, такъ что $\phi = 90^\circ$ и $y_m = x_m$, то выраженіе для момента принимаетъ болъе простой видъ, именно:

$$\frac{Z}{4r}x^2_{m} (\Omega - \omega)$$

Если статоръ обыкновеннаго типа, подобнаго изображенному на фиг. 105, такъ что магнитное сопротивление магнитной цѣпи практически не зависитъ отъ направления поля, то выражения для составляющихъ по х и у для поперечнаго намагничения, производимаго токами въ роторъ, будутъ весьма просты. Именно, если мы обозначимъ черезъ F потокъ перпендикулярный къ плоскости какого нибудь витка, производимый токомъ силы равной единицъ,

проходящимъ по этому витку, то составляющія x_1 и y_1 поперечнаго поля будутъ:

$$x_1 = -F \sum_{c} Cos \alpha.$$

 $y_1 = F \sum_{c} Cos \alpha.$

Подставляя сюда вмѣсто с его величину

$$\frac{1}{r}[(x'-y\ \omega)\ Cos\ a-(y'+x\ \omega)\ Sin\ a].$$

И интегрируя въ предълахъ a=0 и $a=\pi$, чтобы включить всъ витки, получимъ:

$$x_{1} = -\frac{ZF}{4r} (x' - y \omega)$$

$$y_{1} = -\frac{ZF}{4r} (y' + x \omega)$$

$$(4)$$

Обозначимъ величину $\frac{ZP}{4r}$ черезъ $\frac{1}{u}$, тогда получимъ:

$$ux_1 = -(x' - y\omega),$$

$$uy_1 = -(y' + x\omega).$$

Чтобы найти составляющія поля созданнаго статоромъ, достаточно вычесть составляющія поперечнаго поля изъ составляющихъ результирующаго поля. Поэтому, если мы назовемъ черезъ Φ_x и Φ_y слагающія искомаго поля вдоль по осямъ X и Y, то получимъ:

$$\Phi_x = x - x_1$$

$$\Phi_y = y - y_1$$

иди

$$\left\{ \begin{array}{l}
 u \Phi_x = ux + x' - y\omega \\
 u \Phi_y = uy + y' + x\omega
 \end{array} \right\}. \quad (5)$$

Зная составляющія Φ_x и Φ_y , мы можемъ найти изъ этихъ уравненій составляющія x и y и наоборотъ.

Примънимъ теперь эти формулы къ случаю простого двигателя, составляющия вращающагося поля въ которомъ равны:

$$x_m \sin \Omega t \times x_m \cos \Omega t$$
.

На основаніи ур. (5) мы можемъ написать:

$$u \Phi_x = u x_m \sin \Omega t + x_m \Omega \cos \Omega t - \omega x_m \cos \Omega t$$

Откуда получимъ составляющую поля, создаваемаго статоромъ, вдоль по оси X. Именно:

$$\Phi_x = \frac{\sqrt{u^2 + (\Omega - \omega)^2}}{u} x_m \sin(\Omega t - \beta),$$

глѣ

$$\beta = arctang \frac{Q - \omega}{u}$$
.

Составляющая по оси Y будеть имъть подобное же выраженіе, но вмъсто Sin въ него войдеть Cos угла.

Моментъ вращенія, какъ мы видъли на стр. 166, равняется:

$$\frac{Z}{Ar} x^{2}_{m} (\Omega - \omega).$$

Чтобы получить мощность, развиваемую двигателемъ, надо умножить этотъ моментъ на угловую скорость ω . Получимъ:

$$P = \frac{Z}{4r} x_m^2 \omega (\Omega - \omega).$$

Опредълимъ теперь количество тепла, развивающагося въ роторъ. Въ одномъ виткъ тепло образуется со скоростью rc^2 джулей въ секунду. Подставляя сюда величину c и интегрируя, какъ мы это дълали раньше, для распространенія на всъ витки, получимъ для каждаго момента:

$$\frac{Z}{4r}[(x'-y\,\omega)^2+(y'+x\,\omega)^2].$$

Распространивъ это выраженіе на полный періодъ, можемъ вычислить количество тепла, развивающагося въ секунду. Именно: $H \left(\text{тепло въ секунду}\right) = \frac{1}{2} \, \frac{Z}{4r} \left[(x^2 + y^2)(\Omega^2 + \omega^2) - 4x_m y_m \Omega \omega Sin \phi \right]$

Въ случа в равном вращающагося поля $x_{m}=y_{m}$ и $Sin\ \varphi=\mathfrak{l}$, такъ что:

$$H = \frac{Z}{4r} x^2_m (\Omega - \omega)^2.$$

Отсюда:

$$P + H = \frac{Z}{4r} x^2_{m} \left[(\Omega - \omega)^2 + \omega (\Omega - \omega) \right]$$

и отдача двигателя будетъ:

$$\frac{P}{P+H} = \frac{\omega}{\Omega}$$

результать, полученный нами уже раньше на основаніи совершенно иных соображеній (см. стр. 152).

Разсматривая далье потери въ двухполюсномъ статоръ, мы будемъ обозначать черезъ Z_1 число дъйствующихъ проводниковъ въ немъ (такъ что число ихъ въ одной катушкъ будетъ $\frac{Z_1}{4}$) и черезъ R общее ихъ сопротивленіе, когда всъ они соединены послъдовательно. Разность потенціаловъ у зажимовъ одной цъпи, напр., производящей горизонтальный потокъ (предполагаемъ, что соединенія въ стоторъ сдъланы какъ показано на фиг. 49), можно найти слъдующимъ образомъ:

Мы видъли, что горизонтальный потокъ, созданный статоромъ, равенъ:

$$\frac{\sqrt{u^2+(\Omega-\omega)^2}}{u} x_m \sin(\Omega t-\beta).$$

Съ другой стороны онъ долженъ равняться:

$$\frac{Z_1 F}{4} c_1$$

гд $b c_1$ есть сила тока въ катушкb статора. Изъ этихъ двухъ выраженій получаемъ:

$$c_1 = \frac{4F}{Z_t} \times \frac{\sqrt{u^2 + (2-\omega)^2}}{u} x_m \sin(2t - \beta).$$

Разность потенціаловъ у зажимовъ одной изъ цъпей въ нъкоторый моментъ равна:

$$e_1 = \frac{R}{2} c_1 + \frac{Z_1}{4} x'.$$

Подставляя сюда величины, c_1 и x' и обозначая черезъ λ выраженіе $\frac{R}{Z^{,2}} \cdot \frac{Z}{r}$, получимъ:

$$e_1 = \frac{\dot{Z}_1}{4} x_m \Omega \left[2 \lambda \frac{u}{\Omega} Sin \omega t + \left(1 + 2 \lambda \frac{\Omega - \omega}{\Omega} \right) Cos \Omega t \right]$$

Мы можемъ переписать это выражение въ видь:

$$e_1 = e_m Sin(\Omega t - \gamma),$$

гдѣ

tang
$$\gamma = \frac{Q - \omega}{\omega} + \frac{Q}{2 \lambda u}$$
.

Отставаніе тока было β , гд \dot{a} tang $\beta = \frac{Q-\omega}{\omega}$, поэтому разность фазъ между токомъ и электродвижущей силой, которую мы обозначимъ черезъ ϕ_1 будетъ такова, что:

tang
$$\varphi_1 = \frac{u \, \Omega}{\Omega \, (\Omega - \omega) + 2 \, \lambda \, u^2 + (\Omega - \omega)^2}$$
.

Количество тепла, выдъляющееся въ статоръ въ секунду будетъ:

$$\begin{split} H_{1} &= R \, c_{1}^{2} = \frac{1}{2} \, R \, \Phi_{m}^{2} \left(\frac{4}{Z_{1} \, F} \right)^{2} = \\ &= \frac{1}{2} \, \frac{R}{Z^{2}} \cdot \frac{Z}{r} \left(\frac{4r}{ZF} \right)^{2} \frac{Z}{r} \, \Phi^{2}_{m} = \frac{1}{2} \, \lambda \, u^{2} \, \Phi_{m} \, \frac{Z}{r} \, . \end{split}$$

Подставляя сюда величину Φ_m , получимъ:

$$H_1 = \frac{Z}{4r} x^2_m 2 \lambda \left[u + (\Omega - \omega)^2 \right].$$

Положимъ теперь:

$$\frac{Z}{4r} x^2_{m} = K.$$

Тогда всъ полученныя нами формулы можно будеть переписать такъ:

Моментъ вращенія
$$T = K(\Omega - \omega)$$
 Мощность $P = K\omega(\Omega - \omega)$ Колич. тепла въ роторъ $H = K(\Omega - \omega)^2$ » статоръ $H = K \ 2 \ \lambda \ [u^2 + (\Omega - \omega)^2]$.

Наибольшая величина обратной электродвижущей силы въ одной изъ цъпей двухфазнаго статора, будетъ приблизительно:

$$E_{m} = \frac{Z_{1}}{4} x_{m} \Omega \left(1 + 2 \lambda \frac{\Omega - \omega}{\omega}\right).$$

Наибольшая величина силы тока въ статоръ, когда двигатель работаетъ при нормальной нагрузкъ:

$$c_1 = \frac{4F}{Z_1} \frac{\sqrt{u^2 + (\Omega - \omega)^2}}{u} x_m.$$

Разность фазъ уже дана выше.

При вс-вхъ предыдущихъ выводахъ предполагалось, что весь потокъ пронизывающій роторъ перес-вкаеть и проводники ста-

тора. Это предположение при работ съ нормальной нагрузкой весьма близко къ истинъ, но при началъ движения, какъ мы уже показали на стр. 158, это не такъ: значительная часть потоковъ, какъ статора, такъ и ротора, замыкается отдъльно, по независимымъ путямъ.

Чтобы сділать теорію примінимой для всіхть скоростей и нагрузокть, нужно принимать во вниманіе сомоиндукціи каждой ціпи, а также и взаимную индукцію. Выраженія, содержащія всіз эти величины становятся столь сложными, что никакой практической пользы они принести не могуть, даже, если всіз входящія въ нихъ величины будуть опреділены. Поэтому авторъ думаеть, что элементарная теорія, изложенная въ главіз VI и тіз указанія на способы аналитическаго изученія вопроса, которыя содержаться въ настоящей главіз, будуть для изучающихъ гораздо полезнізе, чіть боліве сложныя теоріи, литература которыхъ указана на стр. 161.

ГЛАВА VIII.

Однофазные двигатели.

Двигатели, предназначенные для работы съ однофазными, т. е. съ обыкновенными перемѣнными токами, очевидно, имѣютъ то преимущество, что они требуютъ для своего питанія только двухъ проводовъ, а не трехъ или четырехъ, и кромѣ того, что они могутъ питаться просто отъ освѣтительныхъ проводовъ съ перемѣннымъ токомъ, имѣющихся уже во многихъ городахъ.


До изобрѣтенія многофазных двигателей, единственные употреблявшіеся двигатели перемѣннаго тока были обыкновенныя машины перемѣннаго тока (построенныя совершенно такъ же, какъ генераторы), съ постороннимъ возбужденіемъ индукторовъ. Они вращались совершенно синхронично и въ движеніе сами не приходили. Но послѣ того какъ многофазные асинхронные двигатели начали съ успѣхомъ примѣняться на практикѣ, стало ясно, что подобнымъ же образомъ можно строить и однофазные двигатели.

Перемънный токъ, проходя по какой нибудь группъ катушекъ многофазнаго двигателя, производитъ потокъ, пронизывающій роторъ по нъкоторому опредъленному пути.

Этотъ потокъ увеличивается до максимума, затѣмъ падаетъ до нуля, мѣняетъ знакъ, опять увеличивается до отрицательнаго максимума и т. д., но направленіе его не мѣняется, какъ во вращающемся полѣ. Въ стержняхъ ротора, пронизываемыхъ потокомъ будутъ образовываться очень сильные токи, но стремленіе двигаться въ ту или другую сторону они не получатъ совер-


шенно такъ же какъ паровая машина съ однимъ цилиндромъ, въ которой силы гармоническія и прямолинейныя и которую, если мотыль стоитъ на мертвой точкѣ, нѣтъ никакой возможности привести въ движеніе безъ помощи посторонней силы, которая нарушила бы равновѣсіе. Разъ роторъ придетъ въ движеніе, онъ уже будетъ продолжать вращаться, увеличивая скорость, пока не будетъ приблизительно достигнутъ синхронизмъ, и будетъ производить большой моментъ вращенія. Причина этого выяснится при изученіи теоріи однофазныхъ двигателей, къ изложенію которой мы сейчасъ перейлемъ.

Если мы возьмемъ соленоидъ (фиг. 138) съ пучкомъ желѣзной проволоки въ качествъ сердечника и пропустимъ черезъ него перемънный токъ, то получимъ простое перемънное поле. Если мы въ этомъ полъ подвъсимъ мъдное кольцо,



какъ показано на фиг. 138, то увидимъ, что кольцо будетъ стремиться *) повернуться и помъститься такъ, чтобы его плоскость стала параллельна потоку, т. е. такъ, чтобы его не пронизывали вовсе магнитныя линіи. Однако стремленіе повернуться замъчается въ кольцъ только тогда, когда оно помъщено наискось относительно потока; если же его плоскость перпендикулярна къ

направленію потока, то оно остается неподвижно. Если же, хотя немного повернуть его вліво или вправо, то оно сейчась же повернется такъ что его плоскость станеть параллельно магнитнымъ линіямъ. Пусть β (фиг. 139) будеть уголь между плоскостью кольца и направленіемъ магнитнаго поля. Электродвижущая сила, а слівдовательно и токъ, индуктируемый въ



кольцъ вслъдствіе измъненій напряженія поля, будуть пропор-

^{*)} Cm. Elihu Thomson nNovel Phenomena of Alternating currents Electr. World (N. J.) May 28,1887.



ціональны Sin β . Дал ве вращающій моменть, д'єйствующій на кольцо, пропорціоналенъ сил в тока въ немъ, напряженію поля и косинусу угла β . Сл'єдовательно онъ пропорціоналенъ произведенію Sin β Cos β . Стремленіе вращаться равно нулю, когда уголь β равенъ или 0° или 90°, въ первомъ случа в потому, что въ немъ н'єть тока, во второмъ потому, что длина плеча пары равна нулю. Стремленіе это максимально при $\beta = 45^\circ$.

Однако и въ этомъ положеніи не было бы вращающей пары если бы не было отставанія токовъ въ кольцѣ, такъ какъ фаза индуктируемой электродвижущей силы находится въ квадратурѣ относительно фазы поля. Когда поле имѣетъ наибольшее напряженіе, электродвижущей силы нѣтъ, когда же электродвижущая сила достигнетъ максимума, напряженіе поля станетъ равнымъ нулю. Но если кольцо обладаетъ самоиндукціей, заставляющей токъ отставать, то появляется замѣтный вращающій моментъ, стремящійся уменьшить β . Наибольшій моментъ вращенія получится въ случаѣ, когда самоиндукція и сопротивленіе кольца таковы, по отношенію къ частотѣ тока, что $2\pi nL = r$ или когда уголь отставанія тока въ кольцѣ равенъ 45° .

Это явленіе можеть быть объяснено слідующимь образомь: токъ индуктированный въ кольці производить поперечное поле, которое, не совпадая по фазів съ полемъ, созданнымъ первичнымъ перемівнымъ токомъ, и будучи наклонно къ нему, создаеть вмісті съ нимъ вращающееся поле. Посліднее, дійствуя на кольцо, производить вращающій моменть.


Болѣе точно разобрать, что происходить въ разсматриваемомъ случаѣ, можно слѣдующимъ образомъ *). Положимъ, что кольцо наклонено подъ угломъ β къ направленію поля, созданнаго соленоидомъ. Потокъ въ дѣйствительности пронизывающій кольцо будетъ зависѣть: 1) отъ составляющей производимой полемъ соленоида нормальной къ плоскости кольца и 2) отъ поперечнаго потока, производимаго токами, циркулирующими въ кольцѣ. Полу-



^{*)} Полный аналитическій разборъ этого вопроса можно найти: *T. Walker* "Repulsion and Rotation producet by Alternating currents" *Phil. Trans. R. S.* 1892, A, 279; *I. A. Fleming* "On Electromagnetic Repulsion" *Proc. Royal. Instit.* XIII, 296 March 6, 1891 и Journ. of the Soc. of Arts. May. 14, 1890.

чающійся потокъ будеть измѣняться по закону синусовъ и можеть быть изображенъ кривой RR (фиг. 140). Токи въ кольцѣ

будуть отличаться оть поля по фаз'в на прямой уголь, и могуть быть изображены кривой СС. Ихъ положительное направление указано стр'ыкой на фиг. 139. Поперечное поле изобразится тогда кривой хх, и нормальная составляющая поля соленоида изобразится кривой II,



получаемой вычитаніемъ ординатъ кривой xx изъ соотвѣтствующихъ ординатъ кривой RR. Поле, произведенное соленоидомъ, конечно пропорціональное его нормальной слагающей, какъ видно, немногимъ разнится по фазѣ отъ тока, такъ что ихъ произведеніе по большей части положительно. Примѣняя правило Флеминга къ фиг. 139, увидимъ, что моментъ вращенія направленъ такъ, что онъ стремится уменьшать уголъ β .

Э. Томсонъ бралъ обыкновенную арматуру постояннаго тока, и помъщалъ ее въ перемънное поле, наклонно относительно его направленія, предварительно замкнувъ ея щетки на себя. Арматура приходила въ движеніе и вращалась, производя значительный моментъ вращенія. Проводники арматуры дъйствовали здъсь совершенно такъ же, какъ помъщенное наискось кольцо, разница была только та, что наклонное положеніе при помощи щетокъ и коллектора, сохранялось постоянно несмотря на вращеніе арматуры, и такимъ образомъ это вращеніе поддерживалось постоянно (см. стр. 192).

Стремленіе проводника выйти изъ наклоннаго положенія примънено Томсономъ (стр. 192) для пусканія въ ходъ однофазныхъ двигателей.

Способъ, который обыкновенно примъняютъ для пусканія въ кодъ однофазнаго двигателя, состоитъ въ наложеніи на перемънное поле другого наклоннаго, разнящагося отъ перваго по фазъ. Это наложеніе чаще всего дълается помощью устройства на статоръ добавочныхъ обмотокъ, питаемыхъ токомъ, не совпадающимъ по фазъ съ токомъ въ главныхъ обмоткахъ, для чего надо имътъ приспособленіе, которое позволяло бы получать эту

разность фазъ въ обоихъ вѣтвяхъ. Это сдвижение фазъ можетъ быть произведено различными способами. Мы уже видѣли (на стр. 14), что въ цѣпяхъ съ сопротивленіемъ R и самоиндукціей L тангенсъ угла отставанія фазы тока отъ фазы электродвижущей силы равняется $\frac{pL}{R}$. Поэтому, если въ одной изъ вѣтвей будетъ сравнительно большая самоиндукція, а въ другой сравнительно большое сопротивленіе, то фазы токовъ въ этихъ вѣтвяхъ будутъ разниться почти на 90°. Разницу въ коэффиціентахъ самоиндукціи въ обѣихъ цѣпяхъ можно образовать или дѣлая обмотки статора изъ разнаго числа оборотовъ, какъ это сдѣлано въ двигателѣ Тесла (фиг. 101), или же включая послѣдовательно въ одну изъ вѣтвей добавочную катушку съ желѣзнымъ сердечникомъ. Въ другую вѣтвь можно ввести сопротивленіе безъ самоиндукціи.

Разность фазъ можно также образовать, снабжая, при помощи конденсаторовъ, одну изъ вътвей нъкоторой емкостью, такъ какъ емкость имъетъ способность передвигать фазу тока впередъ. Для этой цъли чаще всего примъняютъ электролитическіе конденсаторы, состоящіе изъ нъсколькихъ желъзныхъ пластинъ, погруженныхъ въ растворъ соды.


Есть также нѣсколько способовъ производить разность фазъ при помощи особыхъ трансформаторовъ. Они разсмотрѣны подъ именемъ трансформаторовъ фазъ въ главѣ IX.

Простой однофазный двигатель съ замкнутой на себѣ обмоткой ротора былъ описанъ въ патентѣ, выданномъ англійскимъ Patent office въ ноябрѣ 1892 г. (№ 20505) Цюрихскому заводу Эрликонъ. Вотъ какъ тамъ изложена причина, почему въ двигателѣ, послѣ того, какъ онъ придетъ въ движеніе, будетъ существовать вращающее усиліе: «Послѣ того, какъ машинѣ будетъ сообщено какимъ нибудь образомъ вращательное движеніе, въ тѣхъ проводникахъ арматуры, которые приближаются къ одному изъ полюсовъ возбуждающей обмотки и удаляются отъ сосѣдняго полюса, противнаго знака индуктируются токи. Эти токи будутъ слабѣе отталкиваться первымъ полюсомъ, чѣмъ вторымъ, такъ какъ, вслѣдствіе вращенія, данный проводникъ будетъ имѣть фазу, которая при положеніи покоя была бы въ другомъ проводникъ помѣщенномъ нѣсколько позади. Схематическій рису-

нокъ двухполюснаго двигателя представленъ на фиг. 141. Обмотки статора устроены такъ, что они образуютъ два послѣдовательныхъ полюса вверху и $\phi_{uu.~141}$.

вательныхъ полюса вверху и внизу кольца. Въ названномъ патентъ описанъ также и способъ пусканія въ ходъ двигателя при помощи добавочныхъ обмотокъ на статоръ, по которымъ пропускается токъ разнящійся по фазъ отъ главнаго. Способъ полученія этой разности фазъ изображенъ на фиг. 164.


Въ патентѣ № 23902, выданномъ Броуну въ декабрѣ 1892 г., описано нѣсколько однофазныхъ индукціонныхъ двигателей, имѣющихъ роторы въ видѣ бѣличьей клѣтки *).



Послѣ этого времени объими поименованными фирмами было построено много однофазныхъ двигателей. Главнъйшая разница

въ ихъ конструкціи заключается въ принятыхъ приспособленіяхъ для пусканія въ кодъ и въ примѣненіи зубчатыхъ сердечниковъ, вмѣсто сердечниковъ съ каналами. Споръ о пріоритетѣ **), возникшій между этими фирмами въ 1893 г., насъ не касается. Повидимому онъ законченъ письмомъ Броуна въ Electrotechnische Zeitschift за 14 іюля 1893 г.

Подобная же форма дви-



^{*)} Cm. Elect. Zeit. XI, 81, Febr 17, 1893. Industries XIV, 89.

^{**)} Elect. Zeit. XI, 81, 178, 283, 285, 411; 1893. Industries XIV, 89, 327, 425, 522; 1893.

гателя описана въ мав 1891 г. фирмой Геліосъ*). Этотъ двигатель представленъ на фиг. 142.

Теорія однофазныхъ двигателей.

Трудность изученія явленій, происходящихъ въ однофазномъ двигатель перемынаго тока, зависить оттого, что туть, кромы того, что роторь пронизываеть обыкновенное перемыное поле, индуктирующее въ немъ токи съ ихъ противодыйствующими полями, еще происходитъ вращеніе ротора, вслыдствіе котораго эти токи и поля будуть имыть иную частоту, чымъ главный токъ. Всякая теорія, которая будеть имыть дыло со всыми этими элементами и принимать во вниманіе величину и фазу каждаго, будеть несомныно заключать въ себы формулы со множествомъ буквъ и знаковъ, физическое значеніе которыхъ не всегда будеть легко понять. Съ другой стороны теорія, въ которой для простоты пренебрегають однимъ или нысколькими изъ этихъ обстоятельствъ, будетъ несомнынно слишкомъ неполна, чтобы быть удовлетворительной.

Здѣсь мы прежде всего дадимъ легко понимаемую аналитическую теорію, данную Де-Бастомъ **), затѣмъ графическій методъ изученія вопроса, предложенный Феррарисомъ ***) и наконецъвъ третьихъ постараемся дать легко запоминаемую картину того, что въ дѣйствительности происходитъ въ двигатель.

Представимъ себѣ прежде всего, что двухфазный двигатель пришелъ въ движеніе и вращается съ постоянной скоростью m оборотовъ въ секунду. Пусть его питаетъ неизмѣняющійся перемѣнный токъ, слѣдующій простому синусоидальному закону, и пусть частота этого тока будетъ n періодовъ въ секунду. Въ этомъ случаѣ плотность потока (\mathbf{B}), создаваемаго катушками статора, въ каждый моментъ времени будетъ:

 $\mathbf{B} = \mathbf{B}_0$ Sin $2\pi nt$,

гд \mathbf{B}_0 есть наибольшая плотность потока, которой онъ только



^{*)} D. R. Patent. 70084.

^{**)} De-Bast "Bull. de l'Ass. des Ing. Electriciens." Aug 1893.

^{***)} G. Ferraris "A metod for Treatement of Rotating or Alternating Vectors & C. The Electrician XXXIII, 110, 129, 152 u 184.

достигаетъ въ теченіе каждаго періода. Мы будемъ предполагать, что проницаемость μ постоянна. Если площадь, ограничиваемая проводникомъ, охватывающимъ роторъ по діаметру и составляющая уголъ a съ плоскостью нормальной къ направленію поля, созданнаго статоромъ, равна A, то весь магнитный потокъ пронизывающій эту площадь, будетъ:

$$N = A Cos a B_0 Sin 2\pi nt$$

причемъ предполагается, что плотность потока вездъ одинакова. Такъ какъ роторъ вращается со скоростью *т* оборотовъ въ секунду, то

$$a = 2\pi mt$$
.

Электродвижущая сила въ проводникъ равняется вообще,

$$E = -\frac{d \mathbf{N}}{dt}$$

следовательно въ нашемъ случав

$$E = -AB_0 (-2\pi m \sin 2\pi nt \sin 2\pi mt + 2\pi n \cos 2\pi mt \cos 2\pi nt) = -\frac{AB_0}{2} [2\pi (n+m) \cos 2\pi (n+m)t + 2\pi (n-m) \cos 2\pi (n-m)t].$$

Такимъ образомъ электродвижущая сила есть сумма двухъ простыхъ гармоническихъ электродвижущихъ силъ, частоты которыхъ равняются (n+m) и (n-m).

Если мы обозначимъ сопротивленіе проводника черезъ r и его коэффиціентъ самоиндукціи черезъ L, то кажущіяся сопротивленія, зависящія отъ этихъ двухъ электродвижущихъ силъ, будутъ,

$$I_1 = \sqrt{r^2 + 4\pi^2 (n+m)^2 L^2}$$
 $I_2 = \sqrt{r^2 + 4\pi^2 (n-m)^2 L^2}$

Мгновенная сила тока въ проводникъ будетъ:

$$C = -\frac{AB_0}{2} \left[\frac{2\pi (n+m)}{I_1} Cos \left\{ 2\pi (n+m) t - g_1 \right\} + \frac{2\pi (n-m)}{I_2} Cos \left\{ 2\pi (n-m) t - g_2 \right\} \right]$$

Углы отставанія ϕ_1 и ϕ_2 опредъляются условіями:

$$Cos \, \phi_1 = \frac{r}{I_1}$$

$$Cos \, \phi_2 = \frac{r}{I_2}$$

Потенціальная энергія проводника равна:

$$W = -NC = -CAB_0 \cos a \sin 2\pi nt$$
.

Слъдовательно при элементарномъ его перемъщении на уголъ da, работа будетъ, пренебрегая знакомъ:

$$dW = CAB_0 Sin 2\pi nt Sin a da$$
.

Подставляя сюда величину C, полученную выше и величину $2\pi m \, dt$ вмѣсто da, получимъ:

$$d W = \frac{A^2 B_0^2}{2} \left[\frac{2\pi (n+m)}{I_1} \cos \left\{ 2\pi (n+m) t - g_1 \right\} + \frac{2\pi (n-m)}{I_2} \cos \left\{ 2\pi (n-m) t - g_2 \right\} \right] \times 2\pi m \sin 2\pi nt \sin 2\pi mt dt.$$

Интегрируя это выраженіе въ предълахъ t=1 и t=0, мы опредълимъ работу, производимую въ секунду, т. е. среднюю мощность одного проводника. Произведя интегрированіе получимъ:

$$P = \frac{2\pi m A^2 B_0^2}{8} \left[\frac{2\pi (n-m)}{I_2} \cos \phi_2 - \frac{2\pi (n+m)}{I_1} \cos \phi_1 \right] = \frac{2\pi mr A^2 B_0^2}{8} \left[\frac{2\pi (n-m)}{I_2^2} - \frac{2\pi (n+m)}{I_1^2} \right].$$

Полная средняя мощность получится, умножая выведенную на число проводниковъ Z. Моментъ же вращенія получится, раздѣляя эту среднюю мощность на число радіановъ въ секунду, т. е. на $2\pi m$. Итакъ

Моментъ вращенія
$$=\frac{ZP}{2\pi m}$$
.

Такимъ образомъ, мы окончательно *) получимъ слѣдующую формулу:

Моментъ вращенія =
$$\frac{r Z A^2 B_0^2 \pi}{4} \left[\frac{n-m}{r^2+4\pi^2(n-m)^2L^2} \frac{n+m}{r^2+4\pi(n+m)^2L^2} \right]$$

Проф. Феррарисъ **) далъ другой способъ изслъдованія нашего вопроса, въ которомъ перемънное поле разсматривается,



^{*)} Сравнить Hutin et Leblanc. Lum. Electr. XI, 418 (1891).

^{**)} Calileo Ferraris "A. Method for the Treatement etc." The Electrician XXXIII, 110, 129, 152, 184; 1894.


какъ разложенное на два поля, вращающихся въ противоположныя стороны. Существуетъ много механизмовъ, въ которыхъ про-


стое гармоническое прямолинейное движение разлагается на два круговыхъ, происходящихъ въ обратныхъ направленияхъ. На фиг. 143, представленъ одинъ очень извъстный механизмъ такого рода. Амилитуда разлагаемаго движения равняется диаметру каждаго кругового. Феррарисъ разсматриваетъ задачу о перемънномъ магнитномъ полъ очень обще, примъняя къ ней геометрическое понятие вращающихся векторовъ.

Если посредствомъ вектора b_1 (фиг. 144), равномърно вращающагося по направленію часовой стрълки вокругъ точки O_1 мы изобра-

зимъ величину и направленіе одного вращающагося поля и посредствомъ вектера b_2 —величину и направленіе другого поля того же напряженія, вращающагося въ обратную сторону, съ тою же частотою n, то легко можемъ видѣть, что получающееся отъ ихъ сложенія поле будетъ направлено всегда по прямой B. Напряженіе же его будетъ мѣняться въ предѣлахъ +2b и -2b, слѣдуя синусоидаль-

Фиг. 143.





ной зависимости отъ времени, такъ что мы можемъ написать:

$\mathbf{B} = 2 b \sin 2 \pi n t$.

Обратно, если мы имфемъ перемфиное магнитное поле, измфняющееся по закону

$$\mathbf{B} = \mathbf{B}_0 \sin 2 \pi n t$$
,

подобное существующему въ однофазныхъ двигателяхъ, то мы всегда можемъ разложить его на два вращающихся въ противо-

положныхъ направленіяхъ поля той же частоты и и разсматривать въ отдельности действіе каждаго на роторъ.

Если роторъ вращается по направленію часовой стръдки съ частотой m, то частота вращающагося въ томъ же направленіи поля по отношенію къ ротору будеть n-m, частота же поля, вращающагося въ обратномъ направленіи, будетъ n+m.

Можно считать, что каждое поле создаетъ токи въ роторъ, и моментъ вращенія, производимый такими токами, проходящими по проводникамъ во вращающемся полъ, можетъ быть вычисленъ по формулъ, которую мы употребляли для двигателей съ вращающимся полемъ.

Именно мы уже нашли (стр. 162), что поле, вращающееся относительно ротора со скоростью s, производить моменть врашенія.

$$T = q \frac{r s}{r^2 + 4 \pi^2 L^2 s^2}$$
.


Моментъ вращенія, производимый двумя полями, вращающимися въ обратныя стороны, будеть:

Моменть вращенія =
$$qr \left[\frac{n-m}{r^2+4\pi^2 L^2 (n-m)^2} - \frac{n+m}{r^2+4\pi L^2 (n+m)^2} \right]$$

Это тоже выраженіе, что мы получили на стр. 180, гдъ

$$q = \frac{ZA^2 \mathbf{B_0}^2 \pi}{4}.$$

Принимать во вниманіе моменть вращенія, происходящій



вслъдствіе того, что токи, производимыя однимъ вращательнымъ полемъ, проходять черезъ проводники, находящіеся въ другомъ

полѣ вращающемся въ *противоположномо* направленіи, не нужно, такъ какъ частота этихъ токовъ разнится на 2 m отъ частоты противуположнаго поля и слѣдовательно направленіе этого момента быстромѣняется.

Чтобы найти моментъ вращенія, производимый полемъ вращающимся по направленію часовой стрълки съ частотою (n-m), начертимъ кривую OPQW (фиг. 145, см. фиг. 135, гдъ подобная кривая уже есть, только она начерчена въ обратную сторону), изображающую связь между сдвигомъ и моментомъ вращенія, которую даетъ формула:

$$T = q \frac{rs}{r^2 + 4 \pi^2 L^2 s^2}$$
.

Пусть OQ_1 представить скорость вращенія поля съ частотою n. Отложивь оть точки Q_1 въ направленіи къ точкі O, длину $Q_1P_1=m$ (скорости вращенія ротора), мы получимь абсциссу $OP_1=n-m$ и ордината P_1P_1 , ей соотвітствующая, изобразить искомый моменть вращенія.


Чтобы найти моменть вращенія, производимый полемъ, вращающимся противъ часовой стрълки, отложимъ отъ точки Q_1 вправо длину $Q_1\,U_1=m$. Тогда $O\,U_1=n+m$ и ордината $U\,U_1$ изобразить моменть вращенія при сдвигѣ въ n+m, Такъ какъ этотъ моментъ направленъ обратно моменту $P\,P_1$, мы должны отложить отъ точки P по ординатѣ $P\,P_1$ внизъ длину $P\,P_{II}=U\,U_1$ и тогда получимъ длину $P_{II}\,P_1$ изображающую истинный моментъ вращенія ротора.

Для удобства, при вывод в моментов в, производимых в полемъ вращающимся противъ часовой стрълки, мы можемъ начертить кривую QW_1 симметричную съ QW и затъмъ вычитать соотвътствующія ординаты одной кривой изъ ординать другой, напр. U_*P_1 изъ PP_1 . Продълавъ это для всъхъ ординатъ между точками O и Q_1 , мы получимъ новую кривую TP_*Q_1 , ординаты которой дадутъ дъйствительныя виличины момента вращенія для разныхъ m.

Когда m = 0, т. е. қогда роторъ неподвиженъ, оба противуположныхъ момента уравновъшиваютъ другъ друга. Когда m увеличивается окончательный моментъ начинаетъ рости, достигаетъ максимума и опять падаетъ до нуля, нъсколько раньше, чъмъ т становится равнымъ п. Дальнъйшее увеличение т производить моментъ обратнаго направления.

Всъ эти разсужденія предполагають, что В постоянно, что справедливо только тогда, тогда двигатель питается токомъ постоянной силы. Поэтому полученная нами кривая не можетъ считаться истинной характеристикой однофазнаго двигателя. питаемаго токомъ постояннаго напряженія. Она тѣмъ менъе очень полезна, такъ какъ даетъ общую илею о дъйствіи двигателя. При увеличеніи нагрузки двигателя, его скорость нъсколько уменьшается, черезъ статоръ начинаетъ проходить болъе сильный токъ и поле, имъ создаваемое, соотвътственно усиливается, такъ что величина, обозначенная черезъ q, не будетъ постоянной, но увеличивается съ увеличениемъ нагрузки. Несмотря однако на свои недостатки, изложенная здъсь теорія ясно показываетъ, какъ перемънный потокъ можетъ произвести врашеніе.

Чтобы составить себъ представление о томъ, что дълается въ роторъ, примънимъ для нахождения направления результирующаго поля и тока въ случаъ двухъ вращающихся въ противупо-



ложныхъ направленіяхъ векторовъ, построеніе, указанное на фиг. 132. Пусть на чертеж † 146a прямая OP своей длиной и направленіемъ изображаєтъ величину и направленіе одного изъ двухъ вращающихся магнитныхъ полей (b_1 на фиг. 144), создающихъ вмѣстѣ перемѣнное поле $\mathbf{B}_0 \sin 2 \pi nt$. Положимъ, далѣе, что роторъ вращается по направленію часовой стрѣлки, дѣлая m оборотовъ въ секунду, и что прямая OP вращается въ томъ же

направленіи съ нѣсколько большею скоростью, дѣлая n оборотовъ въ въ секунду. Такъ какъ OP будетъ пересѣкать проводники ротора со скоростью (n-m) оборотовъ въ секунду, то въ этихъ проводникахъ появятся токи, сила которая будетъ мѣняться въ различныхъ точкахъ окружности ротора почти по закону синусовъ. Эти токи, наибольшую силу которыхъ мы обозначимъ черезъ C_1 произведутъ поперечное поле, направленное подъ пря-

мымъ угломъ къ ихъ собственному направленію. Наибольшее напряженіе этого поля обозначимъ черезъ X_1 . Послѣднее поле вмѣстѣ съ полемъ, создаваемымъ статоромъ, даетъ результирующее поле, и мы можемъ найти направленія всѣхъ трехъ, полей проведя прямую OA, составляющуя уголъ φ_1 (извѣстный, какъ мы увидимъ дальше) съ прямой OP и опуская на нее изъточки P перпендикуляръ PA. Тогда OA изобразитъ по величинѣ и направленію результирующее поле B_1 , PA— поперечное поле X_1 . Уголъ φ_1 извѣстенъ, такъ какъ извѣстно отношеніе напряженія поперечнаго поля къ напряженію результирующаго. Дѣйствительно это отношеніе извѣстно, когда извѣстны скорость n—m, сопротивленіе R и магнитное сопротивленіе путей. Разъ извѣстно это отношеніе извѣстенъ, и $tang \varphi_1$ (см. стр. 155). Напримѣръ, если поперечный потокъ равенъ kC_1 , то, такъ какъ

$$C_1 = \frac{\mathbf{B}_1 \; 2\pi \; (n-m)}{R} \; ,$$

искомая величина

tang
$$\varphi_1 = \frac{2\pi (n-m)k}{R}$$


Уголъ φ_1 при полной нагрузкъ должетъ быть немногимъ больше 45°. Мы можемъ сдълать тоже построеніе (фиг. 146b) для другого магнитнаго поля изобразивъ прямой OP_1 его величину и направленіе (b_2 Фиг. 146b.

на фиг. 144). Въ этотъ разъ

tang
$$\varphi_2 = \frac{2\pi (n+m)k}{R}$$

почти въ 40 разъ больше $tang \, \varphi_1$, такъ какъ m отличается отъ n всего на $5^{\circ}/_{\circ}$ приблизительно.

Поэтому уголъ φ_2 очень близокъ къ 90° и величина B_2 почти въ 20 разъменьше B_1 . Можно видъть, что плошадь треугольника POA, горазло



больше площади P' O' A', что согласно изложенному на стр. 155, значить, что моменть, направленный по часовой стрѣлкѣ гораздо больше момента, направленнаго противъ стрѣлки.

Чтобы указать направление токовъ C_1 и C_2 нужно принять слъдую-


щій условный способъ изабраженія. Предположимъ, что стержни составляющіе обмотку ротора, всъ замкнуты на себя съ каждой стороны ротора посредствомъ мѣднаго диска, занимающаго всю конечную поверхность ротора. Равномърно распредъленный въ дискъ токъ, параллельный каждому діаметру, произведеть синусоидальное распредъление токовъ въ стержняхъ ротора, по которымъ съ одной стороны токъ будетъ приходить, а съ другой стороны уходить. Наибольшей силы токъ будеть въ техъ двухъ проводникахъ, которые соединены діаметромъ, параллельнымъ направленію тока. Поэтому мы можемъ въ часовой діаграммъ изобразить силу и направление такого тока въ конечной части ротора посредствомъ прямой, проведенной изъ центра, длина которой пропорціональна наибольшей силь тока въ стержнь ротора. Этотъ способъ изображенія годится и для тъхъ двигателей, въ которыхъ нътъ конечныхъ мъдныхъ дисковъ, если только распредъление токовъ то же, что и при нихъ. На фиг. 146a и 146b пунктирныя линіи C_1 и C_2 показывають направленіе токовъ въ разсматриваемый моментъ. Они направлены по линіямъ B_1 и B_2 , такъ какъ токъ всегда въ одной фазѣ съ результирующимъ магнетизмомъ, и по длинъ равны X_1 и X_2 , такъ какъ эти длины пропорціональны силамъ токовъ. Стрълки показываютъ направленія, которыя можно опред влить, пользуясь правиломъ Флеминга, замътивъ, что головки стрълокъ на линіяхъ, изображающихъ магнитные потоки, указывають направленія, въкоторых ъдвигался бы съверный полюсъ.

Опредъливъ направленіе и напряженіе результирующаго поля, а также направленія и силы токовъ, производимыхъ двумя вращающимися въ противуположныя стороны векторами OP и OP' на фиг. 146a и 146b, наложимъ одну изъ этихъ фигуръ на другую и произведемъ сложеніе, такъ, чтобы получить одно поле и одинъ токъ. Для этой цъли окружность надо раздълить на нъкоторое число равныхъ частей напримъръ на 16, которыя будутъ изображать части періода одного цикла. Въ положеніи N 1 OP совпадаетъ съ OP' и сумма ихъ будетъ векторомъ длины равной двойной длинъ O 1 (фиг. 147), изображающей наибольшую величину сообщеннаго поля. Если мы теперь сложимъ векторы B_1 и B_2 , принявъ во вни-

Digitized by Google

маніе ихъ направленія, мы получимъ векторъ O1', показанный на фиг. 147. Складывая C_1 и C_2 , получимъ вакторъ O1''. Затъмъ

(возвращаясь къ фиг. 146а и 146b), передвинемъ точки Pи P' въ положение 2, при чемъ треугольники POA и P'O'A' соотвътственно перемъстятся. Сложеніе OP и OP_1 ; B_1 и B_2 : C_1 и C_2 дастъ намъ векторы 02, 02' и 02". Когда мы произведемъ то же самое для всей окружности круговъ фиг. 146а и 146b, мы получимъ точки 1,2,3...; 1',2',3'...; и 1",2",3"... фиг. 147, соединивъ которыя соотвътственно между собою, получимъ указанные на чертеж в прямую и эллипсы.



Полученные два эллипса

ясно показывають, что происходить въ двигатель въ течение каждой альтернаціи. Эллипсъ съ цифрами 1'2'3'..., отличающійся въ дъйствительности весьма мало отъ круга (его экспентриситетъ на рисункъ увеличенъ съ цълью показать, какъ онъ строится), показываеть, что существуеть вращающееся магнитное поле, напряженіе котораго немного мізняется, имізющее ту же частоту n, что и поле, производимое питающимъ токомъ (изображенное прямой 1, 2, 3...). Послъднее въ свою очередь уничтожается или, върнъе, преобразуется во вращающемся поле токами, циркулирующими въ роторъ. Направление вращения этого поля тоже, что и направленіе вращенія ротора. Второй эллипсъ, съ цифрами 1''2''3''..., показываеть, что существуеть вращающійся токъ, сила котораго изм'тняется въ очень большихъ пред тлахъ. Въ моменть $I^{\prime\prime}$ она какъ разъ достигаеть максимума и токъ идеть справа налѣво по оконечности ротора, на которую мы смотримъ. Въ моментъ 4" сила тока почти-что наименьшая и токъ идетъ внизъ. Въ моментъ 8" токъ опять становится очень сильнымъ и

идетъ слѣва направо. Вращается онъ, какъ видно, по направленію обратному направленію вращенія ротора и поля.

Чтобы понять, какъ подобное поле и токъ могутъ произвести моментъ вращенія мы должны прежде всего посмотръть, въ какомъ отношени будутъ ихъ фазы. Когда токъ имъетъ наибольшую силу. около точки 16", поле совпадаетъ съ ними по фазъ, т. е. оба они изображаются прямыми, имъющими одно и то же направление, показываемое стрълками. При этомъ образуется большой моментъ вращенія направленный въ ту же сторону, что и вращеніе ротора. Въ моменты и и 2" сила тока уменьшается и согласіе его фазъ съ фазами поля нарушается, однако моментъ вращенія остается положительнымъ. Но, какъ только разность фазъ становится большей прямого угла, моментъ вращенія становится отрицательнымъ. Въ этотъ моментъ токъ будетъ очень слабъ и величина угла мъняется очень быстро, такъ что только въ моменты 3¹¹, 4¹¹ и 5¹¹ существуетъ слабый огрицательный моментъ вращенія, въ моменты 6", 7", 8", 9" и 10" онъ опять уже положителенъ и притомъ въ моментъ 8" очень великъ. Въ теченіе одной альтернаціи моментъ вращенія дважды будетъ отрицательнымъ и дважды положительнымъ, но положительный моменть значительно превосходить отрицательный по величинъ и кромъ того онъ существуетъ гораздо большее время.

Съ перваго взгляда не ясно, почему вращающееся поле, столь мало мѣняющееся по напряженію, производить въ роторѣ токъ такого большого эксцентриситета, какой указываетъ эллипсъ. Однако надо вспомнить, что скорость тока относительно проводниковъ равна всего (n-m), тогда какъ небольшія измѣненія въ напряженіи вращающагося поля имѣютъ частоту n періодовъ въ секунду.

Наклонъ большой оси эллипса 1', 2', 3' . . . къ направленію перемѣннаго поля увеличивается, при увеличеніи скорости двигателя. Этотъ уголъ равенъ 1/2 (φ_2 — φ_1).

Обратная электродвижущая сила въпроводникахъстатора производится вращеніемърезультирующаго поля, которое мы разсматривали. Фазы ея поэтому указываются положеніемъ векторовъ 01'02'03'... и т. д., которые практически, какъ мы видъли суть радіусы круга. Обратная электродвижущая сила достигаетъ наибольшей мгно-

венной величины, когда векторъ находится подъ прямымъ угломъ къ центральной прямой, изображающей направление перемъннаго поля. Токъ въ обмоткахъ статора будеть наиболже сильнымъ въ моментъ і, т. к. при этомъ сообщенное поле имъетъ наибольшее напряженіе. Мы видимъ отсюда, что наклонъ вектора от въ этотъ моментъ, или, другими словами, уголъ, на который онъ перемъстился отъ положенія перпендикулярнаго къ центральной линіи, даетъ уголъ отставанія тока въ обмоткахъ статора, относительно обратной электродвижущей силы. Предположимъ напримъръ, что двигатель вращается почти синхронично. Уголъ φ_1 будеть при этомъ почти равень нулю, такъ что B_1 будеть равенъ b_1 и будетъ совпадать съ нимъ по фазъ. Съ другой стороны B_{\circ} будеть такъ мало, что практически имъ можно пренебречь. Въ моментъ і, когда сила тока наибольшая, уголъ, на который перемъстилась линія B_1 отъ положенія перпендикулярнаго къ центральной линіи, равняется приблизительно 90°. Это есть уголъ отставанія тока отъ электродвижущей силы. При нагрузкъ двигателя уголъ ф, увеличивается а уголъ отставанія **умень**шается. Однако не нужно предполагать, что B_1 уменьшается, какъ это кажется на нашемъ чертежъ. Мы должны увеличить размѣръ чертежа такъ, чтобы векторъ, изображающій результирующій магнитизмъ, быль почти постояненъ 1). Тогда было бы возможно для каждаго даннаго двигателя сд зать то же построение для различныхъ величинъ сдвига, и на основаніи разностей въ илощадяхъ треугольниковъ A' O' P' и A O P построить его характеристику.



¹⁾ Результирующій магнитизмъ пропорціоналенъ обратной электродвижущей силѣ, которая на практикѣ при работѣ мѣняется не болѣе, какъна 2%. О точномъ соотношеніи между обратной электродвижущей силой и сообщаемой электродвижущей силой см. Steinmetz, Amer. Inst. Electr. Engineers. Dec. 1894, р. 803.

ГЛАВА ІХ.

Различные двигатели перемёнаго тока.

Всѣ двигатели перемѣннаго тока могутъ быть раздѣлены на слѣдующіе пять классовъ:

- А. Однофазные синхронные двигатели. Это на самомъ дѣлѣ обыкновенныя динамомашины перемѣннаго тока, примѣняемыя какъ двигатели. Сами они въ движеніе не прихолятъ.
- В, Многофазные синхронные двигатели. О нихъ будетъ сказано ниже.
- С. Многофазные асинхронные двигатели. Они составляють главный предметь настоящей книги.
- D. Однофазные асинхронные двигатели. Однофазные двигатели, о которыхъ говорилось въ предыдущей главъ. Требують для пусканія въ ходъ приспособленія, сдвигающаго фазы.
- Е. Двигатели съ послъдовательнымъ возбужденіемъ и пластинчатыми сердечниками. При небольшихъ размѣрахъ годится всякій обыкновенный двигатель постояннаго тока съ коллекторомъ и щетками, если только сердечники его индуктора пластинчатые. Эти двигатели не особенно хороши, такъ какъ ихъ самоиндукція обыкновенно велика.

Многофазные синхронные двигатели. Многофазная система распредъленія, весьма удобная въ томъ отношеніи, что позволяетъ

легко имѣть двигатели, приходящіе самостоятельно во вращеніе, не исключаеть возможности ставить и синхронные двигатели въ случаяхъ, когда требуется абсолютное постоянство скорости вращенія. Синхроннымъ двигателемъ при многофазной системѣ распредѣленія можетъ служить всякій альтернаторъ, включенный между двумя изъ проводниковъ. Однако лучше, если онъ устроенъ какъ многофазный генераторъ (см. главу I) и соединенъ со всѣми проводами линіи. Отъ асинхроннаго двигателя онъ отличается главнымъ образомъ тѣмъ, что роторомъ у него служитъэлектромагнитъ (индукторъ), возбуждаемый особымъ постояннымъ токомъ. Такъ какъ полюсы сохраняютъ постоянно одно и то же положеніе относительно желѣза магнита, разъ только они приведены въ вращеніе со скоростью вращенія полюсовъ арматуры, то вслѣдствіе того, что сѣверный и южный полюсы притягиваютъ другъ друга, магнитъ продолжаетъ вращаться совершенно синхронично.

Для ознакомленія съ принципами, управляющими синхроничными движеніями, слѣдуеть обратиться къ другому труду автора этой книги «Dynamo-Electric Machinery» и къ другимъ трудамъ, касающимся того же вопроса 1).

Обыкновенный однофазный синхронный двигатель долженъ приводится въ вращение до требуемой скорости при помощи какогонибудь посторонняго источника энергіи; въ многофазныхъ же системахъ дъйствіе вращающагося поля на паразитные токи въ широкихъ, не пластинчатыхъ, полюсныхъ наконечникахъ индуктора,

¹) Dr. J. Hopkinson. "On the Theory of Alternating currents, particulary in. reference to Two Alternate-Current Machines connected to the same Circuit". Journ. Soc. Tel. Eng. Vol XIII, p. 496, (1884).

W. M. Mordey. "On Parallel Working with Special Reference to Long Lines". Inst. of Electr Engin. XXIII, 260 (1894).

Blondel, "Couplage et Synchronisation des Alternateurs". Lum. Elect. XIV 351 (1892).

Steinmetz. "Theory of a Synchronous Motor" Amer. Inst. Electr. Eng. Oct. 17 (1894).

Picou. "Transmission de Force par moteurs Alternatifs Synchrones" Soc. Intern. des Electr. Feb. (1895).

Bedell and Ryan. "Action of Single-Phase Synchronous Motor". Journ. Frank Inst. March. (1895),

Rhodes. "Theory of the Synchronous Motor" Proc. Phys. Soc. (1895).

достаточно для приведенія двигателя въ вращеніе. Такимъ образомъ существуєтъ возможность такъ скомбинировать принципъ устройства многофазнаго асинхроннаго двигателя съ принципомъ устройства настоящаго синхроннаго двигателя, что получится двигатель, могущій самостоятельно приходить въ движеніе и затъмъ, достигнувъ нормальной скорости, сохранять эту скорость при всякихъ нагрузкахъ, если только не будетъ мѣняться періодичность питающаго тока. Надо однако замѣтить, что, хотя всякій многофазный генераторъ будетъ работать какъ синхронный двигатель, но не всякій будетъ приходить самостоятельно во вращеніе.

Если нужно, чтобы онъ могъ самостоятельно приходить въ движеніе, то слѣдуетъ его устраивать такъ, чтобы легче могли образоваться паразитые токи въ его полюсныхъ наконечникахъ. Отличнымъ примѣромъ установки, въ которой примѣняются синхронные двигатели этого рода, можетъ служить установка въ Ponemah Cotton Mills, Taftville, Conn. U. S. A. 1).

Шестьсотъ лошадиныхъ силъ передаются на разстояніе 3 миль отъ гидравлической установки въ видъ тока въ 2.500 вольтъ. Система трехфазная. Двигатели по устройству своему совершено подобны генераторамъ и, обладая способностью приходить самостоятельно въ движеніе, вращаются при различныхъ нагрузкахъ совершенно синхронично. Отдача всей передачи, т. е. отношеніе количества энергіи, получаемой на шкивахъ двигателей къ количеству энергіи, затрачиваемому на шкивахъ генераторовъ, равняется 80%.

Существуетъ нъсколько двигателей перемъннаго тока, которые не подходятъ ни къ одному изъ вышеперечисленныхъ классовъ и едва ли могутъ быть какъ нибудь классифицированы.

Двигатель Э. Томсона. Во время своихъ изслѣдованій надъ дѣйствіями перемѣнныхъ токовъ 2) (1886—1887 г.)., Э. Томсонъ замѣтилъ, что мѣдное кольцо, помѣщенное въ перемѣнное магнитное поле, стремится или выйти изъ поля или повернуть-




¹⁾ Electr. Rev. (N. I.) XXIV, p, 210. May 2, (1894).

²⁾ Elihu Thomson. "Novel Phenomena of Alternating Currents". Electr. World. (N. J.) IX, May 28 (1887) p, 258, XIV, Oct. 5. (1889) p. 231.

ся такъ, чтобы стать вдоль магнитныхъ линій. Изъ этого слъдуетъ, что если обыкновенную арматуру (напримъръ барабанную) помъстить въ перемънное поле, перемъстить шетки


въ какую нибудь сторону отъ нейтральной линіи (фиг. 148) и соединить ихъ между собою, то арматура начнетъ вращаться и можетъ доставить значительное количество энергіи. Разъ арматура пришла во вращеніе, она будетъ продолжать вращаться даже, если щетки разъединить или совсъмъ отнять. Основываясь на этомъ, Э. Томсонъ устроилъ двигатели, въ которыхъ коллекторомъ и щетками пользуются только для пусканія въ ходъ. Затъмъ, когда арматура на-



Фил. 1.18.

чнетъ вращаться, ее замыкаютъ на себя, совершенно уединяя отъ остальныхъ цѣпей. Двигатель послѣ этого работаетъ совершенно какъ однофазный индукціонный двигатель. Двигатель этого рода имѣлся на Парижской выставкѣ 1889 г. Въ 1892 г. Э. Томсонъ взялъ патентъ на двигатель перемѣннаго тока, предназначенный для работы въ однофазныхъ цѣпяхъ, въ которомъ вращающее усиліе производится при помощи вспомогательныхъ конденсаторовъ, шунтирующихъ катушки, помѣщенныя на перемѣнныхъ полюсахъ.

Двизатель Ферранти-Райта. Если конецъ желѣзной пластинчатой полосы помѣстить въ намагничивающую катушку, по которой проходитъ перемѣный токъ, то онъ будетъ испытывать перемѣнное намагниченіе. Если, далѣе, гдѣ нибудь на продолженіи полосы помѣстить массивное мѣдное кольцо, то паразитные токи, образующієся въ немъ, не совпадая по фазѣ съ первичнымъ токомъ, будутъ дѣйствовать на перемѣнное намагниченіе и задерживать фазу магнитной полярности во всѣхъ точкахъ впереди. Изъ этого слѣдуетъ, что если два или три такихъ кольца, или нѣсколько замкнутыхъ на себя полосъ мѣди, помѣщены въ разныя мѣста желѣзнаго сердечника, то они вызовуть какъ бы перемѣщеніе полюсовъ вдоль по сердечнику совершающееся съ опредъленною скоростью. За съвернымъ полюсомъ послъдуетъ южный, затъмъ опять съверный и т. д., причемъ всъ полюсы будутъ направляться къ вершинъ и тамъ сходить съ сердечника. На этомъ принципъ устроенъ двигатель Ферранти-Райта Онъ употребляется въ электрическихъ счетчикахъ Ферранти предназначенныхъ для перемънныхъ токовъ. Вращающійся дискъ помъщается между двумя изогнутыми полюсными наконечниками



изъ пластинчатаго жельза. На каждомъ изъ этихъ наконечниковъ и помыщены (фиг. 149) задерживающія мыльця кольца.

Двигатель Шалленбериера. Въ этомъ двигатель, который тоже употребляется въ электрическомъ счетчикъ перемъннаго тока, вращение жельнаго диска достигается весьма простымъ способомъ сдвижения фазъ. Дискъ помъщается между двумя прямоуголь-

ными катушками, внутри которыхъ, проходя подъ дискомъ и надъ дискомъ, помѣщена подъ угломъ въ 45° къ главной катушкѣ, индуктирующей въ ней токъ, еще одна замкнутая на себя катушка, или, вѣрнѣе, мѣдная штампованная пластина. Если бы эта послѣдняя лежала параллельно главной катушкѣ, то въ ней индуктировались бы болѣе сильные токи, но они бы не производили вращательнаго дѣйствія. Если бы она лежала подъ прямымъ угломъ къ главной катушкѣ, въ ней бы вовсе не индуктировался бы токъ и слѣдовательно опять не было бы вращательнаго дѣйствія. Такъ какъ токи въ ней отличаются по фазѣ отъ главныхъ немного болѣе, чѣмъ на четверть періода, то ея наклонное положеніе даетъ составляющую для результирующаго поля, производящаго вращеніе. Это результирующее вращающееся поле въ дѣйствительности эллиптическое (см. стр. 72).

Двигатель Аткинсона. Въ 1888 году ¹), Ллевеллинъ Аткинсонъ (инженеръ фирмы Гульденъ и К⁰) спроектировалъ нъсколько двигателей перемъннаго тока, отличающихся тъмъ, что

¹⁾ Spec. of Patent. 16.852 (1888) n 7895 (1889).

у нихъ имъется по два ротора (или по двъ арматуры), помъщенныхъ рядомъ, замкнутыя обмотки которыхъ соединены между собою, и по двъ отдъльныхъ неподвижныхъ части съ обмотками, по которымъ пропускается перемънный токъ. Каждый роторъ служитъ по очереди трансформаторомъ, посылающимъ токъ въ сосъднюю обмотку, производя такимъ образомъ вращающее усилія, хотя тутъ и не образуется вращающееся поле.

Двигатели Стэнли-Келли. Вильямъ Стэнли (Pittsfield, Massachusetts), компаньонъ съ 1886 г. Вестингауза въ дълъ усовершенствованія машинъ перемъннаго тока, придумалъ двухфазную систему 2), въ которой генераторъ принадлежитъ къ типу «индукторныхъ», т. е. къ типу, въ которомъ вращающаяся часть состоитъ только изъ стального колеса съ полюсными наконечниками изъ пластинчатаго жельза. Двигатель Стэнли-Келли-Чесней, употребляемый въ этой системъ, значительно отличается отъ большинства двигателей, описанныхъ въ этой книгъ, такъ какъ въ немъ вовсе нътъ вращающагося поля. Статоръ, черезъ который пропускаются двухфазные токи, состоитъ изъ двухъ совершенно отдъльныхъ частей, черезъ каждую изъ которыхъ пропускается одинъ изъ двухъ токовъ. Такимъ образомъ статоръ производитъ два независимыхъ перемънныхъ магнитныхъ поля съ разностью фазъ въ 90°.

Между этими частями статора, помъщенными рядомъ, вращаются два ротора тоже укръпленныхъ рядомъ на общемъ валу. Обмотки этихъ роторовъ соединены между собою такъ, что проволока, помъщающаяся непосредственно подъ полюсомъ одной арматуры, соединена послъдовательно съ проволокой, помъщающейся между полюсами въ дргуой. При такомъ соединеніи, каждый роторъ дъйствуетъ—то какъ двигатель, получающій токъ и приводимый этимъ токомъ въ движеніе, то какъ трансформаторъ, посылающій токъ въ другой роторъ. Обмотки обоихъ роторовъ замкнуты на себя и не имъютъ никакихъ внъшнихъ соединеній, контактныхъ колецъ или коллекторовъ. Изобрътатели утверждаютъ, что такіе двигатели при началъ движенія даютъ моментъ вращенія въ 1½—2 раза большій, чъмъ работая при пол



²) Electr. World p. 325, (1893).

ной нагрузкъ. Парадлельно съ цъпями статора включаются конденсаторы, доставляющіе при пусканіи въ ходъ дополнительный токъ и предупреждающіе паденіе напряженія, вызываемое индукціей. При пусканіи въ ходъ въ цъпь статора включается дополнительное сопротивленіе.

Двигатель Дункана. Этотъ двигатель представляетъ изъ себя нѣчто среднее между двигателями Шалленбергера и Ферранти, причемъ наклонная катушка перваго замѣнена наклоннымъ желѣзнымъ сердечникомъ, снабженнымъ около концовъ задерживательными мѣдными цѣпями. Такіе двигатели примѣнимы для трехфазныхъ системъ и предназначаются для счетчиковъ.

Двигатели Морди. Морди придумалъ нѣсколько типовъ двигателей перемѣннаго тока. Въ одномъ изъ нихъ — двигателѣ съ пластинчатымъ желѣзомъ—Морди предлагаетъ пропускать частъ перемѣннаго тока черезъ коммутаторъ, помѣщенный на валу, съ цѣлью получить токъ для возбужденія индукторовъ. При этомъ, по мѣрѣ увеличенія скорости двигателя частота тока въ немъ будетъ уменьшаться, пока не будетъ достигнутъ синхронизмъ. Послѣ этого токъ въ индукторѣ будетъ уже всегда сохранять одно направленіе.

Двигатель Ганца. Подобнаго же рода устройство предложено формой Ганца и К⁰ въ Буда-Пештъ.


Двигатель Лангдонъ-Дэвиса. Это двигатель съ сдвинутыми фазами, имъющій двъ или болье серіи катушекъ, помъщенныхъ подъ различными углами. Обмотки разсчитаны такъ, чтобы, имъя одинаковое число амперъ-витковъ, они разнились по фазъ токовъ на углы, служащіе дополнительными для угловъ положенія соотвътственныхъ катушекъ.

ГЛАВА Х.

Многофазные трансформаторы.

Принципъ, на которомъ основана трансформація многофазныхъ токовъ въ токи болъе или менъе высокаго напряженія, почти не отличается отъ принципа трансформаторовъ однофазныхъ токовъ. Законъ, гласящій, что отношеніе $\frac{E_1}{E}$ электродвижущихъ силъ въ первичной и вторичной обмоткахъ равняется отношенію чисель витковь $\frac{S_1}{S}$ вь этихь обмоткахь, конечно, примънимъ ко всякимъ обмоткамъ одной и той же магнитной иъпи. Точно такъ же примънимы одинаково къ многофазнымъ и однофазнымъ токамъ и законы, касающіеся потерь въ жельзь и въ мъли. Поэтому трансформація многофазныхъ токовъ можеть быть произведена при помощи обыкновенныхъ однофазныхъ трансформаторовъ, помъщая въ каждую, цель отдельный приборъ, повышающій или понижающій напряженіе въ желаемой степени. Однако удобнъе имъть для этой цъли одинъ трансформаторъ, темъ более, что, поступая такимъ образомъ, мы получаемъ еще экономію въ матеріалахъ. Напримъръ, въ случать трехфазныхъ токовъ, совершенно такъ же, какъ вмѣсто шести проволокъ, употреблявшихся прежде, можно употребить всего три, соединивъ въ одной точкъ всъ три цъпи, и тъмъ сдълать экономію въ міди, въ трансформаторів можно сділать экономію въ жельзь, соединивъ между собою на обоихъ концахъ сердечники, на которыхъ сдъланы обмотки трансформатора. На фиг. 150 схематически изображенъ такой трансформаторъ, въ которомъ


Фиг. 150.



сердечники A, B и C соединены между собою на концахъ. Такъ какъ эти сердечники должны быть пластинчатые, то весь остовъ трансформатора удобнъе строить изъ частей штампованныхъ изъ листоваго жельза, полобнымъ изображеннымъ на фиг. 151 и 152. Если обмотки сдъланы вокругъ частей A, B и C, то потокъ въ нихъ будеть следовать закону, подобному закону, управляющему измъненіями циркулирующихъ въ обмоткахъ токовъ, т. е. это будетъ трехфазный потокъ съ разностью въ 120° межлу фазами въ каждомъ сердечникъ. Замътимъ, что части D' D' D'' (фиг. 152) образують соединение треугольникомъ между частями A, B и C, следовательно между фазами потока въ нихъ тоже будетъ разность въ 120°. Вообще можно сказать, что чертежъ 55 (стр. 51) показывающій связь между силами токовъ и фазами въ цепи, соединенной треугольникомъ, примънимъ также и къ потоку

въ различныхъ частяхъ сердечника, изображеннаго на фиг. 152

Физ. 151.



Фил. 152.




если черезъ А, В и С замънить линейные провода, а черезъ

D' D'' и D'''—стороны трехугольника. Мы можемъ взять въ качествъ сердечниковъ трансформатора вмъсто A, B и C части D' D'' и D''', можемъ сдълать на нихъ или одну изъ обмотокъ, или объ, можемъ, наконецъ, соединить эти обмотки между собою звъздой или трехугольникомъ, и слъдовательно можемъ получить очень большое число комбинацій.

Употребляемые въ настоящее время въ трехфазныхъ системахъ трансформаторы состоятъ изъ трехъ вертикальныхъ комоннъ изъ пластинчатаго желъза, снабженныхъ на концахъ общими соединительными частями. Какъ первичная, такъ и вторичная обмотка, дълаются обыкновеннымъ способомъ на вертикальныхъ


частяхъ прибора. На фиг. 153 изображенъ трехфазный трансформаторъ Берлинской фирмы Сименсъи Гальске. Трансформаторы, прим внявшіеся на знаменитой передачь Лауффенъ-Франкфуртъ въ 1891 г. и до сихъ поръ примѣняемые при доставленіи трехфазныхъ токовъ городу Гейлбронъ, изображены на стр. 386 оффиціальнаго Отчета о Франкфуртской Выставкъ. Они были спроэктированы для пониженія напряженія съ 15,000 вольтъ до 100 вольтъ и для обратнаго повышенія и допускали различныя группировки. Соединеніе цепей трансформаторовъ показано на фиг. 103 (стр. 118). Общія точки объихъ цъпей, какъ высокаго, напряженія. такъ и низкаго всегла соединялись съ землей.



Трехфазный трансформаторъ Сименсъ и Гальске.

Для трансформаціи двухфазныхъ токовъ, можно примънять два отдъльныхъ трансформатора, по одному въ каждой цъпи. Но опять таки совершенно такъ же, какъ можно получить экономію въ мъди, комбинируя цъпи такъ, чтобы обойтись тремя

проводниками вм'єсто четырехъ (одинъ изъ проводниковъ служащій общимъ возвратомъ долженъ быть немного большаго с'ь-




ченія), можно сдѣлать экономію въ желѣзѣ, соединяя двѣ изъ магнитныхъ цѣпей въ одну и дѣлая одинъ общій сердечникъ. На фиг. 154 представлены соединенія, которыя при этомъ устраиваются.

Поперечное съченіе общаго сердечника должно быть $\sqrt{2}$ разъ больше, чъмъ съченія отдъльныхъ сердечниковъ, если только желаютъ имъть всюду въ желъзъ одну и ту же плотность потока.

Въ случаѣ, когда въ двухфазномъ генераторѣ

принятъ способъ соединенія многоугольникомъ примѣнить общій возврать нельзя. Тогда нужно имѣть для каждой линіи два отдѣльныхъ провода. Однако, если на обоихъ концахъ линіи установлены трансформаторы, то можно обойтись тремя проводами. Подобнаго рода устройство, схематически изображенное на фиг. 155, было примѣнено фирмой Шуккерта на одной изъ своихъ



Фил. 155.

установокъ для передачи энергіи на Франкфуртской Выставкъ въ 1891 г.

Трансформація фазъ. До сихъ поръ мы говорили все о трансформаціи напряженія въ данной системъ токовъ. Но есть еще одна задача, которая тоже требуетъ рышенія. Именно задача

о преобразовании двухфазныхъ токовъ въ трехфазные и наоборотъ.

Простота, съ которой эта задача можеть быть ръшена, будеть понята сейчасъ же, если еще немного развить тъ идеи, съ которыми мы только что имъли дъло.

Когда работаеть трансформаторъ подобный изображенному на фиг. 152, въ немъ образуется магнитное поле, принадлежащее къ типу вращающихся. Сердечникъ имъетъ форму колеса съ тремя спицами. Если мы увеличимъ число спицъ, какъ это показано на фиг. 156, то мы получимъ

поле, вращающееся болье равном врно.

Мы можемъ устроить столько спицъ, сколько желаемъ, и помъстить на нихъ первичную обмотку. Затъмъ мы можемъ раздълить ободъ колеса тоже на сколько угодно частей и сдълать на нихъ вторичную обмотку. Такимъ образомъ мы получаемъ возможность трансформировать систему токовъ сколькихъ угодно фазъ


Фиг. 156.



въ другую систему опять таки любаго числа фазъ. Необходимо только, чтобы трансформируемый токъ не былъ однофазнымъ, такъ какъ надо получить въ трансформаторъ вращающееся поле, а не простое перемънное.

Того же результата можно достичь, раздъливъ ободъ колеса на нъсколько частей, снабженныхъ первичной обмоткой, и на другое число частей снабженныхъ вторичной обмоткой. Въ этомъ случаъ спицъ не требуется и все внутреннее пространство колеса можетъ быть заполнено желъзомъ, кромъ конечно центральнаго отверстія, нужнаго для помъщенія проволокъ обмотки. Даже не необходимо имъть первичную и вторичную обмотки. Если на сердечникъ сдълана одна сплошная обмотка, какъ въ кольцъ Грамма, и если провода, принадлежащіе одной системъ токовъ, присоединены къ ней въ нъсколькихъ симметрично расположенныхъ точкахъ, то возможно получить отъ этой же обмотки систему токовъ другаго числа фазъ, присоединивъ къ ней опять таки въ симметрично расположенныхъ точкахъ другое число проволокъ. Первая попытка такой трансформаціи трехфазныхъ

токовъ въ двухфазные была сдѣлана авторомъ на лекціи, читанной въ Royal Institution 23 февр. 1894 г. Именно кольцевой трансформаторъ съ 12 катушками соединенными послѣдовательно, былъ соединенъ въ трехъ равноотстоящихъ другъ отъ друга




точкахъ A, B и C, съ проводами, питаемыми трехфазнымъ токомъ (фиг. 157). Присоединяя другіе провода по концамъ любого діаметра напримъръ въ точкахъ A и A', можно было получать простой перемънный токъ. Токъ одного напряженія съ первымъ можно было получать съ концовъ другого діаметра DD', перпендикулярнаго къ первому. Такъ какъ въ этомъ случаъ двухфазныя катушки занимаютъ

180°, а трехфазныя только 120°, то отношеніе напряженій будеть 1:0,75, такъ какъ напряженія пропорціональны (если распредъленіе магнитнаго потока по окружности слѣдуеть закону синусовъ) 1—соз β, гдѣ β есть угловая ширина.

При помощи такого прибора можно получить любую трансформацію фазъ. Магнитная цієть значительно улучшается при примізненіи тщательно раздівленной желізной центральной части, подвижной или неподвижной.

Нѣсколькими днями поэже этой лекціи, 1-го марта 1897 г., на собраніи National Electric Light Association въ Вашингтонъ, Скоттъ, главный электрикъ компаніи Вестингауза, предложилъ другое ръшеніе той же задачи, требующее примъненія двухъ трансформаторовъ. Вотъ какъ описано приспособленіе для превращенія двухфазнаго тока въ трехфазный: «Первичныя обмотки двухъ трансформаторовъ соединены съ генераторомъ, дающимъ двухъ трансформаторовъ соединены съ генераторомъ, дающимъ двухъ фазные токи. Вторичныя электродвижущія силы будутъ конечно, отличаться по фазъ отъ первичныхъ на 90°. Одна изъ вторичныхъ обмотокъ составлена изъ 100 оборотовъ. Къ ея серединъ, такъ, чтобы по объ стороны оставалось по 50 оборотовъ, присоединена вторичная обмотка второго трансформатора, состоящая изъ 87 оборотовъ, т. е. приблизительно изъ 50×1/3 оборотовъ. Три свободные конца (фиг. 158) дадутъ электродвижущія

силы, разнящіяся на 120°. Если электродвижущая сила въ каждой первичной обмоткъ будеть равна 1.000 вольтамъ, въ одной из



вторичныхъ 100 вольтамъ, въ другой 87 вольтамъ, то разность потенціаловъ между двумя любыми вторичными зажимами будетъ 100 вольтъ.

Способы трансформаціи однофазных перемънных токов в в двух и трехфазные. Сл'вдующій способъ полученія трехфазнаго тока изъ однофазнаго предложиль Désiré-Korda.

Онъ основанъ въ принципъ на употребленіи трансформатора съ тремя сердечниками и подвижной катушкой съ самоиндукціей. Цъпь съ однофазнымъ токомъ с=Csinpt раздъляется на двъ вътви I и II, съ одинаковымъ истиннымъ (омическимъ) сопротивленіемъ. Во вторую вътвь включается такая катушка съ самонилукціей, чтобы

$$\frac{Lp}{R} = \sqrt{3} = tang 60^{\circ}$$

Токъ въ вътви І выраженныя формулой:

$$c_1 = \frac{E}{R} Sin pt \dots (1)$$

Токъ во вътви II формулой.

$$c_2 = \frac{E}{\sqrt{R^2 + p^2 L^2}} Sin(pt - \varphi) = \frac{E}{2R} Sin(pt - 60^\circ)$$
.

т. е. токъ c_2 будетъ равняться половинѣ тока c_3 пока удовлетворено уравненіе (1). Если вторая вѣтвь состоитъ изъ n витковъ на одномъ изъ сердечниковъ трансформатора, то вѣтвь первая

должна состоять только изъ n/2 витковъ, помѣщенныхъ на второмъ сердечникѣ, причемъ направленіе витковъ въ двухъ этихъ обмоткахъ должно быть обратно такъ, чтобы они производили въ своихъ сердечникахъ два равные потока, отличающіеся по фазѣ на 120°. На третьемъ сердечникѣ трансформатора находятся витки обѣихъ вѣтвей, причемъ направленіе ихъ токово, что они производятъ третій потокъ, отличающійся отъ двухъ первыхъ на 120°. Такимъ образомъ отъ вторичныхъ обмотокъ, помѣщенныхъ на всѣхъ трехъ сердечникахъ, получаются трехфазные токи.


Способы трансформаціи постоянных токов в многофазные перемпиные и наоборот. Способы преобразованія постоянных токов в простые перемѣнные примѣнимы также и для многофазных токов.

Старъйшій способъ преобразованія перемѣннаго тока въ постоянный или наоборотъ состоить въ соединеніи двухъ машинъ одной постояннаго тока, другой перемѣннаго, изъ которыхъ одна дъйствуетъ, какъ двигатель, другая, какъ генераторъ. Примѣромъ такого преобразованія можетъ служить установка въ гор. Касселѣ, гдѣ примѣнена трехпроводная система распредѣленія постояннымъ токомъ (съ аккумуляторами). Сѣть питается динамомащинами постояннаго тока, приводимыми во вращеніе синхронными двигателями перемѣннаго тока, питаемыми, въ свою очередь, токомъ высокаго напряженія, получаемымъ издалека.

При другомъ способъ преобразованія, арматура вращающаяся въ магнитномъ поль, получаетъ постоянный токъ, приводящій ее во вращеніе и доставляєть перемьнный токъ, черезъ посредство контактныхъ колецъ соединенныхъ соотвътственнымъ образомъ съ той же обмоткой арматуры. На фиг. 159 показанъ этотъ способъ преобразованія, который можетъ быть также примьненъ для обратнаго преобразованія перемьннаго тока въ постоянный. На чертежь вращающаяся арматура изображена въ видъ простой катушки съ простымъ коммутаторомъ изъ двухъ частей для постояннаго тока, на практикъ же примьняются болье сложныя арматуры съ коллекторами изъ большого числа пластинъ. Напримъръ, пользуются обыкновеннымъ кольцомъ Грамма, прибавляя къ нему два контактныхъ кольца, присоединенныхъ къ двумъ точкамъ обмотки, находящимся на концахъ одного и того же діаметра. Такая машина, устроенная Др. Вальмодного и того же діаметра. Такая машина, устроенная Др. Вальмодного и того же діаметра.

слеемъ, существуетъ въ Finshury Technical College съ 1885 года. Она служитъ и трансформаторомъ одного тока въ другой и, если





ее вращать, даетъ токъ перемънный или постоянный, или оба одновременно. Въ 1887 году компанія *Helios* взяла патенть на точно такую комбинацію, а въ 1889 г. Брадлей и Тесла на подобныя же устройства.

Для полученія изъ постояннаго тока трехфазнаго тока, надо имѣть три контактныхъ кольца, соединенныхъ съ тремя симметрично расположенными точками. Для двухфазныхъ токовъ надо четыре кольца, соединенныхъ съ точками, отстоящими на 90°. Въ недавно появившемся приборѣ Гютена и Леблана ¹) восемнадцать контактныхъ колецъ соединены съ различными точками обмотки, давая восемнадцать перемѣнныхъ токовъ, причемъ каждый разнится по фазѣ отъ сосѣдняго на 20°.

Простой вращающійся комбинированный коммутаторъ безъ всякихъ магнитовъ, подобный изображенному на фиг. 159, былъ бы достаточенъ для превращенія постояннаго тока въ перемънный и наоборотъ, еслибы не встръчалось сильнаго затрудненія въ образованіи множества искръ. Присутствіе электромагнитовъ уравновъшиваетъ электродвижущія силы въ различныхъ частяхъ обмотокъ и поддерживаетъ вращеніе.

²⁾ Cm. Electricien 21 Avr. 1894.

На Франкфуртской выставкѣ 1891 г. было нѣсколько вращающихся трансформаторовъ этого рода. Фирмы Шуккерта и Ламейера въ особенности выставили много весьма интересныхъ многофазныхъ приборовъ, въ которыхъ преобладало подобное устройство (см. стр. 115).

Фирма Шуккертъ и K⁰ выставила шестиполюсную машину съ кольцевой арматурой, которая могла трансформировать токъ постоянный, однофазный, двухфазный и трехфазный въ любой изъ трехъ остальныхъ. Она состояла изъ простой кольцевой арматуры съ коллекторомъ изъ 144 пластинъ, секціи которой были въ передней части арматуры соединены между собою параллельно (по извъстному способу Морди). Такъ какъ обмотка состояла изъ 144 секцій, а индукторъ имѣлъ шесть полюсовъ, то число секцій лежавшихъ между двумя соседними одноименными полюсами было 48. Отъ секцій 1, 17 и 33, т. е. отъ точекъ равноотстоящихъ другъ отъ друга на разстоянія трети пространства занимаемаго обмоткой между двумя сосъдними одноименными полюсами, шли три проволоки къ тремъ контактнымъ кольцамъ, отъ которыхъ при помощи щетокъ получались уже трехфазные токи. Отъ четырехъ точекъ тоже равноотстоящихъ, т. е. отъ секцій 1, 13, 25 и 37, тоже шли четыре проволоки къ другимъ четыремъ контактнымъ кольцамъ, отъ которыхъ получались двухфазные токи.

Фирма Шуккерта устроила въ Буда-Пештѣ внѣ города станцію, отъ которой около 1.000 киловаттовъ передается помощью двухфазныхъ токовъ въ 2.000 вольтъ на нѣсколько подстанцій, расположенныхъ въ городѣ, гдѣ они трансформируются въ постоянный токъ. Каждый трансформаторъ состоитъ изъ двойной машины, составленной изъ динамомашины постояннаго тока и двигателя перемѣннаго тока, укрѣпленныхъ на одномъ валу. Отдача трансформаціи доходитъ до 85%. Подобнаго же рода установка устроена той же фирмой въ Бильбоа, гдѣ трехфазный генераторъ непосредственно соединенный съ тюрбиной, доставляетъ 46 киловаттовъ передаваемыхъ на станцію, отстоящую, на двѣ мили, на которой трехфазный токъ превращается въ постоянный.

Восьмиполюсный вращающійся трансформаторъ, основанный на томъ же принципъ, но только съ волнообразной обмоткой, былъ



выставленъ въ Франкфуртъ компаніей Allgemeine Geselschaft. Онъ получалъ постоянный токъ въ 100 вольтъ и трансформировалъ его въ трехфазный въ 70 вольтъ. Въ настоящее время этотъ трансформаторъ находится въ лабораторіи Technical College Finshury.

Госпиталье *) придумаль классификацію для приборовь, служащихь для трансформаціи токовь одного рода вь токи другого рода, давъ имъ общее названіе полиморфныхъ машинъ.

Въ Дублинъ трамвай, примъняющій постоянный токъ въ 500 вольть, питается энергіей, передаваемой въ видъ трехфазнаго тока въ 3500 вольть. Трансформація совершается при помощи динамодвигателей, помъщенныхъ на подстанціяхъ. Каждая машина состоить изъ синхроннаго трехфазнаго двигателя, соединеннаго накръпко съ генераторомъ постояннаго тока. Всъ машины доставлены англійской компаніей Томсонъ-Гоустонъ.

Статья о трансформаторахъ не была бы полна, еслибъ мы не упомянули здѣсь о такъ называемыхъ авто-трансформаторахъ, примѣняемыхъ тогда, когда на короткое время, требуется небольшая электродвижущая сила какъ напримѣръ для пусканія двигателя въ ходъ. Автотрансформаторы (или «однокатушечные» трансформаторы) состоятъ изъ проволочной катушки, надѣтой на желѣзный сердечникъ и соединенной съ главными проводами. Въ нѣкоторой точкѣ катушки на большемъ или меньшемъ разстояніи отъ конца ея, зависящемъ отъ требуемой электродвижущей силы, присоединено отвѣтвленіе и токъ берется отъ этого отвѣтвленія и одного изъ концовъ. Очевидно, что тутъ можно взять гораздо болѣе сильный токъ, чѣмъ доставляемый катушкѣ, такъ какъ часть между концомъ и отвѣтвленіемъ играетъ роль вторичной обмотки.

Миогофазныя реакціонныя катушки. Многофазныя реакціонныя катушки можно устраивать такъ же, какъ и многофазные трансформаторы, устраивая рядъ (двухфазныхъ или трехфазныхъ) обмотокъ на жельзныхъ сердечникахъ вмъсто первичной или вторичной катушекъ. При этомъ надо примънять обыкновенныя правила устройства реакціонныхъ катушекъ, обращая только вниманіе на фазы.



^{*)} Soc. Franc. de Phys. 1894, p. 203.

ГЛАВА ХІ

Измёреніе энергіи многофазныхъ токовъ.

Какъ извъстно, энергія, доставляемая перемъннымъ токомъ въ какой-нибудь части цъпи, можетъ быть измърена различными способами: при помощи ваттметра, по способу трехъ вольтметровъ или по какому-нибудь иному аналогичному способу *).

Въ случаяхъ двухфазной или трехфазной системъ являются нѣкоторыя усложненія. Въ случаѣ, если двѣ или три цѣпи идутъ отдѣльно, то достаточно имѣть въ каждой соотвѣтственный ваттметръ. Вся доставляемая энергія будетъ равна суммѣ отдѣльно измѣренныхъ. Напримѣръ въ трехфазной системѣ, съ соединеніемъ звѣздой или треугольникомъ, отдѣльно можетъ быть измѣрена энергія въ каждой вѣтви цѣпи.

Очевидно, что для случая трехфазнаго двигателя, такой способъ измѣренія быль бы весьма неудобенъ и можно легко показать, что туть можно сдѣлать нѣкоторое упрощеніе.

Въ случат когда между тремя цъпями существуетъ полная симметрія, очевидно достаточно измърить при помощи ваттметра энергію въ одной цъпи и умножить ее затъмъ на три. Но вообще на практикт нельзя считать, что такая симметрія существуєтъ.


Измпъреніе энерііи трехфазнаю тока. Когда мы имфемъ три тока въ трехъ проводахъ, одинъ изъ которыхъ равенъ суммф

^{*)} Объ этихъ способахъ см. Fleming «Altern. Current Transformer» или Блекслей—«Перемънные электрическіе токи», пер. подъ ред. Лебединскаго.

двухъ остальныхъ, и когда мы знаемъ, что такое же соотношеніе существуетъ и для напряженій въ трехъ цъпяхъ, то очевидно эти шесть величинъ не будутъ независимы другъ отъ друга и

поэтому должна существовать возможность изм'трить энергію, не изм'тряя встяхь шести названных величинь.

Возьмемъ простой случай трежфазной цъпи съ лампами накаливанія, соединенными треугольникомъ (фиг. 160). Пусть a, b и c будутъ цъпи съ лампами. Обозначимъ черезъ a, b и c силы токовъ въ этихъ цъпяхъ и черезъ V_{pq} , V_{qr} и V_{pr} разности потенціаловъ между ихъ концами. Тогда общее число ваттовъ будетъ:



$$W = a V_{pq} + b V_{qr} + c V_{rp}.$$

Принявъ за положительное направление—направление, указанное стръдками, мы для каждаго момента времени будемъ имъть:

$$V_{pq} + V_{qr} + V_{rp} = 0$$

откуда

$$V_{pq} = -V_{qr} - V_{rp}$$

Подставляя эту величину въ предыдущее уравненіе, получимъ: $W = -a V_{qr} - a V_{rp} + b V_{qr} + c V_{rp} = V_{qr} (b-a) + V_{rp} (c-a)$.

Если черезъ $p,\ q$ и r мы обозначимъ силы токовъ въ проводахъ, идущихъ къ вершинамъ треугольника, то

$$b-a=q$$
 H $c-a=-p$

Слѣдовательно

$$W = V_{qr} \cdot q - V_{rp} p$$
.

Это выраженіе имъетъ видъ разности между двумя количествами энергіи, вслъдствіе выбраннаго нами положительнаго направленія. Если мы измънимъ знакъ разности потенціаловъ въ r и p, то такъ какъ $V_{rp} = -V_{pr}$, получимъ

$$W = V_{qr} \cdot q + V_{rp} \cdot p$$
.

Это значить, что если мы пропустимь токь q черезъ толстую катушку ваттметра, тонкая катушка котораго присоединена къ

точкамъ q и r, и пропустимъ токъ p черезъ толстую катушку второго ваттметра, тонкая катушка котораго соединена съ точками p и r, то сумма ваттовъ, указываемыхъ этими приборами, будетъ равняться всему количеству энергіи, поглощаемому въ цівпяхъ a, b и c.

Для случая, когда цъпи соединены звъздой, можно вывести тоже подобную же формулу. Примъняя обозначенія, принятыя на фиг. 54 (стр. 50), получимъ для общаго числа ваттовъ выраженіе:

 $W = V_{jm} \cdot a + V_{ju} \cdot b + V_{jo} \cdot c.$

Беря теперь силы токовъ вмъсто разностей потенціаловъ, какъ мы это дълали въ случать соединенія треугольникомъ, можемъ написать:

Откуда:
$$a+b+c={
m o}\,.$$
 $a=-b-c\,.$

Подставляя эту величину a въ предыдущую формулу и за-

 $V_{jn}-V_{jm}=V_{mn}$. $V_{io}-V_{im}=V_{mn}$.

получимъ

И

$$W = V_{mn} \cdot b + V_{mo} \cdot c$$

Слѣдовательно, опять-таки двухъ ваттметровъ надлежащаго устройства достаточно для измѣренія энергіи. Д-ръ Аронъ 1) построилъ счетчикъ для измѣренія потребляемой энергіи, устройство котораго представляетъ, видоизмѣненіе хорошо извѣстныхъ счетчиковъ съ дифференціальными сцѣпленіями того же изобрѣтателя. Въ трехфазномъ счетчикѣ колебаніе второго маятника ускоряется двумя подвижными катушками двухъ ваттметровъ, причемъ каждая подвижная катушка находится внутри соотвѣтствующей неподвижной. Другаго рода многофазные счетчики предложены Дунканомъ 2) и Шалленбергеромъ 3).

¹⁾ Electrot. Zeit. XIII, 193. April 1892.

²⁾ Spec. of. Brit. Pat. 6241 (1893).

⁸⁾ Spec. of. Brit. Pat. 148 (1895).

ГЛАВА ХІІ

Замётни относительно проэктированія двигателей съ вращающимся магнитнымъ полемъ.

Какъ при всякомъ проэктированіи, умѣніе хорошо расчитать двигатель съ вращающимся полемъ даетъ только практика. Все, что можно здѣсь сообщить, это только тѣ общіе принципы, на которыхъ основывается вычисленіе размѣровъ частей и обмотокъ въ каждомъ частномъ случаѣ.

Вотъ задача, которую мы должны ръшить: Требуется построить двигатель для даннаго числа фазъ и даннаго напряженія питающаго тока. Каковы должны быть размъры его частей и какая должна быть его обмотка, чтобы онъ могъ доставлять опредъленное, заданное, количество энергіи?

Начнемъ со статора. Цѣль проводовъ статора (съ точки зрѣнія проэкта) двойная: 1) доставить обратную электродвижущую силу, равную V, т. е. напряженію питающаго тока, и 2) проводить токъ силы, равной $\frac{W}{Vh\cos\varphi}$, гдѣ W— общее число ваттовъ, потребляемое двигателемъ при полной нагрузкѣ и h число цѣпей въ статорѣ. Косинусъ угла отставанія (соs φ) можно считать равнымъ 0,85. Напримѣръ въ шести-сильномъ двухфазномъ двигателѣ, изображенномъ на фиг. 106 bis предназначенномъ для питанія токами въ 100 вольтъ и подробно описанномъ въ главѣ XIV, при отдачѣ въ 80%, общее число ваттъ, потребляемыхъ при полной нагрузкѣ, равняется 5600. Сила тока въ каждой цѣпи будетъ:

$$\frac{5600}{100 \times 2 \times 0.85} = 33$$
 ампера.

Размѣры статора опредѣляются тѣмъ, что мы должны имѣть (принимая вдобавокъ въ соображеніе относительное пространство, занимаемое мѣдью и желѣзомъ, о которомъ ниже) нѣкоторую опредѣленную длину проводниковъ, выполняющихъ сказанныя цѣли. Полная длина всѣхъ активныхъ проводовъ въ каждой цѣпи можетъ быть вычислена на основаніи уравненія:

$$V-v=rac{q\,\mathbf{B}\,\lambda\,s}{10^8}$$

гдъ V — напряженіе питающаго тока въ дъйствующихъ вольтахъ;

v — вольты, теряемые всл'адствіе сопротивленія проводниковъ статора (см. ниже),

q — множитель, зависящій отъ угловой ширины катушекъ (см. стр. 27), который можно принять гавнымъ 0,9 для двухфазнаго двигателя, подобнаго представленному на фиг. 97 и равнымъ 0,95 для трехфазнаго двигателя; подобнаго изображенному на фиг. 57;

В-дъйствующая плотность потока (см. ниже):

д-требуемая общая длина активныхъ проводовъ;

s — линейная скорость магнитнаго поля въ сант. въ сек.

Потерю вольтъ и можно считать равной 0,05 V въ маленькихъ двитателяхъ и 0,02 V въ двигателхъ въ 100 силъ и больше. Черезъ В мы обозначили корень квадратный изъ средней ариометической квадратовъ плотности потока въ воздушномъ промежутк в (междужельзномъ пространствь). Такъ какъ наибольшая плотность потока не должна превосходить 6000 линій на кв. сант. (что составить болье 11000 въ жельзь между каналами), то мы можемъ считать въ предыдущемъ уравнении $\mathbf{B} = \frac{6000}{\sqrt{2}} = 4200$. Что касается s, то относительно ея величины трудно дать какое нибудь общее правило, такъ какъ скорость въ значительной степени зависить отъ той цъли, для которой двигатель предназначается. Линейная скорость периферіи ротора можеть быть больше чъмъ допускаемая въ обыкновенныхъ арматурахъ. Для обыкновенныхъ стосильныхъ арматуръ 1500 сант. въ секунду представляетъ обыкновенную скорость, для ротора же ее можно довести свободно до 2400 сант. въ сек. Линейная скорость периферіи мъняется весьма мало въ зависимости отъ размъровъ машины,

такъ что скорость въ 2000 сант. въ сек., будетъ весьма хороша для роторовъ машинъ отъ 10 до 100 силъ. Для машинъ весьма большого радіуса она можетъ быть еще увеличена. Скорость магнитнаго поля з бываетъ на 2—5° больше этой, въ зависимости отъ величины сдвига. Радіусъ ротора на основаніи соображеній, которыя будутъ высказаны далье, мыняется почти пропорціонально квадратному корню изъ числа силъ двигателя. Изъ разсмотрынія размыровъ хорошо построенныхъ многофазныхъ двигателей, выходитъ, что формула

 $r = 200 \sqrt{\frac{\text{число силь}}{\text{с}}}$

даетъ длину радіуса (въ сантиметрахъ), могущую служить основаніемъ вычисленій. Эта формула выведена изъ разсмотрѣнія двигателей, предназначенныхъ для токовъ съ частотою около сорока —пятидесяти періодовъ въ секунду. Для большихъ частотъ нътъ еще достаточныхъ данныхъ, но такъ какъ теоретически частота тока не вліяеть на разміры двигателя, то повидимому общій методъ проектированія, излагаемый здівсь, пригодень и для частоть до 100 періодовь въ секунду. Консчно можно допускать значительныя уклоненія оть длины радіуса, вычисленной по этой формуль. Если, напримъръ, подсчитавъ грубо длину ротора параллельную оси, мы найдемъ, что она слишкомъ велика, то легко взять радіусь большій, чіть даеть формула и подсчитать вновь длину. Подходящее число оборотовъ въ секунду, которое мы обозначимъ черезъ n_1 , будетъ приблизительно $\frac{320}{r}$. Частоту тока, т. е. число періодовъ въ секунду, мы обозначимъ черезъ п. Число паръ полюсовъ, производимыхъ одной пѣпью статора (по которой проходить одинь изъ многофазныхъ токовъ), равняется $\frac{n}{n}$, гдъ n_2 число оборотовъ поля въ секунду. Отношение $\frac{n}{n_2}$ должно быть целое число и мы можемъ взять его равнымъ такому целому числу, при которомъ по было бы по возможности ближе къ 1,03 n_1 (допуская сдвигь въ 3 $^{0}/_{0}$). Линейная скорость s будетъ тогда 2πп, т. Конечно конструкторъ можетъ измѣнить всѣ эти вычисленія на основаніи совершенно особыхъ соображеній, напримъръ когда у него уже есть запасъ желъзныхъ штампованныхъ частей, которыя онъ хочеть пустить въ дѣло.

Вычисливъ s, мы будемъ имъть всъ данныя для вычисленія λ , а отъ этой величины и поперечнаго съченія проводовъ зависить ширина статора.

Діаметръ проводниковъ можетъ быть выбранъ такъ, чтобы плотность тока мънялась въ предълахъ 250 - 300 амперъ на квадратный сантиметръ, въ зависимости отъ сорта изоляціи проводовъ и легкости охлажденія. Мы будемъ обозначать черезъ а площадь, занимаемую поперечнымъ съчениемъ проводника, включая сюда и изоляцію и пространство, теряемое при обмоткъ Теперь мы должны посмотръть на сколько частей долженъ быть разл'яленъ активный проводникъ въ каждой цепи. Все пространство, которымъ нужно располагать для помъщенія проводниковъ статора, зависитъ отъ радіальной толщины d (фиг. 105) обмотки. Желательно д \dot{a} лать d по возможности малой, такъ какъ ч \dot{a} мъ больше эта толщина, тымь больше будеть магнитная утечка. Вообще ее можно дълать вдвое больше, чъмъ діаметръ каналовъ, хотя отъ этого правила можно и отступать, на основаніи какихъ-либо иныхъ соображеній. Мы вид'ьли, что $\frac{n}{n_2}$ есть число паръ полюсовъ. Зная это число и число фазъ, можно определить число қаналовъ. Напримъръ, если обмотқа сдълана тақъ, кақъ поқазано на фиг. 171 и число фазъ равняется двумъ, то считая п равнымъ 50 и $n_0 = 5$, получимъ число катушекъ въ каждой цъпи равнымъ 20, т. е. всего катушекъ будетъ въ объихъ цъпяхъ 40. Вопросъ о томъ сколько каналовъ потребуется для каждой катүшки (или для каждой волны, если принята система волнообразной обмотки) ръшается въ зависимости отъ діаметра статора и числа катушекъ или волнъ. Мы не можемъ ничего сдълать лучшаго, какъ следовать примеру такихъ авторитетовъ, какъ Броунъ и дълать разстояніе между каналами равнымъ діаметру самихъ каналовъ. Изъ этого слъдуетъ, что если обмотка состоитъ изъ небольшого числа катушекъ, какъ напримъръ въ двухфазномъ двигател $^{+}$ ь, изображенномъ на фиг. 106 bis то на каждую катушку придется по нъсколько каналовъ (четыре на рисункъ); если же наоборотъ, число катушекъ велико, какъ въ статоръ на фиг. 171, то на каждую придется всего по два канала. Обмотки слъдуетъ помъщать какъ можно ближе къ внутренней поверхности статора.

Опредъливъ наиболѣе подходящее число каналовъ (g), ширину каждаго равную $\frac{\pi \, r}{g}$ и взявъ d въ два раза больше этой ширины, получимъ, что площадь сѣченія канала равняется приблизительно $\frac{2 \, \pi^2 r^2}{g^2}$. Отсюда нужно вычесть площадь, занимаемую бумажными трубами или другой изоляціей и тогда получимъ свободную площадь сѣченія A для каждаго канала. Частное $\frac{A}{a}$ дастъ намъ число проводниковъ, которое можно помѣстить въ каждый каналъ, и произведеніе $\frac{g}{h} \times \frac{A}{a}$ общее число проводниковъ въ каждой цѣпи. Отсюда длина каждаго проводника должна быть

$$l$$
 (сант.) = $\lambda \frac{h.a}{g.A}$

Эта величина дастъ намъ длину статора (по образующей), Можно видъть, что послъдняя изъ разсмотрънныхъ нами перемънныхъ, отъ которой зависитъ пригодность машины для заданнаго напряженія, есть именно длина активных проводниковъ, или, что то же, размфръ статора параллельно оси. Этотъ размфръ относительно r можно м 1 въ значительной степени не вліяя на стоимость двигателя, расчитанную на силу, и на отдачу его. Надо однако замътить, что въ большихъ машинахъ онъ всегда бываетъ сравнительно съ г меньше, чемъ въ малыхъ. Такъ какъ статоръ строится изъ листовъ жельза составляемыхъ вмъстъ, то механическія причины требують, чтобы длина статора не была бы слишкомъ велика сравнительно съ его радіальной толщиной. Отчасти именно поэтому радіусь ротора міняется какъ квадратный қорень изъ числа силъ, а не қақъ қубичный қорень. Радіальная толщина приблизительно равняется половин в ширины одного полюса. То обстоятельство, что отношеніе радіальной ширины d қаналовъ статора қъ радіусу уменьшается при увеличеніи радіуса, вызываетъ соотв'єтственное увеличеніе длины статора при увеличеніи разм'єровъ машины, такъ какъ мощность двигателя строго пропорціональна вѣсу мѣди въ статорѣ.

Опредъливъ размъры статора, можно немедленно вычислить и размъры желъзной части ротора. Длина пластинчатаго желъзнаго сердечника, параллельно оси, должна быть та же, что и

длина статора. Воздушный промежутокъ между поверхностями статора и ротора долженъ быть по возможности меньше, т. е. только достаточнымъ для того, чтобы роторъ могъ свободно вращаться. Въ двигателѣ, изображенномъ на фиг. 105, этотъ воздушный промежутокъ, имѣетъ толщину только 0,5 мил. т. е. внутренній діаметръ статора лишь на і мил. больше внѣшняго діаметра ротора. Для маленькихъ восьми, четырехъ и шестиполюсныхъ двигателей роторъ строится изъ дисковъ, подобныхъ нарисованному на фиг. 105. Когда число полюсовъ больше, то пентральная часть такихъ дисковъ дѣлается безполезна, — поэтому пластинчатому сердечнику ротора придаютъ форму кольца, составляемаго изъ частей, приготовленныхъ изъ листоваго желѣза, скрѣпленныхъ между собою болтами, и укрѣпляютъ его на чугунной части, могущей имѣть форму колеса, какъ на фиг. 170.

Мы видѣли, что желательно, хотя и не абсолютно необходимо, чтобы число проводниковъ на роторѣ не имѣло общихъ множителей съ числомъ каналовъ на статорѣ, такъ чтобы не было какъ при пусканіи въ ходъ, такъ и при вращеніи съ любой скоростью ниже синхронизма, двухъ проводниковъ, которые стремились бы притянуться другъ къ другу. Когда стержни, составляющіе обмотку ротора, предполагается соединить между собою на основаніяхъ ротора толстыми мѣдными полосами, то не представляется никакого труда опредѣлить нужное число этихъ стержней. Напримѣръ, въ двигателѣ, представленномъ на фиг. 105, число каналовъ въ статорѣ равно 40, число же стержней въ роторѣ 37.

Однако же, если стержни ротора предполагается соединить такъ, чтобы они образовали, правильную обмотку съ цѣлью включать въ нее сопротивление при пускании въ ходъ или съ цѣлью, разсмотрѣнною на стр. 122, то нужно выбирать число стержней нѣсколько осторожнѣе. Если мы, напримѣръ, желаемъ образовать три цѣпи, которыя соединимъ, съ цѣлью вводить сопротивление при пускании въ ходъ, съ тремя контактными кольцами, помѣщенными на валу, то мы должны раздѣлить пространство, занимаемое однимъ магнитнымъ полюсомъ, на три части 1, 2 и 3. Всѣ проводники въ части 1, находящиеся передъ сѣвернымъ полюсомъ, должны быть соединены съ проводниками

той же части 1, лежащей передъ южнымъ полюсомъ и т. д. Они должны всѣ вмѣстѣ образовать волнообразную обмотку на роторѣ. Проводники въ частяхъ 2 и 3 образуютъ вторую и третью волнообразныя обмотки. Если въ каждой части будетъ одно и то же число проводниковъ y, то все число проводниковъ будетъ 3 y p, гдѣ p число полюсовъ. Это число будетъ вообще имѣть общій множитель съ числомъ каналовъ въ статорѣ, но это обстоятельство само по себѣ не будетъ препятствовать двигателю приходить во вращеніе, если число проводниковъ достаточно велико и, особенно, если числа ихъ помѣщающіяся на ширинѣ одного полюса не соизмѣримы между собой. Напримѣръ, въ двигателѣ, изображенномъ на фиг. 170, число каналовъ въ статорѣ равняется 80, въ роторѣ 180, числа каналовъ же на ширинѣ полюса — 4 и 9.

Приопредъленіи поперечнаго съченія стержней, составляющихь обмотку ротора, надо помнить, что чтыть оно больше, ттыть больше будеть отдача двигателя, если только достаточно и пространство занятое желтом. Однако, нтыть никакой выгоды дтать общее поперечное статера. На практикть обыкновенно первое дтають даже нтысколько меньше послъдняго. Токъ на каждый сантиметръ периферіи въ одной изъ этихъ частей равенъ (если пренебречь намагничивающимъ токомъ) току на сантиметръ периферіи во второй. Такъ какъ проводниками въ роторть служатъ сплошные стержни, изолированные весьма слабо, то ихъ можно помъстить въ гораздо меньшемъ пространствъ, чтыть проводники статора. Поэтому каналы въ роторть обыкновенно болтье, чтыть въ половину уже каналовъ въ статорть.

ГЛАВА XIII.


Механическая работа многофазных двигателей.

Три главныхъ требованія, предъявляемыхъ къ двигателю съ механической точки зрѣнія, слѣдующія: 1) двигатель долженъ при началѣ движенія развивать достаточно большой моментъ вращенія; 2) онъ долженъ вращаться съ почти постоянной скоростью при всѣхъ нагрузкахъ, и 3) онъ долженъ превращать въ механическую энергію значительный процентъ поглощаемой электрической энергіи.

Пусканіе ва хода многофазных двигателей. Условія, при которыхъ, при началѣ движенія, многофазный двигатель можетъ развить значительный моментъ вращенія, разсмотрѣны въ главѣ VI. Получаемый въ дѣйствительности моментъ конечно зависитъ отъ силы тока, проходящаго по обмоткамъ статора. Онъ можеть быть въ четыре или пять разъ превосходитъ моментъ, развиваемый при полной нагрузкѣ. Въ случаѣ большихъ двигателей крайне не желательно брать токъ такой силы — какой, проходилъ бы черезъ двигатель, пока тотъ не приметъ нормальной скорости, если его ничѣмъ не уменьшить. Сопротивленіе, вводимое въ обмотку ротора, уменьшаетъ также токъ и въ статорѣ, заставляя его дѣйствовать въ качествѣ реакціонной катушки. Самоиндукція катушекъ статора не будетъ уничтожена

токами въ роторъ, какъ это случилось бы, если бы не было включено никакого сопротивленія. Въ то же время получается, какъ показано въ главъ VI, и гораздо большій моментъ вращенія, чъмъ если бы сила тока была уменьшена сопротивленіемъ, введеннымъ въ первичную цъпь. На фиг. 161 представленъ реостатъ, состоящій изъ трехъ сосудовъ съ жидкостью, къ кото-

рымъ присоединены три провода, идущихъ отъ ротора. Они соединяются вмъстъ при помощи трехъ пластинъ, которыя можно опускать и вынимать изъ жидкости, мъняя такимъ образомъ сопротивленіе реостата. Иногда добавочныя сопротивленія помъщаются въ самомъ



роторъ и на валу его дълаютъ приспособленіе, выключающее ихъ, когда двигатель достигнетъ нормальной скорости. Для всъхъ небольшихъ двигателей (до 10 силъ) это приспособленіе предпочтительнье, такъ какъ оно дылаеть лишними всь усложненія, какъ то: контактныя кольца, щетки и т. п. Большіе двигатели обыкновенно пускаются въ ходъ безъ нагрузки, которая потомъ уже производится постепенно. Для крановъ, элеваторовъ и т. п. дълаются спеціальные двигатели безъ всякихъ колецъ, щетокъ и другихъ приспособленій для включенія въ цъпь ротора добавочныхъ сопротивленій. У нихъ сдвигъ весьма великъ (достигаетъ 120/0) и коэффиціентъ мощности малъ, но за то начальный моменть вращения вдвое или втрое больше того, который развивается при полной нагрузкъ. Въ нижеслъдующей таблицъ, составленной Колбеномъ, даны силы токовъ и разности потенціаловъ у зажимовъ девяти-сильнаго двигателя, предназначеннаго для подъемнаго крана, построеннаго заводомъ Эрликонъ, при пусканіи его въ ходъ съ разными нагрузками. Усиліе дъйствующее между арматурой и полемъ не одно и то же при различныхъ положеніяхъ арматуры, поэтому въ таблицъ ланы наибольшій и наименьшій моменты.

Начальные	моменты	вращеніе	девятисильнаю	трехфазнаю	дви-
	-	гателя	для крана.		


Вольты между нейтраль- ной точкой и каждымъ зажимомъ.	Амперы въ каждой вътви при началъ движенія.	Усиліе въ килограм, при плечѣ въ 13 сант. при покоѣ.
48,5	60	15 — 30
58	83	30 60
69	100	· 50 — 90
75	105	60 — 100
8o	113	60 — 140
		1

Этотъ же двигатель, работая безъ нагрузки и дѣлая 1000 оборотовъ въ минуту, беретъ 20 амперъ при 110 вольтахъ. При нормальной нагрузкѣ сила тока равняется 39 амперамъ, а скорость 890, причемъ двигатель развиваетъ 8,5 силъ.

Др. Луи Белль въ докладъ, читанномъ въ Американскомъ Institute of Electrical Engineers, 17-го января 1894 г. 1) даетъ цълый рядъ весьма полезныхъ экспериментальныхъ данныхъ, относительно способности двигателей приходить во вращеніе съ нагрузкой, относительно начальной силы тока, а также и относительно разныхъ другихъ вопросовъ. Кривыя на фиг. 162 взяты изъ этого доклада. Онъ даютъ начальный моментъ вращенія трехфазнаго пятисильнаго двигателя. Кривая B_2 показываетъ измъненія момента въ зависимости отъ измъненія силы тока при данномъ постоянномъ сопротивленіи цъпи ротора, причемъ напряженіе тока мъняется, сопротивленіе же подобрано такъ, чтобы моментъ получился большой. Кривая B_3 даетъ ту же зависимость, что и кривая B_2 , разница только въ томъ, то сопротивленіе было подобрано такъ, чтобы начальные токи были по возможности слабы. Моментъ, соотвътствующій полной нормаль-

¹⁾ Electr. World XXIII, 344-367, 400 (1894).

ной нагрузкъ, былъ 17,5 фунтовъ-футъ Можно видъть, что при началъ движенія двигатель развиваетъ моментъ вращенія, соотвътствующій полной нагрузкъ при гораздо болье слабомъ токъ,




чъмъ токъ, соотвътствующій полной нагрузкъ. При этомъ послъднемъ токъ начальный моментъ вращенія будетъ на 50°/о больше момента развиваемаго при работъ тъмъ же токомъ. Въ цитированномъ докладъ даны подобнаго же рода кривыя для десятисильнаго двигателя, а также кривыя показывающія вліяніе измъненія сопротивленія.

Пусканіе вз ходз однофазных з двигателей. Способы, посредствомъ которыхъ можно пустить въ ходъ однофазный двигатель, могутъ быть раздълены на два класса: 1) способы, въ которыхъ при помощи вспомогательныхъ обмотокъ на статоръ, по которымъ проходитъ токъ, отличающійся по фазъ отъ главнаго, получается вращающееся поле, и 2) способы, въ которыхъ проводники ротора соединены (напр. при помощи щетокъ и коллектора), такъ что они вызываютъ полярность наклонную къ полярности статора.

Разность фазъ токовъ, проходящихъ по разнымъ обмоткамъ статора, можетъ быть образована или самими обмотками, если у нихъ не равны коэффиціенты самоиндукціи, или же дополнительными сопротивленіями и емкостями, вводимыми послъдова-

тельно въ одну цъпь и самоиндуціей, вводимой въ другую цъпь. Можно также комбинировать эти средства, какъ это сказано на стр. 156. На фиг. 163 изображенъ коммутаціонный приборъ,






Приборъ Кольбена для пусканія однофазныхъ двигателей.

изготовляемый заводомъ Эрликонъ для пусканія въ ходъ двигателей. На рисункъ ножи коммутатора представлены въ положенін, соотвътствующемъ полному ходу. Когда коммутаторъ находится въ положении соотвътствующемъ началу движенія, ножи его соединяютъ между собою части d, e и f, а также часть g съ частью h. Точки L_1 и L_2 получають полное напряжение отъ трансформатора, точка же L_3 соединена съ серединой вторичной обмотки трансформатора такимъ образомъ, что между точками L_1 и L_3 разность потенціаловъ меньше, чёмъ между точками L_1 и L_2 , но зато тутъ можно взять токъ большей силы, не увеличивая значительно тока въ первичной цепи. Когда коммутаторъ находится въ положеніи, соотв'єтствующемъ началу движенія, токъ пройдя отъ L, до d, имъетъ далъе два пути, одинъ черезъ eвъ главную обмотку, другой черезъ f въ катушку съ сопротиви добавочную обмотку, откуда онъ возвращается леніемъ

черезъ контакты g и h къ точкb L_b . Когда двигатель приметъ нормальную скорость, коммутаторъ перекладываютъ назадъ, такъ что его ножи соединяютъ контакты a съ d и c съ b. Тогда. какъ видно, обb обмотки будутъ соединены послbдовательно и будутъ получать все напряжение доставляемое трансформаторомъ.

На фиг. 164 схематически представленъ способъ Броуна пусканія въ ходъ двигателей при помощи электрическаго конденса-





Приборъ Броуна для пусканія двигателей.

тора (см. стр. 177), обозначеннаго не чертеж в буквой K. Тонкая пунктирная линія показывает соединенія при пусканіи въ кодъ, толстая же линія—соединенія при полномъ кодъ. Когда двигателемъ не пользуются, рукоятку коммутатора ставять вертикально. Катушка a изображает рабочую обмотку, катушка b—вспомогательную, которая разъ двигатель пришелъ въ движеніе, выключается совсъмъ. На чертеж в изображенъ также автотрансформаторъ (см. стр. 207).

Въ патентѣ № 24098 за декабрь 1892 г. Броунъ описываетъ нѣсколько различныхъ способовъ пусканія двигателей въ кодъ, между которыми есть способы, требующіе вспомогательныхъ обмотокъ съ самоиндукціей, конденсаторовъ и т. п., а также и способы, принадлежащіе ко второму изъ упомянутыхъ выше классовъ. При примѣненіи послѣднихъ роторъ снабжается обмоткой подобной обмоткѣ арматуръ Грамма или Сименса, соединенной съ коллекторомъ совершенно такъ же, какъ въ машинахъ постояннаго тока. Двѣ противуположныя точки обмотки соединяются кромѣ того съ двумя контактными кольцами. Когда нужно пустить

двигатель въ ходъ, между щетками, касающимися этихъ колецъ включается сопротивленіе, щетки же касающіяся коллектора помѣщаются такъ, чтобы онѣ замыкали на себя нѣсколько витковъ обмотки ротора, помѣщающихся наклонно относительно направленія перемѣннаго потока, создаваемаго статоромъ. Сильный токъ, образующійся въ замкнутыхъ виткахъ заставляетъ ихъ повернуться такъ, чтобы стать параллельными перемѣнному потоку. Такъ какъ щетки не мѣняютъ своего положенія, то получается постоянно вращающее усиліе. Когда двигатель получитъ нормальную скорость, щетки, можно перемѣстить такъ, чтобы онѣ стали діаметрально противуположны. Тогда замыкаютъ на себя и щетки касающіяся контактныхъ колецъ. Броунъ описываетъ также нѣсколько способовъ пусканія въ ходъ, въ которыхъ перемѣнный токъ изъ питающихъ проводовъ пропускается въ роторъ черезъ коммутаторъ.

Постоянство скорости вращенія. Что касается постоянства скорости вращенія, то оно въ хорошихъ двигателяхъ вполнѣ достигается. Дѣйствительно вы видѣли, что въ хорошо спроектированныхъ двигателяхъ сдвигъ не превосходитъ 5% при полной нагрузкѣ, такъ что скорость вращенія можетъ мѣняться только на 2—4% при отсутствіи нагрузки и при полной нагрузкѣ. Въ одномъ случаѣ, цитируемомъ Др. Луи Беллемъ, въ установкѣ изъ 17 двигателей съ вращающимся полемъ (въ Колумбіи) наибольшее измѣненіе скорости, при измѣненіи нагрузки отъ 75 силъ до нуля, было только въ 2,2%, причемъ въ нѣкоторыхъ двигателяхъ это измѣненіе было всего въ 1½%. Мѣнять скорость многофазнаго двигателя можно, включая въ главную цѣпь реостатъ.

Отдача. О значительной отдачь многофазныхъ и однофазныхъ ассинхронныхъ двигателей можно судить по числамъ, собраннымъ въ прилагаемыхъ таблицахъ.

Первую изъ нихъ, касающуюся нѣсколькихъ трехфазныхъ индукціонныхъ двигателей, построенныхъ заводомъ Эрликонъ составилъ Кольбенъ. Названные двигатели не имѣютъ ни контактныхъ колецъ, ни щетокъ, такъ какъ въ цѣпь ротора не включаются сопротивленія. Всѣ роторы имѣютъ барабанную обмотку въ 3, 5, 7 и 11 частей, замкнутыхъ на себя.

Результаты измпреній нажимомь работы трехфазных двигателей Эрликонь.

Типъ №	351	352	353	354	351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368
	1/2	1/2	$\frac{3}{4}$ $1^{1/2}$	11/3	79	~	41/8	9	6	12	81	77	36	48	9	2	001	125
Число оборотовъ въ минуту - безъ нагрузки	1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1000 1000 1000 1000	1500	1,005	200	500	8 2	1500	1000	0001	1000	0001	1000	0001	750	750	009	9	500
Число оборотовъ въ минуту при 1/2 нагрузки	1460 1470 1470 1475 1475 1480 1480 985	1470	[470]	475	475	1480	1480	985	985	988	990	990	990	740	742	595	965	496
Число оборотовъ въ минуту при полной нагрузкъ	1410 1420 1435 1440 1445 1450 1450 960	1420	[435]	440	144	1450	1450	96	960	970	970	970	970	725	730	730 585	588	488
Электродвижущая сила у зажи- мовъ (соед. звъздой) въ вольт. Частота	190 50	190 190 190 190 0\$1 0\$1	190	190	190 190 50	190 50	061 000 000	190 190 50 50	90 20	90 20	190 50	00 00 00	190 50	8°° 8°°	190 50	19 0 0	190 50	190 50
<u> </u>	0,85	1,3	2,7	8,	3,6	9	7,5	12	14	61	21	25	27	40	48	65	75	9
K H Cana roka upu 1/2 harpysku K H (amreph)	-	1,4	2,6	3,7	4,8	∞	11	91	61	25	32	41	53	73	8	115	143	180
на Сида тока при полной нагрузкъ (амперы) . Отдача ири полн. нагр. във. //	1,5	65	3,3	5,8	7.5	78	14,5	11 14,5 20,5 78 80 82	28	28 35,5 87 88	83	70	100 130	130	93	93	265	330 94
лосинусь утак жежду электро- лвижущей силой и силой тока (коэффиц мощности). Число полюсовъ	0,67 0,75 0,75	0,75	0,75	6,0	8, 4	0,8 0,86	0,86	8,0	0,8 0,82 0,85 0,85 0,85 0,88 6 6 6 6 9 9	0,85	0,85	0,85	98%	ç. 8	0,00	0,9 0,91 0,91	0,91	0,91
съ натянутыми ремнями и при малой нагрузкъ (амперы)	4	9	11	16	30	36	22	65	75	80	85	96	90 100	105	112 120		150	220
	Вкл	Включаются безъ добав. сопрот.	ся б	i es.	— (†	caror c	H B1	N. S. XOA	Пускаются въ ходъ съ обыкновен- нымъ реостатомъ въ первачной цѣпя.	обы	Кнов из цъ	. e.	Tpec Hisans	yrora haro rorpa	прис	Требують для пусканія спе- щальнаго приспособленія съ авготрансформаторомъ.	анія Элені Орок:	Sile-

ИЗСАВООВДНІЯ трехфазныхв овигателей, произведенныя Кольбеномъ.			Двигатель J. Теоретич, скорость 750	Двигатель I. Теоретич. скорость 750 обор. въ мин. Арматура въ виде бъличьяго колеса. Построенъ на заводе Al. El. Ges.				обор. въ мин. Барабанная обмотка съ 11 секціями, замк-	нутыми каждая на сеоя, 110- строевъ на заводь Эрликонъ.
CHHUA K	IX:	. Отдача т. е. ватты II	16,0	0,84	0,83	1	0,94	\$06,0	1
произвес	VIII.	Сдвитъ при полови- нѣ на- грузки въ °/о.	8	1,3	ı	ı	4	*	0
iameseu,	VII.	Козффи- ціенть мощно- ста=соз угла отста- ванія.	0,844	18,0	0,665	1	0,84	0,83	0,145
HUXB 0811	VI.	Истин- ные ватты измърен. у зажи- мовъ дви- гателя ваттмет- рами.	48300	36800	00//1	1	42100	37440	1710
трехфаз	V.	Кажу- піяся ватты 3 Хвольт. Хамперы.	57240	45360	27000	22500	\$0220	45000	11760
16 008ahi, R	IV.	Вольты Кажу- между нейтраль- ной ватты и кажу- дымъ за- жимомъ. Хамперы	09	09	9 9 ,	99	. 93	95	86
M3CA	Ш.	Сила тока въ каждой вѣтви въ ампе- paxъ.	318	252	150	125	180	158	40
	п.	Число ватът экванът дъйстват. силакът г. е. 736× число дъйства. силакът силакът силакът силъ	44160	30910	14720	0	39600	33900	0
	I.	Число силъ измърен- ныхъ на- жимомъ на шкивъ арматуры.	99	43	20	0	53,8	46	0


Каппъ въ своей книгъ «Электрическая передача энергіи» приводитъ нъсколько данныхъ относительно двухъ трехфазныхъ двигателей, надъ которыми Кольбенъ сдълалъ нъсколько измъреній при помощи нажима. Эти данныя помъщены въ вышеприведенной таблицъ.

Следующія данныя, наконець, относятся къ двигателямъ различныхъ размеровъ, которые строитъ Allgemeine Electricitäts-Gesellschaft.

Типъ.	D.R.1	D.R.5	D. R. 10.	D. R. 50.	D.R. 500.
Нормальное число силь	1/8	1/2	I	2	50
Число полюсовъ	2	4	4	4	8
Въсъ въ килограммахъ	18	65	94	245	1200
Сила тока въ каждой цѣпи при пусканіи •	_	<u>.</u>	20	50	400
Сила тока въ каждой цѣпи при полной нагрузкѣ	1,4	4	8	36	280
Сила тока въ каждой цѣпи безъ нагрузки	_	_	4,5	15	150
Число поглощаемыхъ кило- ват. при полной нагрузкѣ	0,23	0,52	0,985	4,38	40,2
Число оборотовъ въ минуту при полной нагрузкѣ.	2300	1400	1375	1395	725
Тоже безъ нагрузки	2380	1490	1490	1490	745
- Число оборотовъ поля	3000	1500	1500	1500	750
Сдвигъ при полной нагрузкѣ.	230/0	66º/o	80,/0	7º/o	3,30/0
Промышленная отдача	_	0,71	0,75	0,84	0,91
Моментъ вращенія въ мкил.	-	_	0,52	2,6	49,4


Весьма интересное сравненіе было сдѣлано Кольбеномъ между 80 сильнымъ синхроннымъ двигателемъ перемѣннаго тока, приводившимъ въ движеніе мельницу и 100 сильнымъ асинхроннымъ двигателемъ, установленнымъ на прядильной фабрикъ. Результаты этого сравненія изображены кривыми на фиг. 165 и 166.






Синхронный двигатель.

Фиг. 166.



Синхронный двигатель быль типа Каппа съ арматурой въ видъ плоскаго кольца, построенный заводомъ Эрликонъ. Онъ былъ расчитанъ на 2.000 вольтъ и на валу его былъ непосредственно укръпленъ возбудитель. Кривая его электродвижущей силы почти что синусоида.






18 полюсный трехфазный двигатель высокаго напряженія.

Асинхронный двигатель, изображенный на фиг. 167, былъ 18 полюсный трехфазный двигатель высокаго напряженія, построенный тымь же заводомъ и расчитанный на 1.730 вольтъ, и 50 періодовъ въ секунду. Онъ былъ приспособленъ для канатной передачи, съ малой скоростью, всего 320 оборотовъ въ минуту.

Изъ кривыхъ видно, что коэффиціентъ мощности при всякихъ нагрузкахъ больше у синхроннаго двигателя, чъмъ у асинхроннаго,

хотя при полной нагрузк разницаа между ними мала (0,94 у перваго и 0,86 у второго). Эта разница, наприм връ, при потер въ линіи 5°/0 будетъ едва причинять въ проводникахъ добавочную потерю въ 1/2°/0. Съ другой стороны, отдача асинхроннаго двигателя при вс вхъ нагрузкахъ больше: кривая отдачи для этого двигателя похожа на кривую отдачи хорошихъ трансформаторовъ. При полной нагрузк вона превышаетъ 91°/0, тогда какъ отдача синхроннаго двигателя при полной нагрузк только 86°/0. Количество энергіи, затрачиваемое на возбужденіе, включая сюда и потери въ возбудител вызываютъ въ этомъ послъднемъ уменьшеніе отдачи, особенно замътное при малыхъ нагрузкахъ.

Отдача однофазнаго асинхроннаго шести полюснаго 15 силь-



Фил. 168.

наго двигателя Броуна была изм'трена Рикардо Арно 1). Двигатель былъ построенъ для частоты въ 40 періодовъ въ секунду,

¹⁾ L'Electtricista III, Ne 7, p. 149.

но во время изследованій пользовались токомъ несколько большей частоты. Скорость двигателя менялась отъ 876 оборотовъ, при отсутствіи нагрузки, до 850 оборотовъ, при полной нагрузке. Коэффиціентъ мощности и число ваттовъ, истинныхъ и кажушихся, потреблявшихся двигателемъ при разныхъ нагрузкахъ, указаны на чертеже (фиг. 168).

Бушеро ²) приводить сдъдующіе результаты испытанія двухь двухфазныхь двигателей построенныхь заводомъ Вейеръ и Ричмондъ въ Пантенъ (близъ Парижа). Одинъ изъ нихъ былъ въ 2—3 силы и въсилъ 120 килограммовъ. При 1.125 оборотахъ въ минуту, его отдача была 76%. Другой двигатель, большихъ размъровъ, въ 17—20 силъ, въсилъ 520 килограммовъ и при 770 оборотахъ въ минуту обладалъ отдачей въ 90%.

Одинъ 50-сильный двухфазный двигатель Тесла построенный и испытанный ³) въ мастерскихъ Компаніи Вестингауза, вращался со скоростью 750 оборотовъ въ минуту при питаніи токомъ въ 220 вольтъ частота котораго равнялась 25 періодамъ, въ секунду. Скорость вращенія мѣнялась лишь на 2°/0 при работѣ безъ нагрузки и работѣ при полной нагрузкѣ. Отдача была 84°/0 при нагрузкѣ въ $\frac{1}{4}$ полной и 89,5°/0 при полной. Наибольшій начальный моментъ вращенія быль въ 2,5 раза больше момента при полной нагрузкѣ; при введеніи же во вторачную цѣпь реостата всего въ 1,5 раза. Такъ какъ отдача этого двигателя при малой нагрузкѣ велика, то будетъ онъ самымъ экономичнымъ двигателемъ тамъ, гдѣ двигатель долженъ работать весь день при сильно измѣняющихся нагрузкахъ. Когда этотъ двигатель вращается безъ нагрузки, то онъ потребляетъ почти «безваттный» токъ въ 62 ампера.

Др. Луи Белль въ своемъ докладъ, о которомъ мы уже упоминали, приводитъ слъдующія данныя относительно въса Американскихъ двигателей съ вращающимся полемъ разсчитаннаго на одну силу.

²⁾ Bull. de la Soc. Intern. des Electric. XI, 482, Dec. 1894.

⁸⁾ Electricity (U. S. A) May 15, 1895.

Мощность.	Вѣсъ въ ки- лограммахъ на силу *).
5	46,7
10	28,9
15	30,8
20	33,1 (6-полюсный).
100	29,9 (8-полюсный).

Слъдующія данныя относительно въса на силу относятся къ двигателямъ Европейской фабрикаціи:

Мощность.	Вѣсъ въ ки лограммахт на силу.
2	54.4
6	45,4
13	39,9
50	3 r , 8
70	29,9
100	26,3

Эти данныя совершенно согласуются съ данными для двигателей постояннаго тока; обыкновенный 100 сильный двигатель постояннаго тока ръдко въсить меньше 36 килограммовъ на силу. Каппъ показалъ, что отдача установокъ съ трехфазными токами выше, чъмъ отдача установокъ съ двухфазными; мощность первой при томъ же въсъ двигателей относится къ мощности послъдней какъ 111 къ 100.

(Пр. пер.).

⁴⁾ Въ подлинникъ въса даны въ фунтахъ.

ГЛАВА ХІУ.

Нёсколько типовь современных многофазных двигателей.

Благодарая любезности двухъ фирмъ, шедшихъ всегда впереди другихъ въ дълъ развитія многофазныхъ двигателей, авторъ можетъ помъстить эдъсь описаніе нъсколькихъ новъйшихъ машинъ этого класса.

Двигатели машиностроительного завода Эрликонъ (въ Цюрихъ). Съ осени 1891 года заводъ Эрликонъ непрерывно продолжаетъ совершенствовать двигатели съ вращающимся полемъ и построилъ съ тъкъ поръ нъсколько сотъ такихъ двигателей различныхъ размфровъ. Во всехъ двигателяхъ малыхъ размфровъ, какъ трехфазныхъ, такъ и однофазныхъ, роторъ имъетъ простую форму бъличьяго колеса; для двигателей же большихъ размфровъ примъняются роторы съ обмоткой, позволяющей включать при пускании въ ходъ двигателя добавочныя сопротивленія. Къ іюлю 1892 г. инженеры этой фирмы усовершенствовали разныя детали устройства двигателей настолько, что могли построить трехсильный четырехполюсный трехфазный двитатель, имфвшій отдачу вь 71°/о. Заводъ принялъ для всъхъ своихъ машинъ одну постоянную частоту въ 50 періодовъ въ секунду. Большіе двигатели обыкновенно снабжаются колостымъ шкивомъ позволящимъ пускать кодъ безъ нагрузки, съ цѣлью избѣжать слишкомъ большаго усиленія тока, такъ какъ условіе им ть большую отдачу при полной нагрузкъ и при маломъ сдвигъ, причиняетъ то, что начальный моменть бываеть маль.

Однако, для крановъ, элеваторовъ и т. п. заводъ строитъ спеціальные двигатели (тоже безъ контактныхъ колецъ и щетокъ), со сдвигомъ при полной нагрузкъ въ 12°/о. Ихъ коэффиціентъ мощности поэтому малъ, но зато ихъ начальный моментъ вращенія вдвое и втрое больше момента, соотвътствующаго полной нагрузкъ. Нъкоторыя данныя относительно одного этихъ двигателей были даны на стр. 221.

Объ однофазныхъ двигателяхъ этого завода и приспособленіяхъ для пусканія ихъ въ ходъ мы тоже уже говорили выше.

Всѣ мастерскія завода Эрликонъ приводятся въ движеніе насчетъ электрической энергіи, передаваемой отъ водопада въ Гохфельденѣ близъ Булаха, отстоящаго отъ завода на 23 километра. Трехфазныя машины, посредствомъ которыхъ совершается передача, были первыми машинми этого рода. Установка состоитъ изъ трехъ трехфазныхъ генераторовъ, каждый въ 200 силъ. Эти генераторы изображены на фиг. 44 стр. 41. Они были спроэктированы Броуномъ осенью 1890 г. одновременно съ машинами служившими для знаменитой Франкфуртской передачи 1891 года. Въ Цюрихѣ существуетъ еще одна подобнаго же рода передача въ 300 силъ отъ водопада Киллвангена, отстоящаго почти на 20 километровъ. Энергія при помощи воздушныхъ проводовъ распредъляется между большимъ числомъ маленькихъ двигателей. Въ С.-Этьенѣ, въ Франціи, устроена подобная же передача 1.000 силъ, а въ Вангенѣ, въ Вюртембергѣ— въ 350 силъ.

Двигатели завода Броунг, Бовери и К°. На стр. 133 было сказано нѣсколько словъ относительно первыхъ работъ Броуна. Его фирма съ 1892 г. устроила много многофазныхъ передачъ, приготовивъ для нихъ какъ генераторы, такъ и двигатели. Благодаря любезности фирмы, мы можемъ описать здѣсь детально нѣсколько новъйшихъ ея двигателей.

На фиг. 106bis изображенъ боковой видъ двухфазнаго двигателя, могущаго доставлять 6 силъ. Рядомъ изображено и съченіе двигателя вертикальной плоскостью параллельной оси. Части, изъ которыхъ приготовлены сердечники ротора и статора, показаны на фиг. 105. Обмотка статора произведена такъ, какъ описано на стр. 37, причемъ концы катушекъ поочередно загнуты въ бока и согнуты на основаніяхъ дугой. Въ


этомъ двигателѣ, предназначенномъ для 100 вольтъ и частоты въ 40 періодовъ въ секунду, въ каждомъ изъ 40 каналовъ статора помѣщается 9 проволокъ въ 3,8 милим. въ діаметрѣ. Въ роторѣ помѣщено 37 круглыхъ мѣдныхъ стержней каждый въ 9 мил. въ діаметрѣ, соединенныхъ между собою на основаніяхъ ротора толстой мѣдной лентой, которая, будучи хорошимъ проводникомъ, въ то же время имѣетъ большую поверхность охлажденія. Воздушный промежутокъ между статорами и роторомъ имѣетъ толщину всего въ 0,5 мил. Наибольшая величина В въ желѣзѣ между каналами равняется 11.500, въ желѣзѣ же позади каналовъ—7.500. На этомъ остовѣ можно было бы сдѣлать обмотку и для однофазнаго двигателя, который давалъ бы 4 силы. Изъ чертежа видно, что подшипники взяты съ автоматической смазкой. Вотъ размѣры главнѣйшихъ частей двигателя:

Діаметръ ротора	24,9	сантиметра.
Внутренній діаметръ статора		»
Радіальная толщина статора	7,0	>
Ширина основанія статора	11,5	»
Радіальная вышина каналовъ	2,5	20
Ширина каналовъ	1,0	>
Средняя толщина жельза между		
қаналами	1,0	»
Діаметръ каналовъ въ роторъ	1,0	>
Діаметръ стержней въ роторъ	0,9	•
Съчение стержней въ роторъ	0,64	квадр. сант.
Съчение проводниковъ въ статоръ.	0,13	.
Число проводниковъ въ каждомъ		•
каналь	9	

На фиг. 106ter и 169 изображенъ двигатель другой формы, который, въ зависимости отъ цѣли, для которой онъ предназначается, снабжается различнаго рода обмотками. На фиг. 106ter представленъ трехфазный двигатель, питаемый непосредственно токомъ высокаго напряженія въ 5.000 вольтъ, частотою въ 40 періодовъ въ секунду. Двигатель дѣлаетъ 500 оборотовъ въ минуту. Его мощность равна 600 силамъ, высота 120 сант. (около 4 футовъ), наружная длина (съ подшипниками) нѣсколько

меньше. Діаметрь ротора равняется 75 сант., длина же его параллельно оси немногимъ меньше 75 сант., Въ сердечникъ ротора высверлены 96 каналовъ, сквозь которые продъты мъдные изолированные проводники. соединенные волнообразно такъ, что они образують звъзду съ тремя вътвями. Внъшніе концы этой звъзды проходять черезъ каналъ внутрь вала и соединяются съ тремя контактными кольцами, позволяющими при пусканіи въ ходъ включать въ цепь ротора дополнительное сопротивление. Въ сердечник в статора высверлено 48 каналовъ, сквозь которые продъты проводники, составляющие обмотку. Изолированы они отъ желъза толстыми трубками изъ обработанной особеннымъ образомъ бумаги. Способъ соединенія этихъ проводниковъ съ цѣлью получить четырехполюсное поле показанъ на фиг. 40. Описываемый двигатель приходить въ движение при полной нагрузкъ, потребляя приэтомъ токъ болве слабый, чвмъ соответствующій при нормальной работь полной нагрузкь.






`120 сильный трехфазный двигатель Броуна.

На фиг. 169 представленъ двигатель, сътъмъ же желъзнымъостовомъ только снабженный обмоткой для двухфазнаго тока въ 2.000

вольть. Его мошность равняется 120 силамъ. Сопротивленія, служашія для пусканія въ ходъ поміщены въ немъ внутри ротора, который снабженъ простымъ механизмомъ, выступающимъ изъ конца вада и позволяющимъ выключать эти сопротивленія, когда двигатель придетъ въ движеніе. Это приспособленіе видно въ правой стороны рисунка фиг. 169.

На фиг. 170 и 171 изображенъ другой 100-сильный двух-





Стосильный тихоходный двухфазный двигатель Броуна.

фазный двигатель иного устройства, который та же фирма строитъ для случаевъ, когда требуется двигатель тихоходный, т. е. дълающій малое число оборотовъ въ минуту. Этотъ двигатель, питаемый токомъ въ 2000 вольть и съ частотой въ 38 періодовъ въ секунду, дълаетъ 200 оборотовъ въ минуту. Измъренія нажимомъ показали что онъ можетъ развить 200 силъ раньше, чѣмъ остановится. Обмотка статора и способъ соединенія концовъ катушекъ ее составляющихъ видны на фиг. 171. Способъ обмотки



Статоръ тихоходнаго двухфазнаго двигателя Броуна.

тутъ принятъ тотъ, который показанъ на фиг. 124. Каждая катушка состоитъ изъ 28 витковъ. Катушекъ всего 40 (по двадцати въ каждой цепи), помещающихся въ 80 каналахъ. Въ роторъ всего 180 проводниковъ, соединенныхъ въ три цепи, концы которыхъ выведены къ контактнымъ кольцамъ, позволяющимъ вводить въ цепь добавочное сопротивление. Двигатели того же типа делаются и для обыкновенныхъ однофазныхътоковъ, и при 2.700 вольтахъ даютъ 120 силъделая 300 оборотовъ въ минуту.

Двигатели Броуна въ настоящее время очень часто примъняются для распредъленія энергіи на заводахъ, гдъ трехфазные токи особенно удобны. Объ одной изъ большихъ установокъ этого рода въ Шененвертъ, около Ааро, уже было говорено на стр. 40.

Другимъ примъромъ можетъ служить двухфазное распредъ-

женіе въ громадныхъ мастерскихъ машиностроительнаго завода Вейеръ и Ричмондъ въ Пантенѣ, около Парижа. На этомъ заводъ прежде было установлено три отдѣльныя паровыя машины въ 200, 80 и 50 силъ. Въ настоящее время онѣ замѣнены одной 200-сильной горизонтальной паровой машиной (могущей развивать до 400 силъ), дѣлающей 60 оборотовъ въ минуту. Эта машина вращаетъ три двухфазныхъ генератора, каждый въ 88 киловаттовъ, имѣющихъ вращающіяся арматуры съ барабанной обмоткой и неподвижные восьмиполюсные индукторы. Частота доставляемаго ими тока равняется 40 періодамъ въ секунду. Обыкновенно работаютъ только двѣ машины, третья остается въ резервѣ.

До настоящаго времени въ различныхъ мастерскихъ завода установлено 17 двигателей, мощность которыхъ въ сложности равняется 119 киловаттамъ или приблизительно 150 силамъ Мощности отдъльныхъ двигателей слъдующія: одинъ двигатель въ 33 киловатта (употребляется для подъема угля), два двигателя въ 22 киловатта, одинъ въ 14,5, одинъ въ 9,5, одинъ въ 5,8 киловаттовъ, остальные въ 2 киловатта и меньше. Въ настоящее время устанавливаются еще два двигателя большихъ размъровъ. Бушеро, описавшій подробно эту установку *) (съ рисунками и чертежами мастерскихъ, машинъ и т. п.), даетъ слъдующія величины отдачъ: отдача большихъ двигателей—94°/о, самыхъ маленькихъ (1,1 киловатта)—74°/о. Средняя общая отдача двигателей—89°/о. Бушеро считаетъ, что эти машины могутъ съ честью выдержать сравненіе съ машинами постояннаго тока той же мощности. Двухфазные двигатели при равной отдачъ стоятъ не дороже двигателей постояннаго тока (включая въ цену первыхъ и приспособленія для пусканія въ ходъ), вращаются же они съ меньшей скоростью. Генераторы двухфазнаго тока при одинаковой отдачъ стоятъ на 150/0 дешевле динамомашинъ постояннаго тока той же мошности.

Берлинская фирма Allgemeine Electricitäts-Gesellschaft выработала типы трехфазныхъ двигателей для разныхъ спеціальныхъ цѣлей, напр. для приведенія въ движеніе станковъ, центробѣж-

^{*)} Bull. de la Soc. Intern. des Electriciens XI, 482, Dec. 1894.

ныхъ машинъ, элеваторовъ и т. п. Особенно тшательно разработаны двигатели для центробъжекъ въ 1-7 силъ. Большія центробъжки употребляются въ хлъбопекарныхъ заведеніяхъ, меньшія на сахарно - рафиналныхъ заводахъ. Напримъръ сахарный заводъ II. Швенгера сыновей въ Uerdingen' в на Рейн в весь снабженъ электрическими двигателями, число которыхъ доходитъ до 91, дающими въ сложности 490 силъ. На Брейтенбургскомъ цементномъ заводъ въ Лагердорфъ установлены два трехфазныхъ генератора, каждый въ IIO силъ, доставляющихъ энергію полъемнымъ машинамъ, насосамъ и т. п. механизмамъ. Машиностроительный заводъ въ Коломнъ, близъ Москвы, обладаетъ трехфазной установкой въ 600 силъ, служащей для приведенія въ движеніе станковъ и крановъ въ мастерскихъ 1). О трехфазныхъ машинахъ, построенныхъ Allgemeine Electricitäts Gesellschaft для Страсбургской центральной станціи будеть сказано въ следующей raant.

Станки въ мастерскихъ Компаніи Вестингауза въ Питсбургѣ въ Соединенныхъ Штатахъ приводятся въ движеніе двухфазными двигателями Тесла. Вся установка состоитъ ²) изъ 39 двигателей, мощностью отъ 10 до 80 силъ. Въ суммѣ всѣ двигатели вмѣстѣ даютъ 800 силъ. Въ близкомъ будущемъ еще будутъ установлены шестнадцать двигателей, которые увеличатъ мощность вдвое. Генераторы примѣнены нового типа, превосходящаго изображеннный на фиг. 39, такъ какъ въ нихъ обѣ цѣпи соединены съ одной обмоткой по способу, указанному на фиг. 26. Освѣщеніе мастерскихъ тоже производится отъ двухфазной сѣти.



¹⁾ Кромѣ Коломенской установки въ Россіи есть и другія полобнаго рода, напр. въ Новороссійскѣ, гдѣ громадный элеваторъ работаетъ трехфазными токами (см. статью переводчика въжурн. «Электричество» за 1895 г.).

(Пр. пер.).

²⁾ Electricity (U. S. A.) Vol. VIII, 169, 185 (1895). См. также этотъ журналъ отъ 15 мая 1895 г., гдъ приведены данныя относительно испытанія отлачи одного изъ двигателей Тесла.

ГЛАВА ХУ.

Распредёленіе многофазных токовь съ центральных станцій.

Если электрическая станція служить только для электрическаго освъщенія, то нътъ никакой выгоды употреблять многофазные токи предпочтительно передъ однофазными перемънными токами. Но если станція предназначается еще и для другихъ цълей, напримъръ, для распредъленія механической энергіи, то преимущества многофазныхъ токовъ выступають ярко.

Долгое время единственнымъ примъромъ распредъленія энергіи съ центральной станціи помощью многофазныхъ токовъ, была установка города Гейльброна, получавшая энергію въ видъ трехфазнаго тока изъ Лауффена, отстоящаго на 15 километровъ. Всю установку устраивалъ мюнхенскій инженеръ Оскаръ фонъ-Мюллеръ, любезности котораго мы обязаны тъми данными, которыя помъщаемъ ниже.

Въ Лауффенъ установлены тъ же генераторы, которые служили для знаменитой передачи изъ Лауффена въ Франкфуртъ (фиг. 30). Каждый изъ нихъ даетъ 4000 амперъ при 50 вольтахъ. При помощи трансформаторовъ этотъ токъ превращается въ токъ въ 40 амперъ и 5.000 вольтъ, передаваемый по проволокамъ въ 6 мм. въ діаметръ, подвъшеннымъ въ воздухъ на масляныхъ изоляторахъ, укръпленныхъ на деревянныхъ столбахъ. Въ Гейльбронъ три получаемые тока при помощи другихъ трансформаторовъ превращаются въ токи въ 133 ампера и 1.500 вольтъ. Эти токи распредъляются по различнымъ кварталамъ города. Всего установлено три тюрбины (одна запасная), два генератора, два трансформат

тора, полымающіе напряженіе, и два трансформатора, понижающіе его. Окончательное понижение напряжения съ 1.500 вольтъ до 100 вольтъ произволится въ Гейльбронъ маленькими трансформаторами въ 5 и 10 киловаттовъ, размъщенными на особыхъ подставкахъ въ 25 пунктахъ. Токи отъ этихъ трансформаторовъ идуть уже въ лампы и двигатели потребителей. Трехфазный концентрическій броневой кабель распредыляєть токъ по улицамь всего на протяжении почти 8 километровъ. Двигатели, дуговыя лампы и лампы накаливанія включены во вст три цепи. Къ концу 1897 года на освъщение шла энергія эквивалентная 11.000 восьмисвѣчныхъ лампъ и кромѣ того было установлено 25 двигателей съ общей мощностью въ 53 силы. Маленькіе двигатели до 3-хъ силъ приблизительно прямо включаются въ цѣпь, безъ всякихъ приспособленій для пусканія въ ходъ. Они всѣ обыкновеннаго типа трехфазныхъ двигателей съ роторомъ въ видъ бъличьяго колеса.

Двигатели большей мощности, до 8 силъ, снабжаются приспособленіемъ для пусканія въ ходъ съ жидкимъ реостатомъ такъ, что токъ полной силы не берется раньше какъ черезъ 15—20 секундъ въ продолженіе которыхъ двигатель успъваетъ принять нормальную скорость, тогда его прямо включаютъ въ распредълительную съть. Почти на половинъ дороги между Лауффеномъ и Гейльброномъ, въ Зонтгеймъ, нъсколько лампъ накаливанія, служащихъ для уличнаго освъщенія, питаются трансформаторомъ, понижающимъ напряженіе прямо съ 5.000 вольтъ до 100 вольтъ. Регулированіе напряженія въ трехъ цъпяхъ, какъ показалъ опыть, не представляетъ никакихъ трудностей. Двигатели сами стремятся уравнять напряженіе и токи въ трехъ цъпяхъ, хотя бы число лампъ въ нихъ не было бы одинаково.

Между другими многофазными станціями, работающими въ настоящее время, упомянемъ о Дрезденской жел взнодорожной станціи, о станціяхъ въ Хемницъ, Буда-Пештъ, Страсбургъ и Боккенгеймъ.

Въ Хемницъ Муниципальная станція трехфазной системы устроена фирмой Сименса и Гальске въ 1894 г. Генераторы типа «R» даютъ токъ въ 52 ампера при 2.000 вольтъ. Они имъютъ внъшнюю неподвижную арматуру, сердечникъ которой составленъ

изъ кольцеобразныхъ дисковъ, и внутренній, звіздообразный. подвижной индукторъ съ 40 переменными полюсами. При 150 оборотахъ въ минуту частота равняется со періоламъ въ секунду. Около внутренней периферіи сердечника арматуры продълано 120 каналовъ, т. е. по 3 канала на полюсъ, въ которыхъ помъщена обмотка. Каналы сужены у концовъ и въ нихъ вставлены деревянныя втулки, удерживающія обмотки. Обмотки соединены, какъ показано на фиг. 41. причемъ внъшнія изогнутыя ихъ части расположены въ двухъ плоскостяхъ и всѣ катушки одной фазы соединены последовательно. Одинъ конецъ каждой изъ трехъ серій обмотокъ соединенъ съ концами остальныхъ двухъ въ общей точкъ, три же свободные конца присоединены къ зажимамъ машины. Такимъ образомъ обмотки соединены звъздой (фиг. 58). Вспомогательная катушка на каждомъ генераторъ доставляетъ токъ въ 25 вольтъ къ синхронизирующему прибору. Всего установлено три генератора, вращаемых каждый отдъльной машиной тройного расширенія съ конденсаціей. Если возбуждение индукторовъ поддерживать постояннымъ, то падение напряженія при полной нагрузкъ сопротивленіемъ безъ самоиндукцій, равняется 7°/о. Но когда въ цѣпь включены двигатели, то паденіе становится гораздо большимъ и, чтобы компенсировать его, приходится усиливать возбуждающій токъ на 20—30%. Отъ генераторовъ токъ черезъ предохранители, прерыватели и измърительные приборы поступаетъ въ три укръпленныя на распредълительной доскъ, отъ которыхъ уже идуть фидеры съ токами высокаго напряженія къ распреділипроводамъ. Токъ въ 2.000 вольть илетъ концентрическимъ трехжильнымъ кабелямъ co свиниовой оболочкой и броней къ трансформаторамъ, распредъленнымъ по городу въ двадцати четырехъ пунктахъ, гдъ онъ и превращается въ токъ въ 120 вольтъ. Всего въ городъ около 10 километровъ кабелей высокаго напряженія, около 9 километровъ трехфазнаго концентрическаго кабеля низкаго напряженія и около $6^{1}/_{2}$ километровъ одиночныхъ проводовъ. Наибол \dot{b} е удаленная точка находится приблизительно на разстоянии з километровъ отъ генераторной станціи, которая расположена сама приблизительно въ 11/2 километрахъ отъ центра города. Къ концу 1894 года на освъщеніе лампами накаливанія шла энергія эквивалентная 11.000 восьми-свъчныхъ лампъ. Кромъ того, было установлено 160 дуговыхъ лампъ и 30 двигателей, средній размъръ которыхъ былъ 2 силы. Двигатели имъютъ статоръ съ кольцевой обмоткой, помъщенной, подобно обмоткъ генераторовъ, въ каналахъ. Роторы двигателей тоже устроены изъ кольцеобразныхъ жельзныхъ дисковъ, и снабжены около внышней периферіи каналами, въкоторыхъ помыщаются катушки, соединеныя также звыздой. Ихъ свободные концы присоединены къ контактнымъ кольцамъ. Это устройство позволяетъ включать въ цыпь ротора при пусканіи въ ходъ сопротивленія, которыя выключаются по мыры того, какъ двигатель пріобрытаетъ скорость. При нормальной скорости, сопротивленія совершенно выключаются. Полное описаніе этой установки съ рисунками и чертежами помыщено въ Elektrotechnische Zeitschrift, за февраль 1895 г.

Въ Страсбургъ инженеромъ Оскаръ фонъ-Миллеромъ принята трехфазная система. Генераторы «Индукторнаго типа», построенные Берлинскимъ заводомъ Allgemeine Elektricitäts Gesellchaft, имъютъ мощность въ 400 силъ каждый. Они были описаны Доливо-Добровольскимъ въ Elektrotechnische Zeitschrift 7-го февраля 1895 г.

Въ Боккенгеймъ, весьма большомъ пригородъ Франкфурта, трехфазная станція устроена фирмой Ламейеръ и Ко. На станціи поставлены два трехфазные альтернатора, каждый въ 150 киловаттовъ, того же типа, что и въ Лауффенъ (см. стр. 29), т. е. съ неподвижными арматурами и подвижнымъ индукторомъ, имъющимъ, однако, только 8 полюсовъ. Генераторы эти дають токъ въ 80 вольтъ, который тутъ же поступаетъ въ трехфазные трансформаторы, подобные изображенному на фиг. 153, подымающіе напряжение до 660 вольтъ. Этотъ токъ по кабелямъ отводится въ различные распредълительные центры. Трехфазные двигатели соединяются непосредственно съ этими проводами высокаго напряженія; для освітшенія же установлены трансформаторы, понижающіе напряженіе. Въ дома токъ проводится посредствомъ трехфазныхъ концентрическихъ кабелей. Двигатели примъняются асинхронные, мощностью до 20 силъ. Они приходятъ въ движеніе не только при полной нагрузкъ, но и при перегрузкъ.

Однако, двигатели свыше 8 силъ снабжаются холостыми шкивами для того, чтобы ихъ можно было пускать въ ходъ и безъ нагрузки. Въ приборахъ для пусканія въ ходъ пользуются водяными реостатами. Исключительно для освъщенія существуетъ еще съть съ постоянными токами. Двигатели поглощаютъ въ суммъ свыше 200 силъ.

Регулирование напряжения въ трехъ цъпяхъ не представляетъ никакихъ затрудненій. Если при трехфазномъ распредѣленіи примънена система соединенія звъздой (подобная фиг. 67), то четвертый проводъ, идущій къ общей точкъ прехъ прией генератора служить для уравненія напряженій, когда число лампъ въ трехъ цъпяхъ неодинаково. Однако, Горгезъ, разбирая установку въ Хемницъ, показалъ, что этотъ проводъ не необходимъ. Можно въ соотвътствующемъ мъстъ съти помъстить трехфазный уравнитель, который имфетъ видъ трехфазнаго трансформатора только съ одной обмоткой на каждомъ сердечникъ. Это будетъ на самомъ дѣлѣ трехфазная реакціонная катушка или трехфазный автотрансформаторъ. Его три катушки соединяются звъздой и четвертый проводъ отъ цъпей проводятъ къ ихъ общей точкъ. Горгезъ приводитъ примъръ, когда въ одну цъпь было введено 100 лампъ, въ другую 20 лампъ и въ третью всего 1 лампа, что вызывало значительную разность напряженій въ трехъ цепяхъ, пока четвертый проводъ не быль соединенъ съ общей точкой уравнителя.

Какъ только это сдълали, напряженія во всъхъ цъпяхъ стали равны. Трехфазные двигатели, помъщенные въ цъпь имъютъ тоже уравнительное вліяніе на напряженіе въ цъпяхъ. Нъсколько лътъ тому назадъ Добровольскій указалъ, что такое же вліяніе имъють и трехфазные трансформаторы.

Въ Буда-Пештъ фирма Шуккертъ и Ко устроила двухфазную станцію, внъ города, о которой было говорено на стр. 206.

Двухфазная станція, устроенная по системѣ Стэнли, Келли и Чезней, существуєтъ въ Питтсфильдѣ (Массачусетсъ). Такая же станція устраиваєтся теперь въ Монреалѣ.

Въ слѣдующей таблицѣ приведены данныя относительно станцій, устроенныхъ по трехфазной системѣ заводомъ Эрликонъ.

Названіе станцій.	Число силъ каждой единицы.	Мошность станціи въ лош. сил.	Разстояніе передачи въ килом.	Напряженіе въ линіи въ вольтахъ.		Ц ѣ л ъ.
Лауффенъ-Гейльбронъ	300	009	OI	3000	Распред.	Распред, свъта и работы
Діэтиконъ-Цюрихъ	300	300	15	\$000	8	работы
Гохфелденъ-Эрликонъ	300	006	25	13000	*	
Пержинъ (Тироль)	100 200	300	6	1800	*	свѣта и работы
Вангенъ (Виртембергь)	100	200	11	2000	۶	ů
С. Этьенъ (Франція)	300	009	6—15	2000	*	
Флоренсакъ (Франція)	100	200	ī	3000	*	e e
Трибергъ (Германія)	150	300	15	3000	8	« «
Беллегардъ (Франція)	009	009	8,0	1000	8	работы
Бремгартенъ-Цюрихъ	325	1300	18	2000	. *	
Инсбрукъ (Тироль)	100	200	64	1800	*	свѣта и работы
Толело (Испанія)	200	200	l	3,500	*	«
Бліэзъ-Швейгенъ (Германія)	175	350	4	3000	a	«
Рива (Тироль)	150	450	ı	3500	*	cebra

При нашемъ перечисленіи мы вовсе не упоминали о значительномъ числѣ отдѣльныхъ установокъ на заводахъ и т. п., гдѣ многофазныя системы передачи и распредѣленія энергіи, повидимому, должны замѣнить всѣ остальныя. Въ дополненіе къ тѣмъ даннымъ о такихъ установкахъ, устроенныхъ фирмами Эрликонъ и Броунъ-Боверъ и К⁰, которыя мы привели на стр. 234 и 235, слѣдуетъ еще прибавить данныя объ установкѣ въ Hellsjön въ Швеціи, гдѣ покойнымъ Венстремомъ устроена передача трехфазными токами около 400 силъ на разстояніе около

Моноциклическая система. Штейнмецъ предложилъ 2) систему распредъленія электрической энергіи для цълей освъщенія и вращенія двигателей, которую, котя въ ней въ сущности пользуются больше, чъмъ однимъ цикломъ или одной фазой, онъ назвалъ «моноциклической».

20 килом. ¹)

Въ этой системъ надъются соединить качества многофазныхъ системъ для вращенія двигателей съ удобствами регулированія однофазной системы. При нормальныхъ условіяхъ вся энергія доставляется двумя проводами, между которыми поддерживается постоянное напряжение (перемъннаго тока). Въ тъ мъста, гдъ требуется двигательная сила, проводится третья проволока, отъ которой можетъ быть взять токъ, отличающійся по фазѣ оть главнаго, и при помощи котораго можно пускать двигатель въ ходъ. Обмотки двигателя устроены такъ, что, когда достигается полная скорость, обратная электродвижущая сила становится въ точности равной напряженію въ третьей проводок в такъ что отъ нея уже не будеть браться никакогю тока, весь же токъ будеть доставляться двумя главными проводами. Одинъ изъ способовъ поддерживать разность фазъ, въ третьей проволок в состоитъ въ томъ, что на альтернаторъ наматываются катушки смъщенныя относительно главныхъ настолько, что въ нихъ индуктируется электродвижущая сила, отличающаяся отъ главной по фазъ на

¹⁾ См. G. Kapp. «Electric transmission of Energy» p. 418; 4-ое англ. изданіе 1894 года.

²) "Electric. World XXV T. 182, Feb. 1895. u Boistel. Distribution monocyclique; L'Eclairage Electr. III, p. 152, April 1895.

- 90°. Одинъ изъ концовъ этихъ сдвинутыхъ катушекъ присоединенъ къ серединѣ главной обмотки, другой же конецъ къ упомянутой третьей проволокѣ. Число витковъ въ сдвинутыхъ катушкахъ подбирается такъ, чтобы электродвижущія силы, образующіяся въ нихъ и въ соединенной съ ними послѣдовательно половинѣ главной обмотки имѣли требуемую разность фазъ.
- Когда установлено нѣсколько двигателей, то обратная электродвижущая сила одного какого нибудь работающаго двигателя достаточна для того, чтобы можно было пустить въ ходъ другой, такъ что, если въ установкѣ есть двигатели, работающіе непрерывно, то третью проволоку не требуется приводить къ альтернатору.

Такимъ образомъ моноциклическая система представляетъ собою въ дъйствительности трехфазную систему, въ которой двъ фазы почти противуположны, а вспомогательная третья отличающаяся отъ этихъ двухъ почти на 90°, примъняется для пусканія въ ходъ двигателей. Нельзя утверждать, что эта система не многофазная, только потому, что она не симметричная.

Авторъ этой книги придумалъ нѣсколько другихъ способовъ достигать того же результата. Одинъ изъ нихъ основанъ на примѣненіи двухъ перемѣнныхъ токовъ съ какою угодно разностью фазъ между 90° и 120°, въ обыкновенной трехпроводной сѣти, причемъ поддерживать надо постоянную разность потенціаловъ между каждой крайней проволокой и средней. Для пусканія двигателей въ ходъ образуютъ третью цѣпь изъ двухъ крайнихъ проволокъ, въ которой будетъ токъ, не совпадающій по фазѣ съ прежними двумя. Въ точности знать напряженіе и фазу этого третьяго тока не важно. Двигатели можно употреблять и трехфазные и двухфазные съ общимъ возвратомъ.

Другую несимметричную систему предложилъ Имгофъ.

Тамъ, гдѣ обыкновенные однофазные токи распредѣляются по трехпроводной системѣ, какъ, напр., въ Лондонскомъ Сити, тамъ въ высшей степени удобно устроить разность фазъ въ третьей проволокѣ, что позволитъ удобно пускать двигатели въ кодъ. Дѣйствительно, если хоть одинъ трехфазный двигатель будетъ пущенъ въ одной изъ пѣпей, то онъ будетъ помогать остальнымъ приходить во вращеніе, такъ какъ будетъ стремиться самъ поддержать требуемую разность фазъ.

Американскіе примѣры освѣщенія трехфазными токами одинъ въ Конкордѣ другой въ Винооски описаны въ «Western Electrician» отъ 16 февраля 1895 г., и въ «Electrical Engineer» за іюнь 1895 г.

Въ Балтиморъ существуетъ теперь двухфазная станція съ четырьмя альтернаторами Вестингауза въ 1.000 киловаттовъ каждый. Они доставляютъ токъ какъ для дуговыхъ лампъ, такъ и для лампъ накаливанія. Въ установкъ примъняются двухфазные двигатели Тесла.

Наибольшая электрическая установка въ мірѣ—установка многофазная: Это именно установка на Ніагарѣ (см. стр. 42), гдѣ примѣнены двухфазные токи. Она начнетъ работать въ ближайшемъ будущемъ.

Какъ ни недавно были изобрътены многофазные токи, быстрое развитіе ихъ примъненій вполнъ ужъ выяснило практическое значеніе этихъ токовъ. Однако, предълъ ихъ развитія далеко еще не достигнутъ. Задачи о превращеніи перемънныхъ токовъ въ постоянные едва только начали получать ръшенія. Къ какимъ результатамъ приведутъ новъйшіе способы превращенія — никто не можетъ предсказать. Въ ближайшемъ будущемъ развитіе примъненій электричества быть можетъ будетъ таково что превзойдетъ самыя смълыя ожиданія электриковъ.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

		CTPAH.
Глава I.	Многофазные генераторы	1
	Предварительные зам'ятки	1
	Перемънные токи	2
	Многофазные генераторы	17
	Современные многофазные альтернаторы	29
Глава II.	Комбинаціи многофазных токов	47
	Сложеніе электродвижущихъ силъ	49
	Сложеніе токовъ	53
	Включение лампъ въ многофазныя цѣпи	56
	Экономія мізди	59
	Сложеніе магнитных полей	64
Глава III.	Свойства вращающагося магнитнаго поля	76
	Механическія иллюстраціи многофазной передачи	91
Глава IV.	Исторія многофазныхъ двигателей	93
	Лауффенъ-Франкфуртская передача	117
Глава V.	Устройство многофазныхъ двигателей	122
Глава VI.	Элементарная теорія многофазныхъ двигателей	151
	Магнитный потокъ въ двигателъ	155
	Условія работы	156
	Начальный моментъ вращенія	157
	Связь между моментомъ вращенія и сдвигомъ	159
Глава VII.	Аналитическая теорія многофазныхъ двигателей	164
	Однофазные двигатели	172
	Раздичные двигатели перемъннаго тока	190
Глава Х.	Многофавные трансформаторы	197
	Измфреніе энергіи многофазныхъ токовъ	208
Глава XII.	Замѣтки относительно проектированія двигателей съ вра-	
	щающимся магнитнымъ полемъ	211
Глава XIII.	Механическая работа многофазныхъ двигателей	218
	Нѣсколько типовъ современныхъ двигателей	233
Глава XV.	Распредъление многофазныхъ токовъ съ центральныхъ	
	станцій	24 I

YC 69630

M330548



Digitized by Google

